

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

IMPRESIONES DEL RECORRIDO DIAGNOSTICO INICIAL

01 de Junio, 2018

Fecha: 01 / Junio / 2018 SITUACION ENCONTRADA _____

SE OBSERVA EXTINTOR NO IDENTIFICADO Y SIN LUGAR FIJO DELIMITADO

Fecha: 01 / Junio / 2018 SITUACION ENCONTRADA _____

AREA DE PARQUEO NO DELIMITADA, PUDIENDO OBSTACULIZAR ENTRADA



SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

IMPRESIONES DEL RECORRIDO DIAGNOSTICO INICIAL

Fecha: 01 / Junio / 2018 SITUACION ENCONTRADA _____

PANELES ABIERTOS SIN IDENTIFICACION DE RIESGO ELECTRICO Y SOBRE ESTOS

SE OBSERVAN SOLVENTES QUIMICOS INFLAMABLES

Fecha: 01 / Junio / 2018 SITUACION ENCONTRADA _____

DESNIVEL PEATONAL NO DELIMITADO



SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

IMPRESIONES DEL RECORRIDO DIAGNOSTICO INICIAL

Fecha: 01 / Junio / 2018 SITUACION ENCONTRADA _____

ELEVACION PRONUNCIADA DE TAPAS DE FILTRANTES NO SEÑALIZADAS

Fecha: 01 / Junio / 2018 SITUACION ENCONTRADA _____

PUERTA DE SALIDA INHABILITADA



SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

IMPRESIONES DEL RECORRIDO DIAGNOSTICO INICIAL

01 de Junio, 2018

Fecha: 01 / Junio / 2018 SITUACION ENCONTRADA _____

CONEXIONES ELECTRICAS AL RAS DEL PISO, EL CUAL ESTA ALFOMBRADO, LO
QUE CONSTITUYE UN ALTO RIESGO DE INFLAMABILIDAD

Fecha: 01 / Junio / 2018 SITUACION ENCONTRADA _____

PUERTA DE SALIDA DE EMERGENCIA QUE CUENTA CON BARRA DE EMPUJE SIN
CONEXION A LA ALARMA



SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

IMPRESIONES DEL RECORRIDO DIAGNOSTICO INICIAL

Fecha: 01 / Junio / 2018 SITUACION ENCONTRADA _____

PERIMETRO DEL PARQUEO COLINDANTE CON LAS AREAS DE OFICINAS, _____

CONSISTENTEMENTE VULNERABLES (ALTO RIESGO DE IMPACTO)

Fecha: 01 / Junio / 2018 SITUACION ENCONTRADA _____

EXTINTOR COLOCADO INADECUADAMENTE EN EL PISO _____



SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

IMPRESIONES DEL RECORRIDO DIAGNOSTICO INICIAL

Fecha: 01 / Junio / 2018 SITUACION ENCONTRADA _____

MULTIPLES CONEXIONES ELECTRICAS Y CABLEADO DE RED EN OFICINA



Fecha: 01 / Junio / 2018 SITUACION ENCONTRADA _____

PANEL ELECTRICO SIN IDENTIFICACION DE RIESGO Y EXCESIVO CONTENIDO

DE PAPELERIA INNECESARIA (COMBUSTIBLE SOLIDO)



SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

IMPRESIONES DEL RECORRIDO DIAGNOSTICO INICIAL

Fecha: 01 / Junio / 2018 SITUACION ENCONTRADA _____

CONEXIONES ELECTRICAS Y DE RED DE DATOS EN ESPACIO DELIMITADO

PARA EL COLABORADOR OFICINISTA



Fecha: 01 / Junio / 2018 SITUACION ENCONTRADA _____

ENVASES DE FRASCOS SPRAY Y SOLVENTES EN ESPACIO CONFINADO



SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

IMPRESIONES DEL RECORRIDO DIAGNOSTICO INICIAL

Fecha: 01 / Junio / 2018 SITUACION ENCONTRADA _____

OBJETOS PERSONALES E INNECESARIOS EN EL AREA DE EXTRACTORES

Fecha: 01 / Junio / 2018 SITUACION ENCONTRADA _____

AREAS DE ACCESO SIN IDENTIFICAR



SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

IMPRESIONES DEL RECORRIDO DIAGNOSTICO INICIAL

Fecha: 01 / Junio / 2018 SITUACION ENCONTRADA _____

BOTELLONES DE AGUA USADOS Y DISPONIBLES SIN LUGAR DEFINIDO

Fecha: 01 / Junio / 2018 SITUACION ENCONTRADA _____

QUIMICOS, SOLVENTES Y MATERIALES VARIOS EN AREA CONFINADA, EN

LINEAS Y PANELES ELECTRICOS



SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

IMPRESIONES DEL RECORRIDO DIAGNOSTICO INICIAL

Fecha: 01 / Junio / 2018 SITUACION ENCONTRADA _____

PUERTA DE ACCESO CON PROBLEMAS PARA APERTURA CORRECTA

Fecha: 01 / Junio / 2018 SITUACION ENCONTRADA _____

NO SE OBSERVA INDICACION DE USO DEL PASAMANOS Y CUIDADO CON LA

ABERTURA LATERAL IZQUIERDA EN LOS PRIMEROS ESCALONES

