

FECHA 06/12/2022.

4.3 INVESTIGACION DE ACCIDENTES:

En fecha 23/09/2022 fue investigado un incidente ocurrido en las instalaciones del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP), ubicado en piso 14 del Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, en el área de capacitación de dicha entidad, el evento fue provocado por un sobrecalentamiento en el sistema de los aires acondicionados que produjo **emisión de humo** en toda el área mencionada, aunque no se trató de una emergencia general, muchas instituciones evacuaron su personal hacia los puntos de reuniones correspondientes, los agentes del cuerpo de bomberos asistieron en su ayuda.

Para prevenir la ocurrencia de eventos de esta naturaleza, se recomienda implementar las siguientes medidas preventivas:

1. Un programa de mantenimiento al sistema de aire acondicionado instalado en las Instituciones que laboran en este Edificio, debido al deterioro que se evidencia en estos.
2. Un programa de mantenimiento a los tres transformadores eléctricos que incluya el cambio del aceite mineral, aisladores, cables, bushing y otras partes eléctricas en mal estado. También deberán incluirse los transformadores de los pisos superiores del edificio.
3. Disponer de un sistema de supresión de incendio, que incluya extintores de polvo químico (bicarbonato sódico) o dióxido de carbono. Nunca debe usarse agua para combate de incendio eléctrico.
4. El negocio visual (señalética) para identificar adecuadamente toda el área.
5. Los requisitos del código eléctrico nacional de la RD, según es requerido en el artículo 110: Requisitos para las instalaciones eléctricas, la norma de seguridad de bloqueo y etiquetado y el reglamento de seguridad y salud ocupacional del Ministerio de Trabajo.
6. Reparación del cuarto de control eléctrico, que incluye pintura, iluminación, sistema de drenaje de las aguas, ventilación, instalación de un panel de indicación, a la entrada, que indique si el circuito eléctrico está energizado o no e instalar un sistema de video vigilancia con grabación para seguimiento a las condiciones operativas dentro del mismo.



Imágenes que evidencian los agentes del cuerpo de bomberos resolviendo el sistema de los aires del INAP.

Realizado por: **Ana Almonte.** *Ana Almonte*

Revisado por: **Domingo Amparo.** *Domingo Amparo*

Aprobado por: **Santiago Muñoz.** *Santiago Muñoz*

