

## Comité Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo

**CMSST-MJ-001-22**

Santo Domingo, D.N.  
19 de diciembre de 2022.

A los : **Miembros del Comité**  
Asunto : **Constancia de Informe**

Distinguidos Miembros,

Por medio de la presente, les remitimos la constancia del **levantamiento institucional** para determinar los factores y condiciones que afectan la seguridad, la salud de los trabajadores y las señalizaciones correspondientes a los espacios comunes y privados de las instalaciones del edificio que alberga a este ministerio de la juventud.

El mismo fue realizado por el Sr. Julio Hernández Souffront, presidente SISTAP MJ.

Adjunto, el levantamiento general de la institución.

Sin otro particular,

Atentamente

  
**Julio Hernández**  
Presidente CMSST-MJ



## Comité mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo

### Levantamiento Institucional.

#### 1. Extintores.

- **Primer nivel:** Existen dos (02) puestos de extintores, los cuales están ubicados uno (01) en la recepción y uno (01) pasillo frente al departamento de compras.
- **Segundo nivel:** Existen (03) puestos de extintores, los cuales están ubicados uno (01) pasillo frente al departamento de División de trasportación, uno (01) en la cocina (**no tiene extintor**) y uno (01) pasillo frente al departamento de dirección de extensiones regionales (**no tiene extintor**).
- **Tercer nivel:** Existen (03) puestos de extintores, los cuales están ubicados uno (01) en la recepción, uno (01) en la salida trasera despacho del ministro y uno (01) pasillo salida trasera por las escaleras.
- **Cuarto nivel:** Existen dos (02) puestos de extintores, los cuales están ubicados uno (01) en el comedor y uno (01) pasillo frente a servicios generales (**extintor gastado**).

#### Conclusiones:

- a) Se desconoce del buen funcionamiento de los extintores debido a la falta de mantenimiento.
- b) Ubicación de estos no obedece al estándar de seguridad en cuanto a distancia.

#### Recomendación:

- a) Una asesoría en materia de incendio, con todo lo que esto conlleva, para lograr instalaciones más seguras ante cualquier eventualidad, además de aumentar la cantidad acorde al estándar.
- b) Planificar mantenimiento continuo de los extintores y sustitución de los que estén fuera de servicio.

#### 2. Señalizaciones.

- El Edificio no cuenta con un Identificador marcario (Letrero Logotipo) lo cual dificulta encontrar el edificio desde el acceso vehicular.
- El Edificio carece del (Concepto de Entrada), por lo que, dificulta a los peatones el acceso rápido a la edificación.
- No hay un sistema de señales estructurado por lo que es evidente la inconsistencia en todos los letreros de interior.

- El signo Marcario (logotipo) en las áreas de recepción, es inconsistente con el indicado.
- Escasas o ningunas señales de advertencia o seguridad tales como: entrada, salida, evacuación de emergencia ante un sismo, peligro, punto de reunión de emergencia.

**Conclusiones:** La situación general en cuanto a señalización se refiere, puede mejorar, ya que en la actualidad no refleja el nivel de imagen acorde a una organización del Estado, proyectando una imagen inadecuada e incoherente.

**Recomendaciones:** realizar un plan que abarque los aspectos generales de señalización con miras a proyectar una mejor imagen.

### 3. Iluminación de oficinas y áreas comunes.

- **Primer nivel:** Se cuenta con buena iluminación.
- **Segundo nivel:** Se cuenta con buena iluminación.
- **Tercer nivel:** Se cuenta con buena iluminación.
- **Cuarto nivel:** Se cuenta con poca iluminación.

### 4. Dispensadores.

- **Primer nivel:** Todos los dispensadores funcionando.
- **Segundo nivel:** Todos los dispensadores funcionando.
- **Tercer nivel:** Todos los dispensadores funcionando.
- **Cuarto nivel:** Todos los dispensadores funcionando.

### 5. Sillas y equipos.

- **Primer nivel:** 113 sillas en condiciones aceptables.
- **Segundo nivel:** 53 sillas en condiciones aceptables.
- **Tercer nivel:** 25 sillas en condiciones aceptables.
- **Cuarto nivel:** 28 sillas en condiciones aceptables.

### 6. Aires acondicionados.

- **Primer nivel:** En buen funcionamiento.
- **Segundo nivel:** En buen funcionamiento.
- **Tercer nivel:** En buen funcionamiento.
- **Cuarto nivel:** En buen funcionamiento.

**Conclusión:** Aires funcionando en buenas condiciones, sin embargo algunos ductos del aire central deben ser sustituidos, ya que con frecuencia se presentan goteras proviniendo de estos.

**Recomendaciones:** Mantener el mantenimiento continuo de los aires.

**7. Espacio físico.**

- **Primer nivel:** Las oficinas y recepción están en condiciones aceptables, los baños (masculinos) requiere mantenimiento, reparación de los urinarios en el caso de las Femeninas su condición es aceptable.
- **Segundo nivel:** Las oficinas y recepción están en condiciones aceptables, los baños están en condiciones aceptables.
- **Tercer nivel:** Las oficinas y recepción están en condiciones aceptables, los baños están en condiciones aceptables.
- **Cuarto nivel:** Las oficinas están en condiciones no aptas, los baños están en condiciones aceptables.

**Conclusión:** Las áreas comunes necesitan ser remozadas.

**Recomendación:** Mantener constantemente en acondicionamiento las áreas comunes.

**8. Cables eléctricos.**

- **Primer nivel:** Buena distribución.
- **Segundo nivel:** Buena distribución.
- **Tercer nivel:** Buena distribución.
- **Cuarto nivel:** Necesita mejora.

**Conclusión:** El Cuarto nivel necesita mejorar su cableado eléctrico.

**Recomendación:** Rehabilitar y organizar el cableado eléctrico del cuarto nivel.

**9. Hacinamiento.**

- **Primer nivel:** Laboran 102 personas.
- **Segundo nivel:** Laboran 90 personas.
- **Tercer nivel:** Laboran 33 personas.
- **Cuarto nivel:** Laboran 9 personas.

Sin más, se despiden,


Atentamente,



**Sr. Luis Guirado**  
Miembro del CMSST



**Luisa Ramírez**  
Miembro del CMSST



**Amy Rosario Capellán**  
Miembro del CMSST



**Patricia Cáceres**  
Miembro del CMSST



**Johanna Silverio**  
Miembro del CMSST



**Leonel Morillo**  
Miembro del CMSST