



**CORPORACIÓN  
DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
DE SANTO DOMINGO**

Dirección de Recursos Humanos  
Departamento de Relaciones Laborales y Sociales

DRLS 127/2023

31 de marzo, 2023

A : **Lic. Mónica De Soto**  
Directora de Recursos Humanos

Vía : **Lic. Elianny Hernández**  
Enc. Depto. De Relaciones Laborales y Sociales

Asunto : **Accidentes laborales 1er trimestre 2023**

Anexos : **Informe y registros de accidentes**

Cortésmente, se le remite el informe para su conocimiento, sobre los accidentes laborales ocurridos en el primer trimestre del año en curso.

Atentamente,

**Lic. Héctor Jacinto Mañón**  
Analista de Seguridad e Higiene Laboral


## Informes de accidentes laborales del 1er trimestre 2023

Este informe se realiza para identificar cuáles fueron las circunstancias que provocaron los accidentes laborales a nuestros colaboradores, con el fin de identificarlos y mitigarlos.

### Periodo enero- marzo 2023

<b>Enero</b>	En trayecto	3	Centro de trabajo	4	Total	7
<b>Febrero</b>	En trayecto	1	Centro de trabajo	4	Total	5
<b>Marzo</b>	En trayecto	1	Centro de trabajo	5	Total	6

En el primer trimestre se registraron 18 accidentes laborales, de los cuales 5 fueron de trayecto y 13 en centro de trabajo. El área de Seguridad e Higiene Laboral empezó a distribuir los equipos de protección personal, para que estos accidentes tengan una disminución, ya que la mayoría son por falta de EPP.

  
**Pamela Marmolejos Feliz**  
Analista de Seguridad e Higiene laboral



### Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD)

#### FICHA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES

UNIDAD FUNCIONAL Captación, Tratamiento y Distribución De Agua

AÑO 2023 ACCIDENTE NO

**1. DATOS DEL TRABAJADOR**  
Apellidos: CABRERA Nombre: GLORIA ORQUIDEA Ocupación: EMPLEADOS DE SERVICIOS DE APOYO A LA PRODUCCIÓN  
Antigüedad en institución: 23 AÑOS  
Antigüedad en el puesto: MAS DE 15 AÑOS DE ANTIGÜEDAD  
Edad: 43 años Categoría profesional: UNIVERSITAROP

**2. DATOS DEL SUCESO**  
Fecha: 03/03/2023 Hora del suceso: 07:20 A.M  
Testigos:  SÍ  NO  
Estaba en su puesto:  SÍ  NO Era su trabajo habitual:  SÍ  NO  
Forma en que se produjo: Centro de trabajo  
Agente material: Otros

**3. DATOS DE LA INVESTIGACIÓN**  
Fecha: 03/03/2023  
Personas entrevistadas:  
Descripción del accidente: IBA HACIA SU TRABAJO EN UN MOTOR, CUANDO LE DIO UN MAREO Y SE CAYÓ DEL MOTOR, PROVOCANDOLE LACERACIÓN EN LA MANO EN LA MANO Y RODILLA DERECHA  
Persona que reporto el Accidente: Pamela Marmolejos Analista de Seguridad e Higiene Laboral

**4. CAUSAS DEL ACCIDENTE:** IBA HACIA SU TRABAJO EN UN MOTOR, CUANDO LE DIO UN MAREO Y SE CAYÓ DEL MOTOR, PROVOCANDOLE LACERACIÓN EN LA MANO EN LA MANO Y RODILLA DERECHA

*Descripción literal de las principales causas daterminantes del accidente.*

**5. MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS,** Suplir del equipo de protección necesario para este tipo de trabajo ( botas ,guantes, gafas, ect)

*Indicar el responsable de la ejecución de las medidas propuestas y el plazo previsto de finalización.*

#### ANÁLISIS CAUSAL

Materiales	Ambiente y lugar de trabajo	Individuales	Organizativas
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Productos peligrosos.</li> <li>• Materiales con aristas/ perfiles cortantes</li> <li>• Inestabilidad en el almacenamiento</li> <li>• Deficiente protección frente a contactos eléctrico.</li> <li>• Instalaciones de extinción de incendios incorrectas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aberturas y huecos desprotegidos</li> <li>• Dificultad en el acceso al puesto de trabajo</li> <li>• Dificultad de movimiento en el puesto de trabajo</li> <li>• Escaleras inseguras o en mal estado</li> <li>• Pavimento deficiente o inadecuado.</li> <li>• Falta de orden y limpieza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deficiencia física para el puesto</li> <li>• Inexperiencia deficiente asimilación o interpretación de órdenes o instrucciones recibidas</li> <li>• Incumplimiento de órdenes expresas de trabajo</li> <li>• Retirada o anulación de protecciones o dispositivos de seguridad</li> <li>• No utilización de equipos de protección individual</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarea extraordinaria /inhabitual para el operario</li> <li>• Apremio de tiempo/ritmo de trabajo elevado</li> <li>• Formación inexistente insuficiente sobre proceso o método de trabajo</li> <li>• Mantenimiento inexistente o inadecuado</li> <li>• Inexistencia evaluación riesgos.</li> <li>• Falta de corrección de riesgos ya detectados</li> <li>• Inexistencia de los EPP</li> </ul>

Fecha: 31/03/2023 Lic. PamelaMarmolejos Feliz Firma: \_\_\_\_\_

DOCUMENTO CONTROLADO  
SGC-MAP  
GUI-DRL-001 Ver. 01



### Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD)

#### FICHA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES

UNIDAD FUNCIONAL	Captación, Tratamiento y Distribución De Agua		
AÑO	2023	ACCIDENTE NO	528481
<b>1. DATOS DEL TRABAJADOR</b>			
Apellidos:	OGANDO	Nombre:	EUGENIO
Antigüedad en Institución:	2 AÑOS	Ocupación	EMPLEADOS DE SERVICIOS DE APOYO A LA PRODUCCIÓN
Antigüedad en el puesto:	1-2 AÑOS		
Edad:	41 años	Categoría profesional:	PRIMARIO
<b>2. DATOS DEL SUCESO</b>			
Fecha:	13/03/2023	Hora del suceso: 1:15 P.M	
Testigos	<input checked="" type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO		
Estaba en su puesto:	<input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO	Era su trabajo habitual: <input checked="" type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO	
Forma en que se produjo:	Centro de trabajo		
Agente material:	Otros		
<b>3. DATOS DE LA INVESTIGACIÓN</b>			
Fecha:	15/03/2023		
Personas entrevistadas:			
Descripción del accidente:	ESTABA CORTANDO UN TUBO Y CUANDO LA RETROEXCAVADORA LO ESTABA SUBIENDO, EL TUBO LO CORTO Y LE PROVOCO UNA HERIDA EN EL PIE DERECHO		
Persona que reporto el Accidente:	Pamela Marmolejos Analista de Seguridad e Higiene Laboral		
<b>4. CAUSAS DEL ACCIDENTE:</b>			
ESTABA CORTANDO UN TUBO Y CUANDO LA RETROEXCAVADORA LO ESTABA SUBIENDO, EL TUBO LO CORTO Y LE PROVOCO UNA HERIDA EN EL PIE DERECHO			
<i>Descripción literal de las principales causas determinantes del accidente.</i>			
<b>5. MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS.</b>			
Suplir del equipo de protección necesario para este tipo de trabajo ( botas ,guantes, gafas, ect)			
<i>Indicar el responsable de la ejecución de las medidas propuestas y el plazo previsto de finalización.</i>			
<b>ANALISIS CAUSAL</b>			
Materiales	Ambiente y lugar de trabajo	Individuales	Organizativas
<ul style="list-style-type: none"><li>• Productos peligrosos.</li><li>• Materiales con aristas/ perfiles cortantes</li><li>• Inestabilidad en el almacenamiento</li><li>• Deficiente protección frente a contactos eléctrico.</li><li>• Instalaciones de extinción de incendios incorrectas</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aberturas y huecos desprotegidos</li><li>• Dificultad en el acceso al puesto de trabajo</li><li>• Dificultad de movimiento en el puesto de trabajo</li><li>• Escaleras inseguras o en mal estado</li><li>• Pavimento deficiente o inadecuado.</li><li>• Falta de orden y limpieza</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Deficiencia física para el puesto</li><li>• Inexperiencia deficiente asimilación o Interpretación de órdenes o Instrucciones recibidas</li><li>• Incumplimiento de órdenes expresas de trabajo</li><li>• Retirada o anulación de protecciones o dispositivos de seguridad</li><li>• No utilización de equipos de protección individual</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tarea extraordinaria /Inhabitual para el operario</li><li>• Apremio de tiempo/ritmo de trabajo elevado</li><li>• Formación inexistente Insuficiente sobre proceso o método de trabajo</li><li>• Mantenimiento inexistente o inadecuado</li><li>• Inexistencia evaluación riesgos</li><li>• Falta de corrección de riesgos ya detectados</li><li>• Inexistencia de los EPP</li></ul>
Fecha:	31/03/2023	Lic. PamelaMarmolejos Feliz	Firma:
		DOCUMENTO CONTROLADO SGC-MAP GUI-DRL-001 Ver. 01	



### Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD)

#### FICHA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES

UNIDAD FUNCIONAL: Captación, Tratamiento y Distribución De Agua

AÑO: 2023 ACCIDENTE NO: 529372

**1. DATOS DEL TRABAJADOR**  
 Apellidos: MELO RODRIGUEZ Nombre: GREGORY MANUEL Ocupación: OTROS OPERADORES DE MÁQUINAS Y MONTADORES  
 Antigüedad en institución: 2 AÑOS  
 Antigüedad en el puesto: 1-2 AÑOS  
 Edad: 30 años Categoría profesional: PRIMARIO

**2. DATOS DEL SUCESO**  
 Fecha: 20/03/2023 Hora del suceso: 10:40 P.M  
 Testigos:  SÍ  NO  
 Estaba en su puesto:  SI  NO Era su trabajo habitual:  SÍ  NO  
 Forma en que se produjo: Centro de trabajo  
 Agente material: Otros

**3. DATOS DE LA INVESTIGACIÓN**  
 Fecha: 21/03/2023  
 Personas entrevistadas:  
 Descripción del accidente: ESTABA EN SU TRABAJO HABITUAL Y FUE A CRUZAR LA CALLE Y UN MOTOR LO CHOCÓ, CAUSÁNDOLE MÚLTIPLES GOLPES EN EL CUERPO  
 Persona que reporto el Accidente: Pamela Marmolejos Analista de Seguridad e Higiene Laboral

**4. CAUSAS DEL ACCIDENTE:** ESTABA EN SU TRABAJO HABITUAL Y FUE A CRUZAR LA CALLE Y UN MOTOR LO CHOCÓ, CAUSÁNDOLE MÚLTIPLES GOLPES EN EL CUERPO  
 Descripción literal de las principales causas determinantes del accidente.

**5. MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS.**  
Suplir del equipo de protección necesario para este tipo de trabajo ( botas ,guantes, gafas, ect)  
 Indicar el responsable de la ejecución de las medidas propuestas y el plazo previsto de finalización.

ANÁLISIS CAUSAL			
Materiales	Ambiente y lugar de trabajo	Individuales	Organizativas
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Productos peligrosos.</li> <li>• Materiales con aristas/ perfiles cortantes</li> <li>• Inestabilidad en el almacenamiento</li> <li>• Deficiente protección frente a contactos eléctrico.</li> <li>• Instalaciones de extinción de incendios incorrectas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aberturas y huecos desprotegidos</li> <li>• Dificultad en el acceso al puesto de trabajo</li> <li>• Dificultad de movimiento en el puesto de trabajo</li> <li>• Escaleras inseguras o en mal estado</li> <li>• Pavimento deficiente o inadecuado.</li> <li>• Falta de orden y limpieza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deficiencia física para el puesto</li> <li>• Inexperiencia deficiente asimilación o interpretación de órdenes o instrucciones recibidas</li> <li>• Incumplimiento de órdenes expresas de trabajo</li> <li>• Retirada o anulación de protecciones o dispositivos de seguridad</li> <li>• No utilización de equipos de protección individual</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarea extraordinaria /inhabitual para el operario</li> <li>• Apremio de tiempo/ritmo de trabajo elevado</li> <li>• Formación inexistente insuficiente sobre proceso o método de trabajo</li> <li>• Mantenimiento inexistente o inadecuado</li> <li>• Inexistencia evaluación riesgos</li> <li>• Falta de corrección de riesgos ya detectados</li> <li>• Inexistencia de los EPP</li> </ul>

Fecha: 31/03/2023 Lic. PamelaMarmolejos Feliz Firma: \_\_\_\_\_

DOCUMENTO CONTROLADO  
 SGC-MAP  
 GUI-DRL-001 Ver. 01



### Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD)

#### FICHA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES

UNIDAD FUNCIONAL	Captación, Tratamiento y Distribución De Agua		
AÑO	2023	ACCIDENTE NO	530439
<b>1. DATOS DEL TRABAJADOR</b>			
Apellidos:	SALVADOR PEREZ	Nombre:	WELLINGTON
Antigüedad en institución:	2 AÑOS	Ocupación:	OTROS OPERADORES DE MÁQUINAS Y MONTADORES
Antigüedad en el puesto:	1-2 AÑOS	Categoría profesional:	SECUNDARIO
Edad:	35 años		
<b>2. DATOS DEL SUCESO</b>			
Fecha:	26/03/2023	Hora del suceso:	08:00 P.M
Testigos:	<input checked="" type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO	Era su trabajo habitual:	<input checked="" type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO
Estaba en su puesto:	<input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO		
Forma en que se produjo:	Centro de trabajo		
Agente material:	Otros		
<b>3. DATOS DE LA INVESTIGACIÓN</b>			
Fecha:	28/03/2023		
Personas entrevistadas:			
Descripción del accidente:	IBA EN UN MOTOR A COMPRAR CENA Y UNA JEEPETA LO CHOCÓ CAUSANDOLE TRAUMA Y LACERACIONES EN RODILLA DERECHA.		
Persona que reporto el Accidente:	Pamela Marmolejos	Analista de Seguridad e Higiene Laboral	
<b>4. CAUSAS DEL ACCIDENTE:</b> IBA EN UN MOTOR A COMPRAR CENA Y UNA JEEPETA LO CHOCÓ CAUSANDOLE TRAUMA Y LACERACIONES EN RODILLA DERECHA.			
<i>Descripción literal de las principales causas determinantes del accidente.</i>			
<b>5. MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS.</b>			
Suplir del equipo de protección necesario para este tipo de trabajo ( botas ,guantes, gafas, ect)			
<i>Indicar el responsable de la ejecución de las medidas propuestas y el plazo previsto de finalización.</i>			
<b>ANÁLISIS CAUSAL</b>			
Materiales	Ambiente y lugar de trabajo	Individuales	Organizativas
<ul style="list-style-type: none"><li>• Productos peligrosos.</li><li>• Materiales con aristas/<ul style="list-style-type: none"><li>• perfiles cortantes</li></ul></li><li>• Inestabilidad en el almacenamiento</li><li>• Deficiente protección frente a contactos eléctrico.</li><li>• Instalaciones de extinción de incendios incorrectas</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aberturas y huecos desprotegidos</li><li>• Dificultad en el acceso al puesto de trabajo</li><li>• Dificultad de movimiento en el puesto de trabajo</li><li>• Escaleras inseguras o en mal estado</li><li>• Pavimento deficiente o Inadecuado.</li><li>• Falta de orden y limpieza</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Deficiencia física para el puesto</li><li>• Inexperiencia deficiente asimilación o interpretación de órdenes o instrucciones recibidas</li><li>• Incumplimiento de órdenes expresas de trabajo</li><li>• Retirada o anulación de protecciones o dispositivos de seguridad</li><li>• No utilización de equipos de protección individual</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tarea extraordinaria /inhabitual para el operario</li><li>• Apremio de tiempo/ritmo de trabajo elevado</li><li>• Formación Inexistente Insuficiente sobre proceso o método de trabajo</li><li>• Mantenimiento inexistente o inadecuado</li><li>• Inexistencia evaluación riesgos</li><li>• Falta de corrección de riesgos ya detectados</li><li>• Inexistencia de los EPP</li></ul>
Fecha:	31/03/2023	Lic. PamelaMarmolejos Feliz	Firma:
		DOCUMENTO CONTROLADO SGC-MAP GUI-DRL-001 Ver. 01	



### Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD)

#### FICHA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES

UNIDAD FUNCIONAL: Captación, Tratamiento y Distribución De Agua

AÑO: 2023

530894

ACCIDENTE NO

#### 1. DATOS DEL TRABAJADOR

Apellidos: FELIZ Nombre: CEILA Ocupación: OTROS OPERADORES DE MÁQUINAS Y MONTADORES  
 Antigüedad en institución: 2 AÑOS  
 Antigüedad en el puesto: 1-2 AÑOS  
 Edad: 61 años Categoría profesional: SECUNDARIO

#### 2. DATOS DEL SUCESO

Fecha: 21/03/2023 Hora del suceso: 12:00 P.M  
 Testigos:  SÍ  NO  
 Estaba en su puesto:  SÍ  NO  
 Forma en que se produjo:  Centro de trabajo Era su trabajo habitual:  SÍ  NO  
 Agente material: Otros

#### 3. DATOS DE LA INVESTIGACIÓN

Fecha: 31/03/2023  
 Personas entrevistadas:  
 Descripción del accidente: SE IBA A MONTAR EN UN CAMIÓN DE AGUA Y SE DIÓ UN GOLPE EN LA RODILLA DERECHA, CON UN TUBO DEL CAMIÓN

Persona que reporto el Accidente: Pamela Marmolejos Analista de Seguridad e Higiene Laboral

4. CAUSAS DEL ACCIDENTE: SE IBA A MONTAR EN UN CAMIÓN DE AGUA Y SE DIÓ UN GOLPE EN LA RODILLA DERECHA, CON UN TUBO DEL CAMIÓN

*Descripción literal de las principales causas determinantes del accidente.*

#### 5. MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS.

Suplir del equipo de protección necesario para este tipo de trabajo ( botas ,guantes, gafas, ect)

*Indicar el responsable de la ejecución de las medidas propuestas y el plazo previsto de finalización.*

#### ANÁLISIS CAUSAL

Materiales	Ambiente y lugar de trabajo	Individuales	Organizativas
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Productos peligrosos.</li> <li>• Materiales con aristas/ perfiles cortantes</li> <li>• Inestabilidad en el almacenamiento</li> <li>• Deficiente protección frente a contactos eléctrico.</li> <li>• Instalaciones de extinción de incendios incorrectas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aberturas y huecos desprotegidos</li> <li>• Dificultad en el acceso al puesto de trabajo</li> <li>• Dificultad de movimiento en el puesto de trabajo</li> <li>• Escaleras inseguras o en mal estado</li> <li>• Pavimento deficiente o inadecuado.</li> <li>• Falta de orden y limpieza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deficiencia física para el puesto</li> <li>• Inexperiencia deficiente asimilación o interpretación de órdenes o instrucciones recibidas</li> <li>• Incumplimiento de órdenes expresas de trabajo</li> <li>• Retirada o anulación de protecciones o dispositivos de seguridad</li> <li>• No utilización de equipos de protección individual</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarea extraordinaria /inhabitual para el operario</li> <li>• Apremio de tiempo/ritmo de trabajo elevado</li> <li>• Formación inexistente/insuficiente sobre proceso o método de trabajo</li> <li>• Mantenimiento inexistente o inadecuado</li> <li>• Inexistencia evaluación riesgos</li> <li>• Falta de corrección de riesgos ya detectados</li> <li>• Inexistencia de los EPP</li> </ul>

Fecha: 31/03/2023

Lic. PamelaMarmolejos Feliz

Firma:

DOCUMENTO CONTROLADO  
 SGC-MAP  
 GUI-DRL-001 Ver. 01



### Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD)

#### FICHA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES

UNIDAD FUNCIONAL: Captación, Tratamiento y Distribución De Agua  
 AÑO: 2023 ACCIDENTE NO: 523041

1. DATOS DEL TRABAJADOR  
 Apellidos: PIO Nombre: EUGENIO Ocupación: OTROS OPERADORES DE MÁQUINAS Y MONTADORES  
 Antigüedad en institución: 1 AÑO+9 MESES  
 Antigüedad en el puesto: 1-2 Años  
 Edad: 39 años Categoría profesional: SEGUNDARIO

2. DATOS DEL SUCESO  
 Fecha: 31/01/2023 Hora del suceso:   :  :    
 Testigos:  SÍ  NO  
 Estaba en su puesto:  SÍ  NO  
 Forma en que se produjo: Centro de trabajo Era su trabajo habitual:  SÍ  NO  
 Agente material: Otros

3. DATOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 Fecha: 02/02/2023  
 Personas entrevistadas:     
 Descripción del accidente: ESTABA MANEJANDO HACIA SU TRABAJO CUANDO IMPACTO CON UN VEHÍCULO CAYO AL PAVIMENTO CAUSÁNDOLE TRAUMA DE CADERA IZQUIERDA  
 Persona que reporto el Accidente: Pamela Marmolejos Analista de Relaciones Laborales

4. CAUSAS DEL ACCIDENTE: ESTABA MANEJANDO HACIA SU TRABAJO CUANDO IMPACTO CON UN VEHÍCULO CAYO AL PAVIMENTO CAUSÁNDOLE TRAUMA DE CADERA IZQUIERDA

Descripción literal de las principales causas determinantes del accidente.

5. MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS.  
Suplir del equipo de protección necesario para este tipo de trabajo ( botas ,guantes, gafas, ect)

Indicar el responsable de la ejecución de las medidas propuestas y el plazo previsto de finalización.

#### ANÁLISIS CAUSAL

Materiales	Ambiente y lugar de trabajo	Individuales	Organizativas
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Productos peligrosos.</li> <li>• Materiales con aristas/ perfiles cortantes</li> <li>• Inestabilidad en el almacenamiento</li> <li>• Deficiente protección frente a contactos eléctrico.</li> <li>• Instalaciones de extinción de incendios incorrectas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aberturas y huecos desprotegidos</li> <li>• Dificultad en el acceso al puesto de trabajo</li> <li>• Dificultad de movimiento en el puesto de trabajo</li> <li>• Escaleras inseguras o en mal estado</li> <li>• Pavimento deficiente o inadecuado.</li> <li>• Falta de orden y limpieza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deficiencia física para el puesto</li> <li>• Inexperiencia deficiente asimilación o interpretación de órdenes o instrucciones recibidas</li> <li>• Incumplimiento de órdenes expresas de trabajo</li> <li>• Retirada o anulación de protecciones o dispositivos de seguridad</li> <li>• No utilización de equipos de protección individual</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarea extraordinaria /inhabitual para el operario</li> <li>• Apremio de tiempo/ritmo de trabajo elevado</li> <li>• Formación inexistente insuficiente sobre proceso o método de trabajo</li> <li>• Mantenimiento inexistente o inadecuado</li> <li>• Inexistencia evaluación riesgos</li> <li>• Falta de corrección de riesgos ya detectados</li> <li>• Inexistencia de los EPP</li> </ul>

Fecha: 31/01/2023 Lic. PamelaMarmolejos Feliz Firma:   

DOCUMENTO CONTROLADO  
 SGC-MAP  
 GUI-DRL-001 Ver. 01





**Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD)**

**FICHA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES**

Captación, Tratamiento y Distribución De Agua

UNIDAD FUNCIONAL \_\_\_\_\_ AÑO 2023 ACCIDENTE NO 524597

**1. DATOS DEL TRABAJADOR**  
 Apellidos: OTAÑO Nombre: YSABEL Ocupación: CONSERJES  
 Antigüedad en institución: 7 AÑOS  
 Antigüedad en el puesto: 6-10 Años Categoría profesional: SEGUNDARIO  
 Edad: 44 años

**2. DATOS DEL SUCESO**  
 Fecha: 14/02/2023 Hora del suceso: 9:00 A.M  
 Testigos:  SÍ  NO  
 Estaba en su puesto:  SÍ  NO Era su trabajo habitual:  SÍ  NO  
 Forma en que se produjo: Centro de trabajo  
 Agente material: Otros

**3. DATOS DE LA INVESTIGACIÓN**  
 Fecha: 14/02/2023  
 Personas entrevistadas: \_\_\_\_\_  
 Descripción del accidente: ESTABA SIRVIENDO UN CAFE CUANDO SE LE VOLTEO Y LE CAYO EN EL PIE IZQUIERDO CAUSANDOLE QUEMADURA DE PRIMER GRADO  
 Persona que reporto el Accidente: Pameia Marmolejos Analista de Seguridad e Higiene Laboral

**4. CAUSAS DEL ACCIDENTE:** ESTABA SIRVIENDO UN CAFE CUANDO SE LE VOLTEO Y LE CAYO EN EL PIE IZQUIERDO CAUSANDOLE QUEMADURA DE PRIMER GRADO

*Descripción literal de las principales causas determinantes del accidente.*  
**5. MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS.** Suplir del equipo de protección necesario para este tipo de trabajo ( botas ,guantes, gafas, ect)  
*Indicar el responsable de la ejecución de las medidas propuestas y el plazo previsto de finalización.*

ANALISIS CAUSAL			
Materiales	Ambiente y lugar de trabajo	Individuales	Organizativas
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Productos peligrosos.</li> <li>• Materiales con aristas/ perfiles cortantes</li> <li>• Inestabilidad en el almacenamiento</li> <li>• Deficiente protección frente a contactos eléctrico.</li> <li>• Instalaciones de extinción de incendios incorrectas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aberturas y huecos desprotegidos</li> <li>• Dificultad en el acceso al puesto de trabajo</li> <li>• Dificultad de movimiento en el puesto de trabajo</li> <li>• Escaleras inseguras o en mal estado</li> <li>• Pavimento deficiente o inadecuado.</li> <li>• Falta de orden y limpieza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deficiencia física para el puesto</li> <li>• Inexperiencia deficiente asimilación o interpretación de órdenes o instrucciones recibidas</li> <li>• Incumplimiento de órdenes expresas de trabajo</li> <li>• Retirado o anulación de protecciones o dispositivos de seguridad</li> <li>• No utilización de equipos de protección individual</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarea extraordinaria /inhabitual para el operario</li> <li>• Apremo de tiempo/ritmo de trabajo elevado</li> <li>• Formación Inexistente Insuficiente sobre proceso o método de trabajo</li> <li>• Mantenimiento Inexistente o Inadecuado</li> <li>• Inexistencia evaluación riesgos</li> <li>• Falta de corrección de riesgos ya detectados</li> <li>• Inexistencia de los EPP</li> </ul>

Fecha: 28/02/2023 Lic. PameiaMarmolejos Feliz Firma: \_\_\_\_\_

DOCUMENTO CONTROLADO  
SGC-MAP  
GUI-DRL-001 Ver. 01



### Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD)

#### FICHA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES

UNIDAD FUNCIONAL

Captación, Tratamiento y Distribución De Agua

AÑO

2023

526734

ACCIDENTE NO

#### 1. DATOS DEL TRABAJADOR

Apellidos: TAMARES      Nombre: BRUNO MARCELO      Ocupación: OTROS OPERADORES DE MÁQUINAS Y MONTADORES

Antigüedad en institución: 16 AÑOS

Antigüedad en el puesto: MAS DE 15 AÑOS DE ANTIGÜEDAD

Edad: 58 años      Categoría profesional: SEGUNDARIO

#### 2. DATOS DEL SUCESO

Fecha: 28/02/2023      Hora del suceso: 08:00 A.M

Testigos:  SÍ       NO

Estaba en su puesto:  SÍ       NO

Forma en que se produjo: Centro de trabajo      Era su trabajo habitual:  SÍ       NO

Agente material: Otros

#### 3. DATOS DE LA INVESTIGACIÓN

Fecha: 02/03/2023

Personas entrevistadas:

Descripción del accidente: ESTABA REALIZANDO SU LABOR HABITUAL, IBA A BUSCAR UNA LLAVE EN SU MOTOR A SU LUGAR DE TRABAJO PARA ABRIR UN AGUA EN UN POZO, Y UN CARRO LO CHOCÓ Y LE PROVOCÓ UN TRAUMA EN LA RODILLA IZQUIERDA.

Persona que reporto el Accidente: Pamela Marmolejos      Analista de Seguridad e Higiene Laboral

#### 4. CAUSAS DEL ACCIDENTE:

ESTABA REALIZANDO SU LABOR HABITUAL, IBA A BUSCAR UNA LLAVE EN SU MOTOR A SU LUGAR DE TRABAJO PARA ABRIR UN AGUA EN UN POZO, Y UN CARRO LO CHOCÓ Y LE PROVOCÓ UN TRAUMA EN LA RODILLA IZQUIERDA.

Descripción literal de las principales causas determinantes del accidente.

#### 5. MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS.

Suplir del equipo de protección necesario para este tipo de trabajo ( botas ,guantes, gafas, ect)

Indicar el responsable de la ejecución de las medidas propuestas y el plazo previsto de finalización.

#### ANÁLISIS CAUSAL

Materiales	Ambiente y lugar de trabajo	Individuales	Organizativas
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Productos peligrosos.</li> <li>• Materiales con aristas/ perfiles cortantes</li> <li>• Inestabilidad en el almacenamiento</li> <li>• Deficiente protección frente a contactos eléctrico.</li> <li>• Instalaciones de extinción de incendios incorrectas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aberturas y huecos desprotegidos</li> <li>• Dificultad en el acceso al puesto de trabajo</li> <li>• Dificultad de movimiento en el puesto de trabajo</li> <li>• Escaleras inseguras o en mal estado</li> <li>• Pavimento deficiente o Inadecuado.</li> <li>• Falta de orden y limpieza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deficiencia física para el puesto</li> <li>• Inexperiencia deficiente asimilación o interpretación de órdenes o instrucciones recibidas</li> <li>• Incumplimiento de órdenes expresas de trabajo</li> <li>• Retirada o anulación de protecciones o dispositivos de seguridad</li> <li>• No utilización de equipos de protección individual</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarea extraordinaria /Inhabitual para el operario</li> <li>• Apremio de tiempo/ritmo de trabajo elevado</li> <li>• Formación inexistente Insuficiente sobre proceso o método de trabajo</li> <li>• Mantenimiento inexistente o inadecuado</li> <li>• Inexistencia evaluación riesgos</li> <li>• Falta de corrección de riesgos ya detectados</li> <li>• Inexistencia de los EPP</li> </ul>

Fecha: 28/02/2023

Lic. PamelaMarmolejos Feliz

Firma:

DOCUMENTO CONTROLADO  
SGC-MAP  
GUI-DRL-001 Ver. 01

**Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD)**

UNIDAD FUNCIONAL	FICHA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES		
AÑO <u>2023</u>	Captación, Tratamiento y Distribución De Agua		
	519638		
<b>1. DATOS DEL TRABAJADOR</b>	ACCIDENTE NO		
Apellidos: LAHOZ	Nombre: JUAN ERALDO	Ocupación	
Antigüedad en institución: 11 AÑO+1MES 2 DÍAS	OPERADORES DE MAQUINAS PARA FABRICAR PRODUCTOS DE CAUCHO		
Antigüedad en el puesto: 11-15 Años			
Edad: 64 años	Categoría profesional: PRIMARIO		
<b>2. DATOS DEL SUCESO</b>			
Fecha: 30/12/2022	Hora del suceso: #####		
Testigos	<input checked="" type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO		
Estaba en su puesto:	<input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO	Era su trabajo habitual:	
Forma en que se produjo:	<input checked="" type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO		
Agente material: Otros	Centro de trabajo		
<b>3. DATOS DE LA INVESTIGACIÓN</b>			
Fecha: 04/01/2023			
Personas entrevistadas:			
Descripción del accidente:	ESTABA SALIENDO DEL POZO DONDE LABORA Y SUBIENDO FALSEO Y SE DOBLO EL TOBILLO		
Persona que reporto el Accidente:	Pamela Marmolejos Analista de Relaciones Laborales		
<b>4. CAUSAS DEL ACCIDENTE:</b>			
ESTABA SALIENDO DEL POZO DONDE LABORA Y SUBIENDO FALSEO Y SE DOBLO EL TOBILLO			
<i>Descripción literal de las principales causas determinantes del accidente.</i>			
<b>5. MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS.</b>			
Suplir del equipo de protección necesario para este tipo de trabajo ( botas ,guantes, gafas, ect)			
<i>Indicar el responsable de la ejecución de las medidas propuestas y el plazo previsto de finalización.</i>			
ANALISIS CAUSAL			
Materiales	Ambiente y lugar de trabajo	Individuales	Organizativas
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Productos peligrosos.</li> <li>• Materiales con aristas/ perfiles cortantes</li> <li>• Inestabilidad en el almacenamiento</li> <li>• Deficiente protección frente a contactos eléctrico.</li> <li>• Instalaciones de extinción de incendios incorrectas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aberturas y huecos desprotegidos</li> <li>• Dificultad en el acceso al puesto de trabajo</li> <li>• Dificultad de movimiento en el puesto de trabajo</li> <li>• Escaleras Inseguras o en mal estado</li> <li>• Pavimento deficiente o inadecuado.</li> <li>• Falta de orden y limpieza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deficiencia física para el puesto</li> <li>• Inexperiencia deficiente asimilación o interpretación de órdenes o instrucciones recibidas</li> <li>• Incumplimiento de órdenes expresas de trabajo</li> <li>• Retirada o anulación de protecciones o dispositivos de seguridad</li> <li>• No utilización de equipos de protección individual</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarea extraordinario /inhabitual para el operario</li> <li>• Apremio de tiempo/ritmo de trabajo elevado</li> <li>• Formación Inexistente Insuficiente sobre proceso o método de trabajo</li> <li>• Mantenimiento Inexistente o Inadecuado</li> <li>• Inexistencia evaluación riesgos</li> <li>• Falta de corrección de riesgos ya detectados</li> <li>• Inexistencia de los EPP</li> </ul>
Fecha: 31/01/2023	Lic. Pamela Marmolejos Feliz		Firma:
DOCUMENTO CONTROLADO SGC-MAP GUI-DRL-001 Ver. 01			

**Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD)**

FICHA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES

UNIDAD FUNCIONAL: Captación, Tratamiento y Distribución De Agua  
 AÑO: 2023 520268  
 ACCIDENTE NO: \_\_\_\_\_

**1. DATOS DEL TRABAJADOR**  
 Apellidos: MAÑÓN Nombre: NARCISO Ocupación: OTROS OPERADORES DE MÁQUINAS Y MONTADORES  
 Antigüedad en institución: 6 MESES  
 Antigüedad en el puesto: 0-1 Años  
 Edad: 47 años Categoría profesional: SEGUNDARIO

**2. DATOS DEL SUCESO**  
 Fecha: 10/01/2023 Hora del suceso: #####  
 Testigos:  SÍ  NO  
 Estaba en su puesto:  SÍ  NO  
 Forma en que se produjo:  si  NO Era su trabajo habitual:  SÍ  NO  
 Agente material: Otros Centro de trabajo: \_\_\_\_\_

**3. DATOS DE LA INVESTIGACIÓN**  
 Fecha: 11/02/2023  
 Personas entrevistadas: \_\_\_\_\_  
 Descripción del accidente: ESTABA DE CAMINO AL TRABAJO CUANDO EL GUARDALODO DEL MOTOR SE ROMPIÓ Y LA GOMA DE ALANTE SE FRENO, CAYO EN LA CALLE ALANTE SE FRENO, CAYO EN LA CALLE CAUSÁNDOLE TRAUMA FACIAL SECUNDARIO.  
 Persona que reporto el Accidente: Pamela Marmolejos Analista de Relaciones Laborales

**4. CAUSAS DEL ACCIDENTE:** ESTABA DE CAMINO AL TRABAJO CUANDO EL GUARDALODO DEL MOTOR SE ROMPIÓ Y LA GOMA DE ALANTE SE FRENO, CAYO EN LA CALLE ALANTE SE FRENO, CAYO EN LA CALLE CAUSÁNDOLE TRAUMA FACIAL SECUNDARIO.

*Descripción literal de las principales causas determinantes del accidente.*

**5. MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS.**  
Suplir del equipo de protección necesario para este tipo de trabajo ( botas ,guantes, gafas, ect)

*Indicar el responsable de la ejecución de las medidas propuestas y el plazo previsto de finalización.*

ANÁLISIS CAUSAL			
Materiales	Ambiente y lugar de trabajo	Individuales	Organizativas
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Productos peligrosos.</li> <li>• Materiales con aristas/ perfiles cortantes</li> <li>• Inestabilidad en el almacenamiento</li> <li>• Deficiente protección frente a contactos eléctrico.</li> <li>• Instalaciones de extinción de incendios incorrectas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aberturas y huecos desprotegidos</li> <li>• Dificultad en el acceso al puesto de trabajo</li> <li>• Dificultad de movimiento en el puesto de trabajo</li> <li>• Escaleras inseguras o en mal estado</li> <li>• Pavimento deficiente o inadecuado.</li> <li>• Falta de orden y limpieza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deficiencia física para el puesto</li> <li>• Inexperiencia deficiente asimilación o interpretación de órdenes o instrucciones recibidas</li> <li>• Incumplimiento de órdenes expresas de trabajo</li> <li>• Retirada o anulación de protecciones o dispositivos de seguridad</li> <li>• No utilización de equipos de protección individual</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarea extraordinaria /Inhabitual para el operario</li> <li>• Apremio de tiempo/ritmo de trabajo elevado</li> <li>• Formación inexistente insuficiente sobre proceso o método de trabajo</li> <li>• Mantenimiento inexistente o inadecuado</li> <li>• Inexistencia evaluación riesgos</li> <li>• Falta de corrección de riesgos ya detectados.</li> <li>• Inexistencia de los EPP</li> </ul>

Fecha: 31/01/2023 Lic. PamelaMarmolejos Feliz Firma: \_\_\_\_\_

DOCUMENTO CONTROLADO  
 SGC-MAP  
 GUI-DRL-001 Ver. 01



### Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD)

#### FICHA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES

UNIDAD FUNCIONAL	Captación, Tratamiento y Distribución De Agua	
AÑO	2023	520350
ACCIDENTE NO		

**1. DATOS DEL TRABAJADOR**

Apellidos: ACOSTA MATOS      Nombre: JORGE LUIS      Ocupación: OTROS OPERADORES DE MÁQUINAS Y MONTADORES

Antigüedad en institución: 2 años

Antigüedad en el puesto: 1-2 Años

Edad: 28 años      Categoría profesional: SEGUNDARIO

**2. DATOS DEL SUCESO**

Fecha: 06/01/2023      Hora del suceso: 9:00 PM

Testigos:  SÍ       NO

Estaba en su puesto:  SÍ       NO

Forma en que se produjo: Centro de trabajo      Era su trabajo habitual:  SÍ       NO

Agente material: Otros

**3. DATOS DE LA INVESTIGACIÓN**

Fecha: 11/01/2023

Personas entrevistadas:

Descripción del accidente: CUANDO PUSO LA LLAVE QUE ABRE LA ALCANTARILLA SE ENREDÓ Y LO TUMBO CAYENDO DEL LADO DERECHO DE SU CUERPO CAUSÁNDOLE ESQUINCE EN CODO DERECHO

Persona que reporto el Accidente: Pamela Marmolejos      Analista de Relaciones Laborales

**4. CAUSAS DEL ACCIDENTE:** CUANDO PUSO LA LLAVE QUE ABRE LA ALCANTARILLA SE ENREDÓ Y LO TUMBO CAYENDO DEL LADO DERECHO DE SU CUERPO CAUSÁNDOLE ESQUINCE EN CODO DERECHO

*Descripción literal de las principales causas determinantes del accidente.*

**5. MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS.**      Suplir del equipo de protección necesario para este tipo de trabajo ( botas ,guantes, gafas, ect)

*Indicar el responsable de la ejecución de las medidas propuestas y el plazo previsto de finalización.*

ANÁLISIS CAUSAL			
Materiales	Ambiente y lugar de trabajo	Individuales	Organizativas
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Productos peligrosos.</li> <li>• Materiales con aristas/ perfiles cortantes</li> <li>• Inestabilidad en el almacenamiento</li> <li>• Deficiente protección frente a contactos eléctrico.</li> <li>• Instalaciones de extinción de incendios incorrectas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aberturas y huecos desprotegidos</li> <li>• Dificultad en el acceso al puesto de trabajo</li> <li>• Dificultad de movimiento en el puesto de trabajo</li> <li>• Escaleras inseguras o en mal estado</li> <li>• Pavimento deficiente o inadecuado.</li> <li>• Falta de orden y limpieza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deficiencia física para el puesto</li> <li>• Inexperiencia deficiente asimilación o interpretación de órdenes o instrucciones recibidas</li> <li>• Incumplimiento de órdenes expresas de trabajo</li> <li>• Retirada o anulación de protecciones o dispositivos de seguridad</li> <li>• No utilización de equipos de protección individual</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarea extraordinaria /Inhabitual para el operario</li> <li>• Aprieta de tiempo/ritmo de trabajo elevado</li> <li>• Formación inexistente insuficiente sobre proceso o método de trabajo</li> <li>• Mantenimiento inexistente o inadecuado</li> <li>• Inexistencia evaluación riesgos</li> <li>• Falta de corrección de riesgos ya detectados</li> <li>• Inexistencia de los EPP</li> </ul>

Fecha: 31/01/2023      Lic. PamelaMarmolejos Feliz      Firma:

DOCUMENTO CONTROLADO  
SGC-MAP  
GUI-DRL-001 Ver. 01



### Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD)

#### FICHA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES

UNIDAD FUNCIONAL: Captación, Tratamiento y Distribución De Agua  
 AÑO: 2023 ACCIDENTE NO: S23004

**1. DATOS DEL TRABAJADOR**  
 Apellidos: MAÑON Nombre: NARCISO Ocupación: OTROS OPERADORES DE MÁQUINAS Y MONTADORES  
 Antigüedad en institución: 6 MESES  
 Antigüedad en el puesto: 0-1 Años  
 Edad: 47 años Categoría profesional: SEGUNDARIO

**2. DATOS DEL SUCESO**  
 Fecha: 04/01/2023 Hora del suceso: #####  
 Testigos:  SÍ  NO  
 Estaba en su puesto:  SÍ  NO  
 Forma en que se produjo:  Centro de trabajo  Era su trabajo habitual:  SÍ  NO  
 Agente material: Otros

**3. DATOS DE LA INVESTIGACIÓN**  
 Fecha: 01/02/2023  
 Personas entrevistadas:  
 Descripción del accidente: ESTABA MOVIENDO LOS CAJONES DE GRAVA Y ARENA CUANDO HALO, UNO DE LOS DEDOS QUEDO ATRAPADO, CAUSÁNDOLE UNA LESIÓN IZQUIERDA. DE PUNTA DEL TERCER DEDO EN LA MANO  
 Persona que reporto el Accidente: Pamela Marmolejos Analista de Relaciones Laborales

**4. CAUSAS DEL ACCIDENTE:** ESTABA MOVIENDO LOS CAJONES DE GRAVA Y ARENA CUANDO HALO, UNO DE LOS DEDOS QUEDO ATRAPADO, CAUSÁNDOLE UNA LESIÓN IZQUIERDA. DE PUNTA DEL TERCER DEDO EN LA MANO

*Descripción literal de las principales causas determinantes del accidente.*

**5. MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS.**  
Suplir del equipo de protección necesario para este tipo de trabajo ( botas ,guantes, gafas, ect)

*Indicar el responsable de la ejecución de las medidas propuestas y el plazo previsto de finalización.*

ANÁLISIS CAUSAL			
Materiales	Ambiente y lugar de trabajo	Individuales	Organizativas
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Productos peligrosos.</li> <li>• Materiales con aristas/ perfiles cortantes</li> <li>• Inestabilidad en el almacenamiento</li> <li>• Deficiente protección frente a contactos eléctrico.</li> <li>• Instalaciones de extinción de incendios incorrectas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aberturas y huecos desprotegidos</li> <li>• Dificultad en el acceso al puesto de trabajo</li> <li>• Dificultad de movimiento en el puesto de trabajo</li> <li>• Escaleras inseguras o en mal estado</li> <li>• Pavimento deficiente o inadecuado.</li> <li>• Falta de orden y limpieza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deficiencia física para el puesto</li> <li>• Inexperiencia deficiente asimilación o interpretación de órdenes o instrucciones recibidas</li> <li>• Incumplimiento de órdenes expresas de trabajo</li> <li>• Retirado o anulación de protecciones o dispositivos de seguridad</li> <li>• No utilización de equipos de protección individual</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarea extraordinaria /inhabitual para el operario</li> <li>• Apremio de tiempo/ritmo de trabajo elevado</li> <li>• Formación inexistente insuficiente sobre proceso o método de trabajo</li> <li>• Mantenimiento inexistente o inadecuado</li> <li>• Inexistencia evaluación riesgos</li> <li>• Falta de corrección de riesgos ya detectados</li> <li>• Inexistencia de los EPP</li> </ul>

Fecha: 31/01/2023 Lic. PamelaMarmolejos Feliz Firma: \_\_\_\_\_

DOCUMENTO CONTROLADO  
 SGC-MAP  
 GUI-DRL-001 Ver. 01



CORPORACIÓN  
DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
DE SANTO DOMINGO

Dirección de Recursos Humanos  
Departamento de Relaciones Laborales y Sociales

DRLS 405/2022

30 de diciembre, 2022

A : **Lic. Mónica De Soto**  
Directora de Recursos Humanos

Vía : **Lic. Elianny Hernández**  
Enc. Depto. De Relaciones Laborales y Sociales

Asunto : **Accidentes laborales cuarto trimestre 2022**

Anexos : **Informe y registros de accidentes**



Cortésmente, se le remite el informe para su conocimiento, sobre los accidentes laborales ocurridos en el cuarto trimestre del año en curso.

Atentamente,

  
**Lic. Héctor Jacinto Mañón**

Analista de Seguridad e Higiene Laboral


## Informes de accidentes laborales del cuarto trimestre 2022

Este informe se realiza para identificar cuáles fueron las circunstancias que provocaron los accidentes laborales a nuestros colaboradores, con el fin de identificarlos y mitigarlos.

### Periodo julio- septiembre 2022

<b>Octubre</b>	En trayecto	2	Centro de trabajo	4	Total	6
<b>Noviembre</b>	En trayecto	3	Centro de trabajo	4	Total	7
<b>Diciembre</b>	En trayecto	3	Centro de trabajo	4	Total	7

En el tercer cuarto trimestre del 2022 se registraron 20 accidentes laborales, de los cuales 8 fueron en trayecto y 12 centro de trabajo. Se recomienda capacitar a los colaboradores en materia de seguridad con charlas tales como: en prevención de riesgos laborales, riesgos en la oficina y uso de equipos de protección personal, con el fin de concientizarlos y minimizar los accidentes laborales.

  
**Pamela Marmolejos Feliz**  
Analista de Seguridad e Higiene laboral



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD)

FICHA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES

UNIDAD FUNCIONAL: Captación, Tratamiento y Distribución De Agua  
 AÑO: 2022  
 ACCIDENTE NO: 509453

**1. DATOS DEL TRABAJADOR**  
 Apellidos: LUZON VALENTIN Nombre: PEDRO PABLO Ocupación: OTROS OPERADORES DE MAQUINAS  
 Antigüedad en institución: 1-2 AÑOS  
 Antigüedad en el puesto: 1 AÑO+ 10 MESES  
 Edad: 63 años Categoría profesional: UNIVERSIDIARIOS

**2. DATOS DEL SUCESO**  
 Fecha: 08/10/2022 Hora del suceso: 12:45 P.M.  
 Testigos:  SÍ  NO  
 Estaba en su puesto:  SÍ  NO  
 Forma en que se produjo: Centro de trabajo Era su trabajo habitual:  SÍ  NO  
 Agente material: Otros

**3. DATOS DE LA INVESTIGACIÓN**  
 Fecha: 17/11/2022  
 Personas entrevistadas:  
 Descripción del accidente: IBA DE CAMINO AL TRABAJO Y HABÍA UN CABLE DESCONECTADO DEL POSTEL DE LUZ, SE LE ENREDO Y CAYÓ CAUSANDOLE TRAUMA EN MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO  
 Persona que reporto el Accidente: GABRIELA MONCIÓN AUXILIAR

**4. CAUSAS DEL ACCIDENTE:** IBA DE CAMINO AL TRABAJO Y HABÍA UN CABLE DESCONECTADO DEL POSTEL DE LUZ, SE LE ENREDO Y CAYÓ CAUSANDOLE TRAUMA EN MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO

Descripción literal de las principales causas determinantes del accidente.

**5. MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS.**

Indicar el responsable de la ejecución de las medidas propuestas y el plazo previsto de finalización.

ANÁLISIS CAUSAL

Materiales	Ambiente y lugar de trabajo	Individuales	Organizativas
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Productos peligrosos.</li> <li>• Materiales con aristas/ perfiles cortantes</li> <li>• Inestabilidad en el almacenamiento</li> <li>• Deficiente protección frente a contactos eléctricos.</li> <li>• Instalaciones de extinción de incendios incorrectas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aberturas y huecos desprotegidos</li> <li>• Dificultad en el acceso al puesto de trabajo</li> <li>• Dificultad de movimiento en el puesto de trabajo</li> <li>• Escaleras inseguras o en mal estado</li> <li>• Pavimento deficiente o inadecuado.</li> <li>• Falta de orden y limpieza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deficiencia física para el puesto</li> <li>• Inexperiencia deficiente asimilación o interpretación de órdenes o instrucciones recibidas</li> <li>• Incumplimiento de órdenes expresas de trabajo</li> <li>• Retirada o anulación de protecciones o dispositivos de seguridad</li> <li>• No utilización de equipos de protección individual</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarea extraordinaria /inhabitual para el operario</li> <li>• Apremio de tiempo/ritmo de trabajo elevado</li> <li>• Formación inexistente Insuficiente sobre proceso o método de trabajo</li> <li>• Mantenimiento inexistente o inadecuado</li> <li>• Inexistencia evaluación riesgos</li> <li>• Falta de corrección de riesgos ya detectados</li> <li>• Inexistencia de los EPP</li> </ul>

Fecha: 30/10/2022 LIC. PAMELA MARMOLEJOS FELIZ Firma:

DOCUMENTO CONTROLADO  
 SGC-MAP  
 GUI-DRL-001 Ver. 01



### Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD)

#### FICHA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES

Captación, Tratamiento y Distribución De Agua

UNIDAD FUNCIONAL

AÑO 2022

510573

ACCIDENTE NO

#### 1. DATOS DEL TRABAJADOR

Apellidos: OLIVO

Nombre: CARLOS

Ocupación

Antigüedad en institución: 1-2 AÑOS

Antigüedad en el puesto: 1 AÑO + 3 MESES

OPERADORES DE MAQUINAS

Edad: 30 años

Categoría profesional:

SECUNDARIA

#### 2. DATOS DEL SUCESO

Fecha: 20/10/2022

Hora del suceso: 4:00 P.M.

Testigos

Sí

NO

Estaba en su puesto:

sí

NO

Forma en que se produjo:

Centro de trabajo

Era su trabajo habitual:

Sí

NO

Agente material: Otros

#### 3. DATOS DE LA INVESTIGACIÓN

Fecha: 24/10/2022

Personas entrevistadas:

Descripción del accidente:

ESTABA REALIZANDO SU LABOR HABITUAL EN LA PLANTA CON UN ARMA BLANCA (MACHETE) Y SE LESIONÓ EL DEDO DE LA MANO IZQUIERDA

Persona que reporto el Accidente:

GABRIELA MONCION

AUXILIAR

#### 4. CAUSAS DEL ACCIDENTE:

ESTABA REALIZANDO SU LABOR HABITUAL EN LA PLANTA CON UN ARMA BLANCA (MACHETE) Y SE LESIONÓ EL DEDO DE LA MANO IZQUIERDA

*Descripción literal de las principales causas determinantes del accidente.*

#### 5. MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS.

*Indicar el responsable de la ejecución de las medidas propuestas y el plazo previsto de finalización.*

#### ANALISIS CAUSAL

Materiales	Ambiente y lugar de trabajo	Individuales	Organizativas
<ul style="list-style-type: none"><li>• Productos peligrosos.</li><li>• Materiales con aristas/ perfiles cortantes</li><li>• Inestabilidad en el almacenamiento</li><li>• Deficiente protección frente a contactos eléctrico.</li><li>• Instalaciones de extinción de incendios incorrectas</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aberturas y huecos desprotegidos</li><li>• Dificultad en el acceso al puesto de trabajo</li><li>• Dificultad de movimiento en el puesto de trabajo</li><li>• Escaleras inseguras o en mal estado</li><li>• Pavimento deficiente o inadecuado.</li><li>• Falta de orden y limpieza</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Deficiencia física para el puesto</li><li>• Inexperiencia deficiente asimilación o interpretación de órdenes o instrucciones recibidas</li><li>• Incumplimiento de órdenes expreses de trabajo</li><li>• Retirada o anulación de protecciones o dispositivos de seguridad</li><li>• No utilización de equipos de protección individual</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tarea extraordinaria /inhabitual para el operario</li><li>• Apremio de tiempo/ritmo de trabajo elevado</li><li>• Formación inexistente insuficiente sobre proceso o método de trabajo</li><li>• Mantenimiento inexistente o inadecuado</li><li>• Inexistencia evaluación riesgos</li><li>• Falta de corrección de riesgos ya detectados</li><li>• Inexistencia de los EPP</li></ul>

Fecha: 30/10/2022

LIC. PAMELA MARMOLEJOS FELIZ

Firma:

DOCUMENTO CONTROLADO  
SGC-MAP  
GUI-DRL-001 Ver. 01



**Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD)**

**FICHA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES**

UNIDAD FUNCIONAL: Captación, Tratamiento y Distribución De Agua      512884  
 AÑO: 2022      ACCIDENTE NO: \_\_\_\_\_

**1. DATOS DEL TRABAJADOR**  
 Apellidos: SANTOS      Nombre: RAFAEL BUENA VENTURA      Ocupación: \_\_\_\_\_  
 Antigüedad en institución: 5 AÑOS-4 MESES  
 Antigüedad en el puesto: 6 MESES      OTROS OFICINISTAS  
 Edad: 71 años      Categoría profesional: UNIVERSIDIATIOS

**2. DATOS DEL SUCESO**  
 Fecha: 26/10/2022      Hora del suceso: 9:30 A.M.  
 Testigos:  SI  NO  
 Estaba en su puesto:  SI  NO      Era su trabajo habitual:  SI  NO  
 Forma en que se produjo:  SI  NO  
 Agente material: Otros      Centro de trabajo: \_\_\_\_\_

**3. DATOS DE LA INVESTIGACIÓN**  
 Fecha: 09/11/2022  
 Personas entrevistadas: \_\_\_\_\_  
 Descripción del accidente: SE CAYÓ DE UNA GRUA AL MOMENTO DE SUBIR EL VEHÍCULO EL CUAL SE LE QUEDÓ POR ALGUN FALLO  
 Persona que reporto el Accidente: GABRIELA MONCION      AUXILIAR

**4. CAUSAS DEL ACCIDENTE:** SE CAYÓ DE UNA GRUA AL MOMENTO DE SUBIR EL VEHÍCULO EL CUAL SE LE QUEDÓ POR ALGUN FALLO  
 Descripción literal de las principales causas determinantes del accidente: \_\_\_\_\_

**5. MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS.**  
 Indicar el responsable de la ejecución de las medidas propuestas y el plazo previsto de finalización: \_\_\_\_\_

ANÁLISIS CAUSAL			
Materiales	Ambiente y lugar de trabajo	Individuales	Organizativas
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Productos peligrosos.</li> <li>• Materiales con aristas/ perfiles cortantes</li> <li>• Inestabilidad en el almacenamiento</li> <li>• Deficiente protección frente a contactos eléctrico.</li> <li>• Instalaciones de extinción de incendios incorrectas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aberturas y huecos desprotegidos</li> <li>• Dificultad en el acceso al puesto de trabajo</li> <li>• Dificultad de movimiento en el puesto de trabajo</li> <li>• Escaleras inseguras o en mal estado</li> <li>• Pavimento deficiente o Inadecuado.</li> <li>• Falta de orden y limpieza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deficiencia física para el puesto</li> <li>• Inexperiencia deficiente asimilación o interpretación de órdenes o instrucciones recibidas.</li> <li>• Incumplimiento de órdenes expresas de trabajo</li> <li>• Retirada o anulación de protecciones o dispositivos de seguridad</li> <li>• No utilización de equipos de protección individual</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarea extraordinario /Inhabitual para el operario</li> <li>• Apremio de tiempo/ritmo de trabajo elevado</li> <li>• Formación Inexistente insuficiente sobre proceso o método de trabajo</li> <li>• Mantenimiento Inexistente o Inadecuado</li> <li>• Inexistencia evaluación riesgos</li> <li>• Falta de corrección de riesgos ya detectados</li> <li>• Inexistencia de los EPP</li> </ul>

Fecha: 30/10/2022      LIC. PAMELA MARMOLEJOS FELIZ      Firma: \_\_\_\_\_

DOCUMENTO CONTROLADO  
 SGC-MAP  
 GUI-DRL-001 Ver. 01



**Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD)**

**FICHA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES**

UNIDAD FUNCIONAL: Captación, Tratamiento y Distribución De Agua

AÑO: 2022

511934

ACCIDENTE NO

**1. DATOS DEL TRABAJADOR**

Apellidos: AQUINO Nombre: JOSE MIGUEL Ocupación: OPERADORES DE MAQUINAS  
 Antigüedad en institución: 1 AÑO+ 6 MESES  
 Antigüedad en el puesto: 1-2 AÑOS  
 Edad: 35 años Categoría profesional: SECUNDARIA

**2. DATOS DEL SUCESO**

Fecha: 20/10/2022 Hora del suceso: #####  
 Testigos:  Sí  NO  
 Estaba en su puesto:  Sí  NO  
 Forma en que se produjo:  Centro de trabajo  Era su trabajo habitual:  Sí  NO  
 Agente material: Otros

**3. DATOS DE LA INVESTIGACIÓN**

Fecha: 01/11/2022  
 Personas entrevistadas:  
 Descripción del accidente: IBA A PAGAR LA BOMBA DE AGUA Y UN PEDAZO DE VARILLA LE TRASPASÓ EL TENIS CAUSANDOLE ULCERA EN REGIÓN PLANTAR DE PIE IZQUIERDO  
 Persona que reporto el Accidente: GABRIELA MONCION AUXILIAR

**4. CAUSAS DEL ACCIDENTE:**

IBA A PAGAR LA BOBA DE AGUA Y UN PEDAZO DE VARILLA LE TRASPASÓ EL TENIS CAUSANDOLE ULCERA EN REGIÓN PLANTAR DE PIE IZQUIERDO

*Descripción literal de las principales causas determinantes del accidente.*

**5. MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS.**

*Indicar el responsable de la ejecución de las medidas propuestas y el plazo previsto de finalización.*

**ANÁLISIS CAUSAL**

Materiales	Ambiente y lugar de trabajo	Individuales	Organizativas
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Productos peligrosos.</li> <li>• Materiales con aristas/ perfiles cortantes</li> <li>• Inestabilidad en el almacenamiento</li> <li>• Deficiente protección frente a contactos eléctrico.</li> <li>• Instalaciones de extinción de incendios incorrectas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aberturas y huecos desprotegidos</li> <li>• Dificultad en el acceso al puesto de trabajo</li> <li>• Dificultad de movimiento en el puesto de trabajo</li> <li>• Escaleras inseguras o en mal estado</li> <li>• Pavimento deficiente o inadecuado.</li> <li>• Falta de orden y limpieza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deficiencia física para el puesto</li> <li>• Inexperiencia deficiente asimilación o interpretación de órdenes o instrucciones recibidas</li> <li>• Incumplimiento de órdenes expresas de trabajo</li> <li>• Retirada o anulación de protecciones o dispositivos de seguridad</li> <li>• No utilización de equipos de protección individual</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarea extraordinaria /inhabitual para el operario</li> <li>• Apriete de tiempo/ritmo de trabajo elevado</li> <li>• Formación inexistente insuficiente sobre proceso o método de trabajo</li> <li>• Mantenimiento inexistente o inadecuado</li> <li>• Inexistencia evaluación riesgos</li> <li>• Falta de corrección de riesgos ya detectados</li> <li>• Inexistencia de los EPP</li> </ul>

Fecha: 30/10/2022

LIC. PAMELA MARMOLEJOS FELIZ

Firma:

DOCUMENTO CONTROLADO  
SGC-MAP  
GUI-DRL-001 Ver. 01

**Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD)**

FICHA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES

UNIDAD FUNCIONAL: Captación, Tratamiento y Distribución De Agua  
 AÑO: 2022 ACCIDENTE NO: 513686

**1. DATOS DEL TRABAJADOR**  
 Apellidos: PORTES SANTANA Nombre: RODOLFO LEONIDAS Ocupación: OTROS OPERADORES DE MAQUINAS  
 Antigüedad en institución: 0-6 MESES Categoría profesional: SECUNDARIOS  
 Antigüedad en el puesto: 6 MESES  
 Edad: 57 años

**2. DATOS DEL SUCESO**  
 Fecha: 10/11/2022 Hora del suceso: 12:00 P.M.  
 Testigos:  SI  NO  
 Estaba en su puesto:  SI  NO  
 Forma en que se produjo:  Centro de trabajo  Era su trabajo habitual:  SI  NO  
 Agente material: Otros

**3. DATOS DE LA INVESTIGACIÓN**  
 Fecha: 16/11/2022  
 Personas entrevistadas:  
 Descripción del accidente: ESTABA CORTANDO UN TUBO CON UNA SEGUETA Y HABÍA MUCHA AGUA Y SE CORTO EL DEDO, CAUSANDOLE HERIDA EN EL PULGAR DEL DEDO DERECHO  
 Persona que reporto el Accidente: GABRIELA MONCION AUXILIAR

**4. CAUSAS DEL ACCIDENTE:** ESTABA CORTANDO UN TUBO CON UNA SEGUETA Y HABÍA MUCHA AGUA Y SE CORTO EL DEDO, CAUSANDOLE HERIDA EN EL PULGAR DEL DEDO DERECHO

*Descripción literal de las principales causas determinantes del accidente.*

**5. MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS.**

*Indicar el responsable de la ejecución de las medidas propuestas y el plazo previsto de finalización.*

ANÁLISIS CAUSAL			
Materiales	Ambiente y lugar de trabajo	Individuales	Organizativas
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Productos peligrosos.</li> <li>• Materiales con aristas/ perfiles cortantes</li> <li>• Inestabilidad en el almacenamiento</li> <li>• Deficiente protección frente a contactos eléctrico.</li> <li>• Instalaciones de extinción de incendios incorrectas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aberturas y huecos desprotegidos</li> <li>• Dificultad en el acceso al puesto de trabajo</li> <li>• Dificultad de movimiento en el puesto de trabajo</li> <li>• Escaleras inseguras o en mal estado</li> <li>• Pavimento deficiente o inadecuado.</li> <li>• Falta de orden y limpieza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deficiencia física para el puesto</li> <li>• Inexperiencia deficiente asimilación o interpretación de órdenes o instrucciones recibidas</li> <li>• Incumplimiento de órdenes expresas de trabajo</li> <li>• Retirada o anulación de protecciones o dispositivos de seguridad</li> <li>• No utilización de equipos de protección individual</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarea extraordinaria /inhabitual para el operario</li> <li>• Apremio de tiempo/ritmo de trabajo elevado</li> <li>• Formación inexistente insuficiente sobre proceso o método de trabajo</li> <li>• Mantenimiento inexistente o inadecuado</li> <li>• Inexistencia evaluación riesgos</li> <li>• Falta de corrección de riesgos ya detectados</li> <li>• Inexistencia de los EPP</li> </ul>

Fecha: 30/11/2022 LIC. PAMELA MARMOLEJOS FELIZ Firma:

DOCUMENTO CONTROLADO  
SGC-MAP  
GUI-DRL-001 Ver. 01

Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD)

FICHA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES

UNIDAD FUNCIONAL: Captación, Tratamiento y Distribución De Agua  
 AÑO: 2022 ACCIDENTE NO: 515124

1. DATOS DEL TRABAJADOR  
 Apellidos: HIERRO DIAZ Nombre: MARIANYELY Ocupación: UNIVERSITARIOS  
 Antigüedad en institución: 7-11 MESES  
 Antigüedad en el puesto: 7 MESES  
 Edad: 25 años Categoría profesional: UNIVERSITARIOS

2. DATOS DEL SUCESO  
 Fecha: 14/11/2022 Hora del suceso: 9:00 A.M.  
 Testigos:  SÍ  NO  
 Estaba en su puesto:  SÍ  NO  
 Forma en que se produjo:  Centro de trabajo  Era su trabajo habitual:  SÍ  NO  
 Agente material: Otros

3. DATOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 Fecha: 25/11/2022  
 Personas entrevistadas: TRANSITABA EN UNA MOTOCICLETA CAMINO AL TRABAJO, CUANDO UN VEHÍCULO LO IMPACTÓ Y CAYÓ AL SUELO  
 Descripción del accidente:  
 Persona que reporto el Accidente: GABRIELA MONCION AUXILIAR

4. CAUSAS DEL ACCIDENTE: TRANSITABA EN UNA MOTOCICLETA CAMINO AL TRABAJO, CUANDO UN VEHÍCULO LO IMPACTÓ Y CAYÓ AL SUELO  
 Descripción literal de las principales causas determinantes del accidente.

5. MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS.  
 Indicar el responsable de la ejecución de las medidas propuestas y el plazo previsto de finalización.

ANÁLISIS CAUSAL

Materiales	Ambiente y lugar de trabajo	Individuales	Organizativas
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Productos peligrosos.</li> <li>• Materiales con aristas/ perfiles cortantes</li> <li>• Inestabilidad en el almacenamiento</li> <li>• Deficiente protección frente a contactos eléctricos.</li> <li>• Instalaciones de extinción de incendios incorrectas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aberturas y huecos desprotegidos</li> <li>• Dificultad en el acceso al puesto de trabajo</li> <li>• Dificultad de movimiento en el puesto de trabajo</li> <li>• Escaleras inseguras o en mal estado</li> <li>• Pavimento deficiente o inadecuado.</li> <li>• Falta de orden y limpieza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deficiencia física para el puesto</li> <li>• Inexperiencia deficiente asimilación o interpretación de órdenes o instrucciones recibidas</li> <li>• Incumplimiento de órdenes expresas de trabajo</li> <li>• Retirada o anulación de protecciones o dispositivos de seguridad</li> <li>• No utilización de equipos de protección individual</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarea extraordinaria /inhabitual para el operario</li> <li>• Apremio de tiempo/ritmo de trabajo elevado</li> <li>• Formación Inexistente Insuficiente sobre proceso o método de trabajo</li> <li>• Mantenimiento Inexistente o Inadecuado</li> <li>• Inexistencia evaluación riesgos</li> <li>• Falta de corrección de riesgos ya detectados</li> <li>• Inexistencia de los EPP</li> </ul>

Fecha: 30/11/2022 LIC. PAMELA MARMOLEJOS FELIZ Firma:

DOCUMENTO CONTROLADO  
 SGC-MAP  
 GUI-DRL-001 Ver. 01

Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD)

FICHA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES

UNIDAD FUNCIONAL: Captación, Tratamiento y Distribución De Agua  
 AÑO: 2022 ACCIDENTE NO: 513679

1. DATOS DEL TRABAJADOR  
 Apellidos: PEREZ Nombre: LUIS FELIPE Ocupación: OPERADORES  
 Antigüedad en institución: 0-6 MESES  
 Antigüedad en el puesto: 3 MESES SECUNDARIO  
 Edad: 30 años Categoría profesional:

2. DATOS DEL SUCESO  
 Fecha: 01/11/2022 Hora del suceso: 08:00 P.M.  
 Testigos:  SÍ  NO  
 Estaba en su puesto:  SÍ  NO  
 Forma en que se produjo: Centro de trabajo Era su trabajo habitual:  SÍ  NO  
 Agente material: Otros

3. DATOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 Fecha: 16/11/2022  
 Personas entrevistadas:  
 Descripción del accidente: EL COLABORADOR ESTABA EN UN HOYO SACANDO TIERRA Y UN INSECTO DE ORIGEN DESCONOCIDO LE PROVOCÓ UNA PICADURA CAUSANDOLE ABSCESO EN LA CARA EXTERNA DE LA PIERNA DERECHA  
 Persona que reporto el Accidente: GABRIELA MONCION AUXILIAR

4. CAUSAS DEL ACCIDENTE: EL COLABORADOR ESTABA EN UN HOYO SACANDO TIERRA Y UN INSECTO DE ORIGEN DESCONOCIDO LE PROVOCÓ UNA PICADURA CAUSANDOLE ABSCESO EN LA CARA EXTERNA DE LA PIERNA DERECHA

Descripción literal de las principales causas determinantes del accidente.

5. MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS.

Indicar el responsable de la ejecución de las medidas propuestas y el plazo previsto de finalización.

ANÁLISIS CAUSAL			
Materiales	Ambiente y lugar de trabajo	Individuales	Organizativas
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Productos peligrosos.</li> <li>• Materiales con aristas/ perfiles cortantes</li> <li>• Inestabilidad en el almacenamiento</li> <li>• Deficiente protección frente a contactos eléctrico.</li> <li>• Instalaciones de extinción de incendios incorrectas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aberturas y huecos desprotegidos</li> <li>• Dificultad en el acceso al puesto de trabajo</li> <li>• Dificultad de movimiento en el puesto de trabajo</li> <li>• Escaleras inseguras o en mal estado</li> <li>• Pavimento deficiente o inadecuado.</li> <li>• Falta de orden y limpieza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deficiencia física para el puesto</li> <li>• Inexperiencia deficiente asimilación o interpretación de órdenes o instrucciones recibidas</li> <li>• Incumplimiento de órdenes expresas de trabajo</li> <li>• Retirada o anulación de protecciones o dispositivos de seguridad</li> <li>• No utilización de equipos de protección individual</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarea extraordinaria /inhabitual para el operario</li> <li>• Apremio de tiempo/ritmo de trabajo elevado</li> <li>• Formación inexistente insuficiente sobre proceso o método de trabajo</li> <li>• Mantenimiento inexistente o inadecuado</li> <li>• Inexistencia evaluación riesgos</li> <li>• Falta de corrección de riesgos ya detectados</li> <li>• Inexistencia de los EPP</li> </ul>

Fecha: 30/11/2022 LIC. PAMELA MARMOLEJOS FELIZ Firma:

DOCUMENTO CONTROLADO  
 SGC-MAP  
 GUI-DRL-001 Ver. 01



**Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD)**

**FICHA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES**

UNIDAD FUNCIONAL: Captación, Tratamiento y Distribución De Agua  
 AÑO: 2022 ACCIDENTE NO: 513674

**1. DATOS DEL TRABAJADOR**  
 Apellidos: MIESES Nombre: PANTALEON Ocupación: OTROS OPERADORES DE MAQUINAS  
 Antigüedad en institución: 3-5 AÑOS Antigüedad en el puesto: 4 AÑOS+3 MESES CATEGORÍA PROFESIONAL: UNIVERSITARIOS  
 Edad: 45 años Categoría profesional:

**2. DATOS DEL SUCESO**  
 Fecha: 09/11/2022 Hora del suceso: 1:30 A.M.  
 Testigos:  SI  NO  
 Estaba en su puesto:  SI  NO Era su trabajo habitual:  SI  NO  
 Forma en que se produjo: Centro de trabajo  
 Agente material: Otros

**3. DATOS DE LA INVESTIGACIÓN**  
 Fecha: 16/11/2022  
 Personas entrevistadas:  
 Descripción del accidente: EL COLABORADOR ESTABA TRABAJANDO CON UN TUBO, LA TIERRA SE DERRIBÓ, EL TUBO LO GOLPEÓ EN EL PECHO Y LO PEGÓ DE LA PARED CAUSANDOLE TRAUMATISMO DEL TORAX, TRAUMATISMO DEL ABDOMEN  
 Persona que reporto el Accidente: GABRIELA MONCION AUXILIAR

**4. CAUSAS DEL ACCIDENTE:** EL COLABORADOR ESTABA TRABAJANDO CON UN TUBO, LA TIERRA SE DERRIBÓ EL TUBO LO GOLPEÓ EN EL PECHO Y LO PEGO DE LA PARED CAUSANDOLE TRAUMATISMO DEL TORAX, TRAUMATISMO DEL ABDOMEN

*Descripción literal de las principales causas determinantes del accidente.*

**5. MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS.**

*Indicar el responsable de la ejecución de las medidas propuestas y el plazo previsto de finalización.*

ANÁLISIS CAUSAL			
Materiales	Ambiente y lugar de trabajo	Individuales	Organizativas
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Productos peligrosos.</li> <li>• Materiales con aristas/ perfiles cortantes</li> <li>• Inestabilidad en el almacenamiento</li> <li>• Deficiente protección frente a contactos eléctrico.</li> <li>• Instalaciones de extinción de incendios incorrectas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aberturas y huecos desprotegidos</li> <li>• Dificultad en el acceso al puesto de trabajo</li> <li>• Dificultad de movimiento en el puesto de trabajo</li> <li>• Escaleras inseguras o en mal estado</li> <li>• Pavimento deficiente o Inadecuado.</li> <li>• Falta de orden y limpieza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deficiencia física para el puesto</li> <li>• Inexperiencia deficiente asimilación o Interpretación de órdenes o Instrucciones recibidas</li> <li>• Incumplimiento de órdenes expresas de trabajo</li> <li>• Retirada o anulación de protecciones o dispositivos de seguridad</li> <li>• No utilización de equipos de protección individual</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarea extraordinaria /Inhabitual para el operario</li> <li>• Apremio de tiempo/ritmo de trabajo elevado</li> <li>• Formación inexistente insuficiente sobre proceso o método de trabajo</li> <li>• Mantenimiento inexistente o Inadecuado</li> <li>• Inexistencia evaluación riesgos:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Falta de corrección de riesgos ya detectados</li> <li>• Inexistencia de los EPP</li> </ul> </li> </ul>

Fecha: 30/11/2022 LIC. PAMELA MARMOLEJOS FELIZ Firma:

DOCUMENTO CONTROLADO  
SGC-MAP  
GUI-DRL-001 Ver. 01



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD)

FICHA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES

UNIDAD FUNCIONAL: Captación, Tratamiento y Distribución De Agua  
 AÑO: 2022  
 ACCIDENTE NO: 515136

1. DATOS DEL TRABAJADOR  
 Apellidos: ROJAS Nombre: MIGUELINA Ocupación: SECRETARIOS  
 Antigüedad en institución: 6-10 AÑOS  
 Antigüedad en el puesto: 10 AÑOS  
 Edad: 53 años Categoría profesional: SECUNDARIA

2. DATOS DEL SUCESO  
 Fecha: 14/10/2022 Hora del suceso: 10:00 A.M.  
 Testigos:  SI  NO  
 Estaba en su puesto:  SI  NO  
 Forma en que se produjo: Centro de trabajo Era su trabajo habitual:  SI  NO  
 Agente material: Otros

3. DATOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 Fecha: 25/10/2022  
 Descripción del accidente: IBA EN UN MOTOR AL TRABAJO Y UN VEHÍCULO LO IMPACTÓ Y LO TUMBÓ AL SUELO, OCASIONÁNDOLE POST DE RECONSTRUCCIÓN DE MECANISMO FLEXOEXTENSOR DE LA RODILLA IZQUIERDA  
 Persona que reporto el Accidente: GABRIELA MONCION AUXILIAR

4. CAUSAS DEL ACCIDENTE: IBA EN UN MOTOR AL TRABAJO Y UN VEHÍCULO LO IMPACTÓ Y LO TUMBÓ AL SUELO, OCASIONÁNDOLE POST DE RECONSTRUCCION DE MECANISMO FLEXOEXTENSOR DE LA RODILLA IZQUIERDA

Descripción literal de las principales causas determinantes del accidente.

5. MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS.

Indicar el responsable de la ejecución de las medidas propuestas y el plazo previsto de finalización.

ANÁLISIS CAUSAL

Materiales	Ambiente y lugar de trabajo	Individuales	Organizativas
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Productos peligrosos.</li> <li>• Materiales con aristas/ perfiles cortantes</li> <li>- Inestabilidad en el almacenamiento</li> <li>• Deficiente protección frente a contactos eléctrico.</li> <li>• Instalaciones de extinción de incendios incorrectas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aberturas y huecos desprotegidos</li> <li>• Dificultad en el acceso al puesto de trabajo</li> <li>• Dificultad de movimiento en el puesto de trabajo</li> <li>• Escaleras inseguras o en mal estado</li> <li>• Pavimento deficiente o inadecuado.</li> <li>• Falta de orden y limpieza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deficiencia física para el puesto</li> <li>• Inexperiencia deficiente asimilación o interpretación de órdenes o instrucciones recibidas</li> <li>• Incumplimiento de órdenes expresas de trabajo</li> <li>• Retirada o anulación de protecciones o dispositivos de seguridad</li> <li>• No utilización de equipos de protección individual</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarea extraordinaria /inhabitual para el operario</li> <li>• Apremio de tiempo/ritmo de trabajo elevado</li> <li>• Formación inexistente insuficiente sobre proceso o método de trabajo</li> <li>• Mantenimiento inexistente o inadecuado</li> <li>• Inexistencia evaluación riesgos</li> <li>• Falta de corrección de riesgos ya detectados</li> <li>• Inexistencia de los EPP</li> </ul>

Fecha: 30/11/2022 LIC. PAMELA MARMOLEJOS FELIZ Firma:

DOCUMENTO CONTROLADO  
 SGC-MAP  
 GUI-DRI-001 Ver. 01



**Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD)**

**FICHA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES**

UNIDAD FUNCIONAL	Captación, Tratamiento y Distribución De Agua		
AÑO	2022	515080	
ACCIDENTE NO			
<b>1. DATOS DEL TRABAJADOR</b>			
Apellidos:	STEVES	Nombre:	LEONARDO TOMAS
Antigüedad en institución:	1-2 AÑOS	Ocupación	
Antigüedad en el puesto:	1 AÑO + 9 MESES		SECRETARIOS
Edad:	61 años	Categoría profesional:	PRIMARIA

<b>2. DATOS DEL SUCESO</b>			
Fecha:	14/11/2022	Hora del suceso: 3:00 P.M.	
Testigos	<input type="checkbox"/> SÍ <input checked="" type="checkbox"/> NO		
Estaba en su puesto:	<input type="checkbox"/> SÍ <input checked="" type="checkbox"/> NO	Era su trabajo habitual: <input checked="" type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO	
Forma en que se produjo:	Centro de trabajo		
Agente material:	Otros		

<b>3. DATOS DE LA INVESTIGACIÓN</b>			
Fecha:	25/11/2022		
Personas entrevistadas:			
Descripción del accidente:	CUANDO ESTABAN TRABAJANDO CON HERRAMIENTAS, ESTABA PICANDO RESVALÓ Y CAYÓ AL FONDO DEL HOYO GOLPEANDOSE LA PARTE LUMBAR DE LA COLUMNA		
Persona que reporto el Accidente:	GABRIELA MONCION	AUXILIAR	

<b>4. CAUSAS DEL ACCIDENTE:</b>	CUANDO ESTABAN TRABAJANDO CON HERRAMIENTAS, ESTABA PICANDO RESVALÓ Y CAYÓ AL FONDO DEL HOYO GOLPEANDOSE LA PARTE LUMBAR DE LA COLUMNA
<i>Descripción literal de las principales causas determinantes del accidente.</i>	

**5. MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS.**

*Indicar el responsable de la ejecución de las medidas propuestas y el plazo previsto de finalización.*

ANÁLISIS CAUSAL			
Materiales	Ambiente y lugar de trabajo	Individuales	Organizativas
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Productos pelgrosos.</li> <li>• Materiales con aristas/ perfiles cortantes</li> <li>• Inestabilidad en el almacenamiento</li> <li>• Deficiente protección frente a contactos eléctrico.</li> <li>• Instalaciones de extinción de incendios incorrectas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aberturas y huecos desprotegidos</li> <li>• Dificultad en el acceso al puesto de trabajo</li> <li>• Dificultad de movimiento en el puesto de trabajo</li> <li>• Escaleras inseguras o en mal estado</li> <li>• Pavimento deficiente o inadecuado.</li> <li>• Falta de orden y limpieza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deficiencia física para el puesto</li> <li>• Inexperiencia deficiente asimilación o interpretación de órdenes o instrucciones recibidas</li> <li>• Incumplimiento de órdenes expresas de trabajo</li> <li>• Retirada o anulación de protecciones o dispositivos de seguridad</li> <li>• No utilización de equipos de protección individual</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarea extraordinaria /inhabitual para el operario</li> <li>• Apremio de tiempo/ritmo de trabajo elevado</li> <li>• Formación inexistente Insuficiente sobre proceso o método de trabajo</li> <li>• Mantenimiento inexistente o inadecuado</li> <li>• Inexistencia evaluación riesgos.</li> <li>• Falta de corrección de riesgos ya detectados</li> <li>• Inexistencia de las EPP</li> </ul>
Fecha: 30/11/2022	LIC. PAMELA MARMOLEJOS FELIZ	Firma:	

DOCUMENTO CONTROLADO  
SGC-MAP  
GUI-DRL-001 Ver. 01

Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD)

FICHA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES

UNIDAD FUNCIONAL: Captación, Tratamiento y Distribución De Agua  
AÑO: 2022  
ACCIDENTE NO: 515925

1. DATOS DEL TRABAJADOR

Apellidos: VIDAL CORSORO Nombre: JULIO CESAR Ocupación: OTROS OPERADORES DE MAQUINAS  
Antigüedad en institución: 11-15 AÑOS  
Antigüedad en el puesto: 11 AÑOS+ 6 MESES CATEGORÍA PROFESIONAL: SECUNDARIOS  
Edad: 53 años Categoría profesional:

2. DATOS DEL SUCESO

Fecha: 28/11/2022 Hora del suceso: 12:00 P.M.  
Testigos:  SÍ  NO  
Estaba en su puesto:  SÍ  NO Era su trabajo habitual:  SÍ  NO  
Forma en que se produjo: Centro de trabajo  
Agente material: Otros

3. DATOS DE LA INVESTIGACIÓN

Fecha: 12/12/2022  
Personas entrevistadas:  
Descripción del accidente: EL COLABORADOR IBA DE CAMINO A TOMAR EL AUTOBUS PAR IR A SU TRABAJO Y RESBALO Y CAYO CAUSANDOLE UN ESQUINCE EN LA RODILLA  
Persona que reporto el Accidente: GABRIELA MONCION AUXILIAR

4. CAUSAS DEL ACCIDENTE:

EL COLABORADOR IBA DE CAMINO A TOMAR EL AUTOBUS PAR IR A SU TRABAJO Y RESBALO Y CAYO CAUSANDOLE UN ESQUINCE EN LA RODILLA

Descripción literal de las principales causas determinantes del accidente.

5. MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS.

Indicar el responsable de la ejecución de las medidas propuestas y el plazo previsto de finalización.

ANALISIS CAUSAL

Materiales	Ambiente y lugar de trabajo	Individuales	Organizativas
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Productos peligrosos.</li> <li>• Materiales con aristas/ perfiles cortantes</li> <li>• Inestabilidad en el almacenamiento</li> <li>• Deficiente protección frente a contactos eléctrico.</li> <li>• Instalaciones de extinción de incendios incorrectas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aberturas y huecos desprotegidos</li> <li>• Dificultad en el acceso al puesto de trabajo</li> <li>• Dificultad de movimiento en el puesto de trabajo</li> <li>• Escaleras inseguras o en mal estado</li> <li>• Pavimento deficiente o inadecuado.</li> <li>• Falta de orden y limpieza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deficiencia física para el puesto</li> <li>• Inexperiencia deficiente asimilación o interpretación de órdenes o instrucciones recibidas</li> <li>• Incumplimiento de órdenes expresas de trabajo</li> <li>• Retirada o anulación de protecciones o dispositivos de seguridad</li> <li>• No utilización de equipos de protección individual</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarea extraordinaria /inhabitual para el operario</li> <li>• Apremio de tiempo/ritmo de trabajo elevado</li> <li>• Formación inexistente insuficiente sobre proceso o método de trabajo</li> <li>• Mantenimiento inexistente o inadecuado</li> <li>• Inexistencia evaluación riesgos</li> <li>• Falta de corrección de riesgos ya detectados</li> <li>• Inexistencia de los EPP</li> </ul>

Fecha: 30/12/2022 LIC. PAMELA MARMOLEJOS FELIZ Firma:

DOCUMENTO CONTROLADO  
SGC-MAP  
GUI-DRL-001 Ver. 01



### Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD)

#### FICHA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES

UNIDAD FUNCIONAL: Captación, Tratamiento y Distribución De Agua

AÑO: 2022 ACCIDENTE NO: 516309

**1. DATOS DEL TRABAJADOR**  
Apellidos: VALERA DUARTE Nombre: SAUL ISIDRO Ocupación: OTROS OPERADORES DE MAQUINAS  
Antigüedad en institución: 1-2 AÑOS Categoría profesional: SEGUNDARIOS  
Antigüedad en el puesto: 2 AÑOS  
Edad: 38 años

**2. DATOS DEL SUCESO**  
Fecha: 30/11/2022 Hora del suceso: 2:00 P.M.  
Testigos:  Sí  NO  
Estaba en su puesto:  Sí  NO  
Forma en que se produjo:  Centro de trabajo  Era su trabajo habitual:  Sí  NO  
Agente material: Otros

**3. DATOS DE LA INVESTIGACIÓN**  
Fecha: 06/12/2022  
Personas entrevistadas:  
Descripción del accidente: ESTABA INSTANLANDO UN ACCESORIO A UNA TUBERIA, AL MOMENTO DE SALIR DE LA FOSA, RESBALÓ Y TODO SU PESO CAYÓ SOBRE SU MANO, CAUSANDOLE FRACTURA EN EL DEDO MIÑIQUE  
Persona que reporto el Accidente: GABRIELA MONCION AUXILIAR

**4. CAUSAS DEL ACCIDENTE:** ESTABA INSTANLANDO UN ACCESORIO A UNA TUBERIA, AL MOMENTO DE SALIR DE LA FOSA, RESBALÓ Y TODO SU PESO CAYÓ SOBRE SU MANO, CAUSANDOLE FRACTURA EN EL DEDO MIÑIQUE

*Descripción literal de las principales causas determinantes del accidente.*

**5. MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS.**

*Indicar el responsable de la ejecución de las medidas propuestas y el plazo previsto de finalización.*

ANÁLISIS CAUSAL			
Materiales	Ambiente y lugar de trabajo	Individuales	Organizativas
<ul style="list-style-type: none"><li>• Productos peligrosos.</li><li>• Materiales con aristas/ perfiles cortantes</li><li>• Inestabilidad en el almacenamiento</li><li>• Deficiente protección frente a contactos eléctrico.</li><li>• Instalaciones de extinción de incendios incorrectas</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aberturas y huecos desprotegidos</li><li>• Dificultad en el acceso al puesto de trabajo</li><li>• Dificultad de movimiento en el puesto de trabajo</li><li>• Escaleras inseguras o en mal estado</li><li>• Pavimento deficiente o inadecuado.</li><li>• Falta de orden y limpieza</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Deficiencia física para el puesto</li><li>• Inexperiencia deficiente asimilación o interpretación de órdenes o instrucciones recibidas</li><li>• Incumplimiento de órdenes expresas de trabajo</li><li>• Retirada o anulación de protecciones o dispositivos de seguridad</li><li>• No utilización de equipos de protección individual</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tarea extraordinaria /inhabitual para el operario</li><li>• Apremio de tiempo/ritmo de trabajo elevado</li><li>• Formación inexistente insuficiente sobre proceso o método de trabajo</li><li>• Mantenimiento inexistente o inadecuado</li><li>• Inexistencia evaluación riesgos.</li><li>• Falta de corrección de riesgos ya detectados</li><li>• Inexistencia de los LPP</li></ul>

Fecha: 30/12/2022 LIC. PAMELA MARMOLEJOS FELIZ Firma:

DOCUMENTO CONTROLADO  
SGC-MAP  
GUI-DRL-001 Ver. 01



**Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD)**

**FICHA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES**

Captación, Tratamiento y Distribución De Agua

UNIDAD FUNCIONAL \_\_\_\_\_  
 AÑO 2022

ACCIDENTE NO 516896

**1. DATOS DEL TRABAJADOR**  
 Apellidos: DE OLEO      Nombre: GLORIA      Ocupación: OTROS OFICINISTAS  
 Antigüedad en institución: 1-2 AÑOS  
 Antigüedad en el puesto: 1 AÑO+ 5 MESES      UNIVERSITARIO  
 Edad: 36 años      Categoría profesional: \_\_\_\_\_

**2. DATOS DEL SUCESO**  
 Fecha: 02/12/2022      Hora del suceso: 5:30 P.M.  
 Testigos:  SI       NO  
 Estaba en su puesto:  SI       NO  
 Forma en que se produjo: Centro de trabajo      Era su trabajo habitual:  SI       NO  
 Agente material: Otros

**3. DATOS DE LA INVESTIGACIÓN**  
 Fecha: 12/12/2022  
 Personas entrevistadas: \_\_\_\_\_  
 Descripción del accidente: IBA SUBIENDO LAS ESCALERAS HACIA SU CASA, PISÓ MAL Y RESBALÓ Y SE DOBLÓ EL PIE DERECHO CAUSANDOLE FRACTURA EN EL TOBILLO DERECHO  
 Persona que reporto el Accidente: GABRIELA MONCION      AUXILIAR

**4. CAUSAS DEL ACCIDENTE:** IBA SUBIENDO LAS ESCALERAS HACIA SU CASA, PISÓ MAL Y RESBALO Y SE DOBLÓ EL PIE DERECHO CAUSANDOLE FRACTURA EN EL TOBILLO DERECHO

*Descripción literal de las principales causas determinantes del accidente.*

**5. MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS.**

*Indicar el responsable de la ejecución de las medidas propuestas y el plazo previsto de finalización.*

**ANÁLISIS CAUSAL**

Materiales	Ambiente y lugar de trabajo	Individuales	Organizativas
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Productos peligrosos.</li> <li>• Materiales con aristas/ perfiles cortantes</li> <li>• Inestabilidad en el almacenamiento</li> <li>• Deficiente protección frente a contactos eléctrico.</li> <li>• Instalaciones de extinción de incendios incorrectas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aberturas y huecos desprotogidos</li> <li>• Dificultad en el acceso al puesto de trabajo</li> <li>• Dificultad de movimiento en el puesto de trabajo</li> <li>• Escaleras inseguras o en mal estado</li> <li>• Pavimento deficiente o inadecuado.</li> <li>• Falta de orden y limpieza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deficiencia física para el puesto</li> <li>• Inexperiencia deficiente asimilación o interpretación de órdenes o instrucciones recibidas</li> <li>• Incumplimiento de órdenes expresas de trabajo</li> <li>• Retirada o anulación de protecciones o dispositivos de seguridad</li> <li>• No utilización de equipos de protección individual</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarea extraordinaria /inhabitual para el operario</li> <li>• Apremio de tiempo/ritmo de trabajo elevado</li> <li>• Formación Inexistente Insuficiente sobre proceso o método de trabajo</li> <li>• Mantenimiento Inexistente o Inadecuado</li> <li>• Inexistencia evaluación riesgos</li> <li>• Falta de corrección de riesgos ya detectados</li> <li>• Inexistencia de los EPP</li> </ul>

Fecha: 30/12/2022      LIC. PAMELA MARMOLEJOS FELIZ      Firma: \_\_\_\_\_

DOCUMENTO CONTROLADO  
 SGC-MAP  
 GUI-DRL-001 Ver. 01



**Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD)**

FICHA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES

Captación, Tratamiento y Distribución De Agua

UNIDAD FUNCIONAL			
AÑO	2022	517664	ACCIDENTE NO
<b>1. DATOS DEL TRABAJADOR</b>			
Apellidos:	BENENIE PORTES	Nombre:	MISAEI
Antigüedad en institución:	2 AÑOS	Ocupación	OTROS OPERADORES DE MAQUINAS
Antigüedad en el puesto:	2 AÑOS		
Edad:	51 años	Categoría profesional:	SEGUNDARIOS

<b>2. DATOS DEL SUCESO</b>			
Fecha:	13/12/2022	Hora del suceso:	2:00 P.M.
Testigos	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> NO		
Estaba en su puesto:	<input type="checkbox"/> sí <input type="checkbox"/> NO		
Forma en que se produjo:	Centro de trabajo	Era su trabajo habitual:	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> NO
Agente material:	Otros		

<b>3. DATOS DE LA INVESTIGACIÓN</b>	
Fecha:	16/12/2022
Personas entrevistadas:	
Descripción del accidente:	ESTABA TRABAJANDO CON UNA CINTA DE ACERO, CUANDO EL PASADOR SE SAFÓ Y LE DIÓ UN GOLPE EN LA CARA EN EL OJO DERECHO LO PARTIÓ CAUSANDOLE TRAUMA FACIAL
Persona que reporto el Accidente:	GABRIELA MONCION AUXILIAR

<b>4. CAUSAS DEL ACCIDENTE:</b>	ESTABA TRABAJANDO CON UNA CINTA DE ACERO, CUANDO EL PASADOR SE SAFÓ Y LE DIÓ UN GOLPE EN LA CARA EN EL OJO DERECHO LO PARTIO CAUSANDOLE TRAUMA FACIAL
---------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Descripción literal de las principales causas determinantes del accidente.*

<b>5. MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS.</b>
<i>Indicar el responsable de la ejecución de las medidas propuestas y el plazo previsto de finalización.</i>

ANÁLISIS CAUSAL

Materiales	Ambiente y lugar de trabajo	Individuales	Organizativas
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Productos peligrosos.</li> <li>• Materiales con aristas/ perfiles cortantes</li> <li>• Inestabilidad en el almacenamiento</li> <li>• Deficiente protección frente a contactos eléctrico.</li> <li>• Instalaciones de extinción de incendios incorrectas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aberturas y huecos desprotegidos</li> <li>• Dificultad en el acceso al puesto de trabajo</li> <li>• Dificultad de movimiento en el puesto de trabajo</li> <li>• Escaleras inseguras o en mal estado</li> <li>• Pavimento deficiente o Inadecuado.</li> <li>• Falta de orden y limpieza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deficiencia física para el puesto</li> <li>• Inexperiencia deficiente asimilación o interpretación de órdenes o instrucciones recibidas</li> <li>• Incumplimiento de órdenes expresas de trabajo</li> <li>• Retirado o anulación de protecciones o dispositivos de seguridad</li> <li>• No utilización de equipos de protección individual</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarea extraordinaria /Inhabitual para el operario</li> <li>• Apremio de tiempo/ritmo de trabajo elevado</li> <li>• Formación inexistente insuficiente sobre proceso o método de trabajo</li> <li>• Mantenimiento inexistente o inadecuado</li> <li>• Inexistencia evaluación riesgos</li> <li>• Falta de corrección de riesgos ya detectados</li> <li>• Inexistencia de los EPP</li> </ul>

Fecha:	30/12/2022	LIC. PAMELA MARMOLEJOS FELIZ	Firma:
--------	------------	------------------------------	--------

DOCUMENTO CONTROLADO  
SGC-MAP  
GUI-DRI-001 Ver. 01



**Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD)**

**FICHA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES**

UNIDAD FUNCIONAL: Captación, Tratamiento y Distribución De Agua

AÑO: 2022 ACCIDENTE NO 518715

**1. DATOS DEL TRABAJADOR**  
 Apellidos: GERMAN DE LOS SANTOS Nombre: IVELISSE Ocupación: OTROS OFICINISTAS  
 Antigüedad en institución: 3-5 AÑOS Antigüedad en el puesto: 4 AÑO+ 8 MESES Categoría profesional: SECUNDARIO  
 Edad: 44 años

**2. DATOS DEL SUCESO**  
 Fecha: 23/12/2022 Hora del suceso: 12:02 P.M.  
 Testigos:  SI  NO  
 Estaba en su puesto:  SI  NO Era su trabajo habitual:  SI  NO  
 Forma en que se produjo: Centro de trabajo  
 Agente material: Otros

**3. DATOS DE LA INVESTIGACIÓN**  
 Fecha: 26/12/2022  
 Personas entrevistadas:  
 Descripción del accidente: CUANDO IBA A CRUZAR LA CALLE, UN MOTOR LA IMPACTO OCASIONANDOLE UN GOLPE EN EL LADO IZQUIERD DE SU CUERPO  
 Persona que reporto el Accidente: GABRIELA MONCION AUXILIAR

**4. CAUSAS DEL ACCIDENTE:** CUANDO IBA A CRUZAR LA CALLE, UN MOTOR LA IMPACTO OCASIONANDOLE UN GOLPE EN EL LADO IZQUIERD DE SU CUERPO

*Descripción literal de las principales causas determinantes del accidente.*

**5. MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS.**

*Indicar el responsable de la ejecución de las medidas propuestas y el plazo previsto de finalización.*

**ANALISIS CAUSAL**

Materiales	Ambiente y lugar de trabajo	Individuales	Organizativas
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Productos peligrosos.</li> <li>• Materiales con aristas/ perfiles cortantes</li> <li>• Inestabilidad en el almacenamiento</li> <li>• Deficiente protección frente a contactos eléctrico.</li> <li>• Instalaciones de extinción de incendios incorrectas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aberturas y huecos desprotegidos</li> <li>• Dificultad en el acceso al puesto de trabajo</li> <li>• Dificultad de movimiento en el puesto de trabajo</li> <li>• Escaleras inseguras o en mal estado</li> <li>• Pavimento deficiente o inadecuado.</li> <li>• Falta de orden y limpieza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deficiencia física para el puesto</li> <li>• Inexperiencia deficiente asimilación o Interpretación de órdenes o Instrucciones recibidas</li> <li>• Incumplimiento de órdenes expresas de trabajo</li> <li>• Retirada o anulación de protecciones o dispositivos de seguridad</li> <li>• No utilización de equipos de protección individual</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarea extraordinaria /inhabitual para el operario</li> <li>• Apremio de tiempo/ritmo de trabajo elevado</li> <li>• Formación inexistente Insuficiente sobre proceso o método de trabajo</li> <li>• Mantenimiento inexistente o inadecuado</li> <li>• Inexistencia evaluación riesgos</li> <li>• Falta de corrección de riesgos ya detectados</li> <li>• Inexistencia de los EPP</li> </ul>

Fecha: 30/12/2022 LIC. PAMELA MARMOLEJOS FELIZ Firma:

DOCUMENTO CONTROLADO  
 SGC-MAP  
 GUI-DRL-001 Ver. 01