


Actividades de Prevención y Promoción de la Salud: Valoraciones Iniciales de Riesgos”.

Valoración Inicial de Riesgos por Instalaciones de los aires acondicionados de la Sede Central:

En julio del 2023, se realizó una **Valoración Inicial de Riesgos** en las unidades e instalaciones de los aires acondicionados de la Sede Central, con la finalidad de corregir alguna situación de vulnerabilidad que atente contra la salud de los/las servidores y servidoras, a continuación, informe y fotos.



Valoración de Riesgos relacionados con las unidades externas de los aires a condicionados de la Sede Central

Ambioris Casilla
Para Esmenia Jimenez Abud; Nancy Hernandez
CC Doris.Javier; Addys Then; Eduardo De Leon; Sonia Corona; Yessika Reynoso
Mensaje enviado con importancia Alta.
Valoración Inicial de Riesgos, Techo Sede Central. 15-06-2023.pdf
3 MB

Estimadas,

Luego de saludarle cortésmente le comparto un informe sobre la valoración de riesgos eléctricos relacionados con las unidades de aires acondicionados en el exterior edificio, las cuales deben de atenderse de inmediato para reducir el riesgo de incendios y daño de los mismos. Este levantamiento lo realizamos a solicitud de una comunicación realizada por el gobernador de nuestras edificaciones a propósito de la temporada ciclónica.


El mismo contiene un anexo sobre riesgo de robo y sabotaje a las unidades externas de los aires acondicionados que se encuentran del lado afuera del edificio.

Agradezco al Sr. Eduardo por su colaboración en este levantamiento.

Quedo a la orden,

Ambioris Casilla
Coordinador de la Unidad de Gestión de Riesgos
Dirección de Planificación y Desarrollo | Ministerio de la Mujer

**Valoración inicial de riesgos relacionados con las
unidades externas de los aires acondicionados de la
Sede Central**



**Sección de Gestión de Riesgos
Dirección de Planificación y Desarrollo**

15 de junio del 2023

Contenido

II. INTRODUCCIÓN	3
III. OBJETIVO	3
IV. ALCANCE	3
V. METODOLOGÍA	4
VI. HALLAZGOS	4
VII. ACCIÓN CORRECTIVA	4
IX. GALERÍA DE FOTOS	4
IX. ANEXO RIESGO DE ROBO O SABOTAJE	8

II. INTRODUCCIÓN

La Ley 147-02 y el decreto No. 275-13 que aprueba el Plan de Nacional de Gestión de Riesgos, este último es el instrumento que define los objetivos, estrategias, programas y subprogramas mediante los cuales se orientan las actividades institucionales para la prevención y mitigación de riesgos, los preparativos para la respuesta y la rehabilitación y reconstrucción en caso de desastres. En su eje programático no. 1 cita lo siguiente: "Promover el desarrollo del conocimiento y evaluación del riesgo y su socialización".

El presente informe surge de la necesidad del Ministerio en identificar los riesgos que pueden poner en peligro la vida de los/las servidores/as y otras partes interesadas, así como los bienes de la institución. En ese sentido, el 5 de junio del año en curso, realicé un recorrido con el objetivo de obtener una valoración inicial sobre riesgos. La mayoría de estos hallazgos en este informe están observados en el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 522-06 y el Reglamento para Seguridad y protección contra incendios R-032. Así como otras medidas de seguridad. Posteriormente se realizan propuestas que tienden eliminar y/o disminuir las vulnerabilidades identificadas para fortalecer nuestra resiliencia ante los eventos adversos.

III. OBJETIVO

Realizar una valoración inicial de los riesgos y vulnerabilidades ante huracanes e incendio eléctrico en las áreas donde están alojadas las unidades externas de los aires acondicionados y realizar posteriormente recomendaciones correctivas para las soluciones de estas.

IV. ALCANCE

Esta evaluación incluye el techo de sede central y al frente de la Av. México, casi esq. del Ministerio de la Mujer (al lado de las escaleras) en el Edificio de Oficinas Gubernamentales, DN.

3 de 8

V. METODOLOGÍA

Se realizó un recorrido por las áreas donde están ubicadas las unidades externas de los aires acondicionados, mediante la observación, la toma de fotos, indagatoria y el apoyo del servidor José Pichardo, Electricista de la institución para el levantamiento de las informaciones recopiladas.

VI. HALLAZGOS

A continuación, se detallan cada una de las eventualidades encontradas al momento del levantamiento:

- a. 12 unidades de aires a condicionados sueltos descartados.
- b. Riesgo de corto circuito e incendios por cablería de electricidad deteriorada.
- c. Riesgo de vuelco, daño y desconexión de las unidades de aire acondicionado exterior ante amenaza de huracán porque las patas no están fijadas al techo.
- d. Riesgo de daño y desconexión de unidades de aires ante la amenaza de huracán.

VII. RECOMENACIONES DE ACCIONES CORRECTIVAS

1. Realizar un inventario de las unidades de aires acondicionado del exterior del Ministerio de la Mujer.
2. Retirar del techo las unidades de aires acondicionado en desuso.
3. Realizar en coordinación con la gobernación de las edificaciones Prof. Juan Boch un levantamiento eléctrico del techo donde reposan los cables y aires acondicionados del Ministerio de la Mujer.
4. Una vez realizada el levantamiento eléctrico, realizar una readecuación y renovación del sistema de cables eléctricos del techo de acuerdo a los estándares de seguridad vigente.

VIII. GALERÍA DE FOTOS

Unidades externas en desuso.




Riesgo de incendio eléctrico



Riesgo de vuelco



ELABORADO POR



Ambioris Casilla
Coordinador de Gestión de Riesgos

IX. ANEXO RIESGO DE ROBO O SABOTAJE

1. Hallazgos

Existe el riesgo de robo y/o sabotaje de las unidades externas de aires a condicionados del Ministerio de la Mujer ubicados frente al bloque D, del lado de la Av. México casi esquina Av. 30 de marzo, por el deterioro de la verja de protección y falta de candados.

2. Recomendación de acción correctiva

- Reparación de la verja de protección de los aires a condicionados que se encuentran ubicados frente al bloque D, del lado de la Av. México casi esquina 30 de marzo.
- Adquirir y colocarle tres (3) candados resistentes al agua.
- Instalar cámara de seguridad para la video vigilancia de estos bienes de la institución.

3. Galería de fotos



Valoración Inicial de Riesgos en la edificación e instalaciones en la Oficina Municipal de la Mujer (OMM) de Castillo:

El Ministerio de la Mujer realizó una Valoración Inicial de Riesgos en la edificación e instalaciones en la Oficina Municipal de la Mujer (OMM) de Castillo de la provincia Duarte, por Sismo, con la finalidad de corregir alguna situación de vulnerabilidad que atente contra la salud de los/las servidores y servidoras, abril 2023.

Ministerio de la Mujer | Página principal | Correo y calendario | Correo: Esminia | GLPI - Autenticación | GLPI - Autenticación | (1) WhatsApp

outlook.office365.com/mail/id/AAQkADVkNDMxNTRkLTJmZUhtNDg3NS1hODVlWY1ZTRIMzAyZDl5NQAA11HQ3NnEcF5J%2BSSXye71%3D

Mujer_Authentication | Organismo - Lista d... | Medalla al Mérito | Sismap | SISMAP

Todas las carpetas > informe, ambioris

Inicio Vista Ayuda

Correo nuevo

Resultados

Minuta de reunió...

Milena Santana
Sobre inquietud con monit... 10/05/2023
Hola Ambioris, En adj... Bandeja de ent...
PROPUESTA SOS...

Addys Then
Invitación Chara Virtual La... 09/05/2023
Estimadas Directoras,... Bandeja de ent...
INVITACIÓN CHA...

Ambioris Casilla
[Recordatorio] RV: Control... 09/05/2023
Buenos días estimada... Bandeja de ent...

Ambioris Casilla
Respuesta ante las afectaci... 03/05/2023
Estimada Addys, Lueg... Bandeja de ent...

Ambioris Casilla
Invitación de Participación ... 03/05/2023
Estimada Jennifer, Lu... Bandeja de ent...

Respuesta ante las afectaciones de la OPM Castillo por Sismo del 17 de abril, 2023.

Ambioris Casilla
Para: Addys Then
CC: Esminia Jimenez Abud

RE: Situación de OMM Castillo ...
Elemento de Outlook

RE: Situación de OMM Castillo ...
Elemento de Outlook

2 archivos adjuntos (8 MB) Guardar todo en OneDrive - Ministerio de la Mujer Descargar todo



Estimada Addys,

Luego de saludarle. Cortésmente comparto la situación reportada por la OMM Castillo luego del terremoto del 17 de abril del año en curso a las 12:51 pm, con una magnitud de 4.6 a 12.6 Km. Al NNO de Castillo, provincia Duarte, de acuerdo al Centro Nacional de Sismología de la USAD. Se informa de la aparición de grietas en la infraestructura y desprendimiento de escombros. (Ver fotos en correo anexo).

Cortésmente comparto la respuesta que debe dar la institución ante la situación presentada:

1. El **desalojo inmediato y cierre del local de la OMM Castillo hasta que sea evaluado por una entidad competente y la misma confirme la seguridad de la infraestructura**. Luego ubicar otra localidad alterna para la continuidad de los servicios del ministerio.
2. Una **Evaluación Visual Rápida** a la mayor brevedad posible para la identificación de vulnerabilidades por especialistas de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (ONESVIE). Con el acompañamiento del área administrativa y de un servidor.

31°C Parc. soleado ESP 11:50 28/08/2023



Paredes y columnas agrietas por efectos de Sismo en la provincia Duarte. Abril 2023.