Informe levantamiento extintores Sede Central.



Nelson Ruiz Analista Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión / Depto. Planificación.

> 03.Febrero.2023 Página 1 de 5

Continuando con los trabajos correspondientes al área de Seguridad y Salud en el Trabajo de este Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (INABIMA), en esta oportunidad presentamos el Informe de levantamiento de los extintores ubicados en nuestra Sede Central.

La Sede Central cuenta actualmente con 8 extintores, distribuidos entre sus dos niveles y en las áreas periféricas, según se muestra en la siguiente tabla:

	LUGAR DE COLOCACIÓN	TIPO DE EXTINTOR	CAPACIDAD	CÓDIGO		
1	Pasillo de Recursos Humanos	ABC	10 libras	674987		
2	Tecnología	Halotron	20 libras	674863		
3	Pasillo entrada Frente a recepción	ABC	10 libras	674508		
4	Patio frente a seguridad (marquesina)	ABC	10 libras	674674		
5	Patio (Frente a Suministro)	ABC	10 libras	708433		
6	Patio frente a la planta eléctrica	CO2	20 libras	674818		
7	Pasillo hacia Dpto. de Pensiones (2do nivel)	ABC	10 libras	674086		
8	Pasillo Frente a Dpto. de Compras (2do nivel)	ABC	10 libras	708219		


Hallazgos y recomendaciones:

- La totalidad de extintores cuenta ya con el tiempo mínimo recomendable para la realización de un mantenimiento preventivo oportuno de 1 año, contados a partir del último mantenimiento realizado (enero 2022). Se recomienda dar mantenimiento a todos los extintores de la Sede.
- EN ESTADO CRÍTICO presentamos los extintores códigos: 708433 y 674086, ubicados en el Patio (Frente a Suministro) y el Pasillo hacia Dpto. de Pensiones (2do nivel) respectivamente, por NO CONTAR con presión suficiente, en caso de ser necesitados.
- El extintor código 674818, ubicado en EL Patio, frente a la planta eléctrica, no cuenta con etiqueta de control de mantenimiento, ni con manómetro; para la visualización de la presión del mismo. En ese mismo orden se apreciar que la visualización de este se encuentra obstruida por dos plantas ornamentales que les rodean. Se recomienda retirar las plantas ornamentales y dar visibilidad al extintor.
- Retomamos la recomendación realizada en agosto de 2022, de dotar de un extintor ACB próximo al departamento financiero.

Nelson Ruiz Analista Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión / Depto. Planificación.

> 03.Febrero.2023 Página 2 de 5

Imágenes relacionadas:



Extintor 708433 Patio (Frente a Suministro) Informe levantamiento extintores Sede Central.



Nelson Ruiz Analista Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión / Depto. Planificación.

> 03.Febrero.2023 Página 3 de 5



Extintor 674086 Pasillo hacia Dpto. de Pensiones (2do nivel)

Nelson Ruiz Analista Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión / Depto. Planificación.

> 03.Febrero.2023 Página 4 de 5



Extintor 674818 Patio, frente a la planta eléctrica.

Informe levantamiento extintores Sede Central.



Nelson Ruiz Analista Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión / Depto. Planificación.

> 03.Febrero.2023 Página 5 de 5

20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	s	4	ω	2	-			
				(' ')	7,8 An		(/imasitum				Departamento Financiero	Pasillo Compras 2dr. mill	Pasillo Pension 2 do much	Patio frente a la planta electrica	Patio (Suministro) France Somm	Patio frente a seguridad (Manguebra)	Pasillo entrada xxxx Frunk Russi.	Tecnologia	Pasillo de Recursos Humanos	LUGAR DE COLOCACIÓN		Check List Extintores
				7	Lowsten brand	1	Rydmode	1				ABC	ABC ,	CO2 /	ABC	ABC r	ABC	Halotron	ABC (TIPO DE EXTINTOR	LEVANTAMIEN	
				7	le de a	,	Non Plan					10 libras	10 libras	20 libras	10 libras	10 libras	10 libras	20 libras	10 libras	CAPACIDAD	LEVANTAMIENTO EXTINTORES SEDE CENTRAL	
					Man		loster On					708219	674086	674818	708433	674674	674508	674863	674987	со́ыво	ES SEDE CENT	
					a bone.	,	ames to					Oll	ON	N-A	NO	110	Die	all	MON	PRESIÓN	RAL	Fecha de verificación Responsable
							To les.					ON	alk	OK	ON	OLL	OPE	pol	DK	CONDICIONES DE LA MANGUERA		2 Ju
												twice	In. 22	no chiga	0 4	01 10	In re	En. 22	In. 22	FECHA DE LLENADO	R	12/2023