

Lugar de destino:	<i>Hosp. San Lorenzo</i>	Fecha de visita:	<i>18 Julio 2020</i>
Personal visitante:	<i>Jug. Pineda</i>	Propósito de la asignación:	<i>Revisión del C#15</i>

De la estructura:				
No.	Detalles	Cumple/No cumple	Observación	Área Evaluada
1	Filtraciones	✓		
2	Estabilidad de la edificación, revisión de vigas, columnas, terminaciones	✓		
3	Terminación de paredes, Pañete	✓		
4	Presencia de insectos en edificación	✓		
5	Terminación de Techos	✓		
6	Terminación de Baños, verificación de mezcladoras, colocación de revestimiento, instalación de barandas de acero inoxidable			<i>Rebucio</i>
7	Revisión de cuarto eléctrico, terminación a los paneles de alimentación eléctrica	✓		
8	Funcionamiento planta eléctrica	✓		
9	Funcionamiento de UPS			
10	Terminación general de piso			
11	Espacio que cumpla con la estandarización requerida según tipo de área, Emergencias, Quirófanos, esterilización, Hospitalización, entre otras	✓		
12	Señalización institucional	✓		<i>parcial</i>
13	Señalización Ruta de evacuación	✓		
14	Accesibilidad a Personas Discapacitadas	✓		
15	Disponibilidad de Parqueos	✓		
16	Aspectos que Puedan Generar Posibles Inundaciones	✓		
17	Revisión de Liqueos en Equipos de Aires Acondicionados	✓		
18	Revisión de Sistema de Cámaras	✓		<i>no hay</i>
19	Revisión de Sistema Contra Incendio	✓		
20	Terminación de Muebles Preinstalados en Melanina	✓		
21	Terminación de Aceras, Contenes, Asfalto, entre otros	✓		
22	Revisión de Instalación de Ventanas, Puertas, entre otros	✓		
23	Revisión de Aplicación de Aséptico	✓		
24	Revisión Funcionamiento de Paneles LEDS e Iluminación General	✓		
25	Revisión de Funcionamiento Tomacorrientes y UPS	✓		
26	Revisión de Dimensiones de las Áreas donde se Instalan los Equipos Médicos	✓		
27	Revisión de Preinstalación de Equipos Médicos	✓		
28	Revisión de Salida de Gases	✓		
29	Revisión de Caseta de Gases	✓		
30	Revisión de Data	✓		
31	Condiciones Salas de Espera	✓		
32	Condiciones Baños	✓		
33	Limpieza Continua	✓		
34	Áreas Exteriores	✓		

