


**Evidencias de las Mejoras en Infraestructura durante el Período  
de enero 26/2024 a febrero 25/2024 en el Hospital Regional  
Presidente Estrella Ureña**



**Colocación de Central WIFI para Colaboradores y Usuarios**



**Colchones de Camillas de Transporte (Antes)**



**Colchones de Camillas de Transporte (Ahora)**



**Colchones Cuneros del Área de Neonatología (Recepción)**



**Pintura del área de Hemodiálisis (Antes)**



**Pintura del área de Hemodiálisis (Después)**



**Jardineras del Área de Información (Antes/Ahora)**



**Motor Eléctrico del Portón Parqueo Personal Administrativo (Antes)**






**Motor Eléctrico del Portón Parqueo Personal Administrativo (Durante)**



**Motor Eléctrico del Portón Parque Personal Administrativo (Ahora)**






**Puerta en Cristal Bañera (Antes)**



**Puerta en Cristal Bañera (Ahora)**





### Creación del Área de Diálisis Peritoneal (Antes)



### Creación del Área de Diálisis Peritoneal (Durante)



**Pintura Privados Área A1 (Antes)**



**Pintura Privados Área A1 (Durante)**





**Pintura Privados Área A1 (Ahora)**



**Pintura Privados Área A1 (Ahora)**



**Pintura Pasillos y Áreas de Espera UCIS y Área A1 (Durante)**



**Pintura Pasillos Privados Área A1 (Durante)**



**Dotación de Sillas con Ruedas para Escritorios Oficinas Administrativas**



**Dotación de Sillas con Ruedas para Escritorios Oficinas Administrativas**



**Mantenimiento de Lámparas Eléctricas techos Privados Área A1 (Antes/Ahora)**



**Mantenimiento de Lámparas Eléctricas techos Área Hemodiálisis (Antes)**






**Dotación de Horno para Área de Patología**



**Instalación de puertas en Área de Hemodiálisis**



### **Instalación de Puertas en Área de Hemodiálisis**





**Reparacion de Cerradura de Oficina Administrativa**




**Dotación de Bancos para Área de Alojamiento Conjunto (A2)**



**Dotación de Bancos para Área de Alojamiento Conjunto (A2)**




**Colocación de Puertas en Hierro en Pasillo de la Emergencia de Maternidad**







**Colocación de Puertas en Hierro en Pasillo de la Emergencia de Maternidad**







**Colocación de Puertas en Hierro en Pasillo de la Emergencia de Maternidad**







**Colocación de Puertas en Hierro en Pasillo de la Emergencia de Maternidad**



**Colocación de Fregadero en Área de Terapia Ambulatoria**



**Colocación de Hierro y Malla Metálica en Habitación de Unidad en Crisis (Psiquiatría)**



**Creación y Habilitación de Oficina Control de IAAS  
(Antes/Ahora)**