


FICHA DE INTALACION DE ALIMENTACION AIRES AA

RESPONSABLE: _____ FIRMA: _____ FECHA: _____

No.	Ubicacion	Bueno: ✓ Defectuoso: X		No aplica: NA				Rota		Sucia		Observaciones
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	ODONTOLOGIA	X		X		X					X	
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												



OBSERVACIONES:
 INTALACION DE ENERGIA PARA AIRE EN
 ODONTOLOGIAS

RESPONSABLE DEL REGISTRO

Nombre:	Cargo:	Fecha:	Firma:
		15/3/2024	<i>Paul Am...</i>

FICHA DE INTALACION DE TELEVISOR

RESPONSABLE: Juan C. Flores Pérez FIRMA: Juan Flores FECHA: 13/03/2024

Bueno: ✓		Defectuoso: X		No aplica: NA								Observaciones	
No.	Ubicacion	Enbuenestado		Buena proyeccion		Conectado		Rota		Sucia			
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
1	CONSULTA	X		X		X				X		X	
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													

OBSERVACIONES:
 INTALACION DE TELEVISOR KTC 85" PULG EN ARIA DE CONSULTA



RESPONSABLE DEL REGISTRO

Nombre: <u>Carlos Gomez</u>	Cargo:	Fecha: <u>15/3/2024</u>	Firma: <u>[Signature]</u>
-----------------------------	--------	-------------------------	---------------------------

INFORME DE MANTENIMIENTO BOMBA DE SUMINISTRO DE AGUA

NOMBRE DEL EQUIPO	BOMBA BARMESA BOMBA DE AGUAS 7.5	TIPO	OPERACIÓN (HORAS)	NUEVAS
-------------------	-------------------------------------	------	-------------------	--------

P: Principal

A: Auxiliar

B: Back Up

ESPECIFICACIONES			
CODIGO	03-04-5045	PROVEEDOR	OCHOA
MARCA	BARMESA	INVENTARIO	
MODELO		POTENCIA (HP)	7.5HP
UBICACIÓN	CINTERNA	VOLTAJE	340V
REFERENCIA		AMPERAJE	7.8

MANTENIMIENTO		
ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	RESPONSABLE

OBSERVACION GENERAL DEL ESTADO DEL EQUIPO
INTALACION DE BOMBA TRIFASICA 7.5 HP NUEVA CINTERNA GRANDE PARA MAYOR CAPASIDAD DE AGUAS

MATERIALES UTILIZADOS	OBSERVACIONES
CODO 1.5" PULGADA	BOMBA NUEAS
BREYKES 40 AMP DOBLES	
CAMENTO AZUL PVC	
200 PIES ALAMBRE #8 AMERCANO	

21-02-2024


FECHA





 TECNICO RESPONSABLE

Vectra Consulting, S. R. L.
809 794 7618

ORDEN DE SERVICIO POST-VENTA

Fecha Solicitud:	22-feb-24	Fecha Servicio:	21-mar-24	Num. de Orden:	OSCTE2024-0015
DATOS DEL CLIENTE:					
Nombre Cliente:	SERVICIO NACIONAL DE SALUD			Telefono:	
UBICACION DEL EQUIPO	Hosp. Ing. Luis L. Bogaert	RNC: 430-04516-2	LUGAR:	Valverde Mao	
Reportado por:	Dr. Franklin Rodriguez			Telefono Contacto: (809) 572-6058	
Funcion o Cargo:	Enc. Depto. Eocardiografia			Email:	
EQUIPO Y ANOMALIA O DESPERFECTO REPORTADO					
Equipo Reportado:	ECOCARDIOGRAFO		Marca/Modelo:	Sonoscape/ S22	
Num. de Serie:	S 044641995	Fecha de Instalacion:	5/Dic/2022		
Anomalia o Desperfecto reportado:	Mantenimiento, problemas en el boton del Doppler Pulsado (PW)				
TECNICO ASIGNADO					
Nombre Tecnico:	Cristian Reader			Telefono:	809 763 5710
Firma:				Email:	meditechsr12002@gmail.com
DIAGNOSTICO Y SOLUCION					
FALLO DETECTADO	CAUSA	SOLUCION			
			Piezas o Materiales Utilizados	Valor A Facturar o Indicar Garantia	
"EQUIPO EN GARANTIA" Botones de CW y PW no funcionan de forma correcta	Principalmente el boton PW tiene problemas	Realizamos el mantenimiento Se revisa la tarjeta de la consola Limpiamos el Board y probamos que funciona			
<u>Personal Entrenado</u>					
OBSERVACIONES GENERALES					
DEL CLIENTE			DEL TECNICO		
			Daremos seguimiento con los usuarios para en caso de fallas solicitar el reemplazo de la tarjeta de control del equipo.		

Servicio recibido conforme por:



Sello:

Firma Tecnico:

