



Authorized Distributor

ID: 16891838 - 2 Fin de Mantenimiento V1.2 (Ver. Forma: 1.2 VerMapCel :

3.3.04- PDI: 20277009

FecCap: 2025-05-27 12:41:16 FecEnv: 2025-05-27 10:41:18

Equipo: MARIO BATISTA Operador: SETECSA10

F2M9+FF4, Av. Los Beisbolistas, Santo Domingo, Dominican Republic
(18.4834756,-69.9810269)

[Ver ubicación en mapa](#)

Datos Ocultos	
ID-Folio-B2B - ID-Folio-B2B	4467401
Num Folio - Numero de Folio	4467401
Datos Generales	
Tipo servicio - Tipo Servicio	MANTENIMIENTO
Tipo Contrato - Tipo de contrato	KONE CARE Premium
Descripcion - Descripción del Reporte	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYO 2025
Num-Cliente - Número de cliente	20277009
Nom-Cliente - Nombre del cliente	INCART(ELEV. CIRUGIA DERECHO)
Dir Completa - Direccion Completa	BERNARDO CORREA ISIDRON DERECHO CIRUGIA , ZONA UNIVERSITARIA, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL CP
Inspeccion mes (tareas realizadas)	
Modulos Asignados - Modulos Asignados	M/D
Lectura Computadora - Lectura Computadora	0048 0048 0021 0048 0048 0170 0048 0170 0048 0048. Este es el asc. duplex dcho. cirugia. En estos módulos tenemos: Limpieza correderas de puertas, de Zill, de paneles, de fotocelda, de fosa y limitador de velocidad. También tenemos Inspección de
Estado al marcharse	
Estado al marcharse - Estado en el que se deja el equipo	Funcionamiento normal (01)
Datos Adicionales	
Nombre Tecnico - Nombre del tecnico	Mario Batista
Nom Empresa - Nombre de la empresa	Setec

Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente)


Cierre Tarea - B2B Tarea Cierre

Observaciones - Introduzca observaciones si es necesario


Walner Santana

Terminado (FIN)

Se realizó servicio de Mantto. sin novedad alguna. ranura de polea en cables tracción, goma taquimetrica, estado de los mismos y nivel de amarres, contratueras cables tracción, conexiones eléctricas, correas operador, contrarolos, goma base máquina tractora, arandela tambor máquina tractora y apertura de los mismos



Foto



Foto



Foto



Authorized Distributor

ID: 16838089 - 2 Fin de Mantenimiento V1.2 (Ver. Forma: 1.2 VerMapCel :

3.3.04- PDI: 20277006

FecCap: 2025-05-15 09:28:36 FecEnv: 2025-05-15 07:28:38

Equipo: MARIO BATISTA Operador: SETECSA10

C. Félix Mota #70, Santo Domingo, Dominican Republic (18.4793338,-69.9604237)

[Ver ubicación en mapa](#)

Datos Ocultos

ID-Folio-B2B - ID-Folio-B2B	4376185
Num Folio - Numero de Folio	4376185

Datos Generales

Tipo servicio - Tipo Servicio	MANTENIMIENTO
Tipo Contrato - Tipo de contrato	KONE CARE Premium
Descripcion - Descripción del Reporte	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYO 2025
Num-Cliente - Número de cliente	20277006
Nom-Cliente - Nombre del cliente	INCART(IZQUIERDO LADO ESTE)
Dir Completa - Direccion Completa	BERNARDO CORREA ISIDRON RECEPCION , ZONA UNIVERSITARIA, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL CP

Inspeccion mes (tareas realizadas)

Modulos Asignados - Modulos Asignados	M/D
Lectura Computadora - Lectura Computadora	0048 0048 0021 0048 0048 0170 0048 0170 0048 0048. Este es el asc. duplex izdo.lado Este. En estos módulos tenemos: Limpieza correderas de puertas, de Zill, de paneles, de fotocelda, de fosa y limitador de velocidad. También tenemos Inspección de

Estado al marcharse

Estado al marcharse - Estado en el que se deja el equipo	Funcionamiento normal (01)
--	-------------------------------

Datos Adicionales

Nombre Tecnico - Nombre del tecnico	Mario Batista
Nom Empresa - Nombre de la empresa	Setec
Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente)	Juan Feliz

Cierre Tarea - B2B Tarea Cierre


Observaciones - Introduzca observaciones si es necesario

Terminado (FIN)


Se realizó servicio de Mantto. sin novedad alguna. ranura de polea en cables tracción, goma taquimetrica, estado de los mismos y nivel de amarres, contratuercas cables tracción, conexiones eléctricas, correas operador, contrarolos, goma base máquina tractora, arandela tambor máquina tractora y apertura de los mismos



Foto



Foto



Foto



Authorized Distributor

ID: 16830840 - 2 Fin de Mantenimiento V1.2 (Ver. Forma: 1.2 VerMapCel :
3.3.04- PDI: 20277004

FecCap: 2025-05-13 18:46:07 FecEnv: 2025-05-13 16:46:09

Equipo: MARIO BATISTA Operador: SETECSA10

F35J+63Q, Av. Dr. Bernardo Correa y Cidrón, Santo Domingo 10105, Dominican Republic (18.4581145,-69.9202598)

[Ver ubicación en mapa](#)


Datos Ocultos	
ID-Folio-B2B - ID-Folio-B2B	4376184
Num Folio - Numero de Folio	4376184
Datos Generales	
Tipo servicio - Tipo Servicio	MANTENIMIENTO
Tipo Contrato - Tipo de contrato	KONE CARE Premium
Descripcion - Descripción del Reporte	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYO 2025
Num-Cliente - Número de cliente	20277004
Nom-Cliente - Nombre del cliente	INCART (ELEV. RECEPCION IZQUIERDO)
Dir Completa - Direccion Completa	BERNARDO CORREA ISIDRON , ZONA UNIVERSITARIA, ZONA UNIVERSITARIA CP
Inspeccion mes (tareas realizadas)	
Modulos Asignados - Modulos Asignados	M/D
Lectura Computadora - Lectura Computadora	0048 0170 0170 0170 0048. Este es duplex izdo. Recepcion. En estos módulos tenemos: Limpieza correderas de puertas, de Zill, de paneles, de fotocelda, de fosa y limitador de velocidad. También tenemos Inspección de
Estado al marcharse	
Estado al marcharse - Estado en el que se deja el equipo	Funcionamiento normal (01)
Datos Adicionales	
Nombre Tecnico - Nombre del tecnico	Mario Batista
Nom Empresa - Nombre de la empresa	Setec
Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente)	Juan Feliz
Cierre Tarea - B2B Tarea Cierre	Terminado (FIN)
Observaciones - Introduzca observaciones si es	Se realizó servicio de

necesario

Mantto. sin novedad
alguna. ranura de polea
en cables tracción, goma
taquimetrica, estado de
los mismos y nivel de
amarres, contratueras
cables tracción,
conexiones eléctricas,
correas operador,
contrarolos, goma base
máquina tractora,
arandela tambor máquina
tractora y apertura de los
mismos



Foto



Foto



Foto



Authorized Distributor

ID: 16832015 - 2 Fin de Mantenimiento V1.2 (Ver. Forma: 1.2 VerMapCel :

3.3.04- PDI: 5208902

FecCap: 2025-05-14 00:25:00 FecEnv: 2025-05-13 22:24:56

Equipo: MARIO BATISTA Operador: SETECSA10


H25X+7FR, Santo Domingo, Dominican Republic (18.5582826,-69.9509841)

[Ver ubicación en mapa](#)


Datos Ocultos	
ID-Folio-B2B - ID-Folio-B2B	4376188
Num Folio - Numero de Folio	4376188
Datos Generales	
Tipo servicio - Tipo Servicio	MANTENIMIENTO
Tipo Contrato - Tipo de contrato	KONE CARE Premium
Descripcion - Descripción del Reporte	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYO 2025
Num-Cliente - Número de cliente	5208902
Nom-Cliente - Nombre del cliente	INCART (RECEPCION DERECHO)
Dir Completa - Direccion Completa	BERNARDO CORREA ISIDRON , ZONA UNIVERSITARIA, ZONA UNIVERSITARIA CP
Inspeccion mes (tarefas realizadas)	
Modulos Asignados - Modulos Asignados	M/D
Lectura Computadora - Lectura Computadora	0048 0048 0021 0048 0048 0170 0048 0170 0048 0048 0048 0170. Este es el asc. duplex dcho. Recepcion. En estos módulos tenemos: Limpieza correderas de puertas, de Zill, de paneles, de fotocelda, de fosa y limitador de velocidad. También tenemos Inspe
Estado al marcharse	
Estado al marcharse - Estado en el que se deja el equipo	Funcionamiento normal (01)
Datos Adicionales	
Nombre Tecnico - Nombre del tecnico	Mario Batista
Nom Empresa - Nombre de la empresa	Setec
Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente)	Juan Feliz
Cierre Tarea - B2B Tarea Cierre	Terminado (FIN)
Observaciones - Introduzca observaciones si es	Se realizó servicio de

necesario

Mantto. sin novedad alguna. ranura de polea en cables tracción, goma taquimetrica, estado de los mismos y nivel de amarres, contratueras cables tracción, conexiones eléctricas, correas operador, contrarolos, goma base máquina tractora, arandela tambor máquina tractora y apertura de los mismos



Foto



Foto



Foto

ID: 16836150 - 2 Fin de Mantenimiento V1.2 - (Ver. MapCEL: 3.3.04) - PDI: 20277007
Fecha Cap: 2025/05/14 18:02:06 Fecha Envio: 2025/05/14 16:02:07 Por: MARIO BATISTA
Lat/Long: 18.45811,-69.92084 «ver en mapa»

Datos Ocultos

ID-Folio-B2B (ID-Folio-B2B) 4376186

Num Folio (Numero de Folio) 4376186

Datos Generales

Tipo servicio (Tipo Servicio)	MANTENIMIENTO
--------------------------------------	----------------------

Tipo Contrato (Tipo de contrato)	KONE CARE Premium
---	-------------------

Descripcion (Descripción del Reporte)	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYO 2025
--	--

Num-Cliente (Número de cliente) 20277007

Nom-Cliente (Nombre del cliente)	INCART(DERECHO LADO ESTE)
---	---------------------------

BERNARDO CORREA ISIDRON DERECHO

Dir Completa (Direccion Completa) RECEPCION , ZONA UNIVERSITARIA, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL CP

Inspeccion mes (tareas realizadas)

Modulos Asignados (Modulos Asignados)	M/D
--	-----

Foto (Fotografia despues del servicio)

Foto (Fotografía despues del servicio)

Foto (Fotografía despues del servicio)

Foto (Fotografía despues del servicio)

Foto (Fotografia despues del servicio)

Foto (Fotografia despues del servicio)

Foto (Fotografía despues del servicio)

Foto (Fotografía despues del servicio)

Foto (Fotografía despues del servicio)

Foto (Fotografía despues del servicio)

Foto (Fotografía despues del servicio)

Foto (Fotografía despues del servicio)

Foto (Fotografía despues del servicio)

Foto (Fotografía despues del servicio)

Foto (Fotografía después del servicio)

Foto (Fotografía despues del servicio)

Foto (Fotografía despues del servicio)

Foto (Fotografía despues del servicio)

Foto (Fotografía despues del servicio)

Foto (Fotografía despues del servicio)

Foto (Fotografía despues del servicio)

Foto (Fotografía despues del servicio)

Foto (Fotografía despues del servicio)

Foto (Fotografía despues del servicio)

Foto (Fotografía despues del servicio)

Foto (Fotografía despues del servicio)

Foto (Fotografía despues del servicio)

Foto (Fotografía despues del servicio)

Foto (Fotografía despues del servicio)

Foto (Fotografía despues del servicio)

Foto (fotografía después del servicio)

Lectura Computadora (Lectura Computadora)

0048 0048 0021 0048 0048 0170 0048 0170 0048
0048 0048. Este es el asc. duplex dcho. Lado
Este. En estos módulos tenemos: Limpieza
correderas de puertas, de Zill, de paneles, de
fotocelda, de fosa y limitador de velocidad.

También tenemos Inspección

Estado al marcharse

Estado al marcharse (Estado en el que se deja el equipo)
Equipo funcionando (Aviso abierto a la espera de piezas) (02)

Datos Adicionales

Nombre Tecnico (Nombre del tecnico) Mario Batista

Nom Empresa (Nombre de la empresa) Setec


Sr o Sra (Cliente) (Sr o Sra (Cliente)) Juan Feliz

Firma cliente (Firma del Cliente)

Cierre Tarea (B2B Tarea Cierre) Terminado (FIN)

Observaciones (Introduzca observaciones si es necesario)


Se realizó servicio de Mantto. con la salvedad la guía de la cadena de compensación está rota, también la fcb del piso 3, tiene problemas, áá sustituir. ranura de polea en cables tracción, goma taquimetrica, estado de los mismos y nivel de amarres, contratuerkas cables tracción, conexiones eléctricas, correas operador, contrarolos, goma base máquina tractora, arandela tambor máquina tractora y apertura de los mismos




Foto




Foto



Foto



Foto



Foto

Estado al marcharse (Estado en el que se deja el equipo)

Funcionamiento normal (01)

Datos Adicionales

Nombre Tecnico (Nombre del tecnico)

Mario Batista

Nom Empresa (Nombre de la empresa)

Setec

Sr o Sra (Cliente) (Sr o Sra (Cliente))

Walter Santana


Firma cliente (Firma del Cliente)

Cierre Tarea (B2B Tarea Cierre)

Terminado (FIN)

Observaciones (Introduzca observaciones si es necesario)


Se realizó servicio de Mantto. con la salvedad de que el botón de subida del piso 1 se queda encendida, fcb, con problemas, sustituir. ranura de polea en cables tracción, goma taquimetrica, estado de los mismos y nivel de amarres, contratueras cables tracción, conexiones eléctricas, correas operador, contrarolos, goma base máquina tractora, arandela tambor máquina tractora y apertura de los mismos




Foto




Foto



Foto



Foto



Foto
