VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA	**Informe de Respuesta en Caso de Emergencia** **Salud Ocupacional**			GCPS GABINETE DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES
	Código: IN-SORL-02	Versión: 00	Fecha de Emisión: Junio 2019	

INFORME DE RESPUESTA EN CASO DE EMERGENCIA Y DESASTRES.

	DAF/DT		PROSOLI		CTC	X	ADESS		SIUBEN

SITUACIÓN:				EFECTOS AMBIENTALES				EVACUACIÓN: SI
INCENDIO	X	HURACANES:		EMISIONES (CO)		CONTAMINACIÓN AGUA		
URGENCIAS MÉDICA:		EXPLOSIONES		ESCOMBROS		MATERIAL PART.		
SISMOS		OTROS		CONTAMINACIÓN SUELO		RESIDUOS PELIGROS		
DERRAMES				EFECTOS AMBIENTALES NO APLICA		OTROS		

INFORMACIÓN DEL EVENTO:

CONATO DE INCENDIO EN EL ÁREA DEL INVERSOR, NO SE GENERÓ SITUACION ADVERSA.

SI SE VIO AFECTADO EL ENTORNO (DESCRIBA). No hubo afectaciones.

RESPONSABLE:	LOCALIDAD:	CENTRO:	FECHA:
	CENTRO CIUDAD	DELEGACIÓN MONTE CRISTI	7-10-2019

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN:

DETALLES:					AFECTACIONES A PERSONAS	
REAL		HORA INICIO	3:10 pm	CANT. DE PERSONAS EVACUADAS.	CAÍDA DE PERSONAS	
SIMULADA	X	HORA FINAL	3:20		PERSONAS HERIDAS	
AVISADA		TIEMPO TOTAL		5 personas	ATAQUES DE NERVIOS	
		TIEMPO DE RESPUESTA				
CALIFICACIÓN			INSPECCIÓN PUNTO REUNIÓN (SI/NO)		OTROS Y ESPECIFIQUE	
BUENA	REGULAR	MALA	QUIEN: brigadistas			

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO Y SU COMBINACIÓN:

- Siendo las 3120 pm se generó un corto circuito cercano a las baterías de inversor y detrás de escritorio de la oficial en la oficina,
- El delegado al sentir el olor a humo inicio la evacuación de los usuarios dentro
- La oficial busco el extintor y controlo el siniestro con un extintor CO2.
- Este conato se produjo por la conexión inadecuadas para el inversor.

¿CUÁLES FUERON LAS MEDIDAS EJECUTADAS EN ESTA SITUACIÓN?

(Desenvolvimiento de los miembros del BEE).

- El delegado dio la voz de alerta y de evacuación a su compañera y a los usuarios dentro en el momento.
- La oficial que también sintió el olor a humo busco el extintor dando respuesta a la situación pudiendo controlar el conato.
- Se revisó el área y se observó daños en el cableado, y unas cajas cercanas al cableado y se reportó para que chequearan las conexiones.
- Se informó de los residuos dejados por el siniestro para que se le diera el manejo adecuado.
- Se notificó la situación y la recarga del extintor.

COLOQUE UNA X SEGÚN CORRESPONDA:					
ACTITUD DEL PERSONAL:					
SORPRESIVO	X	ACTIVA	X	NATURAL	
COLABORACIÓN DEL PERSONAL					
SORPRESIVO		ACTIVA	X	PASIVA	
OTROS/ESPECIFIQUE					
(INDIQUE COMBINANDO SI FUE ACTIVA, PASIVA, SORPRESIVA O NATURAL)					
SORPRESIVA por ser la primera ocasión y no lo estaban esperando, ACTIVA pues al darse cuenta reacción según sus capacidades y recursos.					

USO DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA DE RESPUESTA A EMERG.					
ALARMA		DETECTOR DE HUMO		SILLA DE RUEDA	
MEGÁFONO		MANGUERAS		MATERIALES GASTABLES	
CENTELLA		CAMILLAS		KITS PARA DERRAMES	X
SILBATOS		BOTIQUÍN		CONTENEDORES	
PUL. MANUAL		FÉRULAS			
EXTINTORES		CUELLO ORT.			

USO LOS SERVICIOS DE ALGUNAS DEPENDENCIAS DE SOCORRO EXTERNAS. COLOQUE EL # SEGÚN UNIDAD DE RES.				TIEMPO DE RESPUESTA ORG.			
911	1	EJERCITO	6				
BOMBEROS	2	COMUNITARIOS	7				
CRUZ ROJA	3	RED ELÉCTRICA	8				
POLICÍA	4	TELEFÓNICA	9				
MOVIMED.	5	OTROS	10				

Colocarlos número organización en la casilla vacía y poner el tiempo de respuesta.

. **OBSERVACIONES DE RESPUESTA.**

1. Practicar más por el personal como delegación, uso de los equipos de protección personal, llenado de formularios.
2. Mantener los extintores inspeccionados por mes y actualizar fechas.
3. Realizar un simulacro donde respondan los bomberos del área.
4. Sensibilizar al personal de mantenimiento en el manejo adecuado de los residuos peligros.

ATENCIÓN A LOS EFECTOS AMBIENTALES	APLICA	Si		NO	

1. **Para esta emergencia no hubo efectos en el ambiente, la situación fue controlada a tiempo y el huno llego a salir del área de afectación al exterior.**
2. **Se llenó el formulario reporte de incidente FO-DISG-15 y si se reportó al coordinador del plan de emergencia y de servicios generales para que tengan conocimiento de la situación.**

NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE DEL REPORTE		NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE COORDINADORES BEE

FOTOS