

ANALISIS DE RIESGOS, RUTA DE EVACUACION

EVALUADA UNICENTRO PLAZA SANTO DOMINGO

EVALUADORA COMITÉ DE EMERGENCIA



ALCANCE

LAS OFICINAS CORESPONDIENTE AL MIMPRE

ANALISIS DE RIESGO, RUTA DE EVACUACION

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL.

La Seguridad Industrial es un área multidisciplinaria que se encarga de minimizar los riesgos en las industrias y las instituciones. Esta parte del hecho de qué este tipo de trabajo tiene peligros inherentes a las labores realizadas dentro de este tipo de empresas que necesitan de una correcta gestión de prevención.

De igual forma la Salud Ocupacional promueve y protege la salud de los empleaos en el área de trabajo, buscando así controlar los accidentes y enfermedades mediante la reducción de las condiciones de riesgos. Esta no solo se limita a las condiciones físicas del trabajador, sino que también se ocupa de la cuestión psicológica de la empresa.

En conjunto la Seguridad y Salud Ocupacional comprende la identificación, evolución, análisis de riesgos ocupacionales y las recomendaciones específicas para su control, a través de la elaboración de panoramas de riesgos, visitas de inspección en el área de trabajo, mediciones ambientales y asesoría técnica.

Igualmente, se desarrolla un programa de vigilancia y control de estado de la infraestructura física de la institución, con el fin de recomendar las acciones de mantenimiento pertinentes para garantizar la calidad y mejora continúa.

DESARROLLO

Siendo las 9:00Am del día martes 30 del mes de agosto del 2016, se realizó un análisis de riesgos, de Incendios y ruta de evacuación, Seguridad y Salud Ocupacional, en las oficinas del MIMPRE, ubicada en Unicentro Plaza. Ubicada en Av. Abraham Lincoln, Santo Domingo

Las principales normas a cumplir con estas recomendaciones son:

- ✓ Ley 147-02, sobre Gestión de Riesgo
- ✓ NFPA 10, Sobre Instalación y Mantenimientos de Extintores Portátiles.
- ✓ NFPA 101, Sobre Seguridad Humana.
- ✓ Reglamento 522-06, Sobre Seguridad y Salud en el Trabajo.
- ✓ Reglamento R-032, Sobre Seguridad Contra Incendios.
- ✓ OSHAS 18000

PISO 01:	
Áreas evaluadas: Pasillo principal, Metas y Desastres,	
Cómputos e Informática, Titulaciones.	
Se observa a simple vista la ausencia de la ruta de evacuación, los	
extintores fueron instalados diferente al riesgo existente al área, se	
observa tomacorrientes sueltos, cables sueltos, libreros y archivos	
que no están fijo a las paredes, lo cuenta con lámpara de	
emergencia.	
La persona desconoce que hacer en caso de emergencias.	
Pasillo principal:	
Ruta de evacuación a la derecha=10	
Ruta de evacuación a la izquierda 10	
Lámpara de emergencia=05	
Metas y desastres:	
Espirales eléctricos=02	
Extintor co2 de 5lb=01	
Lámpara de emergencia=02	
Salida=01	
Cómputos e Informática:	
Espirales eléctricos=02	
Extintor co2 de 5lb=01	
Lámpara de emergencia=01	
Salida=02	
Titulaciones:	
Recomendamos el cambio de la puerta por una de emergencia.	
Recomendamos retirar el generador eléctrico del área.	
Espirales eléctricos=02	
Extintor hallotron de05lb=03	
Lámpara de emergencia=03	
Salida=02	
Ruta de evacuación a la derecha=03	

RECOMENDACIONES

DESARROLLO

Ruta de evacuación a la izquierda 03

Oficina del director de capacitación

Extintor hallotron de05lb=01

Lámpara de emergencia=01

Salida=01

Salón de conferencia

Extintor hallotron de05lb=01

Lámpara de emergencia=01

Salida=01

Planificación

Extintor hallotron de05lb=03

Lámpara de emergencia=03

Salida=01

Espirales eléctricos=02

Recepción

Extintor hallotron de05lb=01

Lámpara de emergencia=01

Salida=02

Ruta de evacuación a la derecha=07

Ruta de evacuación a la izquierda 07

Nota: Esta es la ruta de recepción hasta la salida de la 27 de

febrero

RECOMENDACIONES GENERALES

- 1. Capacitar las personas en el uso de los extintores, primeros auxilios, evacuación y formar la brigada de emergencia de la institución.
- 2. Definir la ruta de evacuación y los puntos de reunión.
- 3. Ubicación de un botiquín por cada piso.
- 4. Realización de un simulacro de evacuación.
- 5. Recomendamos la reubicación de todos los extintores fueron instalados diferente a los riesgos que corresponde por área.
- 6. Capacitar a los empleados sobre el riesgo y los peligros que existen en cada área y la importación de crear una cultura de prevención.
- 7. Recomendamos la instalación de un DEA en cada nivel.
- 8. Recomendamos la realización de un mantenimiento eléctrico exhaustivo de todas la instalaciones.

Requerimiento	Cantidad
Curso de extinción de incendios	01
Curso de evacuación de ocupantes	01
Simulacro de evacuación	01
Curso de primeros auxilios	01
Botiquín de primeros auxilios para 25 personas	02
DEA	02
Ruta de evacuación a la derecha	20
Ruta de evacuación a la izquierda	20
Espirales eléctricos	06
Extintor hallotron de 5lb	08
Extintor co2 de 5lb	02
Salida	10
Lámpara de emergencia	14
Cinta de prevención	02
Salida de emergencia	03
Salida a la derecha	05
Salida a la izquierda	05
Punto de reunión	02

COTIZAR PISO 02		
Requerimiento	Cantidad	
Curso de extinción de incendios	01	
Curso de evacuación de ocupantes	01	
Simulacro de evacuación	01	
Curso de primeros auxilios	01	
Botiquín de primeros auxilios para 25 personas	02	
DEA	02	
Ruta de evacuación a la derecha	20	
Ruta de evacuación a la izquierda	20	
Espirales eléctricos	06	
Extintor hallotron de 5lb	08	
Extintor co2 de 5lb	02	
Salida	10	
Lámpara de emergencia	14	
Cinta de prevención	02	
Salida de emergencia	03	
Salida a la derecha	05	
Salida a la izquierda	05	
Escalera de emergencia	02	

Elaborado por: Lic. Marcos Méndez

Analista en Prevención, Gestión de Riesgos y Seguridad Laboral