




REPUBLICA DOMINICANA

Contraloría General de la República Dominicana

SANTO DOMINGO, D. N.



"Año de la Innovación y la Competitividad"

Dirección de Recursos Humanos
Lunes, 9 de Septiembre de 2019

No.: IN-CGR-2019-004265

Directora
Mariza de la Cruz Hernández
Ministerio de Administración Pública
Su Despacho

Asunto: Evidencias de trabajos realizados

Cortésmente, me dirijo a usted con la finalidad de remitirle las evidencias de las actividades del Comité Mixto de Seguridad y Salud en la Contraloría General de la República, según detallamos a continuación:

- Informe de la Dra. Cristobalina Pineda, de la Administradora de Riesgo Laborales, sobre visita de inspección de Plan de Acción de Remediación de la Contraloría General de la República.

Para los fines de lugar, se despide,

Atentamente,
Licda: Hilda Hernández
Directora



HH/sg



MATRÍZ

Código: MT-PV-001

Versión: 00

Plan de Acción de Remediación

Página 1 de 2

Nombre de la Empresa: CONTRALORIA GENERAL DE LA RESPUBLICA

Nombre del evaluador: CRISTOBALINA PINEDA

Visita No.: 04

N.º	Riesgo Existente	¿Está el Riesgo Controlado?		Medidas de control recomendadas	Accion aprobada ¿Si o No? (Justificar respuestas negativas)	Fecha meta
		Si	No			
	MOBILIARIO NO ERGONÓMICO	X		CAMBIAR MOBILIARIO	--	--
	CABLES ELÉCTRICOS DISPERSOS	X		AISLAR CABLES ELÉCTRICOS	--	--
	ILUMINACIÓN DEFICIENTE	X		AJUSTAR ILUMINACIÓN A PARÁMETROS ESTABLECIDOS	--	--
	ESCRITORIOS CONGESTIONADOS	X		DESCONGESTIONAR LOS MISMOS	--	--
	POCO ESPACIO FÍSICO DISPONIBLE BAJO EL ESCRITORIO	X		ADECUAR ESPACIO FÍSICO	---	---
	POCO ESPACIO FISICO DISPONIBLE	X		ADECUAR ESPACIO FÍSICO	---	---
	ARCHIVERO EN MALAS CONDICIONES		X	REEMPLAZAR ARCHIVERO	NO	NO DEFINIDA
	PLAFON EN MALAS CONDICIONES	X		MANTENIMIENTO	--	--
	HUMEDAD EN EL AREA	X		MANTENIMIENTO	--	--
	EXTINTORES EN MALAS POSICIONES	X		REUBICAR EXTINTORES	--	--
	FALTA DE EXTRACTOR EN LA COCINA		X	COLOCAR EXTRACTOR	--	NO DEFINIDA
	FALTA DE RUTA DE EVACUACION DE EMERGENCIA	X		CREAR RUTA DE EVACUACION DE EMERGENCIA	--	--
	FALTA DE CINTA ANTIDESLIZANTES EN LOS ESCALONES	X		COLOCAR CINTA ANTIDESLIZANTE	--	--
	ESCRITORES COMPARTIDOS	X		REUBICAR PUESTOS DE TRABAJO	--	--
	FALTA DE PUESTO DE TRABAJO	X		CREAR PUESTO DE TRABAJO	--	--
	FALTA DE IDENTIFICACION DE PASO A DESNIVEL	X		IDENTIFICAR PASO A DESNIVEL	--	--



MATRÍZ

Código: MT-PV-001

Versión: 00

Plan de Acción de Remediación

Página 2 de 2

FALTA DE REGULACION DE AIRE ACONDICIONADO	X		ADECUAR AIRE ACONDICIONADO	--	--
FALTA DE ORDEN Y LIMPIEZA	X		ORDEN Y LIMPIEZA	--	--
FALTA DE ADECUACION DE CUBICULOS	X		ADECUAR CUBICULOS	--	--
PRESENCIA DE RUIDO	X		MEDIR NIVELES DE RUIDO	--	--
FALTA DE CONTROL DE ROEDOR	X		CONTROLES DE TRAMPA PARA ROEDOR	--	--
FALTA DE PRIVACIDAD DEL AREA	X		GARANTIZAR PRIVAZIDAD	--	--
FALTA DE IDENTIFICACION DE TECHO BAJO	X		IDENTIFICAR TECHO BAJO	--	--

Firma del Representante y Sello de la Empresa:

**Firma del evaluador:
DRA CRISTOBALINA PINEDA**

**Fecha de aplicación:
02-08-19**