

## Levantamiento prevención de Riesgo Laboral.

En el día 10 de noviembre del 2021, estuvimos realizando una inspección por niveles (pisos) y áreas, donde pudimos recoger e identificar evidencias de puntos de mejora en la institución:

Durante la inspección pudimos observar varias desviaciones al protocolo de seguridad en los diferentes niveles de la institución.

- Ningún departamento de los diferentes niveles cuenta con un **botiquín de emergencias**.
- Hemos verificado que las nuevas estructuras en las puertas no abren hacia afuera.
- **Cinta antideslizantes en las escaleras.**
- Los departamentos de Comunicaciones, Infraestructura y Tecnología en su tiempo laboral están muy congestionados, lo que dificulta el libre acceso y rompe con el **protocolo de COVID-19**. Sugerencias: Distribuir el personal de trabajo.
- Necesidad de un personal médico, es indispensable para la institución de acuerdo al artículo 121 del reglamento 522-06 de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Necesidad de una camilla de emergencia.

## Transportación y parqueos

- Durante la inspección confirmamos que las unidades móviles de la institución no cuentan con un **kit de emergencia** (unidad de emergencia móvil).

Nota: es importante que tengamos estos kit de emergencia especialmente en los autobuses, ya que transportan una gran cantidad de colaboradores a sus diferentes destinos.

- No contamos con parqueos ni áreas para discapacitados o embarazadas.
- Letrero de Punto de encuentro en su medida estándar para ubicar en el parqueo trasero.

Los puntos de mejora citados, sugiero que sean tomados en cuenta a la mayor brevedad posible para evitar riesgos a nuestros colaboradores y mantener la mejora continua.



Kit para los departamentos



Kit de emergencia para transporte.



Ejemplo de camilla de emergencia.



Ejemplo cinta antideslizante para escaleras.



Ejemplo señalización de parqueos.