

Levantamiento de puntos de mejora (Riesgo Laboral)

En el día 18 de octubre del 2021, estuvimos realizando una inspección junto a un equipo designado por el director de Recursos Humanos por niveles (pisos) y áreas, donde pudimos recoger e identificar evidencias de puntos de mejora en la institución:

- Necesidad de una escalera de emergencia.
- Fijar escritorio a los espacios (Fortalecimiento).
- Fijar estantes a las paredes (Jurídica, área de copiado piso 3, piso 2).
- Fijar los archivos (Gestión Humana, Pasillos piso 3, Espectro y Autorizaciones, Ciberseguridad y Regulación, Recaudaciones, Financiera, Tramitación y Control, Protección al Usuario).
- Retirar los archivos sin utilizar (Gestión Humana).
- Mala distribución de espacio (Gestión Humana, Jurídica, Archivo, Comunicaciones, Infraestructura, Financiera, Tramitación y Control, Correspondencia).
- Falta de extintor (Archivo).
- Cinta antideslizantes en las escaleras.
- Sobrepoblación (Comunicaciones).
- Mala terminación de stands (Comunicaciones).
- Falta de señalizaciones de salida (Comunicaciones, piso 3, Espectro y Autorizaciones, cocina).
- Verificar si los letreros de EXIT y las palancas de emergencia están en funcionamiento.
- Necesidad de un inspector de seguridad industrial.
- Verificar si las válvulas de humo están en funcionamiento.
- Reubicar muebles que obstruyan la apertura de ambas puertas de salida (piso 4).
- Remover cristales y cambiarlos por una pizarra (Ciberseguridad y Regulación)
- Reubicar nevera (Compra y Contrataciones)
- Reubicar sillas y mesas que obstruyan el pasillo en caso de emergencia (piso 3)
- Espacio limitado en el área de salida (piso 2, Protección al usuario)
- 1 sola puerta (Tramitación y control)
- Escritorio que obstruye la salida principal del primer nivel.

- Verificar que los protectores de las luces de las escaleras estén en buenas condiciones.
- Letrero de Punto de encuentro en su medida estándar para ubicar en el parqueo trasero.
- Estructura en las puertas que no abren de ambas partes cercanas a la cocina
- Medida estándar de todas las señalizaciones.
- Escaleras de la parte trasera de la cocina primer nivel deben ser pintadas de colores amarillo y negro.
- Pintar los puntos de encuentro necesarios en los parqueos.

Tal y como describen los puntos de mejora citados, sugiero que sean tomados en cuenta a la mayor brevedad posible para evitar riesgos a nuestros colaboradores.

Anexos:







