







SUBSISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
Dirección General de Minería		
	Evaluación de Riesgos. <div style="background-color: #ffc107; padding: 5px; text-align: center; font-weight: bold;">Adopción de Medidas Correctivas</div>	Elaborado por: <b>Ana Almonte</b> en fecha <b>8/12/2022</b> .

**2.5 Revisión de las medidas preventivas adoptadas de acuerdo con las recomendaciones dadas por el IDOPRRIL en la evaluación de riesgos realizada a la DGM.**



No.	Riesgo	Medidas	Adopción de medida	Evidencias
1	<b>Medir iluminación</b>	Adquirir un luxómetro para medir iluminarias	Se requiere un medidor de luz, para medir los niveles de iluminación existentes en los puestos de trabajo para garantizar condiciones de visibilidad adecuadas en los mismos.	
3	<b>Recarga y mantenimiento de extintores</b>	Recarga de extintores en áreas con riesgos de incendios	Fueron recargados los 14 extintores instalados en áreas con riesgos de incendios, requeridos en el plan de prevención de incendios de la DGM.	
4	<b>Cables eléctricos y de PC sueltos en el piso</b>	Aislar con cintas o canaletas por encima de la superficie del piso.	Se continúa colocando los cables eléctricos en canaletas por encima de la superficie del piso.	
5	<b>Trabajadores en oficinas con posturas inadecuadas</b>	Colocar sillas adecuadas	Se continúa con la adquisición de sillas ergonómicas en los puestos de trabajos de los dptos. de la DGM.	
6	<b>Plafones en mal estado.</b>	Cambiar los plafones	Se continúa con el proceso de reemplazo de los plafones de en mal estado por plafones del tipo: PVC y Mineral	

Revisado por:

**Santiago Muñoz**, asesor Técnico Comité de Seguridad y Salud.

**Domingo Amparo**, Director de Fiscalización Minera y Ambiental.

Fecha de revisión diciembre 2023.

  
 13/12/22  
  
 13/12/2022

