


DIRECCION GENERAL DE MINERIA

Acta de Reunión Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo

| | | | | | | | |
|--------|------------|--------------|------------|---------------|------------|--------|-------------------------------------|
| Fecha: | 28/02/2022 | Hora Inicio: | 09:00 a.m. | Hora Término: | 10:00 p.m. | Lugar: | Salón Gerald Ellis Lisker de la DGM |
|--------|------------|--------------|------------|---------------|------------|--------|-------------------------------------|

ASISTENTES A LA REUNIÓN

| MIEMBROS | A | NA | | FIRMA |
|--|---|----|----|---------------------|
| | | J | NJ | |
| Domingo Amparo | P | | | |
| Berkis Paulino | | x | | En reunión interna. |
| Leopoldo Gonzalez | P | | | |
| Santiago Muñoz | P | | | |
| Carla Cabral | P | | | |
| Julián Tolentino | P | | | |
| Theyder Moquete Piña | | x | | Reunión interna. |
| Petra de la Cruz | | x | | Reunión interna. |
| Ana Almonte | P | | | |
| Jack Paulino | | x | | |
| Luis Manuel Acosta | P | | | |
| Jaqueline Alcantara | P | | | |
| Alba de León | | x | | Reunión interna. |
| Maria Flores | | x | | Está de vacaciones. |
| Asesor Técnico: Santiago Muñoz. | | | | |



f.f.

| | | | |
|------------------------------|----|----------|----|
| Aprobación del Acta Anterior | SÍ | x | NO |
|------------------------------|----|----------|----|

AGENDA

| |
|---|
| 1. Lectura de la minuta de la reunión anterior. |
| 2. Revisar las lámparas de emergencias de las instalaciones de la DGM. |
| 3. Inspección de los extintores. |
| 4. Presentación del proyecto de evaluación de vulnerabilidad al Edificio Gubernamental Juan Pablo Duarte por la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (ONESVIE). |
| 5. Revisión del Plan de Contingencia de la DGM. |
| 6. Inspección de las escaleras de emergencias del edificio. |
| 7. Inspección del cuarto de control eléctrico del edificio Juan Pablo Duarte. |

| TEMAS TRATADOS |
|---|
| 1. <i>Revisar las lámparas de emergencias:</i> se reitera la necesidad de desmontar las lámparas de emergencias para su evaluación y mantenimiento. |
| 2. <i>Inspeccionar los extintores:</i> Es necesario revisar los extintores para validar su estado y fecha de vencimiento. En tal sentido, se planteó a Recursos Humanos la necesidad de capacitar al personal de servicios generales y mayordomía en el sistema de prevención extensión de incendios. |
| 3. <i>Presentación del Proyecto de Evaluación de Vulnerabilidad al Edificio Gubernamental Juan Pablo Duarte realizada por la ONESVIE:</i> Se planteó la necesidad de presentar a las instituciones gubernamentales que laboran en estas instalaciones, los resultados arrojados en la evaluación de vulnerabilidad realizada por la ONESVIE y el SGN a este edificio. |
| 4. <i>Revisión del Plan de Contingencia de la DGM:</i> Se está trabajando en la actualización del plan de contingencia de la DGM para una mejora continua. |
| 5. <i>Inspección de las escaleras:</i> Serán inspeccionadas las escaleras, tanto la de emergencia como las externas para identificar los riesgos existentes e informar a las autoridades sobre las medidas de prevención requeridas y su recomendación al respecto. |
| 6. <i>Brigada de emergencia:</i> Se requiere capacitar a la brigada de emergencia de esta institución, sobre el rol de cada miembro de esta. |
| 7. Se reitera la necesidad de reubicar el carrito de carga que está colocado a la entrada del baño de los hombres, porque esto da lugar a una condición insegura y riesgos de tropiezo y caída al mismo nivel de los empleados y visitantes. |
| 8. <i>Uso de zapatos adecuados:</i> Se Sugiere elaborar una norma interna ante riesgo de caída por el uso de zapatos inadecuados (tacos altos). |
| 9. <i>Se hizo referencia al caso del nuevo comedor de la DGM:</i> Se reitera la necesidad de un lavamanos. Se recomienda un tipo de sillas adecuadas donde el trabajador pueda cambiar de postura, lo que permita adoptar una actitud de trabajo más distendida. |
| 10. <i>Se reitera la necesidad de una unidad médica y un profesional de la salud, para dar soporte ante las siguientes situaciones:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Identificar y registrar las condiciones de salud del trabajador. • Suministrar los medicamentos existentes. • Validar las licencias médicas. Se sugirió realizar un acuerdo interinstitucional donde las Instituciones que laboran en este edificio habiliten un espacio físico para instalar una unidad médica común para todos los empleados de éste. |
| 11. <i>Médico ocupacional:</i> Se tiene la necesidad de contratar los servicios de un médico ocupacional para realizar las evaluaciones medicas ocupacionales requeridas por los empleados de la DGM. |
| 12. Continuar con el reemplazo de las ventanas fijas por ventanas corredizas de dos hojas. |

| ACUERDOS | | | |
|---|------------------|--------------------|---------|
| ACUERDOS | RESPONSABLE | PLAZO DE EJECUCIÓN | Logrado |
| 1. Dar seguimiento al plan de acción a implementarse para corregir los riesgos identificados durante la explosión en el cuarto eléctrico de la EJP. | Bladimir Sánchez | Abril 2022 | |
| 2. Se acordó invitar a las autoridades que laboran en este edificio para hacer la presentación del Proyecto de Evaluación de Vulnerabilidad al Edificio Gubernamental Juan Pablo Duarte realizada por la ONESVIE, y conocer el nivel de vulnerabilidad de este. | Santiago Muñoz | Marzo 2022 | |
| 3. Capacitar a los miembros de la brigada de emergencias. | Ana Almonte | Junio 2022 | |
| Fecha próxima reunión: 30 de marzo 2022. | | | |


Petra Cruz.

Firma secretario




Domingo Amparo.

Firma presidente