

DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA

Minuta de noviembre 2022

Título	Actividades desarrolladas durante el simulacro por emergencia de sismo en el Edificio Gubernamental Juan Pablo Duarte (EGJPD) en fecha 03 de noviembre del 2022, a las 10:00 AM.				
Fecha	Jueves 03/11/ 2022	Inicio	11:00 AM	Término	12:30 PM
Objetivo	Oportunidades de mejoras identificadas durante el simulacro de evacuación de las oficinas de la DGM del Edificio Juan Pablo Duarte que deberán ser incluidas en el plan de acción para ser corregidas.				

Ad

ASISTENTES

Nombre	Área - Cargo
Domingo Amparo	Director de Fiscalización Minera y Ambiental
Pablo Diaz	Supervisor de Cartografía
Ricardo Reynoso Villafaña	Coordinador de Distritos Mineros
Berkis Paulino	Depto. Administrativo Financiero.
Félix Gonzales	Ingeniero de Mina II
José Alberto Evangelista	Seguridad de la DGM
Leopoldo Gonzales	Aux. Pequeña Minería
Kelvin Sosa	Soporte Técnico de TI
Julian Tolentino	Encargado de Ambiente y Seguridad Minera
Carla Cabral	Abogada
Santiago Muñoz	Director de Proyectos de Exploración y Desarrollo Mineros
Theyder Moquete	Encargado de cómputos
Evelin Massiel Tineo	Secretaria
Estefany E. Belén	Secretaria



OPORTUNIDADES DE MEJORA


No.	Descripción
1.0	En las oficinas del piso número 10
1.1	El personal de seguridad (militares) del lobby se le debe asignar un suplente entrenado que le asista para los casos de iniciar una emergencia de evacuación del personal de la institución.

1.2	Colocar al lado de las botoneras de activación de la alarma de emergencia, un letrero que exprese lo siguiente: <i>activación en caso de sismo (temblor de tierra), huracán, incendio e inundación.</i>
1.3	Para el próximo simulacro se le deberá colocar el seguro a las puertas de los baños, para evitar que las personas se queden en los mismos. Se deberán abrir cuando se levante la emergencia.
1.4	Verificar en el reloj de pared ubicado en el lobby la hora precisa asignada para la evacuación durante un evento real o simulacro por emergencia.
1.5	Evaluar las alternativas de ubicación del punto de encuentro del personal de la Dirección General de Minería (DGM) evacuado para reunirse en el extremo noroeste del parqueo del EGJPD.
1.6	Disponer del listado del personal que asiste a la institución para contabilizar en el punto de reunión los que están presente y certificar que no quedo personal en las oficinas.
1.7	Adquirir dos (2) altoparlantes para comunicación y dirección del personal a evacuar.
1.8	Remitir una comunicación al Director del Centro de Operaciones de Emergencias, Viceministra de Seguridad Preventiva en los Sectores Vulnerables y Directora General de Ética e Integridad Gubernamental, listando las oportunidades de mejoras a contemplar en un plan de acción para darles respuestas a la integridad operacional de Edificio Gubernamental Juan Pablo Duarte, para evitar riesgos con peligro de lesión incapacitante de los empleados y visitas a las oficinas.
1.9	Solicitar dos botiquines manuales para la brigada de emergencia durante una evacuación del personal.
1.10	Remitir una comunicación por correo a todo el personal con el instructivo de los pasos a seguir en caso de evacuación por las ocurrencias de emergencias.
1.11	Hacer un llamado de atención al personal de la institución que permaneció en el piso número diez (10) durante el simulacro de evacuación.
1.12	Evaluar la opción de calzados de suela baja para asistir a la institución, debido a la exposición a riesgo de evacuación por emergencias de sismos, incendio, inundación, ect.
1.13	Rotular los cascos y chalecos de seguridad de la brigada de emergencia con el logo de Minería.
1.14	Solicitar dos (2) camillas y una (1) silla para atender emergencias.
1.15	Presentación de las condiciones de vulnerabilidad ante sismo, del Edificio Gubernamental Juan Pablo Duarte, por el Ing. Santiago Muñoz
2	En las escaleras principales, incluyendo la de emergencia.
2.1	Mejorar la logística para el descenso del personal por las escaleras de la ruta de emergencia.
2.2	Colocar una barandilla empotrada en la pared, desde el piso 14 hasta el piso 1 para garantizar que el personal descienda del lado de la pared y no del lado abierto de la escalera.
2.3	Reparar los peldaños dañados en las escaleras, debido al riesgo que representan para el personal que transita por las mismas.

2.4	En la escalera de emergencia se deben corregir las siguientes condiciones inseguras: A la puerta metálica del piso número tres (3) se le debe instalar un mecanismo de seguridad por medio de una palanca que abra de adentro hacia afuera; reponer las luces de emergencia que no funcionan; ampliar los espacios de los descansos en cada piso que han sido reducidos por remodelación para estandarizar las escaleras como fueron diseñadas originalmente; ampliar la escalera de transición desde el piso número tres (3) al dos (2), eliminando los escalones perpendiculares a la misma, de tal forma que quede recta y no en tipo de L.
2.5	En cada piso las puertas de emergencia deben estar abiertas en horario laboral y colocarle el número de piso correspondiente a las misma.
2.6	Realizar un levantamiento por pisos de las condiciones actuales de las escaleras principales para que cumpla con los estándares del diseño original, incluyendo la colocación de cintas antideslizantes.
3	En el piso numero uno (1) del EGJPD, áreas del parqueo y punto de reunión.
3.1	La salida de emergencia del parqueo sur debe ser habilitado, removiendo los tubos y los motores parqueados que hay en la misma, obstruyendo el paso de salida de las personas evacuadas del edificio.
3.2	El brigadista que verifica la salida del personal del piso número uno (1) debe de disponer de un megáfono para aviso e información del personal evacuado.
3.3	Modificar el plano de evacuación de la DGM para la reubicación del punto de reunión durante el proceso de evacuación.
4	Aprendizajes claves.
4.1	Los organizadores del simulacro nacional reconocieron la capacidad que tiene la institución en el manejo de este tipo de emergencias.
4.2	Se observó personas de otras instituciones usando el celular para tomar fotos y usando bromas durante un evento que involucra tanto riesgo si las personas no están enfocadas.
4.3	El tiempo de evacuación del simulacro disminuyó dos (2) minutos, debido a que fue de trece (13) minutos en el 2021, mientras que este fue de diez puntos cincuenta y cinco (10.55) minutos, además hubo una mejor coordinación y planificación en el manejo del flujo del personal desde el piso diez (10) hasta el punto de reunión.


Petra Cruz
 Firma secretario




Domingo Amparo
 Firma presidente