


## **ANÁLISIS DE RIESGOS DE INCENDIOS, ELÉCTRICOS, RUTA DE EVACUACIÓN Y SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL**

La Seguridad Industrial es un área multidisciplinaria que se encarga de minimizar los riesgos en las industrias y las instituciones. Esta parte del tipo de trabajo que tiene peligros inherentes a las labores realizadas dentro de la organización que necesitan de una correcta gestión de prevención.

De igual forma la Salud Ocupacional promueve y protege la salud de los empleados en el área de trabajo, buscando así controlar los accidentes y enfermedades mediante la reducción de las condiciones de riesgos. Esta no solo se limita a las condiciones físicas del trabajador.

### Ubicación



	<b>MINISTERIO DE LA VIVIENDA HÁBITAT Y EDIFICACIONES</b>	Reporte	Revision: Recursos Humanos
	Reporte de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional	Regional: Norte	Lugar: Santiago y San Francisco de Macorís

## DESARROLLO

Siendo las 7:00 AM del martes 14 del mes de marzo 2023, nos trasladamos a realizar la intervención de las instalaciones del MIVED, en la oficina de tramitación de planos, de sanfrancisco de Macorís ubicada en la Torre Rio de la provincia. En la 7PQP+VQ5, Av. Pdte. Antonio Guzmán Fernández, San Francisco de Macorís 31000.

Las principales normas para cumplida con estas recomendaciones son:

- ✓ Ley **147-02**, Sobre Gestión de Riesgo
- ✓ NFPA **10**, Sobre Instalación y Mantenimientos de Extintores Portátiles.
- ✓ NFPA **101**, Sobre Seguridad Humana.
- ✓ Reglamento **522-06**, Sobre Seguridad y Salud en el Trabajo.
- ✓ Reglamento **R-032**, Sobre Seguridad Contra Incendios.
- ✓ OSHAS **18000**

### DESARROLLO

Miércoles 08 de febrero 2023, se realizó una inspección al local donde funciona la Oficina de Tramitación de Planos del **MIVED**, ubicado en un primer nivel del edificio llamado "**Torre Rio**" en la Ave, presidente Antonio Guzmán Fernández, en San Francisco de Macorís

Es un salón abierto, ubicado en un primer nivel del edificio que le llaman sótano, más una cocina comedor, el local esta provisto de abanicos de techo y luminarias con lámparas 2 x 4 de tubos fluorescentes, las instalaciones no cuentan con ruta de evacuación, extintores, ABC, CO2, ni botiquín de primeros auxilios

No cuenta con sistema de alarma, sistema de rociadores, lámparas de emergencia, no cuenta con plan de emergencia y contingencia, no cuenta con un comité de emergencia, ni una brigada para contingencias, punto de reunión, la escasez de los planos para la ruta de evacuación, no cuenta cabina o gabinete de incendios, No cuenta camilla de trauma completa con inmovilizadores, programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como también el personal desconoce que debe hacer en caso de emergencia, incendios o terremotos.

Los materiales de construcción utilizados tales como, concreto, cristales, madera, block,

### DESARROLLO DESPUES

Marte 14 de marzo 2023, se realizó la instalaciones de los equipos, extintores, ruta de evacuación y botiquín de primeros auxilios en la Oficina de Tramitación de Planos del **MIVED**, ubicado en un primer nivel del edificio llamado "**Torre Rio**" en la Ave, presidente Antonio Guzmán Fernández de San Fco. de Macorís.

El área fue dotada de un extintor ABC de 10 libras, dos extintores co2 de 5 libras con sus respectivas señalizaciones, se instaló un botiquín de primeros auxilios con sus respectivo medicamentos básicos, así como también fue colocada la ruta de evacuación del área donde se colocaron 10 señalética de evacuación.

### Recomendaciones

1. Dotación de equipo de protección colectivo y protección personal a todos los colaboradores
2. Instalación del punto de reunión.
3. Capacitación del personal
4. Instalación de una camilla de trauma
5. Charla, y entrenamiento de primeros auxilios, recomendaciones de que hacer en caso de eventos de la naturaleza y entrenamiento en uso de extintores, etc.





**DESPUES**





	<b>MINISTERIO DE LA VIVIENDA HÁBITAT Y EDIFICACIONES</b>	Reporte	Revision: Recursos Humanos
	Reporte de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional	Regional: Norte	Lugar: Santiago y San Francisco de Macorís

## ALMACEN DE SANTIAGO

### DESARROLLO

Esta instalaciones cuenta 2 áreas distribuida en 1 oficina y almacenes, cuenta con los servicios básicos funcionando tales como: agua, luz, comunicaciones.

Los materiales de construcción utilizados tales como, concreto, hierro, acero, madera, block, pisos rustico en su mayorías y losetas

Fue notable la presencia de objetos en los pasillos, y la falta de aplicación de higiene y seguridad ocupaciones en todas las áreas visitadas.

No cuenta con sistema de alarma, sistema de rociadores, lámparas de emergencia, no cuenta con plan de emergencia y contingencia, no cuenta con un comité de emergencia, ni una brigada para contingencias.

Así mismo fue visible la ausencia de la ruta de evacuación, punto de reunión, la escasez de los planos para la ruta de evacuación, (usted está aquí) no cuenta cabina o gabinete de incendios, y persona no sabe qué hacer en caso de una emergencia y incendios o terremotos.

No cuenta con botiquines de primeros auxilios, camillas, silla de ruedas, extintores, lampara de emergencia, equipo de protección personal, programa de Seguridad y Salud en el Trabajo,

No Fue muy visible la instalación de extintores ABC, CO2, Durante el recorrido fue notable la cantidad de cable eléctrico suelto en todas las áreas visitadas y el personal no cuenta con equipo de protección colectivos.

En resumen: hay que inicial desde cero con todo el proceso de instalación de equipos contra incendios, rutas de evacuación, camilla de trauma, elaboración del plan de emergencia y contingencia, programa de seguridad y salud ocupacional, formación del comité mixto y la brigada de emergencia, capacitación en; formación y función de las brigadas de emergencia, evacuación de ocupantes, primeros auxilios, extinción de incendios, uso de extintores, medidas de prevención para huracanes, terremotos, realización de una charla de difusión de la política de seguridad y el plan de emergencia a todos los empleados y un simulacro final de evacuación avisados.

### DESARROLLO DESPUES

El martes 21 de marzo 2023, se realizó la instalaciones de los equipos, extintores, ruta de evacuación y botiquín de primeros auxilios en almacén de logística de Santiago

El área fue dotada de 2 extintor ABC de 10 libras, 1 extintores co2 de 5, 1 extintores co2 de 10 todos con sus respectivas señalizaciones, se instaló un botiquín de primeros auxilios con sus respectivo medicamentos básicos, así como también fue colocada la ruta de evacuación del área donde se colocaron 8 señalética de evacuación.

## Recomendaciones


1. Dotación de equipo de protección colectivo y protección personal a todos los colaboradores
2. Instalación del punto de reunión.
3. Capacitación del personal
4. Instalación de una camilla de trauma
5. Charla, y entrenamiento de primeros auxilios, recomendaciones de que hacer en caso de eventos de la naturaleza y entrenamiento en uso de extintores. Etc.



**DESPUES**







	<b>MINISTERIO DE LA VIVIENDA HÁBITAT Y EDIFICACIONES</b>	Reporte	Revision: Recursos Humanos
	Reporte de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional	Regional: Norte	Lugar: Santiago y San Francisco de Macorís

## NUEVAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVA DEL MIVED EN SANTIAGO

### DESARROLLO

Esta instalación cuenta diferentes áreas distribuida en oficina, almacenes, baños, cocina, comedor, salones de reuniones, parqueos, cuenta con los servicios básicos funcionando tales como: agua, luz, comunicaciones.

Los materiales de construcción utilizados tales como, concreto, hierro, acero, madera, block, pisos losetas en su mayoría.

Fue notable la presencia de objetos en los pasillos, y la falta de aplicación de higiene y seguridad ocupaciones en todas las áreas visitadas.

No cuenta con sistema de alarma, sistema de rociadores, lámparas de emergencia, no cuenta con plan de emergencia y contingencia, no cuenta con un comité de emergencia, ni una brigada para contingencias.

Así mismo fue visible la ausencia de la ruta de evacuación, punto de reunión, la escasez de los planos para la ruta de evacuación, (usted está aquí) no cuenta cabina o gabinete de incendios, y el personal no sabe qué hacer en caso de una emergencia, incendios o terremotos.

No cuenta con botiquines de primeros auxilios, camillas, silla de ruedas, extintores, lampara de emergencia, equipo de protección personal, programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, No Fue muy visible la instalación de extintores ABC, CO2, Durante el recorrido fue notable la cantidad de cable eléctrico suelto en todas las áreas visitadas y el personal no cuenta con equipo de protección colectivos.

En resumen: hay que inicial desde cero con todo el proceso de instalación de equipos contra incendios, rutas de evacuación, camilla de trauma, elaboración del plan de emergencia y contingencia, programa de seguridad y salud ocupacional, formación del comité mixto y la brigada de emergencia, capacitación en; formación y función de las brigadas de emergencia, evacuación de ocupantes, primeros auxilios, extinción de incendios, uso de extintores, medidas de prevención para huracanes, terremotos, realización de una charla de difusión de la política de seguridad y el plan de emergencia a todos los empleados y un simulacro final de evacuación avisados.

### DESARROLLO DESPUES

El martes 28 de marzo 2023, se realizaron la s instalaciones de los equipos tales como: extintores, ruta de evacuación y un botiquín de primeros auxilios en las nuevas instalaciones de la Regional del MIVED en Santiago

El área fue dotada de 5 extintor ABC de 10 libras, 10 extintores co2 de 5, todos con sus respectivas señalizaciones, cuenta con un sistema de detección de incendios, así como también fue colocada la ruta de evacuación del área donde se colocaron 87 señalética de evacuación, una cabina o Gabinete de incendios.

## Recomendaciones

1. Dotación de equipo de protección colectivo y protección personal a todos los colaboradores
2. Instalación del punto de reunión.
3. Capacitación del personal
4. Instalación de una camilla de trauma
5. Instalación del botiquín de primeros auxilios
6. Charla, y entrenamiento de primeros auxilios, recomendaciones de que hacer en caso de eventos de la naturaleza y entrenamiento en uso de extintores. Etc.





**DESPUES**













Lic. Sahiris Lara  
Sr. Marcos Mendez  
Sr. Jose lamarche