


# Comité Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turísticas

## Informe Simulacro Sismo



Departamento Recursos Humanos  
y.lorenzo@mitur.gob.do



En el marco del desarrollo de la semana de la seguridad en el trabajo en el Comité Ejecutor de Zonas Turísticas en este 2023, se ha pautado un simulacro de sismos en conjunto con la institución ProDominicana con la cual compartimos edificio, Este simulacro nos sirve para evaluar la eficacia del Plan de Emergencia de ambas instituciones e identificar las áreas que necesitan mejoras en caso de un evento inesperado. El edificio tenía 10 años sin ejecutar simulacros lo que hace que esto sea un importante avance en la intención de ambas instituciones de mejorar la seguridad y salvaguardar la integridad de sus colaboradores.


El mismo fue realizado el pasado jueves 15 de junio, liderado por las brigadas de emergencia de ambas instituciones, previamente socializado con los colaboradores por las vías de comunicación correspondientes.


En este informe estaremos exponiendo los hallazgos y puntos de mejora para subsanar, detectados por el Comité Mixto de Seguridad y Salud en el trabajo y la Brigadas de Emergencia de ambas instituciones post la ejecución del simulacro.

## Hallazgos y puntos de mejora

Los Colaboradores del CEIZTUR utilizamos las vías de emergencias indicadas en las socializaciones y realizaron la salida del edificio según la instrucción de los brigadistas, en el mismo sentido se verificó que no quedara personal en áreas como cocina, comedor y baños, así como también llevar control de asistencia del personal que, aunque poncho su asistencia ese día no estuvo al momento del simulacro, fuera de lo anteriormente mencionado estos son los hallazgos:

1. Habilitación de escaleras de emergencia de lado B del tercer piso ( oficinas CEIZTUR), la misma da a las oficinas de servicios generales de ProDominicana, para la fluidez de salida porque en momento de ejecución era mucho personal para la puerta de emergencia de recepción.
2. Se Debe instalar sistema de alerta de sismos y/o alarma contra incendios para el edificio completo que se escuche lo suficiente en las instalaciones.
3. Instalación de cintas fosforescentes y lámparas para la iluminación en todas las escaleras de emergencias del CEIZTUR.
4. Instalación de pasamanos en todas escaleras de emergencia del CEIZTUR.
5. Reparar un escalón de lado A del piso 3 del edificio, para evitar caídas de colaboradores.
6. Designar un colaborador por departamento que sirva de apoyo a la brigada de emergencia en incidentes a presentarse.
7. Deben integrarse más colaboradores a la brigada de emergencia del CEIZTUR.
8. Se debe adquirir 4 radios de comunicación a larga distancia para uso de la brigada de emergencia del CEIZTUR.
9. Se debe comprar 1 megáfonos para comunicaciones de emergencia.





Dicho informe fue redactado en santo domingo el día 16 de junio del 2023

Atentamente,



**Cristian Montaña**  
**Brigadista CEIZTUR**



**Jean Carlos Adames**  
**Brigadista CEIZTUR**



**Bryan de la Rosa**  
**Brigadista CEIZTUR**



**Adalgisa Antuna**  
**Brigadista CEIZTUR**



**César Ventura**  
**Brigadista CEIZTUR**

