

Continuando con los trabajos correspondientes al área de Seguridad y Salud en el Trabajo de este Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (INABIMA), y tomando en cuenta el informe sobre el levantamiento de los extintores ubicados en nuestra Sede Central, presentado el pasado 3 de febrero de 2023; en esta oportunidad presentamos el informe de sustitución de extintores identificados como en “estado crítico” en el antes mencionado levantamiento.

Los extintores sustituidos fueron los siguientes:

	LUGAR DE COLOCACIÓN	TIPO DE EXTINTOR	CAPACIDAD	CÓDIGO	EXTINTOR SUSTITUTO
1	Patio (Frente a Suministro)	ABC	10 libras	708433	ABC de 10 libras Código: 673589
2	Pasillo hacia Dpto. de Pensiones (2do nivel)	ABC	10 libras	674086	ABC de 10 libras Código: 673152

#### Hallazgos y recomendaciones pendientes por ejecutar, respecto al informe inicial de levantamiento:

- El extintor código 674818, ubicado en EL Patio, frente a la planta eléctrica, no cuenta con etiqueta de control de mantenimiento, ni con manómetro; para la visualización de la presión de este. En ese mismo orden se apreciar que la visualización de este se encuentra obstruida por dos plantas ornamentales que les rodean. Se recomienda retirar las plantas ornamentales y dar visibilidad al extintor.





Pasillo hacia Dpto. de Pensiones (2do nivel)

## Hallazgos y recomendaciones pendientes por ejecutar



Extintor 674818  
Patio, frente a la planta eléctrica.