

*Evidencias de las Mejoras en Infraestructura Durante el Periodo de Abril,
Mayo y Junio 2025 en el Hospital Regional Presidente Estrella Ureña*

Climatización de Emergencia General




Retoque de Pintura Emergencia General (Antes)



Retoque de Pintura Emergencia General (Antes)



Retoque de Pintura Emergencia General (Antes)



Retoque de Pintura Emergencia General (Después)



Retoque de Pintura Emergencia General (Después)



Retoque de Pintura Emergencia General (Después)



Área de Mezcladora Neonatal (Terminada)



Área de Mezcladora Neonatal (Terminada)



Área de Mezcladora Neonatal (Terminada)



Área de Mezcladora Neonatal (Terminada)



Área de Mezcladora Neonatal (Terminada)



Área de Mezcladora Neonatal (Terminada)



Habilitación Extensión de Archivo



Habilitación Extensión de Archivo



Habilitación Extensión de Archivo



Habilitación Extensión de Archivo




Adquisición de Cámaras de Seguridad



Colocación de Esfigmomanómetro de Pared en Emergencia General



**Retoque de Pintura Techo de la Tercera Planta
(Antes)**



**Retoque de Pintura Techo de la Tercera Planta
(Antes)**



**Retoque de Pintura Techo de la Tercera Planta
(Después)**




Retoque de Pintura Techo de la Tercera Planta (Después)



Retoque de Pintura Techo de la Tercera Planta (Después)




Retoque de Pintura Techo de la Tercera Planta (Después)




*Evidencias de las Mejoras en Infraestructura Durante el Periodo de Mayo
2025 en el Hospital Regional Presidente Estrella Ureña*


Retoque de Pintura Salón de Ginecología





Retoque de Pintura Salón de Neonatología (Antes)




**Retoque de Pintura Salón de Neonatología
(Antes)**



Retoque de Pintura Salón de Neonatología (Después)



Retoque de Pintura Salón de Neonatología (Después)



**Retoque de Pintura Escalera Segunda Planta
(Antes)**




Retoque de Pintura Escalera Segunda Planta (Después)



**Retoque de Pintura Escalera Segunda Planta
(Después)**



Colocación de Bandas Antideslizamientos



Adquisición de Sillas de Ruedas



Adquisición de Sillas de Ruedas



Adquisición de Mesa de Computadora para Cirugía



*Evidencias de las Mejoras en Infraestructura Durante el Periodo de Junio
2025 en el Hospital Regional Presidente Estrella Ureña*

**Retoque de Pintura Salón de Cardiología
(Antes)**





**Retoque de Pintura Salón de Cardiología
(Antes)**



**Retoque de Pintura Salón de Cardiología
(Después)**

**Retoque de Pintura Salón de Cardiología
(Después)**





**Retoque de Pintura Salón de Medicina Interna
(Antes)**




**Retoque de Pintura Salón de Medicina Interna
(Antes)**



**Retoque de Pintura Salón de Medicina Interna
(Antes)**



**Retoque de Pintura Salón de Medicina Interna
(Antes)**



Retoque de Pintura Salón de Medicina Interna (Después)



Retoque de Pintura Salón de Medicina Interna (Después)



Adquisición de Aire Para Quirófano 3




Adquisición de Carros de Paro




**Retoque de Pintura en Oficia de Planificación y Desarrollo
(Antes)**



**Retoque de Pintura en Oficia de Planificación y Desarrollo
(Antes)**



**Retoque de Pintura en Oficia de Planificación y Desarrollo
(Después)**



Retoque de Pintura en Oficia de Planificación y Desarrollo (Después)

