


EVIDENCIAS DEL SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO EN EL EES
CÓDIGO:
HOSPITAL MUNICIPAL RESTAURACIÓN
REGIÓN IV CIBAO NOROESTE
28/07/2025

Actualización de Office del CPU de Estadística



Control de Plaga en todo el alrededor del hospital



Instalación de nueva banqueta en el área de espera de Odontología



Instalación de Silla nueva semiejecutiva para el área de Medicina Familiar



Instalación de Silla nueva semiejecutiva para el área de Farmacia



Drenaje del Autoclave de Odontología



Colocación de Tomacorriente en Estadística



Echada de columna horizontal para fortalecimiento y fijación, debido a que tenía movilidad en la Pared Lateral derecho parte atrás



KELVIN
Paraje Jiménez, Restauración, Dajabón, Rep. Dom.
Cel: (829) 764-0730 / (809) 896-9511

FACTURANO. **3729**

Cliente: *Hoop. Humaya Nest.*

Dirección: *Cotización*

Tel: *Cotización* Condiciones:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	SUB-TOTAL
1	Funda cemento		350
1	Carretila arena		250
1/2	Carretila grava		125
1	varilla 3/8		300
	alambre		100
			1325

9:02 a. m.



Cambio de Bombillo de Emergencia



Pintura anti filtración interna de techo y pared de Laboratorio



Lavado de la Ambulancia



Mantenimiento de los cabezales de las impresoras de Administración y Facturación

Cambio de baterías quemadas a los UPS de Administración y Facturación

RNC: 19912152
CORRIENTE #45, DAIABON
Fecha Factura: 29/05/2025

FACT. NRO.: 128694
Vendedor: Vendedor generico
Termino: CRÉDITO 30 DIAS
Factura Venc: 29/05/2025

RNC/CEDULA Cliente: 430042412 Cod. Cliente: 47
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: HOSPITAL MUNICIPAL RESTAURACION

Item	Código Prod	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Dcto %	Imp. Monto	Importe
1	REP02	REPARACION DE EQUIPO	1.00	2,542.37		457.62	2,542.37

**** Última línea de productos(s) o servicio(s) facturado(s) ****

Nota: Ref.: COTIZACION 8978

Total Prod: 1.00

Subtotal: 2,542.37
Dcto. parcial: 0.00
Dcto. Global: 0.00
ITBIS: 457.63
TOTAL: \$ 3,000.00

Original: Cliente
Copia: Vendedor

CLIENTE 

VENDEDOR Carlos Perillo


Cambio de Enchufe Macho quemado a la Bomba de Agua



Limpieza de Patio trasero




Limpieza de Patio del área de la Bomba



Cambio de Caja de Braker central de Edenorte que se quemó al frente izquierdo del hospital



Sustitución provisional de fuente poder para computadoras de escritorio que se le quemó en el área de Contabilidad



Coreccion de tuberia Avariada en el Patio del area de la Boma




Limpieza del autoclave



Limpieza de Micromotor y Turbina



Actualizacion de Office al CPU de Planificacion




EVIDENCIAS DEL SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO EN EL EES
CÓDIGO:
HOSPITAL MUNICIPAL RESTAURACIÓN
REGIÓN IV CIBAO NOROESTE
29/08/2025

Colocacion de cheque horizontal para impedir la fuga de agua hacia el exterior



Correccion de averia en tuberia que provocaba el vaciado del tinaco




Eliminacion de tierra acumulada a causa de la lluvia



Corte de gramas Parte trasera del Hospital



Corte de gramas Parte delantera del Hospital



Limpieza de la Trampa de grasa en la Parte Trasera del Hospital



Podada de Arbustos



Control de Plagas



Nueva pintura de señáletica para personas de condicion especial



pintura de letrero de EMERGENCIA



Lavado de la Ambulancia



Cambio de Bombillo en la Estacion de Enfermeria



Cambio de Bombillo en el Pasillo frente a Laboratorio



Correccion de averia producida por la sobrecarga electrica por lago periodo de tiempo



Limpieza del Area del Frente de la Boma de agua



Colocacion de relleno para retener la tierra durante la lluvia



Eliminacion de tierra acumulada a causa de la lluvia



Corte de gramas Parte trasera del Hospital



EVIDENCIAS DEL SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO EN EL EES
CÓDIGO:
HOSPITAL MUNICIPAL RESTAURACIÓN
REGIÓN IV CIBAO NOROESTE

30/09/2025

Cambio de Aceite de la Ambulancia




Cambio de Banda de la Ambulancia



Limpieza de Parte lateral izquierdo Hospital



Limpieza de Parte delantera del Hospital



Cambio de Goma para Obstruccion de desague de la Lavadora



Mantenimiento General del Aire de Laboratorio



Mantenimiento General del Aire de la Administracion



Mantenimiento General del Aire de Recursos Humanos

Mantenimiento General del Aire de la Habitación de los medicos



Mantenimiento General del Aire de Odontologia



Drenaje del Compresor



Fijacion de Inodoro en la Habitación de Hombres



Limpieza del Autoclave de Odontología



Limpieza del Micromotor y la Turbina



Limpieza del Abanico de Techo de la Habitación de Mujeres



**Limpieza del Abanico de
Techo de la Habitación de Pediatría**



Corte de gramas y Limpieza de la Parte trasera del Hospital



Cambio de Bombillo Frente a Lavanderia



Colocacion de Bombillo en el techo de Lavanderia



Limpieza del patio de la Parte lateral Derecha Hospital



Cambio de Escobilla o Limpia Vidrios a la Ambulancia



Colocacion de ganchos a las cortinas de Emergencia



Reparacion de luces delanteras y cambio de bombillo delanteros y del techo y brillo de las pantallas delanteras a la Ambulancia

