



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DR. LUIS MANUEL MORILLO KING

La Vega, Rep. Dom

SOLICITUD DE ORDEN DE SERVICIO

Oficina de Mantenimiento Preventivo Panificado



Departamento:

Sala

ARO-1

Hora:

5.59 PM

Fecha:

29-8-25

Descripción del Problema:

Botado agua la
Ducha.

Tipo de trabajo

Mantenimiento

Reparación

Prioridad

Alta

Media

Baja

Fecha Inicio:

Técnico Responsable

Fecha Conclusión:

Hora de inicio

Hora de terminación

Solución de problema

2- batago nuevo
completo

Tipo de materiales:

nuevo

usado

Solicitado por:

Funcion:

Firma de conforme

Firma Técnico Responsable:

Domy

mucy

mantenimientos



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DR. LUIS MANUEL MORILLO KING
La Vega, Rep. Dom



SOLICITUD DE ORDEN DE SERVICIO
Oficina de Mantenimiento Preventivo Panificado

Departamento: *mantenimiento* Sala *BOÑO* Hora: *11-39 AM* Fecha: *21-8-25*

Descripción del Problema:
lave la vomano dañada.

Tipo de trabajo	<input type="checkbox"/> Mantenimiento	<input type="checkbox"/> Reparación
Prioridad	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja
Fecha Inicio:	Técnico Responsable	
Fecha Conclusión:		
Hora de inicio	Hora de terminación	

Solución de problema
*lave nueva
y
manguera.*

Tipo de materiales:	<input type="checkbox"/> nuevo	<input type="checkbox"/> usado
Solicitado por:		
Funcion:		
Firma de conforme	<i>[Signature]</i>	

Firma Técnico Responsable:

Domingo



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
HOSPITAL REGIONAL DR. LUIS MORILLO KING
La Vega, Rep. Dom
SOLICITUD DE ORDEN DE SERVICIO
Oficina de Mantenimiento Preventivo Panificado



Departamento: *Alimentación* Sala *Alimentación* Hora: *10-12-PM* Fecha: *29/7/25*

Descripción del Problema:

Baro no tiene tapa

Tipo de trabajo Mantenimiento Reparación
Prioridad Alta Media Baja

Fecha Inicio:	Técnico Responsable
Fecha Conclusión:	
Hora de inicio	Hora de terminación

Solución de problema

una tapa nueva para el tóiler del Baño Alimentación

Tipo de materiales: nuevo usado

Solicitado por:

Funcion:

Firma de conforme

Firma Técnico Responsable:

Dominy

Dp Darlyssa noiro