

**SUB-DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES
GERENCIA DE MANTENIMIENTO**

FORMULARIO VISITAS EXTERNAS

Nombre de institución o compañía: Setec

Nombre de representante designado por la institución o compañía para evaluación externa

Juan Puy caberos

Cargo que desempeña: Tecnico

Numero telefónico: 809-732-0858

Fecha de visita para evaluación externa: 23/02/22

Observaciones:

Equipo es encontrado fuera de servicio con
falla 0073, 0170, 0170, 007, elevador perdido la
lectura de hueco luego de un cambio
de luz, oscilador 61 N estaba un poco flojo
ajuste un poco oscilador y dejó equipo
funcionando, luego de poner equipo
a prueba durante 30 minutos

Representante interno del HPHM

[Signature]

Representante externo

[Signature]

Encargado del área



SUB-DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES
GERENCIA DE MANTENIMIENTO

FORMULARIO VISITAS EXTERNAS

Nombre de institución o compañía: Setec (Kone)

Nombre de representante designado por la institución o compañía para evaluación externa

Luis Alberto Ventura

Cargo que desempeña: Tecnico de mantenimientos

Numero telefónico: _____

Fecha de visita para evaluación externa: 18-02-2022

Observaciones:

Se le cambio una fotocelda al ascensor izquierdo lobby. y se le dio mantenimiento se le dio mantenimiento al camillero y al ascensor de servicios, se le dio mantenimiento al ascensor derecho lobby

Representante interno del HPHM
MARINO B. B. B.
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
DR. HUGO MENDOZA

Representante externo
Luis Alberto Ventura

Encargado del área

**SUB-DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES
GERENCIA DE MANTENIMIENTO**

FORMULARIO VISITAS EXTERNAS

Nombre de institución o compañía: KONP

Nombre de representante designado por la institución o compañía para evaluación externa

MARION D'la CRUZ

Cargo que desempeña: TECNICO

Numero telefónico: 829 2371919

Fecha de visita para evaluación externa: 1-2-2022

Observaciones:

SE REVISÓ ASCENSOR LOBOS DEVECHO VVIESA SALIDO
DE SERVICIO, ASCENSOR DE SERVICIO SE LES CAMBIO 3
BOTONES, EL CAMILLERO SE LE CAMBIO UN VENTILADOR

Representante interno del HPHM

MARION D'la CRUZ

Representante externo

MARION D'la CRUZ

Encargado del área



**SUB-DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES
GERENCIA DE MANTENIMIENTO**

FORMULARIO VISITAS EXTERNAS

Nombre de institución o compañía: Setec (Kone)

Nombre de representante designado por la institución o compañía para evaluación externa

Luis Alberto Ventura

Cargo que desempeña: Tecnico de mantenimiento

Numero telefónico: _____

Fecha de visita para evaluación externa: 26-01-2022

Observaciones:

Ascensor lobby derecho estaba dañado en el piso 4, se verificó y se encontró que tenía el taimer dañado, se cambió el taimer y el ascensor quedó funcionando correctamente. Hay que cambiar tres spots que están muy amarillos.

Representante interno del HPHM

M. A. ...



Representante externo

Luis Alberto Ventura

Encargado del área

**SUB-DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES
GERENCIA DE MANTENIMIENTO**

FORMULARIO VISITAS EXTERNAS

Nombre de institución o compañía: KONE

Nombre de representante designado por la institución o compañía para evaluación externa

Barbara Dña Cruz

Cargo que desempeña: TECNICO ASCENSORES

Numero telefónico: _____

Fecha de visita para evaluación externa: 25-1-2022

Observaciones:

SE ISO EL MANTENIMIENTO SE LE CAMBIO ZLUES AL
ASCENSOR DE SERVICIO Y SE REPARO BOTON ULTIMO PISO
ASCENSOR ZOBBY IZQUIERDO SE REPORTO FOTOCERDAS
FALLANDO

Representante interno del HPHM

M. [Signature]

Representante externo

Barbara Dña Cruz

Encargado del área



**SUB-DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES
GERENCIA DE MANTENIMIENTO**

FORMULARIO VISITAS EXTERNAS

Nombre de institución o compañía: Ap Ingeniería.

Nombre de representante designado por la institución o compañía para evaluación externa

Ing. Jonathan B. Lora

Cargo que desempeña: Gerente de Servicio.

Numero telefónico: 829-386-6270.

Fecha de visita para evaluación externa: 20/01/2022

Observaciones:

~~Empresario~~ servicio de mantenimiento de los equipos de imágenes tales como:

- CT GE
- Fluoroscopio GE
- Rayos X GE
- Sonografos Logic c5 (2)
- Arco - c

El Representante se lleva la responsabilidad para la realización o actualización de la misma.

(Responsabilidad para detector del Rayos X.)

Representante interno del HPHM
M. Lora
Encargado del área

Representante externo
Jonathan B. Lora