

Dirección O Departamento: Administración e infraestructura
Actividad: Seguimiento al plan de mantenimiento preventivo en el EESS
Código:4.1.1.6.02

| | | | | | | | |
|-------|------------|-----------|---------|------------|---------|-------|-------------------------------|
| Fecha | 23/03/2023 | H. Inicio | 10:00AM | H. Término | 12:00PM | Lugar | Hosp. Aristides Fiallo Cabral |
|-------|------------|-----------|---------|------------|---------|-------|-------------------------------|

Reporte

Seguimiento al plan de mantenimiento preventivo en el EESS

| | | | |
|----------------------------|----|----|----|
| Revisión Del Acta Anterior | SI | NO | NA |
|----------------------------|----|----|----|

Conclusiones

El hospital Provincial Arístides Fiallo Cabral se ha comprometido a darle seguimiento al plan de mantenimiento preventivo en el EESS, con el objetivo de minimizar fallos en los equipos y asegurar la continua y correcta operación de los mismos sin que estos presenten riesgos para los pacientes y el personal.

De acuerdo al Plan de infraestructura elaborado para este centro en el mes de enero se realizaron los siguientes mantenimientos:

- ✓ Cortina de aire de emergencia: Se le realiza limpieza.
- ✓ Aires acondicionados: Cambio de gas, capacitores, limpieza de filtros y bandeja.
- ✓ Bomba de agua: Rebobinado debido a que se ha quemado
- ✓ Puertas y ventanas: Cambio de llavín y manubrio
- ✓ Abanicos: cambio de termostato, limpieza
- ✓ Plomería y drenaje del área de H8-H9: Mantenimiento a las tuberías de drenaje

En el mes de febrero se realizó mantenimiento a:

- ✓ Tinacos de emergencia, consulta y sala de internamiento: limpieza
- ✓ Lámpara tubo de emergencia: Se realiza cambio por dos lámparas nueva
- ✓ Plomería y drenaje de la cocina: Mantenimiento de los fregaderos.

También se realiza pintura de la cocina y la campana.

Mantenimiento en el mes de marzo:

- ✓ Aire acondicionado del área de emergencia, estadísticas y laboratorio: se le realiza cambio de capacitores y limpieza de filtro y bandeja
- ✓ Cambio completo de la tubería del agua que abastece al hospital
- ✓ Equipos de refrigeración de la cocina: mantenimiento y cambio del capacitor de la nevera
- ✓ Puerta de sala de internamiento de H3-H4: Cambio de bisagra y llavín
- ✓ Plomería área de emergencia: Mantenimiento de las tuberías
- ✓ Iluminación en sala de internamiento H8-H9: Cambio de bombillos.
- ✓ Cambio de alambrado del aire de las áreas de auditoria médica y quirófano.

AREA DE MEJORA:

Continuar dándole seguimiento al plan de mantenimiento preventivo del EESS.

| Acuerdos/ Compromisos | Responsable | Plazo De Ejecución | Logrado | |
|---|----------------------|--------------------|---------|----|
| | | | SI | NO |
| Velar por el cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo del EESS | Jesús Manuel Ciprián | Trimestral | x | |
| | | | | |
| | | | | |

| Convocados O Representantes | Asistentes A La Reunión | | | Firma |
|-----------------------------|-------------------------|---|----------|------------------------|
| | A | J | Na NJ | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Coordinado(A) De Reunión | Jesús Manuel Ciprián | | | <i>Jesús M Ciprián</i> |
| Relator(A) | | | | |

A= Asistió, NA= No Asistió, J= justificada, NJ= No justificada

