






***Evidencias de las Mejoras en Infraestructura durante el Período
de diciembre 26/2023 a enero 25/2024 en el Hospital Regional
Presidente Estrella Ureña***



Área de Cómputos/Antes



Área de Cómputos/Antes



Área de Cómputos/Ahora



Oficina de Planificación y Desarrollo Antes/Ahora




Ventanas Privado Cardiología 2



Cerradura Oficina de Cómputos



Ventanas de UCI




Drenaje de Aguas Negras




Mantenimiento de Aires Acondicionados




Mantenimiento de Paredes



Mantenimiento de Paredes



Mantenimiento de Puertas (Antes, Durante y Ahora)



Pintura Área de Consulta Especializada (Antes y Durante)



Pintura Área de Consulta Especializada (Ahora)



Ventana Farmacia Interna (Antes y Ahora)




Remodelación de Tramería en Farmacia Interna (Antes y Ahora)



**Mantenimiento de Baños: Pisos, Lavamanos, Inodoros, Desagües, Plomería
(Antes, Durante y Ahora)**



Luces y Techos de la UCI Polivalente (Antes y Ahora)



Puertas Áreas Externas Maternidad



Mantenimiento Vetanas Habitaciones de Personal Médico



Correcciones Filtraciones y Pintura de Paredes Área de Almacenamiento de Bombas de Infusiones de Nutrición y Medicamentos



Trabajos de Plomería en Área de Vacunación



Mantenimiento de Planta Eléctrica




Habilitación Área de Espera en Rayos X



Colocación de Cámaras en diferentes Áreas



Colocación de Intercom en la UCI Polivalente



Mantenimiento de Abanicos en las Habitaciones de la Maternidad