

COMITÉ MIXTO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

ACTA NO. 001-2021

PROPÓSITO DE LA SESIÓN			
Conocer todos los casos o situaciones de riesgos laborales encontrados en la DGJP			
Fecha	Hora Inicio	Hora Cierre	Lugar
20 de abril de 2021	10:00 a.m.	11:43 a.m.	Salón de Reuniones Evaristo Labour
Convocada por		Cargo	
Licda. María Isabel Nina		Presidente	

PARTICIPANTES:

NOMBRE	CARGO
María Isabel Nina Cedano	Presidente
Simón A. Soriano Moreno	Secretario
Elvin Ramón Villanueva Moreta	Asesor Técnico
Francia de los Santos Díaz	Miembro
Pablo Antonio Cavallo González	Miembro
Dionicia Sierra Valdez	Miembro
Yaneth Andreina López Henríquez	Miembro
Anthony José Núñez Mariano	Miembro
Norberto Felipe Sabater Rodríguez	Miembro

Invitados:

NOMBRE	CARGO
Tony Alberto Peña	Invitado
Sebastian Figuero	Invitado

I. TEMAS DESARROLLADOS:

La Licda. Maria Isabel Nina quien preside el Comité de Seguridad Laboral, dió apertura comentando que esta es la primera reunión del primer comité de la DGJP y que el Sr. Sebastian Figuero asistió para ayudar con el objetivo de darle participación y que le pueda asistir tanto en esta como en otras reuniones futuras.

S. A. G. S. L.
 S. S.
 Dr.
 MN
 P
 YALIA
 P

La reunión no tenía una agenda definida, pero en la misma cada uno de los miembros tuvieron participación incluyendo el invitado el Sr. Tony Alberto Peña.

La primera en tomar un turno fue la Dra. Dionicia Sierra Valdez quien expuso sobre los obstáculos en el área del parqueo y contó la experiencia de la caída de un usuario y las consecuencias que pudo derivarse de la misma; reportando 4 caídas de afiliados.

A seguidas tomó un turno el Ing. Pablo Antonio Cavallo González, en la que informó que ya había hecho un levantamiento de esos obstáculos y que ha solicitado materiales para resolver, y que tiene planteado la instalación de rampas y otros tipos de soluciones. Comentó que, dada la situación de esos obstáculos y la vulnerabilidad de nuestros usuarios, había asignado un colaborador o empleado para que esté pendiente y ayudarlos en lo que se acomodaban, pero fue quitado de esa posición. El Ing. Cavallo González trató también sobre los inconvenientes que se presentan con el ascensor y lo que se debe hacer cuando este se frisa, que tiene identificado el horario que más ocurre este suceso; que en los horarios de comida.

En ese mismo tenor, agregó el invitado Ing. Tony Alberto Peña, como coordinador de mantenimiento que ya se ha iniciado un plan para resolver los obstáculos del área del parqueo que utilizamos como sala de espera y otras áreas del Edificio donde corremos riesgos de accidentes laborales y de la necesidad de tintado para algunas oficinas que entra el sol.

Tomó un turno la Licda. Francia de los Santos Díaz quien expuso sobre la preocupación de los usuarios con relación a los obstáculos y propuso que se pongan conos en los parqueo y barandas en las áreas donde caminan los usuarios. Asimismo, trató lo relativo a disponer de una ventanilla única para atender las solicitudes de las certificaciones, y que se evalúe la posibilidad de cambio de dirección del área de servicios a los usuarios, de tal manera que ellos puedan ver mientras esperan que están haciendo los técnicos, ya que podría traerles más tranquilidad.

Requirió la palabra y le fue concedida a Yaneth Andreina López Henríquez, quien corroboró con las explicaciones dada tanto por la Dra. Dionicia Sierra Valdez como por la Licda. Francia de los Santos Díaz y expreso que se necesita un pasa mano en el 2do nivel cerca de la oficina de Maribel de la DAP; también hay un desnivel en la primera planta con la puerta de cristal.

El Lic. Elvin Ramón Villanueva Moreta, hizo énfasis en la importancia del entrenamiento en el uso de los extintores, simulaciones sobre evacuaciones de emergencia, letreros sobre el tipo de limpieza que se esté realizando, ya que algunos empleados han resbalado con el piso mojado y obtener información de las ARS.

La Licda. Maria Isabel Nina comentó y fue secundada por las mayorías de los asistentes de la necesidad de hacer una campaña interna sobre seguridad laboral y cursos que sean impartidos por INFOTEP en esta materia y expreso su preocupación sobre el ascensor que está detrás ya que una colaboradora suya al salir por el segundo nivel donde hay un desnivel se cayó y está sufriendo lesiones en la columna producto de la caída.

El Lic. Simón Antonio Soriano Moreno, secretario del Comité, pidió permiso para salir de la reunión por otros motivos, sin embargo, antes de retirarse comentó sobre el riesgo de accidente que representaba las barandillas que están en las escaleras a la altura del Comedor. En ese sentido, los señores Tony Alberto Peña y Pablo Antonio Cavallo González, informaron que ya se habían dado cuenta y que la habían reforzado las mismas, pero que le darán el debido seguimiento.

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin:
Dsr. N. G. S. D.
mn
Dsr. N. G. S. D.
Dsr. N. G. S. D.
Dsr. N. G. S. D.

La Dra. Dionicia Sierra Valdez tomó otro turno y propuso que se debe habilitar un espacio para Ambulancia y que el mismo se utilizaría para cuando haya operativo de análisis de laboratorios que muchas veces no encuentran donde parquearse. El Ing. Pablo Antonio Cavallo González propuso que se deben hacer prueba antidopaje a algunos colaboradores y esta fue secundada por el Ing. Tony Alberto Peña, y sobre este tema varios de los asistentes a la reunión comentaron que debe ser generalizada para evitar confusión o discriminación. El Señor Norberto no pudo participar en la reunión debido a que labora en la sede de Santiago.

II. MATRIZ DE SEGUIMIENTO ACUERDOS

ACUERDO	RESPONSABLE(S)	Fecha Límite Ejecución
Quitar tope del parqueo para corregir o disminuir el peligro que presenta para los usuarios.	Departamento de Servicio General y Mantenimiento. (Ing. Pablo Antonio Cavallo González).	De manera inmediata
Contactar a los Bomberos para el entrenamiento del uso de los Extintores.	Elvin Ramón Villanueva Moreta.	Traer información en la próxima reunión
Contactar las ARS para coordinar charlas.	Elvin Ramón Villanueva Moreta.	Traer información en la próxima reunión
Investigar en INFOTEP los cursos relacionados con seguridad laboral	María Isabel Nina	Traer información en la próxima reunión
Investigar y obtener información sobre seguridad y preparación de Simulacro.	Ing. Pablo Antonio Cavallo González	Traer información en la próxima reunión
Ventanilla Única para emitir certificaciones quedó sustituida por la evaluación y preparación de espacio en el parqueo con una o dos computadoras y que se utilizarían los técnicos del área de servicios de manera aleatoria. Un técnico del área de informática instalará la computadora.	Anthony José Núñez Mariano.	Traer información en la próxima reunión

DSR

 S S

 Dsr.

 mn

 (Signature)


 (Signature)

 (Signature)

 (Signature)

La problemática de la DAP con relación a la reorientación de la sala de espera y que los usuarios puedan ver cómo trabajan los técnicos se consideró que es un proyecto que se someterá a evaluación.	Ing. Pablo Antonio Cavallo González, Lic. Elvin Villanueva, Francia de los Santos Díaz, pablo Cavallo y Anthony Jose Núñez Mariano.	Pendiente a evaluar para la 3ra. Reunión traer informe
Mover el Mural que está en el nivel de la cafetería a un área del primer nivel y Habilitar parqueo para ambulancia cerca del dispensario medico	Pablo Cavallo y Tony	Traer información en la próxima reunión


Se acordó que este comité se reunirá cada 15 días, preferiblemente los martes a las 10:00 am.



Maria Isabel Nina
Presidente



Simón A. Soriano Moreno
Secretario




Elvin Ramón Villanueva Moreta
Asesor Técnico



Francia de los Santos Díaz
Miembro



Pablo Antonio Cavallo González
Miembro



Dionicia Sierra Valdez
Miembro



Yaneth Andreina López Henríquez
Miembro



Anthony José Núñez Mariano
Miembro

