

### I. INFORMACIÓN GENERAL

<b>Fecha de la reunión</b>	27/09/2021	<b>No.</b>	3
<b>Lugar</b>	Salón de reuniones de UEP		
<b>Título o Razón</b>	Reunión periódica comité SISTAP		
<b>Convocatoria realizada por</b>	Yohan Manuel Reynoso		
<b>Tipo de Reunión</b>	INTERNA <input type="checkbox"/> EXTERNA <input type="checkbox"/>		
<b>Moderador</b>	Yohan Manuel Reynoso		
<b>Hora de inicio</b>	10:30 AM	<b>Hora de cierre</b>	11:30 AM
<b>Minuta tomada por</b>	Yohan Manuel Reynoso De Jesús		

### II. TEMAS DE AGENDA

Presentación de los resultados de la evaluación de riesgos realizada por el IDOPPRIL
--

### III. PARTICIPANTES

Nombre y Apellido	Unidad o Institución	Cargo
Luis Manuel Peña	Dirección de recursos	Director
José Selmo Brazoban	Servicios Generales	Ing. supervisor
Juvenal Lorenzo	Dirección jurídica	Abogado
Rosy Ceballos	Comunicaciones	Coordinadora
Patricia Rivas	Dirección de planificación	Analista del Dpto, Calidad
Yohan Reynoso	Dirección de recursos	Enc, seguridad y salud laboral

### IV. DESARROLLO DE TEMAS

En la reunión señalada evaluamos los puntos críticos del informe emitido por el IDOPPRIL para la cede de la tiradentes, estos puntos principales se pueden resumir mediante las siguientes observaciones:

- 1- Tenemos que renovar la cinta antideslizante colocadas en las escaleras y evaluar opciones de mejora que puedan anexarse a este proceso.
- 2- Dentro de nuestras instalaciones contamos con una parte significativa de nuestro mobiliario con condiciones no aptas para garantizar la salud ergonómica de nuestro personal.
- 3- Los niveles de iluminación dentro de algunas de las locaciones de trabajo del ministerio no son las adecuadas.
- 4- Existen muchos cables expuestos y sueltos en las posiciones de trabajo de los colaboradores.
- 5- Tenemos que revisar el sistema de señalizaciones y rutas destinadas para manejos de emergencias, verificar la iluminación de seguridad utilizada en casos de emergencias.

- 6- Tiene que realizarse una revisión de los tipos de extintores colocados por áreas.
- 7- Existen áreas de oficina que necesitan ser laminadas con el recubrimiento solar adecuado para que la luz solar no afecte el ambiente de trabajo del colaborador.
- 8- Enviar formalmente al departamento de Capacitación las necesidades de capacitación detectadas por el Idoppril.
- 9- Acordamos retomar las actividades de promoción e incentivo de la vacuna como solución para el Covid-19.

#### V. ACCIONES DE SEGUIMIENTO (SI APLICA)

Temas	Responsables	Fecha
Antideslizantes en las escaleras	Servicios generales	28/09/2021
Ergonomía de nuestro mobiliario	Servicios generales / ADM	28/09/2021
Tema de los cables expuestos	Dirección de tecnología	28/09/2021
Niveles de luz en las oficinas	Servicios generales	28/09/2021

#### VI. DOCUMENTOS RELACIONADOS ANEXOS (SI APLICA)