

*Evidencias de las Mejoras en Infraestructura Durante el Periodo de Enero
2025 en el Hospital Regional Presidente Estrella Ureña*

**División en cubículos de las Camas de Uci Polivalente
(Durante)**





(Después)



Reparación de Cubículos en el Área de Facturación

(Antes)



(Antes)



Reparación de Cubículos en el Área de Facturación (Después)



(Después)



Mantenimiento a Mesa Quirúrgica de Maternidad





Mantenimiento de Aire Acondicionado



Mantenimiento a Tanque de Agua de Cisterna y Tubería








Mantenimiento a Maquinas de Anestesia (Cirugía)



Mantenimiento a Maquinas de Anestesia (Cirugía)



Mantenimiento a Maquinas de Anestesia (Maternidad)



Mantenimiento a Maquinas de Anestesia (Maternidad)



Reparación de Puerta Del Departamento de Medicina Interna



Reparación de Puerta Del Departamento de Medicina Interna



Reparación de Puerta Del Salón de Medicina Interna



Reparación de Puerta Del Salón de Medicina Interna



Reparación de Puerta De Unidad De Terapia Ambulatoria



Reparación de Puerta De Unidad De Terapia Ambulatoria



*Evidencias de las Mejoras en Infraestructura Durante el Periodo de Febrero
2025 en el Hospital Regional Presidente Estrella Ureña*


Retoque de Pintura Tercer Nivel

(Antes)



Retoque de Pintura Tercer Nivel

(Antes)



Retoque de Pintura Tercer Nivel
(Después)



Retoque de Pintura Tercer Nivel
(Después)



Remodelación de Stand de Información Tercer Nivel
(Antes)



Remodelación de Stand de Información Tercer Nivel
(Antes)



Retoque de Pintura Tercer Nivel
(Antes)



Retoque de Pintura Tercer Nivel
(Después)



Retoque de Pintura Tercer Nivel
(Antes)



Retoque de Pintura Tercer Nivel

(Después)



Adquisición de Aires para Distintas Áreas



Adquisición de Sonógrafo Para Área de UCI



Reestructuración Área de Patología (Antes)



Reestructuración Área de Patología (Antes)



Reestructuración Área de Patología (Antes)



Reestructuración Área de Patología (Antes)



Reestructuración Área de Patología (Después)




Reestructuración Área de Patología (Después)




Reestructuración Área de Patología (Después)



Reestructuración Área de Patología (Después)



Limpieza e Impermeabilizante de Techo (Antes)



Limpieza e Impermeabilizante de Techo (Antes)




Limpieza e Impermeabilizante de Techo (Después)



Limpieza e Impermeabilizante de Techo (Después)



Retoque de Pintura Salón de Neonatal (Antes)




**Retoque a Pintura Salón de Neonatal
(Antes)**




Retoque de Pintura Salón de Neonatal (Después)



Retoque de Pintura Salón de Neonatal (Después)



Retoque de Pintura Emergencia de Maternidad (Antes)



Retoque de Pintura Emergencia de Maternidad (Antes)



Retoque de Pintura Emergencia de Maternidad (Después)



Retoque de Pintura Emergencia de Maternidad (Después)



**Retoque de Pintura Pasillo Almacén de Farmacia
(Antes)**



**Retoque de Pintura Pasillo Almacén de Farmacia
(Antes)**



**Retoque de Pintura Pasillo Almacén de Farmacia
(Después)**



**Retoque de Pintura Pasillo Almacén de Farmacia
(Después)**



*Evidencias de las Mejoras en Infraestructura Durante el Periodo de Marzo
2025 en el Hospital Regional Presidente Estrella Ureña*

Adquisición de Desfibrilador para Área de Emergencia General



Adquisición de Camarotes para Residentes de Anestesia y Rayos X



Adquisición de Camarotes para Residentes de Anestesia y Rayos X



Colocación de Aire Acondicionado en Habitación de Enfermeras de Maternidad



Cambio de Máquina de Corta Gasas en Esterilización



Adquisición de Cabina Biológica Para Quimioterapia



Mesa Para Cabina Biológica de Quimioterapia



Habilitación del Área de Cura y Sutura (Durante)



Habilitación del Área de Cura y Sutura (Durante)



Habilitación del Área de Cura y Sutura (Después)



Habilitación del Área de Cura y Sutura (Después)



Habilitación del Área de Cura y Sutura (Después)



Habilitación del Área de Cura y Sutura (Después)



Habilitación del Área de Cura y Sutura (Después)



Habilitación del Área de Cura y Sutura

