



Reunión Comité Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo

Asunto: Tormenta Irma.

Fecha: 05 septiembre 2017

Objetivo: Inspección preventiva a las instalaciones de nuestra institución.

Debido al posible paso de la Tormenta Irma por nuestro país y como responsable de impulsar la formulación, desarrollo e implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, debemos verificar las condiciones de seguridad que garanticen un lugar de trabajo seguro. También verificaremos los depósitos de productos químicos y alimentos, a los fines de asegurar su adecuado almacenamiento por la salud de todos los empleados.

Elementos a considerar en la inspección:

- ✓ **Puertas y ventanas seguras y protegidas**
- ✓ **Escaleras seguras y en buen estado**
- ✓ **Filtraciones**
- ✓ **Áreas de inundaciones**
- ✓ **Deposito adecuado de detergentes y materiales gastables**
- ✓ **Deposito adecuado de bebidas y alimentos**
- ✓ **Condiciones de peligro (protuberancia, tuberías en mal estado, desniveles, etc..)**

Recomendación de la inspección:

- 1.-
- 2.-
- 3.-
- 4.-

- 5.-
- 6.-
- 7.-
- 8.-
- 9.-
- 10.-
- 11.-
- 12.-

Presidente

Miembro

Miembro

Miembro

Secretario

Miembro

Miembro

Asesor Técnico

Minuta de la primera reunión del Comité Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Asunto: Tormenta Irma.

Fecha: 05 septiembre 2017

Objetivo: Inspección preventiva a las instalaciones de nuestra institución.

Acorde con la minuta establecida, el Comité de Seguridad y Salud en el trabajo realizo un levantamiento por todas las áreas del CONDEI para verificar las condiciones de seguridad y almacenamiento por la seguridad y salud de todos los empleados, tomando en cuenta los elementos siguientes:

- ✓ Puertas y ventanas seguras y protegidas
- ✓ Escaleras seguras y en buen estado
- ✓ Filtraciones
- ✓ Áreas de inundaciones
- ✓ Deposito adecuado de detergentes y materiales gastables
- ✓ Deposito adecuado de bebidas y alimentos
- ✓ Condiciones de peligro (protuberancia, tuberías en mal estado, desniveles, etc.

Recomendaciones de la inspección:

1. Poner señalización en el área del techo, específicamente en la parte media de la escalera, debido a que las personas con altura mayor a 5,8 pies corren el peligro de golpearse en la cabeza.
2. Colocar antideslizantes en la escalera, especialmente en la parte media y último escalón.
3. Asegurar tanque de gas.
4. Buscar alternativas que aseguren que no se filtre agua por la puerta en el área del comedor.
5. Fueron removidos algunos detergentes del área de almacenamiento de comidas y se hizo la salvedad que no puede ocurrir.
6. Llenar extintores del área de la cocina y del área de supervisión.

7. Ampliar desagüe y sellar salida del agua del aire en el área de Contraloría.
8. Fijar los compresores del techo y recoger desperdicios.
9. Fijar banco de baterías.
10. Buscar alternativas que aseguren que no se filtre agua por la puerta del techo.
11. Arreglar shutter del área del comedor.



Ing. Fausto Alvarado
Presidente




Licda. Yaromik Landolfi
Secretaria




Lic. Eddy Paulino Ulerio
Miembro



Licda. Miguelina Arias
Miembro



Tomás Ant. Cabrera
Miembro



Lic. Amaury Marte
Miembro



Sra. Miurka Pérez
Asesora Técnica

