

COMITÉ ADMINISTRATIVO DE EVACUACION Y EMERGENCIAS

INFORME DE ACTIVIDADES PSAPN

DEL 25 al 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

10-02-2017

1. Sensibilización a la Directiva de la Zona Norte.

Con la participación del Director institucional, encargados y algunos representantes de los mismos, se realizó una socialización de los avances obtenidos a la fecha en PSAPM y el interés de iniciar inmediatamente los trabajos en PSAPN con el apoyo y motivación de sus directivos.

2. Recorrido por las instalaciones del Aeropuerto Internacional Del Cibao.

El Encargado de Seguridad PSAPM, PSAPN y un servidor realizamos un recorrido en el Aeropuerto de Internacional Santiago en compañía de miembros del Cuerpo de Bomberos del Aeropuerto con el propósito de conocer su Sistema de Seguridad ante Emergencias.

3. Recorridos y levantamiento de información del Edificio PSAPN.

Fruto de esta actividad se lograron los siguientes productos:

- a. Identificación de necesidad de validación del Plano PSAPN para la digitalización de los bosquejos levantados.
- b. Identificación y bosquejo de los riesgos del edificio y sus alrededores.
- c. Identificación y bosquejo de los puntos de reunión interno y externo.
- d. Diseño de las rutas de evacuación (principal y alterna).

RPP


4. Minuta. Tareas pendientes.

Al final de la semana se realizó un esquema de trabajo mediante una minuta formal en la que se acordaron la realización de 15 tareas pendientes, de las cuales 14 serán trabajadas por encargados de PSAPN y 1 por PSAPM. Estas tareas involucran la gestión de compras de insumos para:

1. La ruta de evacuación y señales obligatoriedad por seguridad.
2. Obras de Mitigación en el Edificio.
3. Señalizaciones de precaución en áreas eléctricas, combustibles y toma de agua.

Estos trabajos realizados en la zona Norte estuvieron auspiciados por el Sr. Alvys de Jesús; coordinado por Sr. Richard Pichardo, y un servidor por PSAPM y el Sr. Cesar Mencia por la PSAPN.

Anexo 1: Minuta de Reuniones (Trabajo). Anexo 2: Galería de Fotos


Ambioris Casilla

Oficial de Entrenamiento

II. RECORRIDO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO



ANEXO GALERIA DE FOTOS

I. TRABAJOS EN EL EDIFICIO



BPP