


SUBSISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
<b>Dirección General de Minería</b>		
	Evaluación de Riesgos	
	Adopción de Medidas Correctivas	
		Elaborado por: <b>Ana Almonte</b> en fecha <b>8/02/2022</b>

**2.5 Revisión de las medidas preventivas adoptadas de acuerdo con las recomendaciones dadas por el IDOPRRIL en la evaluación de riesgos de fecha 20/08/2021:**

AAA

No.	Riesgo	Medidas	Adopción de medida	Evidencias
1	<b>Baja iluminación</b>	Fueron reemplazadas las iluminarias	Fueron reemplazadas las iluminarias incandescentes por iluminarias fluorescentes, con la finalidad de mejorar el nivel de iluminación para garantizar las condiciones de visibilidad adecuadas en los puestos de trabajo.	
2	<b>Falta cinta antideslizante en la escalera de acceso la cocina</b>	Colocar cinta antideslizante en las escaleras	Con el objetivo de reducir el riesgo de caída a distinto nivel, fueron colocadas cintas antideslizantes al tramo de la escalera que sirve de acceso a la cocina	
3	<b>Falta de extintores</b>	Colocar extintores en áreas con riesgos de incendios	Fueron adquiridos e instalados en áreas de alto riesgos de incendios 7 extintores de solución limpia y 4 extintores ABC, para completar un total de 17 extintores requeridos en el plan de contingencia de la DGM.	
4	<b>Cables eléctricos y de PC sueltos en el piso</b>	Aislar con cintas o canaletas por encima de la superficie del piso.	Se continúa colocando los cables eléctricos en canaletas por encima de la superficie del piso.	

<b>5</b>	<b>Trabajadores en oficinas con posturas inadecuadas</b>	Colocar sillas adecuadas	Se adquirieron y colocaron sillas ergonómicas en los puestos de trabajos de los dptos. siguientes: a) Evaluación de Concesiones Mineras b) Administrativo c) Contabilidad d) Seguridad Minera. e) Dirección Ambiental y Sostenibilidad.	
<b>6</b>	<b>Plafones en mal estado.</b>	Cambiar los plafones	Fueron reemplazados los plafones de lámina de cartón asfáltico en mal estado por plafones del tipo: PVC y Mineral	
<b>7</b>	<b>Puestos de trabajo</b>	Garantizar 2 metros de espacio libre entre cada trabajador	Con la finalidad de garantizar las condiciones ergonómicas adecuadas en los puestos de trabajo, fueron remozadas las oficinas de: a) La Dirección General b) Pequeña Minería, c) Contabilidad, d) Administrativo.	

**2.5.1 Medidas implementadas ante el COVID-19, ver oficios anexos.**

Revisado por:

**Santiago Muñoz**, asesor Técnico Comité de Seguridad y Salud.

**Domingo Amparo**, Director de Fiscalización Minera y Ambiental.

Fecha de revisión 07/02/2023.



*Handwritten signature: Ana Armenté*