

## **INFORME LEVANTAMIENTO INSTALACIONES DEL INSTITUTO DOMINICANO DE EVALUACION E INVESTIGACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA ( IDEICE) POR BOMBEROS D. N., 26 DE ABRIL DEL 2022.**

Con el propósito de que en las instalaciones del Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la calidad Educativa (IDEICE) se realizara por parte del cuerpo de Bomberos del D. N. una evaluación de riesgo de incendios y accidentes, el día 07 de abril enviamos una solicitud a esa instancia para que se asignara un personal para dicho levantamiento. Con la finalidad de obtener los hallazgos de posibles condiciones inseguras en las edificaciones del instituto y verificar si se cuenta con un sistema de protección contra incendios y seguridad humana, por medio de la inspección y su rápida corrección.

El 26 de abril del 202, en horario matutino, se presentaron a las instalaciones del IDEICE para hacer el levantamiento los oficiales Tte. Coronel Hipólito Peguero, 1er. Tte. Américo Cordero y del 2do. Tte Jaisón Pérez, durante el recorrido les acompañó Ronny Reyes Enc. de Servicios Generales y Perfecta Ferreira Analista de R.H, ambos miembros del comité de Salud y Seguridad Laboral.

### **RECOMENDACIONES SEGÚN RESULTADOS DEL INFORME**

Durante el recorrido se pudieron observar que existen en condiciones inseguras en algunas de las áreas para las cuales se hicieron las siguientes recomendaciones generales:

- Higienizar el área de la bomba de agua en el 1er. nivel, como lo indica el código de seguridad humana NFPA (101).
- Crear punto de reunión, como lo indica el código de seguridad humana NFPA (101).
- Corregir cableado eléctrico en el área del centro de Gestión a la información y documentación, como lo establece la norma (NFPA 70).
- Realizar mantenimiento al sistema de alarma del edificio, como lo establece la norma (NFPA 72).
- Realizar mantenimiento a los detectores de humo instalados en el edificio, como lo establece la norma (NFPA 72).
- Cambiar ruta de evacuación en el área correspondiente, como lo indica el código de seguridad humana (NPF 101).

## Anexo imágenes de la visita

### Llegada de los Bomberos al IDEICE



## Inspección de las áreas



## Inspección de las áreas



Elaborado por:

*Perfecta Ferreira E.*

**Perfecta Ferreira**

Analista de Recursos Humanos