

Santo Domingo R. D.  
29 de Octubre 2023.

**Señores:**  
**Dirección General de Migración.**  
**Atención: Comité Mixto de Seguridad y Salud Laboral.**  
**Asunto: informe simulacro de emergencia.**

**Copia:**  
**Lic. Martin R. Suarez Sia.**  
**Director de Recursos Humanos.**

Por este medio presentamos nuestro informe correspondiente al simulacro realizado en las instalaciones de esta DGM el día 25 de octubre del 2023. Este evento fue realizado por la convocatoria del Centro de Operaciones de Emergencia COE. El mismo tuvo como objetivo poner en práctica las acciones de emergencia que tiene esta institución, además de medir los espacios y tiempos de desalojo de las instalaciones ante la ocurrencia de una situación de emergencia.

El ejercicio de simulacro tuvo la coordinación de esta asesoría en seguridad y salud laboral, además del personal de Recursos Humanos y de la brigada de emergencia. El ejercicio de simulacro arrojó los siguientes resultados:

1. Se activó la alarma a las 10.00 am justo a la hora que el COE había dispuesto, la alarma funcionó y se escuchó en todas las instalaciones. Teniendo como duración de sonido 2 minutos justos, el personal de mantenimiento apoyó a la manipulación de dicha alarma para garantizar su operatividad.
2. El personal salió por las dos puertas marcadas como ruta de evacuación, llegando a los dos puntos de reunión que están marcados con las señales que lo identifican. En la evacuación la brigada les indicaba por donde y hacia donde debían dirigirse.
3. Luego que todo el personal estaba en los puntos de reunión se procedió a realizar los conteos a todos, esto para verificar no allá quedado nadie en el edificio. Este trabajo fue coordinado por la brigada de emergencia, además la brigada acompañó al área de mantenimiento a realizar la evaluación del edificio. Al realizar dicha evaluación se reportó a la autoridad competente que se podía regresar al edificio.
4. El tiempo total de desalojo en todo el edificio fue de 3.15 segundos, el tiempo de conteo de todo el personal fue de 6.22 segundos y el tiempo de evaluación de la edificación fue de 5.12 segundos. Esto puede mejorar en otro ejercicio pero entendemos que estos tiempos son de buen resultado.

Atentamente,



Lic. Juan A. Marmolejos L.  
Consultor en Gestión de Riesgo.



## Registro Simulacro Nacional 2023

Gracias por registrarse en el  
**Simulacro Nacional 2023**

Recuerde que el  
24 de octubre de 2023  
su participación es clave

Manténgase informado a través de las páginas y RRSS del COE y recuerde que es vital tener un  
**Plan de Emergencia**

Con tecnología de ArcGIS Survey123







AVIA DE EVACUACION



