



COMPAÑÍA DE LIMPIEZA URBANA, S.R.L. COMLURSA

Calle Principal de Rafey, Santiago, RNC 130-29762-2
 Tel.: 809-748-2545, 829-870-9315 / E-mail: comlursasantiago@gmail.com

ROTULACIÓN DE VEHÍCULOS DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE COMLURSA


Ficha	Tipo de Vehículo	Marca	Año	Capacidad	No. Chasis	Placa	Condición de tenencia	Condición de cerrado
135	COMPACTADOR	MERCEDES BENZ	2017	12 TON	9BM958076HB046362	L372165	PROPIO	CERRADO

Foto



Ficha	Tipo de Vehículo	Marca	Año	Capacidad	No. Chasis	Placa	Condición de tenencia	Condición de cerrado
136	COMPACTADOR	MERCEDES BENZ	2017	12 TON	9BM958076HB046365	L372164	PROPIO	CERRADO

Foto



NOTA Este camión esta en el taller, está chocado. Entra a trabajar en cualquier momento.



COMPAÑÍA DE LIMPIEZA URBANA, S.R.L. COMLURSA

Calle Principal de Rafey, Santiago, RNC 130-29762-2

Tel.: 809-748-2545, 829-870-9315 / E-mail: comlursasantiago@gmail.com

Ficha	Tipo de Vehículo	Marca	Año	Capacidad	No. Chasis	Placa	Condición de tenencia	Condición de cerrado
137	COMPACTADOR	MERCEDES BENZ	2017	12 TON	9BM958076HB045920	L372162	PROPIO	CERRADO

Foto



Ficha	Tipo de Vehículo	Marca	Año	Capacidad	No. Chasis	Placa	Condición de tenencia	Condición de cerrado
138	COMPACTADOR	MERCEDES BENZ	2017	12 TON	9BM958076HB048320	L372160	PROPIO	CERRADO

Foto






COMPAÑÍA DE LIMPIEZA URBANA, S.R.L. COMLURSA


Calle Principal de Rafey, Santiago, RNC 130-29762-2

Tel.: 809-748-2545, 829-870-9315 / E-mail: comlursasantiago@gmail.com

Ficha	Tipo de Vehículo	Marca	Año	Capacidad	No. Chasis	Placa	Condición de tenencia	Condición de cerrado
139	COMPACTADOR	MERCEDES BENZ	2017	12 TON	9BM958076HB046325	L372165	PROPIO	CERRADO
Foto								



Ficha	Tipo de Vehículo	Marca	Año	Capacidad	No. Chasis	Placa	Condición de tenencia	Condición de cerrado
140	VOLTEO	DAIHATSU	2017	3 TON	V118-67068	S010644	PROPIO	ABIERTO CON LONA
Foto								





COMPAÑÍA DE LIMPIEZA URBANA, S.R.L. COMLURSA

Calle Principal de Rafey, Santiago, RNC 130-29762-2

Tel.: 809-748-2545, 829-870-9315 / E-mail: comlursasantiago@gmail.com

Ficha	Tipo de Vehículo	Marca	Año	Capacidad	No. Chasis	Placa	Condición de tenencia	Condición de cerrado
141	DOBLE GUIA	MACK TRUCKS		14 A 18 TON	1M2AU04C98M001094		PROPIO	CERRADO
Foto								



Ficha	Tipo de Vehículo	Marca	Año	Capacidad	No. Chasis	Placa	Condición de tenencia	Condición de cerrado
142	COMPACTADOR	MERCEDES BENZ	2017	12 TON	9BM958076HB045924	L372161	PROPIO	CERRADO
Foto								



NOTA Este camión esta en el taller, está chocado. Entra a trabajar en cualquier momento.



COMPAÑÍA DE LIMPIEZA URBANA, S.R.L. COMLURSA

Calle Principal de Rafey, Santiago, RNC 130-29762-2

Tel.: 809-748-2545, 829-870-9315 / E-mail: comlursasantiago@gmail.com

Ficha	Tipo de Vehículo	Marca	Año	Capacidad	No. Chasis	Placa	Condición de tenencia	Condición de cerrado
143	COMPACTADOR	MERCEDES BENZ	2017	12 TON	9BM958076HB046700	L372158	PROPIO	CERRADO

Foto



Ficha	Tipo de Vehículo	Marca	Año	Capacidad	No. Chasis	Placa	Condición de tenencia	Condición de cerrado
144	COMPACTADOR	MERCEDES BENZ	2017	12 TON	9BM958076HB045916	L372166	PROPIO	CERRADO

Foto





COMPAÑÍA DE LIMPIEZA URBANA, S.R.L. COMLURSA

Calle Principal de Rafey, Santiago, RNC 130-29762-2

Tel.: 809-748-2545, 829-870-9315 / E-mail: comlursasantiago@gmail.com

Ficha	Tipo de Vehículo	Marca	Año	Capacidad	No. Chasis	Placa	Condición de tenencia	Condición de cerrado
145	VOLTEO	DONGFENG	2017	3.5 TON	LGDTK9AF2HH900085	S017590	PROPIO	ABIERTO CON LONA

Foto



NOTA Este camión esta en el taller, está chocado. Entra a trabajar en cualquier momento.

Ficha	Tipo de Vehículo	Marca	Año	Capacidad	No. Chasis	Placa	Condición de tenencia	Condición de cerrado
146	VOLTEO	DONGFENG	2017	3.5 TON	LGDTK9AF2HH900079	S017568	PROPIO	ABIERTO CON LONA

Foto





COMPAÑÍA DE LIMPIEZA URBANA, S.R.L. COMLURSA

Calle Principal de Rafey, Santiago, RNC 130-29762-2
 Tel.: 809-748-2545, 829-870-9315 / E-mail: comlursasantiago@gmail.com

Ficha	Tipo de Vehículo	Marca	Año	Capacidad	No. Chasis	Placa	Condición de tenencia	Condición de cerrado
147	VOLTEO	DONGFENG	2017	3.5 TON	LGDTK9AF2HH900081	S017569	PROPIO	ABIERTO CON LONA
Foto								



Ficha	Tipo de Vehículo	Marca	Año	Capacidad	No. Chasis	Placa	Condición de tenencia	Condición de cerrado
148	VOLTEO	DONGFENG	2017	3.5 TON	LGDTK9AF2HH900084	S017589	PROPIO	ABIERTO CON LONA
Foto								





COMPAÑÍA DE LIMPIEZA URBANA, S.R.L. COMLURSA

Calle Principal de Rafey, Santiago, RNC 130-29762-2

Tel.: 809-748-2545, 829-870-9315 / E-mail: comlursasantiago@gmail.com

Ficha	Tipo de Vehículo	Marca	Año	Capacidad	No. Chasis	Placa	Condición de tenencia	Condición de cerrado
149	VOLTEO	DAIHATSU	2001	3 TON	JDAOOV11800072752	S011988	PROPIO	ABIERTO CON LONA

Foto



Ficha	Tipo de Vehículo	Marca	Año	Capacidad	No. Chasis	Placa	Condición de tenencia	Condición de cerrado
150	COMPACTADOR	MERCEDES BENZ	2017	12 TON	9BM958076HB048305	L372159	PROPIO	CERRADO

Foto





COMPAÑÍA DE LIMPIEZA URBANA, S.R.L. COMLURSA

Calle Principal de Rafey, Santiago, RNC 130-29762-2

Tel.: 809-748-2545, 829-870-9315 / E-mail: comlursasantiago@gmail.com

Ficha	Tipo de Vehículo	Marca	Año	Capacidad	No. Chasis	Placa	Condición de tenencia	Condición de cerrado
151	COMPACTADOR	MERCEDES BENZ	2017	12 TON	9BM958076HB046708	L372157	PROPIO	CERRADO

Foto



Ficha	Tipo de Vehículo	Marca	Año	Capacidad	No. Chasis	Placa	Condición de tenencia	Condición de cerrado
152	ROLL OFF	MACK TRUCK	2003	7 A 9 TON	1M2P324C63M066292	I392621	PROPIO	REMOLCADOR

Foto



NOTA Este tipo de camión es utilizado como plataforma para el traslado de la cajas contenedora de Residuos Sólidos, que están tanto en los supermercados como en las áreas de mercados.



COMPAÑÍA DE LIMPIEZA URBANA, S.R.L. COMLURSA

Calle Principal de Rafey, Santiago, RNC 130-29762-2

Tel.: 809-748-2545, 829-870-9315 / E-mail: comlursasantiago@gmail.com

Ficha	Tipo de Vehículo	Marca	Año	Capacidad	No. Chasis	Placa	Condición de tenencia	Condición de cerrado
153	VOLTEO	DAIHATSU	2001	3.5 TON	V11862197	S007891	PROPIO	ABIERTO CON LONA

Foto



Ficha	Tipo de Vehículo	Marca	Año	Capacidad	No. Chasis	Placa	Condición de tenencia	Condición de cerrado
154	ROLL OFF	FREIGHTLINER	2003	7 A 9 TON	1FVMBGA88HK67566	X450855	PROPIO	REMOLCADOR

Foto





COMPAÑÍA DE LIMPIEZA URBANA, S.R.L. COMLURSA

Calle Principal de Rafey, Santiago, RNC 130-29762-2

Tel.: 809-748-2545, 829-870-9315 / E-mail: comlursasantiago@gmail.com

Ficha	Tipo de Vehículo	Marca	Año	Capacidad	No. Chasis	Placa	Condición de tenencia	Condición de cerrado
155	DOBLE GUIA	MACK TRUCKS		14 A 18 TON	1M2AU04C79M001385		PROPIO	CERRADO
Foto								



J. Rosario

Josiglenny Rosario
Administradora

