



# JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

## Servicio de Manejo de Residuos Sólidos INVENTARIO DE EQUIPOS DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS

FICHA	DESCRIPCION	MARCA	CAPACIDAD	ESTADO (En operación - En reparación - Sin uso)	TENENCIA (propio - alquilado - prestado)	CHASIS	PLACA	CERRADO / ABIERTO CON LONA / ABIERTO SIN LONA
32319	COMPACTADOR	MACK	32 YDAS	EN USO	PROPIO	1M2K195C13M022207	L370460	CERRADO
32318	COMPACTADOR	MACK	32 YDAS	EN USO	PROPIO	1M2K195C32M021148	NO TIENE	CERRADO
32317	COMPACTADOR	MACK	25 YDAS	EN USO	PROPIO	LJ13KBACBAA003578	NO TIENE	CERRADO
32312	COMPACTADOR	MACK	25 YDAS	EN USO	PROPIO	1M2AC07C53M007286	NO TIENE	CERRADO
32305	COMPACTADOR	RHINO	7 TONELADAS	EN USO	PROPIO	KN3SAP8Y12K016940	NO TIENE	CERRADO
32306	COMPACTADOR	RHINO	7 TONELADAS	REPARACION (Reten)	PROPIO	3575274C330741	NO TIENE	CERRADO
32313	VOLTEO	DAHIATSU	2 TONELADAS	REPARACION (Reten)	ALQUILADO	NKR66E7471815	S012057	ABIERTO SIN LONA
32324	COMPACTADOR	INTERNACIONAL	6 TONELADAS	EN USO	CONTRATADOS	INTSDAAR02N503406	L392568	CERRADO
32325	COMPACTADOR	STERNIG	6 TONELADAS	EN USO	CONTRATADOS	2F2AATC266AW53352	S012057	CERRADO
0020	VOLTEO	ISUZU ELF250	2 TONELADAS	REPARACION (Reten)	PRESTADO	NO TIENE		ABIERTO SIN LONA
0039	VOLTEO	JACK	2 TONELADAS	REPARACION (Reten)	PRESTADO	NO TIENE	NO TIENE	ABIERTO SIN LONA

Sr. Miguel Angel Moreno Díaz  
Enc. División: Equipo y Transporte  
TRANSPORTACION