



AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE  
Servicio de Manejo de Residuos Sólidos

INVENTARIO DE EQUIPOS DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS ASDE

FICHA	DESCRIPCIÓN	MARCA	CAPACIDAD	ESTADO (En operación – En reparación – Sin uso)	TENENCIA (propio – alquilado - prestado)	CHASIS	PLACA	CERRADO / ABIERTO CON LONA / ABIERTO SIN LONA
CVG-01	CAMION GRUA	International	25 Ton	En operación	Propio	3HTWAAAR17N46884		ABIERTO
CP-77	CAMION COMPACTADOR	Isuzu Reward NQ	14 Ton	En Operación	Propio	JAAN1R71KJ7100139	L379124	CERRADO
CV-28	CAMION VOLTEO	Forland BJ 3045	12 Ton	En Operación	Propio	LVBDCJD50LN005006		ABIERTO CON LONA
CP-72	CAMION COMPACTADOR	Isuzu Reward NQ	14 Ton	En Operación	Propio	JAAN1R71KJ7100139		CERRADO
LCL-01	CAMION DE AGUA	Mercedes Benz ATEGO	3,000 galones de agua	En Operación	Propio	9BM95580749b626246		CERRADO



CPH-01	CAMION PERFORADORA	International	N/A	En Operación	Propio	1HTMSAAR44J089931		ABIERTO
CA-28	CAMIONETA	Nissan Frontier	N/A	En Operación	Propio	JN1CHGD22Z0082677		ABIERTA
CS-01	CAMION SUCCIONADOR	International 440	18 Ton	En Operación	Propio	1HTWHAATX8J038930		CERRADO
CP-70	CAMION COMPACTADOR	Isuzu Reward NQ	14 Ton	En Operación	Propio	JAAN1R71KJ71000177	L381582	CERRADO
CP-73	CAMION COMPACTADOR	Isuzu Reward NQ	14 Ton	En Operación	Propio	JAAN1R71KJ100179	L381580	CERRADO
CP-71	CAMION COMPACTADOR	Isuzu Reward NQ	14 Ton	En Operación	Propio	JAAN1R71KJ7100180	L381586	CERRADO



**Lic. Lidia Padua**  
Secretaría Técnica

