



Alcaldía Santo Domingo Este
Ciudad Justa y Creativa

DIRECCION DE EQUIPO Y TRANSPORTE

Departamento de Transportación

FICHA	TIPO DE VEHICULO	MARCA	AÑO	CAPACIDAD	NO. DE CHASIS	CONDICION DE TENENCIA	CONDICION DE CERRADO
CVG-01	Camión Grúa	International	2007	25 TON	3HTWAAAR17N46884	Propio	Abierto
FOTO							

• RNC 423-00256-5  Carretera Mella #49, Esq. Av. San Vicente de Paúl, Santo Domingo Este, R.D.
 (809) 788-7676  www.ayuntamientosde.gob.do   Alcaldiasderd  Alcaldía ASDE

DIRECCION DE EQUIPO Y TRANSPORTE

Departamento de Transportación

FICHA	TIPO DE VEHICULO	MARCA	AÑO	CAPACIDAD	NO. DE CHASIS	PLACA	CONDICION DE TENENCIA	CONDICION DE CERRADO
CP-77	Camión Compactador	Isuzu Reward NQ	2018	14 TON	JAA1R71KJ7100139	L379124	Propio	Cerrado
FOTO								



DIRECCION DE EQUIPO Y TRANSPORTE

Departamento de Transportación

FICHA	TIPO DE VEHICULO	MARCA	AÑO	CAPACIDAD	NO. DE CHASIS	CONDICION DE TENENCIA	CONDICION DE CERRADO
CV-28	Camión Volteo	Forland BJ3045	2019	12 TON	LVBDCJD50LN005006	Propio	Abierto Con Lona
FOTO							





DIRECCION DE EQUIPO Y TRANSPORTE

Departamento de Transportación

FICHA	TIPO DE VEHICULO	MARCA	AÑO	CAPACIDAD	NO. DE CHASIS	PLACA	CONDICION DE TENENCIA	CONDICION DE CERRADO
CP-72	Camión Compactador	Isuzu Reward NQ	2018	14 TON	JAAN1R71KJ7100139	L379124	Propio	Cerrado
FOTO								



• RNC 423-00256-5 Carretera Mella #49, Esq. Av. San Vicente de Paul, Santo Domingo Este, R.D.
 (809) 788-7676 www.ayuntamientosde.gob.do Alcaldía ASDE



DIRECCION DE EQUIPO Y TRANSPORTE

Departamento de Transportación

FICHA	TIPO DE VEHICULO	MARCA	AÑO	CAPACIDAD	NO. DE CHASIS	CONDICION DE TENENCIA	CONDICION DE CERRADO
LCL-01	Camión de Agua	Mercedes Benz ATEGO	2008	3,000 Galones de Agua	9BM9580749b626246	Propio	Cerrado
FOTO							



• RNC 423-00256-5 Carretera Mella #49, Esq. Av. San Vicente de Paúl, Santo Domingo Este, R.D.
 (809) 788-7676 www.ayuntamientosde.gob.do Alcaldiasderd Alcaldía ASDE

DIRECCION DE EQUIPO Y TRANSPORTE

Departamento de Transportación

FICHA	TIPO DE VEHICULO	MARCA	AÑO	NO. DE CHASIS	CONDICION DE TENENCIA	CONDICION DE CERRADO
CPH-01	Camión Perforadora	International	2004	1HTMSAAR44J089931	Propio	Abierto
FOTO						





DIRECCION DE EQUIPO Y TRANSPORTE

Departamento de Transportación

FICHA	TIPO DE VEHICULO	MARCA	AÑO	NO. DE CHASIS	CONDICION DE TENENCIA	CONDICION DE CERRADO
CA-28	camioneta	Nissan Frontier	2007	JN1CHGD22Z0082677	Propio	Abierta
FOTO						



• RNC 423-00256-5  Carretera Mella #49, Esq. Av. San Vicente de Paúl, Santo Domingo Este, R.D.
 (809) 788-7676  www.ayuntamientosde.gob.do  [Alcaldiasderd](#)  [Alcaldía ASDE](#)

DIRECCION DE EQUIPO Y TRANSPORTE

Departamento de Transportación

FICHA	TIPO DE VEHICULO	MARCA	AÑO	CAPACIDAD	NO. DE CHASIS	CONDICION DE TENENCIA	CONDICION DE CERRADO
CS-01	Camión Succionador	International 4400	2008	18 TON	1HTWHAATX8J038930	Propio	Cerrado
FOTO							





DIRECCION DE EQUIPO Y TRANSPORTE

Departamento de Transportación

FICHA	TIPO DE VEHICULO	MARCA	AÑO	CAPACIDAD	NO. DE CHASIS	PLACA	CONDICION DE TENENCIA	CONDICION DE CERRADO
CP-70	Camión Compactador	Isuzu Reward NQ	2018	14 TON	JAAN1R71KJ7100177	L381582	Propio	Cerrado
FOTO								



• RNC 423-00256-5 Carretera Mella #49, Esq. Av. San Vicente de Paúl, Santo Domingo Este, R.D.
 (809) 788-7676 www.ayuntamientosde.gob.do Alcaldiasderd Alcaldía ASDE

DIRECCION DE EQUIPO Y TRANSPORTE

Departamento de Transportación

FICHA	TIPO DE VEHICULO	MARCA	AÑO	CAPACIDAD	NO. DE CHASIS	PLACA	CONDICION DE TENENCIA	CONDICION DE CERRADO
CP-73	Camión Compactador	Isuzu Reward NQ	2018	14 TON	JAAN1R71KJ7100179	L381580	Propio	Cerrado
FOTO								





DIRECCION DE EQUIPO Y TRANSPORTE

Departamento de Transportación

FICHA	TIPO DE VEHICULO	MARCA	AÑO	CAPACIDAD	NO. DE CHASIS	PLACA	CONDICION DE TENENCIA	CONDICION DE CERRADO
CP-71	Camion Compactador	Isuzu Reward NQ	2018	14 TON	JAAN1R71KJ7100180	L381586	Propio	Cerrado
FOTO								



• RNC 423-00256-5 Carretera Mella #49, Esq. Av. San Vicente de Paúl, Santo Domingo Este, R.D.
 (809) 788-7676 www.ayuntamientosde.gob.do Alcaldíasderd Alcaldía ASDE