



Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Equilibrada

Año de la Recuperación y de la Identidad Municipal

DIRECCION DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO

Departamento de Operaciones

Informe De Cumplimiento De Rutas, Frecuencias y Cobertura De Marzo Del 2021

La Unidad de Monitoreo y Control del Departamento de Operaciones de Residuos Sólidos, se encarga de dar seguimiento al cumplimiento de las Rutas establecidas en toda el área que comprende el **municipio de Santo Domingo Este**. Los mecanismo utilizados para medir el cumplimiento y cobertura son: sistema **GPS**, supervisión continua de camiones en ruta, comunicación continua con los recolectores contratados, conocimiento diario de las salidas de los camiones de cada compañía y rutas especiales con los diversos vehiculos de la institución.

El esquema de trabajo que desarrollamos está estipulado de la siguiente manera:

Circunscripción No. 1: tiene treinta y cinco (35) **camiones compactadores**, en horario matutino tenemos veinte y ocho (28) **camiones grandes compactadores** y dos (2) **camiones pequeños compactadores** de 3.5 toneladas y en horario nocturno cinco (5) **camiones compactadores grandes**. que a su vez tienen treinta y cinco (35) **fiscalizadores**. La circunscripción está fragmentada en seis (6) polígonos cada una de ellos con un encargado.

- I. Polígono:** está dividido entre *Alma Rosa* que tiene tres (3) camiones compactadores grandes, un (1) camión compactador pequeño y *El Ensanche Ozama* que posee tres (3) camiones compactadores grandes.
- II. Polígono:** está dividido entre *Mendoza* que tiene tres (3) camiones compactadores grandes, un (1) camión compactador pequeño y *Duarte* que posee la misma cantidad de camiones compactadores grandes.
- III. Polígono:** está dividido entre *Alma Rosa II* que tiene tres (3) camiones compactadores grandes y *Villa Faro* que posee la misma cantidad de camiones.

- IV. **Polígono:** está dividido entre *Las Américas* tiene tres (3) camiones compactadores grandes y *Villa Duarte* que posee tres (3) camiones compactadores grandes.
- V. **Polígono:** *Los Mameyes* que tiene tres (3) camiones compactadores grandes.
- VI. **Polígono:** está dividido entre *Isabelita* que tiene tres (3) camiones compactadores grandes y *Valle Del Este* que posee tres (3) camiones compactadores grandes.

Circunscripción No. 2 tiene veinte y ocho (28) **camiones**, en horario matutino tenemos quince (15) **camiones grandes compactadores** y diez (10) **camiones pequeños cielo abierto** y en horario nocturno dos (2) **camiones compactadores grandes** y un (1) **camion pequeño cielo abierto**. que a su vez tienen veinte y ocho (28) **fiscalizadores**. La circunscripción esta fragmentada en trece (13) polígonos cada una de ellos con un encargado.

- I. **Polígono** (*Lomisa*): tiene dos (2) camiones compactadores grandes.
- II. **Polígono** (*Lucerna*): tiene dos (2) camión compactador grande .
- III. **Polígono** (*Amapola*): tiene un (1) camión compactador grande.
- IV. **Polígono** (*Vietnam*): tiene un (1) camión compactador grande.
- V. **Polígono** (*Barrio Puerto Rico*): tiene un (1) camión compactador grande.
- VI. **Polígono** (*Moisés*): tiene un (1) camión compactador grande.
- VII. **Polígono** (*Cantar La Rana*): tiene un (1) camión compactador grande.
- VIII. **Polígono** (*Los 3 Brazos*): tiene un (1) camión compactador grande.
- IX. **Polígono** (*Los Minas Viejos*): tiene un (1) camión compactador grande.
- X. **Polígono** (*Barrio la Enfermera*): tiene un (1) camión compactador grande.
- XI. **Polígono** (*Los Minas Sur*): tiene un (1) camión compactador grande.
- XII. **Polígono** (*La Milagrosa*): tiene dos (2) camiones compactadores grandes.
- XIII. **Polígono** (*La Fe*): tiene dos (2) camión compactador grande.

Los 11 camiones pequeños son distribuido para los lugares de difícil acceso.

Circunscripción No. 3: tiene cuarenta y seis (46) **camiones compactadores** (treinta y seis (36) *camiones compactadores grandes* y diez (10) *camiones compactadores pequeños*) que su vez tienen cuarenta y seis (46)

fiscalizadores. La circunscripción esta fragmentada en seis (6) polígonos cada una de ellos con un encargado.


- I. **Polígono (El Almirante):** tiene tres (3) camiones compactadores grandes y un (1) camión compactador pequeño.
- II. **Polígono (Los Tamarindos):** tiene dos (2) camiones compactadores grandes y tres (3) camiones compactadores pequeños.
- III. **Polígono (Ana Teresa Balaguer):** tiene cuatro (4) camiones compactadores grandes y tres (3) camiones compactadores pequeños.
- IV. **Polígono (Invivienda):** tiene seis (6) camiones compactadores grandes y tres (3) camiones compactadores pequeños.
- V. **Polígono (Los Frailes):** tiene diecinueve (19) camiones compactadores grandes.
- VI. **Polígono (Ciudad Juan Bosh):** tiene dos (2) camiones compactadores grandes.

Las rutas y frecuencias establecidas estan divididas por dos compañías recolectoras, **Dankot Group S.R.L** comprende toda el área de la circunscripción **No. 1**, **Comlursa** comprende toda el área de las circunscripciones **No. 3** y **Ayuntamiento Santo Domingo Este** comprende toda el area de la **No. 2**.

* En la actualidad, brindamos servicios de recolección de dos (2) a tres (3) veces por semanas en todo el municipio y se le esta brindando el servicio al 100% a la población. *

En el mismo orden, atendemos las reclamaciones de los ciudadanos con la finalidad de sustentar cualquier dificultad que se pueda presentar en el servicio, dando respuesta inmediata o a más tardar cuarenta y ocho (48) horas laborables.

Atentamente:





Alcaldía Santo Domingo Este
Ciudad Justa y Creativa

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

"Año de la Recuperación y de la Identidad Municipal"

DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
 Departamento de Operaciones

MARZO 2021

Circunscripción 1					MARZO 2021																															% de Cump	Obs.
DANKOT GROUP					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4											
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI		
1	38904	Ensanche Ozama	Ma, Ju y Sá	6:30AM																																92%	Falla mecánica en el motor, no funcionaba, no pudo hacer la ruta el Ensanche Ozama.
2	38931	Alma Rosa 1	Lu, Mi Y Vi	6:00AM																																100%	
3	38908	Resp. Palma De Alma Rosa	Lu, Mi Y Vi	6:00AM																																93%	Falla mecánica en el volante, no funcionaba por falta de aceite, no pudo hacer la ruta Resp. Palma De Alma Rosa.



Alcaldía Santo Domingo Este
Ciudad Justa y Creativa

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

"Año de la Recuperación y de la Identidad Municipal"


DIRECCION DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
 Departamento de Operaciones

					MARZO 2021																																
Circunscripción 2					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4											
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	% de Cump	Obs.
No.	FICHAS	RUTA	DÍAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	38602	LOMISA	Lu,Mi y Vi	7:00AM/3:00PM																																93%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Lomisa.
2	38662	EL CACHÓN DE LA RUBIA	Lu,Mi y Vi	7:00AM/3:00PM																																93%	Presento fallo en el motor, no funcionaba, no se pudo hacer la ruta del Cachon de la Rubia .
3	38631	DON ÓSCAR	Lu,Mi y Sá	7:00AM/3:00PM																																100%	
4	38656	ORIENTE IV	Ma y Sá	7:00AM/3:00PM																																100%	
5	38646	CABIRMA DEL ESTE	Lu,Mi y Vi	7:00AM/3:00PM																																100%	

17	38656	LOS CARTONES	Diario	7:00AM/3:00PM																					96%	El camión se lleno antes de terminar la ruta, se quedo sin hacer, la ruta Los Cartones.
18	38646	RIVERA DEL OZAMA	Ma,Ju y Sá	7:00AM/3:00PM																					92%	Falla mecánica en la grua no se reparar se quedo sin hacer la ruta Rivera del Ozama
19	38766	MIL FLORES	Ma y Ju	7:00AM/3:00PM																					100%	
20	38763	MIRADOR DEL OZAMA	Ma y Ju	7:00AM/3:00PM																					100%	
21	38619	CRISTO REY	Ma y Ju	7:00AM/3:00PM																					89%	Se daño la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Cristo Rey.
22	38765	LA MILAGROSA	Lu,Mi y Vi	7:00AM/3:00PM																					100%	
23	38663	BARRIO LA ENFERMERA	Lu,Mi y Vi	7:00AM/3:00PM																					93%	Se le daño la grua, no se pudo reparar se quedo sin hacer la ruta Barrio La Enfermera.
24	38766	LOS MINAS VIEJO	Ma,Ju Y Sá	7:00AM/3:00PM																					92%	Se le reventaron dos neumaticos del lado izquierdo, no se puedo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Los Minas Viejo.

35	38646	LOS TRES BRAZOS	Lu, Mi y Vi	7:00AM/3:00PM																																93%	Presentó una falla en el motor. no funcionaba no se pudo hacer la ruta Los Tres Brazos.
36	38766	LA LILA	Ma, Ju y Sá	7:00AM/3:00PM																															92%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedó sin hacer la ruta La Lila.	

Leyenda	
Días cumplidos	
Días incumplidos	


Lic. Augusto Márquez
 Encargado de Operaciones



Alcaldía Santo Domingo Este
Ciudad Justa y Creativa

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

"Año de la Recuperación y de la Identidad Municipal"

DIRECCION DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO

Departamento de Operaciones

Marzo 2021

Circunscripción 3					SEMANA 1																												SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							% Cump	Obs.
COMLURSA					LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI																				
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																				
1	F26	La Toronja	Lu y Vi.	7:00am/3:00pm	■				■			■				■			■				■			■				■				■			100%																		
2	F30	La Llave	Lu y Vi.	7:00am/3:00pm	■				■			■				■			■				■			■				■				■			100%																		
3	38635	Residencial los Corales	Lu,Mi, y Vi	7:00am/3:00pm	■		■		■			■		■		■			■		■		■			■		■		■				■			100%																		
4	7348	Residencial Arismar	Lu,Mi, y Vi	7:00am/3:00pm	■		■		■			■		■		■			■		■		■			■		■		■				■			100%																		
5	C02	Res. Nuevo Amanecer	Ma. y Sa.	7:00am/3:00pm		■				■			■				■		■				■			■				■				■		100%																			
6	38624	Club de Leones	Ma. y Vi.	7:00am/3:00pm		■			■				■			■			■				■			■				■				■		100%																			
7	38636	Villa Venecia	Ma. y Vi.	7:00am/3:00pm		■			■				■			■			■				■			■				■				■		89%	Se le calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Villa Venecia.																		
8	38626	Mercadito	Mi. y Sa.	7:00am/3:00pm			■			■				■			■			■			■				■			■				■		89%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Mercadito.																		

