



Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa

Av. Monseñor Rafael Mauricio Vargas #47, Jarabacoa, Rep. Dom.
Teléfonos 809-574-2612/809-574-6200/809-574-2777/809-574-6218
Fax 809-574-2854

Jarabacoa, Rep. Dom.
09 de diciembre del 2021

INFORME GENERAL

Estimación de necesidades de zafacones en los espacios públicos

Resumen

El municipio de Jarabacoa cuenta con nueve (9) parques ubicados en diferentes puntos del casco urbano, tal y como se establece en el mapa anexo., Los mismos cuentan con un sistema de rutas y frecuencias relacionado con el barrido y servicio de recolección.

A continuación se presenta una lista con las situaciones encontradas en cada uno de los zafacones colocados en los diferentes puntos. Cabe destacar que para realizar la estimación de estos contenedores fue elaborado un instrumento para llevar los registros diarios, iniciando a partir del día 3 de diciembre y finalizando el día 9. El levantamiento de las informaciones fue realizado de manera ininterrumpida. Los resultados se presentan en los formularios anexos al presente informe.

RESULTADO DE LAS INSPECCIONES DIARIAS A LOS ZAFACONES INSTALADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE JARABACOA



Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa
 Departamento de Desarrollo Social y
 Participación Comunitaria
 Departamento de Aseo y Ornato

INSTRUMENTO DE MONITOREO DE PARQUES

En el espacio en blanco debajo de cada situación coloque el número que indique la cantidad de zafacones que están en esa categoría.

PARQUEDUARTE	ZAFACONES:
Inspección realizada por: <i>Municipalidad y Sigama Pérez</i>	<i>Para Gilote Ramiro, instalaciones</i>

FECHA	SITUACIÓN ENCONTRADA					
	Rebosado	Llenos	Dos terceras partes	A la mitad	Una tercera parte	Vacios
<i>03/12/2021</i>			✓			
<i>04/12/2021</i>		✓				
<i>05/12/2021</i>		✓				
<i>06/12/2021</i>			✓			
<i>07/12/2021</i>		✓				
<i>08/12/2021</i>				✓		
<i>09/12/2021</i>					✓	

Horario en que se realizo la inspección:

Observaciones: *07 zafacones rotos y frecuencias de recolección Jueves a Domingo - Mañana-Noche*

¡GRACIAS POR SU BUEN TRABAJO!





Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa
Departamento de Desarrollo Social y
Participación Comunitaria
Departamento de Aseo y Ornato

INSTRUMENTO DE MONITOREO DE PARQUES

En el espacio en blanco debajo de cada situación coloque el número que indique la cantidad de zafacones que están en esa categoría.

PARQUE JAPONES	ZAFACONES:
Inspección realizada por: <i>Anna Celasti Romera, encargada de Inspecciones Municipales y Limpieza Pura</i>	

FECHA	SITUACIÓN ENCONTRADA					
	Rebosado	Llenos	Dos terceras partes	A la mitad	Una tercera parte	Vacios
<i>03/12/2021</i>					✓	
<i>04/12/2021</i>				✓		
<i>10/12/2021</i>			✓	✓		
<i>10/12/2021</i>				✓		
<i>10/12/2021</i>						
<i>10/12/2021</i>			✓			
<i>10/12/2021</i>				✓		

Horario en que se realizó la inspección:

Observaciones: *02 zafacones rotos y funcionarios de recolección: lunes, jueves y sábado - Mañana*

¡GRACIAS POR SU BUEN TRABAJO!





Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa
Departamento de Desarrollo Social y
Participación Comunitaria
Departamento de Aseo y Ornato

INSTRUMENTO DE MONITOREO DE PARQUES

En el espacio en blanco debajo de cada situación coloque el número que indique la cantidad de zafacones que están en esa categoría.

PARQUE JUNIOR	ZAFACONES:
Inspección realizada por: <i>Ana Celente Ramos, Instalaciones Municipales y Luyanosa Pérez</i>	<i>Instalaciones</i>

FECHA	SITUACIÓN ENCONTRADA					
	Rebosado	Llenos	Dos terceras partes	A la mitad	Una tercera parte	Vacios
<i>03/12/2021</i>					✓	
<i>04/12/2021</i>				✓		
<i>05/12/2021</i>			✓			
<i>10/12/2021</i>						
<i>10/12/2021</i>			✓			
<i>10/12/2021</i>			✓	✓		
<i>09/12/2021</i>			✓	✓		

Horario en que se realizó la inspección:

Observaciones: *2: zafacones instalados*
Rutas y frecuencias de recolección: Lunes, miércoles, viernes y sábado - Noche

¡GRACIAS POR SU BUEN TRABAJO!





Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa
Departamento de Desarrollo Social y
Participación Comunitaria
Departamento de Aseo y Ornato

INSTRUMENTO DE MONITOREO DE PARQUES

En el espacio en blanco debajo de cada situación coloque el número que indique la cantidad de zafacones que están en esa categoría.

PARQUE LA CONFLUENCIA	ANCHEZ	ZAFACONES:
Inspección realizada por:	<i>Ana Celeste Román Surogata</i>	
<i>Instalaciones Municipales y Seguridad Pública</i>		

FECHA	SITUACIÓN ENCONTRADA					
	Rebosado	Llenos	Dos terceras partes	A la mitad	Una tercera parte	Vacios
<i>03/12/2021</i>						
<i>04/12/2021</i>				✓		
<i>05/12/2021</i>				✓		
<i>06/12/2021</i>					✓	
<i>08/12/2021</i>			✓			
<i>10/12/2021</i>				✓		
<i>10/12/2021</i>				✓		

Horario en que se realizó la inspección:

Observaciones: *9 Zafacones instalados*
Rutas y Secuencias - Lunes a Domingo - Mañana y Tarde

¡GRACIAS POR SU BUEN TRABAJO!



¡GRACIAS POR SU BUEN TRABAJO!



Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa
Departamento de Desarrollo Social y
Participación Comunitaria
Departamento de Aseo y Ornato

INSTRUMENTO DE MONITOREO DE PARQUES

En el espacio en blanco debajo de cada situación coloque el número que indique la cantidad de zafacones que están en esa categoría.

PARQUE INFANTIL LAS 3,500 ZAFACONES:
Inspección realizada por: <i>Dna. Celaly Ramos Encarnación</i>
<i>Inspectoras Principales y Suplentes</i>

FECHA	SITUACIÓN ENCONTRADA					
	Rebosado	Llenos	Dos terceras partes	A la mitad	Una tercera parte	Vacios
<i>03/12/2021</i>						
<i>04/12/2021</i>					✓	
<i>05/12/2021</i>				✓		
<i>06/12/2021</i>				✓		
<i>07/12/2021</i>				✓		
<i>08/12/2021</i>				✓		
<i>09/12/2021</i>				✓		

Horario en que se realizó la inspección:

5:43 p.m. - 8:00 p.m.

Observaciones:

*02 zafacones rotos
Rutas y frecuencias: Lunes - Martes*



¡GRACIAS POR SU BUEN TRABAJO!



Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa
Departamento de Desarrollo Social y
Participación Comunitaria
Departamento de Aseo y Ornato

INSTRUMENTO DE MONITOREO DE PARQUES

En el espacio en blanco debajo de cada situación coloque el número que indique la cantidad de zafacones que están en esa categoría.

PARQUE BOULEVARD ZAFACONES:
Inspección realizada por: <i>Ana Celso Ramirez, Asesora de Instalaciones Municipales y Dynamia Ruiz</i>

FECHA	SITUACIÓN ENCONTRADA					
	Rebosado	Llenos	Dos terceras partes	A la mitad	Una tercera parte	Vacios
<i>03/12/2021</i>						
<i>04/12/2021</i>	✓					
<i>05/12/2021</i>	✓					
<i>06/12/2021</i>						
<i>07/12/2021</i>		✓				
<i>08/12/2021</i>		✓				
<i>09/12/2021</i>		✓				

Horario en que se realizo la inspección:

8:00 A.M.

Observaciones: *6:05 p.m.*

5 zafacones. Rubes y fencurucis: Lunes a Domingo. Mañana y Noche.



¡GRACIAS POR SU BUEN TRABAJO!



Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa
Departamento de Desarrollo Social y
Participación Comunitaria
Departamento de Aseo y Ornato

INSTRUMENTO DE MONITOREO DE PARQUES

En el espacio en blanco debajo de cada situación coloque el número que indique la cantidad de zafacones que están en esa categoría.

PARQUE BALAGUER	ZAFACONES:
Inspección realizada por: <i>Miriam Pérez y Guayma Pérez</i>	<i>Ana Celso Riquelme, Enc. Instalaciones</i>

FECHA	SITUACIÓN ENCONTRADA					
	Rebosado	Llenos	Dos terceras partes	A la mitad	Una tercera parte	Vacíos
<i>10/12/2021</i>						
<i>04/12/2021</i>				✓		
<i>10/12/2021</i>			✓			
<i>12/12/2021</i>			✓			
<i>10/12/2021</i>			✓		✓	
<i>08/12/2021</i>				✓		

Horario en que se realizó la inspección:

Observaciones: *02 Zafacones instalados*
Rutas y frecuencias de recolección: Jueves - Tarde

¡GRACIAS POR SU BUEN TRABAJO!





Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa
Departamento de Desarrollo Social y
Participación Comunitaria
Departamento de Aseo y Ornato

INSTRUMENTO DE MONITOREO DE PARQUES

En el espacio en blanco debajo de cada situación coloque el número que indique la cantidad de zafacones que están en esa categoría.

PARQUEEUSEBIO PERALTA (PINAS QUEMADO) ZAFACONES:
Inspección realizada por: <i>Alpina Pérez y Ana del Estero Ramírez</i>
<i>encargada de Instalaciones Municipales</i>

FECHA	SITUACIÓN ENCONTRADA					
	Rebosado	Llenos	Dos terceras partes	A la mitad	Una tercera parte	Vacios
<i>03/12/27</i>						
<i>04/12/30</i>				✓		
<i>05/12/31</i>		✓				
<i>16/1/20</i>				✓		
<i>18/1/20</i>				✓		
<i>18/1/20</i>				✓		

Horario en que se realizó la inspección:

6:45 p.m.

Observaciones:

*2 zafacones instalados
Rufes y frecceris - Miércoles - Torde.*

¡GRACIAS POR SU BUEN TRABAJO!





Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa
Departamento de Desarrollo Social y
Participación Comunitaria
Departamento de Aseo y Ornato

INSTRUMENTO DE MONITOREO DE PARQUES

En el espacio en blanco debajo de cada situación coloque el número que indique la cantidad de zafacones que están en esa categoría.

PARQUEINFANTIL FRANCISCO SANCHEZ ZAFACONES:
Inspección realizada por: *Ara Celso Ramos, Encargada Instalaciones Municipales y Limpieza Puz*

FECHA	SITUACIÓN ENCONTRADA					
	Rebosado	Llenos	Dos terceras partes	A la mitad	Una tercera parte	Vacíos
<i>03/12/2021</i>						
<i>04/12/2021</i>					✓	
<i>05/12/2021</i>				✓		
<i>06/12/2021</i>					✓	
<i>07/12/2021</i>						
<i>08/12/2021</i>				✓		
<i>09/12/2021</i>				✓		

Horario en que se realizó la inspección:

5:58 P.M., 8:00 A.M.

Observaciones: *5 Zafacones*

Rutas y frecuencias de recolección: Lunes a Domingo - Mañana y Tarde.



Análisis de resultados

Las inspecciones realizadas evidenciaron la idoneidad de los zafacones en cuanto a la ubicación y la cantidad de unidades para el depósito de residuos sólidos por parte de la ciudadanía. Como se puede apreciar en los formularios anexos, en los casos específicos del Boulevard, los zafacones estaban rebosados debido a que los vecinos de las proximidades depositan los residuos generados. Es obvio, pues, que en esta zona los zafacones no son suficientes, por lo que se recomienda colocar otras unidades. A pesar de que la situación es similar en el Parque Duarte, las razones del rebosamiento son diferentes, pues realmente se trata de una incorrecta ubicación de las unidades, lo que se corrigió de inmediato.

Conclusiones

La implementación de esta estrategia de monitoreo y levantamiento de informaciones relacionadas con la disposición de residuos sólidos produce resultados positivos, tales como:

- Se puede estimar la cantidad de residuos sólidos generados en las zonas donde están colocados los zafacones
- Es posible conocer, aunque de manera parcial, el comportamiento de la ciudadanía ante la disposición de estos residuos
- Las informaciones obtenidas permiten el rediseño de ubicaciones y rutas.
- Es posible identificar las necesidades de capacitación y concientización en segmentos poblacionales específicos
- Se generan experiencias que pueden resultar muy útiles para la implementación de otras iniciativas relacionadas con la generación y la disposición de residuos sólidos en el municipio.

Imágenes donde necesitan intervención para regularizar el servicio.

Boulevard



Parque Duarte

