



Alcaldía Santo Domingo Este
Ciudad Justa y Creativa

"Año de la Recuperación y de la Identidad Municipal"
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
Departamento de Operaciones

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Marzo del 2022

Subscripción 1					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							% de Cump	Observaciones					
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			29	30	31		
1	CP-07	Ensanche Ozama	Ma, Ju y Sa	4:30PM																																100.0%			
2	CP-07	Alma Rosa I	Lu, Mi y Vi	4:00PM																																	100.0%		
3	CP-10	Resp.Palma De Alma Rosa	Lu, Mi y Vi	4:00PM																																84.6%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Resp. Palma De Alma Rosa.		
4	38906	Sector Capotillo	Ma, Ju y Sa	6:00AM																																92.9%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedó sin hacer, la ruta Sector Capotillo.		
5	38597	Alma Rosa II	Lu, Mi y Vi	6:00AM																																84.6%	Falla mecánica en el volante, no funcionaba por falta de aceite, no pudo hacer la ruta Alma Rosa II.		
6	38902	Villa Faro	Ma, Ju y Sa	6:00AM																																	100.0%		
7	38911	Villa María	Ma, Ju y Sa	6:00AM																																	100.0%		
8	CP-09	Palma de Alma Rosa	Lu, Mi y Vi	4:00PM																																	100.0%		
9	38909	Mi Hogar	Lu, Mi y Vi	6:00AM																																	84.6%	Falla mecánica en el volante, no funcionaba por falta de aceite, no pudo hacer la ruta Mi Hogar .	
10	58584	Carolina	Lu, Mi y Vi	6:00AM																																	100.0%		
11	38925	Hamarap	Lu, Mi y Vi	6:00AM																																	100.0%		
12	CP-08	Villa Olimpica	Lu, Mi y Vi	4:30PM																																	100.0%		
13	CG-01	Las Américas	Lu, Mi y Vi	4:30PM																																	92.3%	El camión sufrió una avería en el motor por lo que se calentó, se quedó sin realizar la ruta Las Américas.	
14	CP-08	Respaldo Los Tres Ojos	Ma, Ju y Sa	4:00PM																																	100.0%		
15	38957	Calero	Ma, Ju y Sa	6:00AM																																	100.0%		
16	38905	Los Molinos	Ma, Ju y Sa	7:00AM																																		100.0%	
17	38915	Los Angeles	Lu, Mi y Vi	6:30AM																																	100.0%		
18	38921	Franconia	Lu, Mi y Vi	6:30AM																																	84.6%	Falla mecánica en el motor no funcionaba, se quedó sin realizar la ruta Franconia.	
19	38930	Valle del Este	Ma, Ju y Sa	6:00AM																																	92.9%	Falla mecánica en el volante, no funcionaba por falta de aceite, no pudo hacer la ruta Valle del Este.	
20	38907	Calle Primera Maquiteria	Lu, Mi y Vi	6:30AM																																	100.0%		
21	38598	Campana	Ma, Ju y Sa	6:30AM																																	100.0%		

Circunscripción I					SEMANA 1						SEMANA 2						SEMANA 3						SEMANA 4						% de Cump	Observaciones					
Dankot Group y El Ayuntamiento de Santo Domingo Este					MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU							
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
51	38913	El Rosal	Ma, Ju y Sa	6:30AM																														92.9%	El camión sufrió una avería en el motor por lo que se calentó, no pudo hacer la ruta El Rosal.
52	38923	Ensanche Isabelita	Lu, Mi y Vi	6:30AM																														100.0%	
53	38910	El Italia	Lu, Mi y Vi	7:00AM																														100.0%	

Leyenda	
Días Cumplidos	
Días Incumplidos	


Lic. Augusto Márquez
Encargado de Operaciones



Alcaldía Santo Domingo Este
Ciudad Justa y Creativa

"Año de la Recuperación y de la Identidad Municipal"
DIRECCION DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
Departamento de Operaciones


REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Marzo del 2022

Circunscripción 2					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							% de Cump	Observaciones		
Cumplimiento de Santo Domingo Este					MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU			MA	MI
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	CP-03	LOMISA	Lu, Mi y Vi	7:00AM/3:00PM																															84.6%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedo sin hacer, la ruta Lomisa.
2	CP-05	EL CACHÓN DE LA RUBIA	Lu, Mi y Vi	7:00AM/3:00PM																															92.3%	Se daño la manguera hidraulica, se quedo sin hacer la ruta El Cachón de la Rubia.
3	CV-37	DON ÓSCAR	Lu, Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																															84.6%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Don Oscar.
4	CG-04	ORIENTE IV	Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																															88.9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Oriente IV.
5	CG-07	CABIRMA DEL ESTE	Lu, Mi y Vi	7:00AM/3:00PM																															100.0%	
6	CP-70	LUCERNA	Lu, Mi y Vi	7:00AM/3:00PM																															100.0%	
7	CG-15	TITO IV	Lu, Mi y Vi	7:00AM/3:00PM																															92.3%	Se daño la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Tito IV.
8	CG-09	VISTA HERMOSA	Lu, Mi y Vi	7:00AM/3:00PM																															100.0%	
9	CG-13	PRADO DEL CACHÓN	Lu, Mi y Vi	7:00AM/3:00PM																															100.0%	
10	CV-38	CACHÓN ADETRO	Lu, Mi y Vi	7:00AM/3:00PM																															100.0%	
11	CP-72	SAN ANTONIO	Lu, Mi y Vi	7:00AM/3:00PM																															92.3%	Se daño la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta San Antonio.
12	CG-05	HERMANAS MIRABAL	Lu, Mi y Vi	7:00AM/3:00PM																															92.3%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Hermanas Mirabal.
13	CG-12	AMAPOLAS	Lu, Mi y Vi	7:00AM/3:00PM																															100.0%	
14	CG-11	CANCINO	Lu, Mi y Vi	7:00AM/3:00PM																															100.0%	
15	CP-74	KATANGA	Ma, Ju y Sa	7:00AM/3:00PM																															92.9%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedo sin hacer, la ruta Katanga.
16	CP-77	VIETNAM	Ma, Ju y Sa	7:00AM/3:00PM																															100.0%	

Circunscripción 2					SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							% de Cump	Observaciones		
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU			MA	MI
No.	FICHAS	RUTA	DÍAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
32	CG-02	BARRIO PUERTO RICO	Ma, Ju y Sa	7:00AM/3:00PM																															92.9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Barrio Puerto Rico.
33	CG-08	MOISES	Lu, Mi y Vi	7:00AM/3:00PM																															92.3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Moises.
34	CP-06	CANTA LA RANA	Lu, Mi y Vi	7:00AM/3:00PM																															92.3%	Se daño la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Canta La Rana.
35	CP-04	LOS TRES BRAZOS	Lu, Mi y Vi	7:00AM/3:00PM																															92.3%	Se le revento un neumatico del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Los Tres Brazos.
36	CP-76	LA LILA	Ma, Ju y Sa	7:00AM/3:00PM																															85.7%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta La Lila.

Leyenda	
Días Cumplidos	
Días Incumplidos	





Aldía Santo Domingo Este
Ciudad Justa y Creativa

"Año de la Recuperación y de la Identidad Municipal"

DIRECCION DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO

Departamento de Operaciones

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

					Marzo del 2022																																
Circunscripción 3					SEMANA 1						SEMANA 2						SEMANA 3						SEMANA 4														
Xenakis Invertments, Romero LC, Go Clean Dominicana, Uly Reciclyng y Laurentina					MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	% de Cump	Observaciones
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	F-32	La Toronja	Lu y Vi.	7:00am/3:00pm																															87.5%	Se le explotaron 2 gomas al camión, no pudo terminar la ruta La Toronja.	
2	39201	La Llave	Lu y Vi.	7:00am/3:00pm																															100.0%		
3	F-33	Residencial Los Corales	Lu, Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																															100.0%		
4	F-27	Residencial Arismar	Lu, Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																															84.6%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedó sin hacer la ruta Residencial Arismar.	
5	F-35	Res. Nuevo Amanecer	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																															100.0%		
6	F-Z4	Club de Leones	Ma y Vi.	7:00am/3:00pm																															100.0%		
7	33002	Villa Venencia	Ma y Vi.	7:00am/3:00pm																															88.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Villa Venencia.	
8	F-36	Mercadito	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																															100.0%		
9	F-36	Tamarindo	Lu, Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																															84.6%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Tamarindo.	
10	33008	Rosalía	Ma, Ju y Sa.	7:00am/3:00pm																															100.0%		
11	33008	Villa Altigracia	Ma, Ju y Sa.	7:00am/3:00pm																															100.0%		
12	33002	Corporanea	Lu y Ma.	7:00am/3:00pm																															100.0%		
13	E-48	Solares Almirante	Lu, Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																															100.0%		
14	F-14	Almirante Dentro	Vi y Sa.	7:00am/3:00pm																															100.0%		
15	F-22	Enfermera	Mi y Ju.	7:00am/3:00pm																															100.0%		
16	F-103	Ramón Matías Mella	Mi y Ju.	7:00am/3:00pm																															100.0%		
17	F-18	Batey Monserrat	Mi y Ju.	7:00am/3:00pm																															100.0%		
18	F-17	Brisa Oriental	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																															100.0%		
19	F-15	Educadores	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																															100.0%		
20	F-14	Radiante	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																															88.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Radiante.	
21	39202	Brisas del Este	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																															88.9%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo arreglar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Brisas del Este.	

Departamento de Operaciones

Marzo del 2022

Circunscripción 3					SEMANA 1																												SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							% de Cump	Observaciones
Xenakis Invertments, Romero LC, Go Clean Dominicana, Uly Reciclyng y Laurentina					MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU																				
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																				
22	F-25	Hainamosa	Lu, Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																																	100.0%																		
23	39202	Los Molinos	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																																	100.0%																		
24	F-27	Trinitarios II	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																																	100.0%																		
25	F-28	Eugenio Maria de Hostos	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																																	100.0%																		
26	F-29	Los Prados	Ma y Vi.	7:00am/3:00pm																																	100.0%																		
27	39202	Mirador del Este	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																																	100.0%																		
28	F-30	Regina	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																																	100.0%																		
29	F-101	La Moneda de Brisa Oriental	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																																	100.0%																		
30	E-43	Residencial Miranda	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																																	100.0%																		
31	39203	Los Frailes II	Lu, Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																																	100.0%																		
32	39204	Tropical del Este	Ma y Ju.	7:00am/3:00pm																																	100.0%																		
33	39205	Los Frailes III	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																																	77.8%	El camión se lleno antes de completar la ruta Los Frailes III.																	
34	F-103	Fr. Del Rosario Sánchez	Ma y Ju.	7:00am/3:00pm																																	100.0%																		
35	F-41	Residencial Marbella	Ma y Vi.	7:00am/3:00pm																																	100.0%																		
36	F-40	San Bartolo	Lu y Vi.	7:00am/3:00pm																																	87.5%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta San Bartolo .																	
37	E-48	San Bartolo II	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																																	88.9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta San Bartolo II.																	
38	39206	Farallones	Ma, Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																																	100.0%																		
39	33012	Residencial Canaria	Lu y Vi.	7:00am/3:00pm																																	100.0%																		
40	39207	Grua	Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																																	88.9%	El camión sufrio una falla mecanica en el motor no pudo completar la ruta Grua.																	
41	33012	Villa Esfuerzo,Caña y Mango	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																																	100.0%																		
42	33006	Restauradores y Kennedy	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																																	88.9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta de Restauradores y Kennedy.																	
43	F-Z4	Corales y Restauradores	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																																	100.0%																		
44	39208	Barrio Nuevo	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																																	100.0%																		
45	F-18	Marbella	Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																																	100.0%																		
46	F-15	Barrio Número II	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																																	100.0%																		
47	39209	Burrito	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																																	100.0%																		
48	39210	Brisa del Este	Lu y Sa.	7:00am/3:00pm																																	87.5%	El camión sufrio una falla en el volante, se quedo sin hacer, la ruta Brisa del Este.																	
49	F-32	Las Flores	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																																	88.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Las Flores.																	
50	F-33	Los Laureles	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																																	100.0%																		

Departamento de Operaciones

Marzo del 2022

Circunscripción 3					SEMANA 1				SEMANA 2				SEMANA 3				SEMANA 4				% de Cump	Observaciones													
Xenakis Invertments, Romero LC, Go Clean Dominicana, Uly Reciclyng y Laurentina					MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI			JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU					
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
51	F-25	Los San Juaneros	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																														88.9%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo arreglar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Los San Juaneros.
52	39205	Villa Liberación	Lu y Vi.	7:00am/3:00pm																														100.0%	
53	39211	Respaldo los 3 Ojos	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																														100.0%	
54	E-46	El Perla, Y Manz. 11-9-7-13-1	Lu y Vi.	7:00am/3:00pm																														75.0%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo arreglar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta El Perla, Y Manz. 11-9-7-13-1.
55	F-29	Manzana 23 y 24	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																														100.0%	
56	E-46	Villas Colinas	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																														88.9%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo arreglar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Villas Colinas.
57	F-14	Casitas de los Padres y Apartamentos	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																														100.0%	
58	F-10i	Perla Parte 2da.	Lu y Vi.	7:00am/3:00pm																														100.0%	
59	F-17	Las Acacias y Corambal	Lu y Sa.	7:00am/3:00pm																														100.0%	
60	F-18	Brisa de las Charles y Barahoneros	Lu y Sa.	7:00am/3:00pm																														100.0%	
61	F-36	Buena Ventura	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																														77.8%	Se le reventaron dos neumáticos al camión, no se pudo terminar la ruta Buena Ventura.
62	F-28	Mendoza C/Duarte y Rayoli	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																														100.0%	
63	33006	Los Coquitos	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																														100.0%	
64	39211	Nancy Nadensha	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																														88.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Nancy Nadensha.
65		Nuevo Amanecer	Lu y Sa.	7:00am/3:00pm																														100.0%	
66	39212	Jerusalén	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																														100.0%	
67	39213	Agua Loca y Luz María	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																														88.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Agua Loca y Luz María.
68	F-22	Maranata	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																														88.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Maranata.
69	39201	Club de Aduanas	Ma y Vi.	7:00am/3:00pm																														100.0%	
70	33012	Invidorex	Lu y Sa.	7:00am/3:00pm																														87.5%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Invidorex.
71	39210	Ana Teresa Balaguer	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																														100.0%	
72	39206	Invimosa y Nuevo Renacer	Lu, Ju y Sa.	7:00am/3:00pm																														100.0%	
73	39212	El Hoyo	Ma, Ju y Vi.	7:00am/3:00pm																														100.0%	

Departamento de Operaciones

Marzo del 2022

Circunscripción 3				SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							% de Cump	Observaciones			
Xenakis Invertments, Romero LC, Go Clean Dominicana, Uly Reciclyng y Laurentina				MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU			MA	MI	JU
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	39215	Los Pinos	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																															88.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Los Pinos.
75	39204	Invieca	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																															100.0%	
76	39201	Paraiso	Lu y Sa.	7:00am/3:00pm																															100.0%	
77	39214	Villa Las Américas y Las Capillas	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																															100.0%	
78	39214	La Ureña	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																															100.0%	
79	39215	Cancela Arriba	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																															100.0%	
80	39216	Cancela Abajo	Lu y Vi.	7:00am/3:00pm																															87.5%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Cancela Abajo.
81	39215	Rivera del Caribe	Lu, Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																															100.0%	
82	39211	Ciudad Juan Bosch	Lu, Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																															100.0%	
83	39203	Invivienda	Diario	7:00am/3:00pm																															85.2%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Invivienda.

Leyenda	
Días Cumplidos	
Días Incumplidos	

