



# Ayuntamiento Del Distrito Nacional

Dirección de Aseo Urbano y Equipos

06 de julio 2022

## CERTIFICACION MANTENIMIENTO BÁSCULA

**Asunto:** Informe mantenimiento de la báscula Estación de Transferencia

Cortésmente, tenemos a bien realizar un informe sobre el mantenimiento dado a la báscula de la Estación de Transferencia en fecha 21 de Diciembre del 2021.

Ubicada en la C/ San Juan de la Maguana, Esq. Calle Moca, en Villas Agrícolas, se procedió a darle mantenimiento a la báscula que sirve como medio de pesaje en la Estación de Transferencia del Distrito Nacional ubicada en la calle san juan de la Maguana esquina moca.

En ese sentido, se le realizaron los siguientes procesos; Limpieza general y retiro de Residuos, Calibración colocándoles pesas, engrasado de las celdas, limpieza de las bases y conectores.



Lic. Gaspar Polanco

Director de Aseo Urbano y Equipos



21 dic. 2021 8:25:33 a. m.  
18.5024N 69.9082W  
30 Calle San Juan de la Maguana  
Villas Agricolas  
Santo Domingo de Guzman  
Distrito Nacional





21 dic. 2021 8:28:31 a. m.  
18.5024N 69.9082W  
42 Calle San Juan de la Maguana  
Villas Agrícolas  
Santo Domingo de Guzman  
Distrito Nacional



21 dic. 2021 9:04:22 a. m.  
18.5024N 69.9083W



21 dic. 2021 8:28:31 a. m.  
18.5024N 69.9082W  
42 Calle San Juan de la Maguana  
Villas Agricolas  
Santo Domingo de Guzman  
Distrito Nacional

