



Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

"Año de la Creatividad y de la Limpieza Integral"

DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO

Departamento de Operaciones

Informe De Cumplimiento De Rutas, Frecuencias y Cobertura De Julio Del 2022

La Unidad de Monitoreo y Control del Departamento de Operaciones de Residuos Sólidos, se encarga de dar seguimiento al cumplimiento de las Rutas establecidas en toda el área que comprende el **municipio de Santo Domingo Este**. Los mecanismos utilizados para medir el cumplimiento y cobertura son: sistema **GPS**, supervisión continua de camiones en ruta, comunicación continua con las recolectoras contratadas, conocimiento diario de las salidas de los camiones de cada compañía y rutas especiales con los diversos vehiculos de la institución.

El esquema de trabajo que desarrollamos está estipulado de la siguiente manera:

Circunscripción No. 1: tiene cuarenta y cuatro (**44**) **camiones compactadores**, en horario matutino tenemos treinta (**30**) **camiones compactadores grandes** y ocho (**8**) **camiones compactadores pequeños** de 3.5 toneladas y en horario nocturno cinco (**5**) **camiones compactadores grandes** y un (**1**) **camión compactador pequeño** que a su vez tienen cuarenta y cuatro (**44**) **fiscalizadores**. La circunscripción está fragmentada en seis (6) polígonos cada uno de ellos con un encargado.

- I. **Polígono:** está dividido entre *Alma Rosa* que tiene cinco (5) camiones compactadores grandes y *El Ensanche Ozama* que posee tres (3) camiones compactadores grandes y un (1) camión compactador pequeño.
- II. **Polígono:** está dividido entre *Mendoza* que tiene tres (3) camiones compactadores grandes y dos (2) camiones compactadores pequeños y *Duarte* que posee tres (3) camiones compactadores grandes y tres (3) camiones compactadores pequeños.
- III. **Polígono:** está dividido entre *Alma Rosa II* que tiene tres (3) camiones compactadores grandes y un (1) camión compactador pequeño y *Villa Faro* que posee tres (3) camiones compactadores grandes.
- IV. **Polígono:** está dividido entre *Las Américas* tiene tres (3) camiones compactadores grandes y *Villa Duarte* que posee tres (3) camiones compactadores grandes.
- V. **Polígono:** *Los Mameyes* que tiene tres (3) camiones compactadores grandes.
- VI. **Polígono:** está dividido entre *Isabelita* que tiene tres (3) camiones compactadores grandes y dos (2) camiones compactadores pequeños y *Valle Del Este* que posee tres (3) camiones compactadores grandes.

Circunscripción No. 2: tiene treinta y dos (**32**) **camiones**, en horario matutino tenemos quince (**15**) **camiones compactadores grandes** y diez (**10**) **camiones compactadores**



Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

"Año de la Creatividad y de la Limpieza Integral"

DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO

Departamento de Operaciones

pequeños y en horario nocturno tenemos siete (7) **camiones compactadores grandes**, que a su vez tienen treinta y dos (32) **fiscalizadores**. La circunscripción esta fragmentada en trece (13) polígonos cada uno de ellos con un encargado.

- I. **Polígono (Lomisa):** tiene tres (3) camiones compactadores grandes y un (1) camión compactador pequeño.
- II. **Polígono (Lucerna):** tiene dos (2) camiones compactador grandes y un (1) camión compactador pequeño.
- III. **Polígono (Amapola):** tiene un (1) camión compactador grande y dos (2) camiones compactadores pequeños.
- IV. **Polígono (Vietnam):** tiene dos (2) camiones compactadores grandes.
- V. **Polígono (Barrio Puerto Rico):** tiene dos (2) camiones compactadores grandes.
- VI. **Polígono (Moisés):** tiene un (1) camión compactador grande.
- VII. **Polígono (Canta La Rana):** tiene un (1) camión compactador grande y dos (2) camiones compactadores pequeños.
- VIII. **Polígono (Los Tres Brazos):** tiene dos (2) camiones compactadores grandes.
- IX. **Polígono (Los Minas Viejos):** tiene un (1) camión compactador grande y dos (2) camiones compactadores pequeños.
- X. **Polígono (Barrio la Enfermera):** tiene un (1) camión compactador grande y dos (2) camiones compactadores pequeños.
- XI. **Polígono (Los Minas Sur):** tiene dos (2) camiones compactadores grandes.
- XII. **Polígono (La Milagrosa):** tiene dos (2) camiones compactadores grandes.
- XIII. **Polígono (La Fe):** tiene dos (2) camiones compactadores grandes.

Circunscripción No. 3: tiene treinta (30) **camiones compactadores**, los cuales laboran tanto en horario matutino como en horario vespertino. La circunscripción esta fragmentada en seis (6) polígonos cada uno de ellos con un encargado.

- I. **Polígono (El Almirante):** tiene cuatro (4) camiones compactadores grandes.
- II. **Polígono (Los Tamarindos):** tiene cuatro (4) camiones compactadores grandes.
- III. **Polígono (Ana Teresa Balaguer):** tiene cinco (5) camiones compactadores grandes.
- IV. **Polígono (Invivienda):** tiene cuatro (4) camiones compactadores grandes.
- V. **Polígono (Los Frailes):** tiene once (11) camiones compactadores grandes.
- VI. **Polígono (Ciudad Juan Bosch):** tiene dos (2) camiones compactadores grandes.

Las rutas y frecuencias establecidas estan divididas entre varias compañías recolectoras, las cuales son **Dankot Group S.R.L.** que comprende toda el área de la Circunscripción No. 1 a excepcion del primer poligono de dicha circunscripción, el cual es realizado por el **Ayuntamiento de Santo Domingo Este, Xenakis Inverment S.R.L.** que comprende la



Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

"Año de la Creatividad y de la Limpieza Integral"

DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO

Departamento de Operaciones

Circunscripción No. 3 y el Ayuntamiento Santo Domingo Este comprende toda el area de la Circunscripción No. 2.

El servicio de recolección de residuos sólidos en el municipio de **Santo Domingo Este**, alcanza el **100% de cobertura** en todos los sectores y barrios del territorio, brindando el servicio de recolección de dos **(2)** a tres **(3)** veces **por semana**. Cubriendo todas las comunidades, tanto en la zona urbana como en la zona rural.

En el mismo orden, atendemos las reclamaciones de los ciudadanos con la finalidad de sustentar cualquier dificultad que se pueda presentar en el servicio, dando respuesta inmediata o a más tardar cuarenta y ocho (48) horas laborables.

Atentamente,

Lic. Augusto Márquez
Encargado del Departamento de Operaciones





Alcaldía Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

"Año de la Creatividad y de la Limpieza Integral"

DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO

Departamento de Operaciones

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Julio del 2022

Circunscripción 1					SEMANA 1																												SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							% de Cump	Observaciones
Dankot Group y El Ayuntamiento de Santo Domingo Este					VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO																				
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																				
51	38913	El Rosal	Ma, Ju y Sa	6:30AM																																	84.6%	Falla mecánica en el volante, no funcionaba por falta de aceite, no pudo hacer la ruta El Rosal.																	
52	38923	Ensanche Isabelita	Lu, Mi y Vi	6:30AM																																	100.0%																		
53	38910	El Italia	Lu, Mi y Vi	7:00AM																																	92.3%	El camión sufrió una falla mecánica en el motor no pudo completar la rutas El Italia.																	

Leyenda	
Días Cumplidos	■
Días Incumplidos	■

LIMPIEZA Y ASEO URBANO
 Lic. Augusto Marquez
 Encargado de Operaciones
 ASDE DPTO. OPERACIONES



Alcaldía Santo Domingo Este
Ciudad Justa y Creativa
 "Año de la Creatividad y de la Limpieza Integral"
DIRECCION DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
 Departamento de Operaciones

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Julio del 2022

Circunscripción 2																																						
Ayuntamiento de Santo Domingo Este				SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4													
				VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO				
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% de Cump	Observaciones	
1	CP-03	LOMISA	Lu, Mi y Vi	7:00AM/3:00PM																																	84.6%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedo sin hacer, la ruta Lomisa
2	CP-05	EL CACHÓN DE LA RUBIA	Lu, Mi y Vi	7:00AM/3:00PM																																	100.0%	
3	CV-37	DON ÓSCAR	Lu, Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																																	84.6%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Don Oscar.
4	CG-04	ORIENTE IV	Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																																	88.9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Oriente IV.
5	CG-07	CABIRMA DEL ESTE	Lu, Mi y Vi	7:00AM/3:00PM																																	100.0%	
6	CP-70	LUCERNA	Lu, Mi y Vi	7:00AM/3:00PM																																	92.3%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedo sin hacer, la ruta Lucerna.
7	CG-15	TITO IV	Lu, Mi y Vi	7:00AM/3:00PM																																	100.0%	
8	CG-09	VISTA HERMOSA	Lu, Mi y Vi	7:00AM/3:00PM																																	84.6%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Vista Hermosa.
9	CG-13	PRADO DEL CACHÓN	Lu, Mi y Vi	7:00AM/3:00PM																																	100.0%	
10	CV-38	CACHÓN ADENTRO	Lu, Mi y Vi	7:00AM/3:00PM																																	92.3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Cachón Adentro.
11	CP-72	SAN ANTONIO	Lu, Mi y Vi	7:00AM/3:00PM																																	100.0%	
12	CG-05	HERMANAS MIRABAL	Lu, Mi y Vi	7:00AM/3:00PM																																	84.6%	Se daño la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Hermanas Mirabal.
13	CG-12	AMAPOLAS	Lu, Mi y Vi	7:00AM/3:00PM																																	100.0%	
14	CG-11	CANCINO	Lu, Mi y Vi	7:00AM/3:00PM																																	92.3%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedo sin hacer, la ruta Cancino.
15	CP-74	KATANGA	Ma, Ju y Sa	7:00AM/3:00PM																																	100.0%	
16	CP-77	VIETNAM	Ma, Ju y Sa	7:00AM/3:00PM																																	84.6%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedo sin hacer, la ruta Vietnam.
17	CP-01	LOS CARTONES	Lu a Sab	7:00AM/3:00PM																																	88.5%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Los Cartones.
18	CP-04	RIVERA DEL OZAMA	Ma, Ju y Sa	7:00AM/3:00PM																																	100.0%	
19	CP-06	MIL FLORES	Ma y Ju	7:00AM/3:00PM																																	87.5%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Mil Flores.
20	CP-03	MIRADOR DEL OZAMA	Ma y Ju	7:00AM/3:00PM																																	100.0%	
21	CG-16	CRISTO REY	Ma y Ju	7:00AM/3:00PM																																	87.5%	Se daño la manguera hidraulica, se quedo sin hacer la ruta Cristo Rey
22	CV-30	LA MILAGROSA	Lu, Mi y Vi	7:00AM/3:00PM																																	100.0%	
23	CP-73	BARRIO LA ENFERMERA	Lu, Mi y Vi	7:00AM/3:00PM																																	84.6%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Barrio La Enfermera.



Alcaldía Santo Domingo Este
Ciudad Justa y Creativa
 "Año de la Creatividad y de la Limpieza Integral"
DIRECCION DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
 Departamento de Operaciones

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Julio del 2022

Circunscripción 2					SEMANA 1																												SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							% de Cump	Observaciones
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO																				
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																				
24	CG-15	LOS MINAS VIEJO	Ma, Ju y Sa	7:00AM/3:00PM																																92.3%	Se le reventaron dos neumaticos del lado izquierdo, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Los Minas Viejo.																		
25	CV-29	SAN LORENZO LOS MINAS	Lu, Mi y Vi	7:00AM/3:00PM																																84.6%	Se daño la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta San Lorenzo Los Minas.																		
26	CG-10	LOS MINAS SUR	Lu, Mi y Vi	7:00AM/3:00PM																																100.0%																			
27	CG-06	LOS MINAS CENTRO	Lu, Mi y Vi	7:00AM/3:00PM																																92.3%	Se daño la manguera hidraulica, se quedo sin hacer la ruta Los Minas Centros.																		
28	CP-02	PIDOCA	Lu a Sab	7:00AM/3:00PM																																100.0%																			
29	CG-03	ENSANCHE FELICIDAD	Ma, Ju y Sa	7:00AM/3:00PM																																84.6%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Ensanche Felicidad.																		
30	CG-14	INVI	Lu, Mi y Vi	7:00AM/3:00PM																																84.6%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Invi.																		
31	CP-71	LA FE	Lu, Mi y Vi	7:00AM/3:00PM																																100.0%																			
32	CG-02	BARRIO PUERTO RICO	Ma, Ju y Sa	7:00AM/3:00PM																																84.6%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Barrio Puerto Rico.																		
33	CG-08	MOISES	Lu, Mi y Vi	7:00AM/3:00PM																																84.6%	Se le revento un neumatico del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Moises.																		
34	CP-06	CANTA LA RANA	Lu, Mi y Vi	7:00AM/3:00PM																																100.0%																			
35	CP-04	LOS TRES BRAZOS	Lu, Mi y Vi	7:00AM/3:00PM																																84.6%	Se le revento un neumatico del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Los Tres Brazos.																		
36	CP-76	LA LILA	Ma, Ju y Sa	7:00AM/3:00PM																																92.3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta La Lila.																		

Leyenda	
Días Cumplidos	
Días Incumplidos	

Lic. Augusto Marquez
 Encargado de Operaciones
 ASDE DPTO. OPERACIONES



Alcaldía Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

"Año de la Creatividad y de la Limpieza Integral"

DIRECCION DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO

Departamento de Operaciones

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Julio del 2022

Circunscripción 3					SEMANA 1																												SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							% de Cump	Observaciones
Xenakis Invertments					VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO																				
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																				
15	39204	Enfermera	Mi y Ju.	7:00am/3:00pm																																	87.5%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Enfermera.																	
16	39217	Ramón Matias Mella	Mi y Ju.	7:00am/3:00pm																																		100.0%																	
17	39214	Batey Monserrat	Mi y Ju.	7:00am/3:00pm																																		87.5%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Batey Monserrat.																
18	39209	Brisa Oriental	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																																		87.5%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo arreglar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Brisa Oriental.																
19	39201	Educadores	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																																		100.0%																	
20	39213	Radiante	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																																		100.0%																	
21	39210	Brisas del Este	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																																		87.5%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo arreglar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Brisas del Este.																
22	39205	Hainamosa	Lu, Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																																		100.0%																	
23	39203	Los Molinos	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																																		88.9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedó sin hacer la ruta Los Molinos.																
24	39208	Trinitarios II	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																																		100.0%																	
25	39219	Eugenio Maria de Hostos	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																																		88.9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedó sin hacer la ruta Eugenio Maria de Hostos.																
26	39220	Los Prados	Ma y Vi.	7:00am/3:00pm																																		88.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Los Prados.																
27	39201	Mirador del Este	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																																		100.0%																	
28	39212	Regina	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																																		87.5%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo arreglar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Regina.																
29	39217	La Moneda de Brisa Oriental	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																																		88.9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta La Moneda de Brisa Oriental.																



Alcaldía Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

"Año de la Creatividad y de la Limpieza Integral"

DIRECCION DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO

Departamento de Operaciones

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Julio del 2022

Circunscripción 3					SEMANA 1																												SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							% de Cump	Observaciones
Xenakis Invertments					VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO																				
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																				
46	39220	Barrio Número II	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																																87.5%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Barrio Numero II.																		
47	39203	Burrito	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																																100.0%																			
48	39227	Brisa del Este	Lu y Sa.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Brisa del Este.																		
49	39210	Las Flores	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Las Flores.																		
50	39228	Los Laureles	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																																77.8%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Los Laureles.																		
51	39215	Los San Juaneros	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																																87.5%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta de Los San Juaneros.																		
52	39208	Villa Liberación	Lu y Vi.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Se le explotaron 2 gomas al camión, no pudo terminar la ruta Villa Liberación.																		
53	39208	Respaldo los 3 Ojos	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																																100.0%																			
54	39229	El Perla, Y Manz. 11-9-7-13-1	Lu y Vi.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta El Perla, Y Manz. 11-9-7-13-1.																		
55	39206	Manzana 23 y 24	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																																100.0%																			
56	39220	Villas Colinas	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Villas Colinas.																		
57	39218	Casitas de los Padres y Apartamentos	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																																100.0%																			
58	39204	Perla Parte 2da.	Lu y Vi.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Se le reventaron dos neumático al camión, no pudo terminar la ruta la Perla Parte 2da.																		



Alcaldía Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

"Año de la Creatividad y de la Limpieza Integral"

DIRECCION DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO

Departamento de Operaciones

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Julio del 2022

Circunscripción 3					SEMANA 1																															SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							% de Cump	Observaciones
Xenakis Invertments					VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO																							
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																							
74	39222	Los Pinos	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																																	100.0%																					
75	39213	Invieca	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																																		88.9%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo arreglar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Invieca.																			
76	39224	Paraiso	Lu y Sa.	7:00am/3:00pm																																		88.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Paraiso.																			
77	39230	Villa Las Américas y Las Capillas	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																																		88.9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Villa Las Américas y Las Capillas.																			
78	39231	La Ureña	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																																		100.0%																				
79	39222	Cancela Arriba	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																																		87.5%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo arreglar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Cancela Arriba.																			
80	39216	Cancela Abajo	Lu y Vi.	7:00am/3:00pm																																		88.9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Cancela Abajo.																			
81	39206	Rivera del Caribe	Lu, Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																																		92.3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedó sin hacer la ruta Rivera del Caribe.																			
82	39202	Ciudad Juan Bosch	Lu, Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																																		84.6%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedó sin hacer la ruta Ciudad Juan Bosch.																			
83	39215	Invienda	Lu a Sa.	7:00am/3:00pm																																		88.5%	Se reventaron los dos neumáticos traseros, no se pudo terminar la ruta Invienda.																			

Leyenda	
Días Cumplidos	
Días Incumplidos	

