



DIRECCION DE EQUIPO Y TRANSPORTE

Departamento de Transportación

No.	Ficha	Marca	Modelo	Año	Chasis	Placa	Dirección	Status
1	CP-70	Isuzu Reward NQ	NQR71L-KN5VAY	2018	JAAN1R71KJ100177	L381582	Limpieza y Aseo	Operando
2	CP-71	Isuzu Reward NQ	NQR71L-KN5VAY	2018	JAAN1R71KJ100180	L381586	Limpieza y Aseo	Operando
3	CP-72	Isuzu Reward NQ	NQR71L-KN5VAY	2018	JAAN1R71KJ100139	L379124	Limpieza y Aseo	Operando
4	CP-73	Isuzu Reward NQ	NQR71L-KN5VAY	2018	JAAN1R71KJ100179	L381580	Limpieza y Aseo	Operando
5	CP-74	Isuzu Reward NQ	NQR71L-KN5VAY	2018	JAAN1R71KJ100178	L381587	Limpieza y Aseo	Operando
6	CP-75	Isuzu Reward NQ	NQR71L-KN5VAY	2018	JAAN1R71KJ100138	L379125	Limpieza y Aseo	Operando
7	CP-76	Isuzu Reward NQ	NQR71L-KN5VAY	2018	JAAN1R71KJ100174	L381579	Limpieza y Aseo	Operando
8	CP-77	Isuzu Reward NQ	NQR71L-KN5VAY	2018	JAAN1R71KJ100175	L381585	Limpieza y Aseo	Operando







No.	Ficha	Marca	Modelo	Año	Chasis	Placa	Dirección	Status
1	CP-01	Powerstar Isuzu	Isuzu ELF	2021	LWLDAR3G4ML056470		Limpieza y Aseo	Operando
2	CP-02	Powerstar Isuzu	Isuzu ELF	2021	LWLDAR3G3ML057102		Limpieza y Aseo	Operando
3	CP-03	Powerstar Isuzu	Isuzu ELF	2021	LWLDAR3G3ML057103		Limpieza y Aseo	Operando
4	CP-04	Powerstar Isuzu	Isuzu ELF	2021	LWLDAR3G5ML057215		Limpieza y Aseo	Operando
5	CP-05	Powerstar Isuzu	Isuzu ELF	2021	LWLDAR3G7ML057216		Limpieza y Aseo	Operando
6	CP-06	Powerstar Isuzu	Isuzu ELF	2021	LWLDAR3G9ML057217		Limpieza y Aseo	Operando
7	CP-07	Powerstar Isuzu	Isuzu ELF	2021	LWLDAR3G1M1057194		Limpieza y Aseo	Operando
8	CP-08	Powerstar Isuzu	Isuzu ELF	2021	LWLDAR3G5ML057521		Limpieza y Aseo	Operando
9	CP-09	Powerstar Isuzu	Isuzu ELF	2021	LWLDAR3G5ML053380		Limpieza y Aseo	Operando
10	CP-10	Powerstar Isuzu	Isuzu ELF	2021	LWLDAR3G5ML056937		Limpieza y Aseo	Operando
11	CG-01	Powerstar Isuzu	Isuzu FTR	2021	LWLYUAVK4ML003240		Limpieza y Aseo	Operando
12	CG-02	Powerstar Isuzu	Isuzu FTR	2021	LWLYUAVK3ML003231		Limpieza y Aseo	Operando
13	CG-03	Powerstar Isuzu	Isuzu FTR	2021	LWLYUAVK8ML003239		Limpieza y Aseo	Operando
14	CG-04	Powerstar Isuzu	Isuzu FTR	2021	LWLYUAVK7ML005273		Limpieza y Aseo	Operando
15	CG-05	Powerstar Isuzu	Isuzu FTR	2021	LWLYUAVK6ML003238		Limpieza y Aseo	Operando
16	CG-06	Powerstar Isuzu	Isuzu FTR	2021	LWLYUAVK7ML003233		Limpieza y Aseo	Operando
17	CG-07	Powerstar Isuzu	Isuzu FTR	2021	LWLYUAVK5ML003859		Limpieza y Aseo	Operando
18	CG-08	Powerstar Isuzu	Isuzu FTR	2021	LWLYUAVK1ML003230		Limpieza y Aseo	Operando
19	CG-09	Powerstar Isuzu	Isuzu FTR	2021	LWLYUAVK5ML003232		Limpieza y Aseo	Operando
20	CG-10	Powerstar Isuzu	Isuzu FTR	2021	LWLYUAVK4ML003237		Limpieza y Aseo	Operando
21	CG-11	Powerstar Isuzu	Isuzu FTR	2021	LWLYUAVK6ML003241		Limpieza y Aseo	Operando
22	CG-12	Powerstar Isuzu	Isuzu FTR	2021	LWLYUAVK5ML005272		Limpieza y Aseo	Operando
23	CG-13	Powerstar Isuzu	Isuzu FTR	2021	LWLYUAVK8ML003385		Limpieza y Aseo	Operando
24	CG-14	Powerstar Isuzu	Isuzu FTR	2021	LWLYUAVK6ML003384		Limpieza y Aseo	Operando
25	CG-15	Powerstar Isuzu	Isuzu FTR	2021	LWLYUAVK4ML003383		Limpieza y Aseo	Operando

DIRECCION DE EQUIPO Y TRANSPORTE

Departamento de Transportación

FICHA	TIPO DE VEHICULO	MARCA	AÑO	CAPACIDAD	NO. DE CHASIS	CONDICION DE TENENCIA	CONDICION DE CERRADO
CP-01	Camión Compactador	Isuzu ELF	2021	4 TON	LWLDAR3G4ML056470	Propio	Cerrado
FOTO							



• RNC 423-00256-5  Carretera Mella #49, Esq. Av. San Vicente de Paúl, Santo Domingo Este, R.D.
 (809) 788-7676  www.ayuntamientosde.gob.do   [Alcaldiasderd](#)  [Alcaldía ASDE](#)

DIRECCION DE EQUIPO Y TRANSPORTE

Departamento de Transportación

FICHA	TIPO DE VEHICULO	MARCA	AÑO	CAPACIDAD	NO. DE CHASIS	CONDICION DE TENENCIA	CONDICION DE CERRADO
CP-02	Camión Compactador	Isuzu ELF	2021	4 TON	LWLDAR3G3ML057102	Propio	Cerrado
FOTO							









DIRECCION DE EQUIPO Y TRANSPORTE

Departamento de Transportación

FICHA	TIPO DE VEHICULO	MARCA	AÑO	CAPACIDAD	NO. DE CHASIS	CONDICION DE TENENCIA	CONDICION DE CERRADO
CP-03	Camión Compactador	Isuzu ELF	2021	4 TON	LWLDAR3G3ML057103	Propio	Cerrado
FOTO							



• RNC 423-00256-5  Carretera Mella #49, Esq. Av. San Vicente de Paúl, Santo Domingo Este, R.D.
 (809) 788-7676  www.ayuntamientosde.gob.do   Alcaaldasderd  Alcaldía ASDE



DIRECCION DE EQUIPO Y TRANSPORTE

Departamento de Transportación

FICHA	TIPO DE VEHICULO	MARCA	AÑO	CAPACIDAD	NO. DE CHASIS	CONDICION DE TENENCIA	CONDICION DE CERRADO
CP-04	Camión Compactador	Isuzu ELF	2021	4 TON	LWLDAR3G5ML057215	Propio	Cerrado
FOTO							









• RNC 423-00256-5 Carretera Mella #49, Esq. Av. San Vicente de Paúl, Santo Domingo Este, R.D.
 (809) 788-7676 www.ayuntamientosde.gob.do Alcaldiasderd Alcaldía ASDE

DIRECCION DE EQUIPO Y TRANSPORTE

Departamento de Transportación

FICHA	TIPO DE VEHICULO	MARCA	AÑO	CAPACIDAD	NO. DE CHASIS	CONDICION DE TENENCIA	CONDICION DE CERRADO
CP-05	Camión Compactador	Isuzu ELF	2021	4 TON	LWLDAR3G7ML057216	Propio	Cerrado
FOTO							



• RNC 423-00256-5  Carretera Mella #49, Esq. Av. San Vicente de Paúl, Santo Domingo Este, R.D.
 (809) 788-7676  www.ayuntamientosde.gob.do   Alcaldíasderd  Alcaldía ASDE

DIRECCION DE EQUIPO Y TRANSPORTE

Departamento de Transportación

FICHA	TIPO DE VEHICULO	MARCA	AÑO	CAPACIDAD	NO. DE CHASIS	CONDICION DE TENENCIA	CONDICION DE CERRADO
CP-06	Camión Compactador	Isuzu ELF	2021	4 TON	LWLDAR3G9ML057217	Propio	Cerrado
FOTO							









DIRECCION DE EQUIPO Y TRANSPORTE

Departamento de Transportación

FICHA	TIPO DE VEHICULO	MARCA	AÑO	CAPACIDAD	NO. DE CHASIS	CONDICION DE TENENCIA	CONDICION DE CERRADO
CP-07	Camión Compactador	Isuzu ELF	2021	4 TON	LWLDAR3G1M1057194	Propio	Cerrado
FOTO							









• RNC 423-00256-5  Carretera Mella #49, Esq. Av. San Vicente de Paúl, Santo Domingo Este, R.D.
 (809) 788-7676  www.ayuntamientosde.gob.do   Alcadiaasderd  Alcadía ASDE

DIRECCION DE EQUIPO Y TRANSPORTE

Departamento de Transportación

FICHA	TIPO DE VEHICULO	MARCA	AÑO	CAPACIDAD	NO. DE CHASIS	CONDICION DE TENENCIA	CONDICION DE CERRADO
CP-08	Camión Compactador	Isuzu ELF	2021	4 TON	LWLDAR3G5ML057521	Propio	Cerrado
FOTO							



• RNC 423-00256-5  Carretera Mella #49, Esq. Av. San Vicente de Paúl, Santo Domingo Este, R.D.
 (809) 788-7676  www.ayuntamientosde.gob.do   Alcaaldiasderd  Alcaaldía ASDE









Alcaldía Santo Domingo Este
Ciudad Justa y Creativa

DIRECCION DE EQUIPO Y TRANSPORTE

Departamento de Transportación

FICHA	TIPO DE VEHICULO	MARCA	AÑO	CAPACIDAD	NO. DE CHASIS	CONDICION DE TENENCIA	CONDICION DE CERRADO
CP-09	Camión Compactador	Isuzu ELF	2021	4 TON	LWLDAR3G5ML053380	Propio	Cerrado
FOTO							









• RNC 423-00256-5  Carretera Mella #49, Esq. Av. San Vicente de Paúl, Santo Domingo Este, R.D.
 (809) 788-7676  www.ayuntamientosde.gob.do   [Alcaldiasderd](#)  [Alcaldía ASDE](#)

DIRECCION DE EQUIPO Y TRANSPORTE

Departamento de Transportación

FICHA	TIPO DE VEHICULO	MARCA	AÑO	CAPACIDAD	NO. DE CHASIS	CONDICION DE TENENCIA	CONDICION DE CERRADO
CP-10	Camión Compactador	Isuzu ELF	2021	4 TON	LWLDAR3G5ML056937	Propio	Cerrado
FOTO							



• RNC 423-00256-5  Carretera Mella #49, Esq. Av. San Vicente de Paúl, Santo Domingo Este, R.D.
 (809) 788-7676  www.ayuntamientosde.gob.do   Alcaldiasderd  Alcaldía ASDE

DIRECCION DE EQUIPO Y TRANSPORTE

Departamento de Transportación

FICHA	TIPO DE VEHICULO	MARCA	AÑO	CAPACIDAD	NO. DE CHASIS	CONDICION DE TENENCIA	CONDICION DE CERRADO
CG-01	Camión Compactador	Isuzu FTR	2021	9 TON	LWLYUAVK3ML003231	Propio	Cerrado
FOTO							





Alcaldía Santo Domingo Este







Ciudad Justa y Creativa

DIRECCION DE EQUIPO Y TRANSPORTE

Departamento de Transportación

FICHA	TIPO DE VEHICULO	MARCA	AÑO	CAPACIDAD	NO. DE CHASIS	CONDICION DE TENENCIA	CONDICION DE CERRADO
CG-02	Camión Compactador	Isuzu FTR	2021	9 TON	LWLYUAVK3ML003231	Propio	Cerrado
FOTO							









• RNC 423-00256-5  Carretera Mella #49, Esq. Av. San Vicente de Paúl, Santo Domingo Este, R.D.
 (809) 788-7676  www.ayuntamientosde.gob.do   Alcaldiasderd  Alcaldía ASDE

DIRECCION DE EQUIPO Y TRANSPORTE

Departamento de Transportación

FICHA	TIPO DE VEHICULO	MARCA	AÑO	CAPACIDAD	NO. DE CHASIS	CONDICION DE TENENCIA	CONDICION DE CERRADO
CG-03	Camión Compactador	Isuzu FTR	2021	9 TON	LWLYUAVK8ML003239	Propio	Cerrado
FOTO							









• RNC 423-00256-5  Carretera Mella #49, Esq. Av. San Vicente de Paúl, Santo Domingo Este, R.D.
 (809) 788-7676  www.ayuntamientosde.gov.do   [Alcaldiasderd](#)  [Alcaldía ASDE](#)

DIRECCION DE EQUIPO Y TRANSPORTE

Departamento de Transportación

FICHA	TIPO DE VEHICULO	MARCA	AÑO	CAPACIDAD	NO. DE CHASIS	CONDICION DE TENENCIA	CONDICION DE CERRADO
CG-04	Camión Compactador	Isuzu FTR	2021	9 TON	LWLYUAVK7ML005273	Propio	Cerrado
FOTO							



• RNC 423-00256-5  Carretera Mella #49, Esq. Av. San Vicente de Paúl, Santo Domingo Este, R.D.
 (809) 788-7676  www.ayuntamientosde.gob.do   Alcaldíasderd  Alcaldía ASDE

DIRECCION DE EQUIPO Y TRANSPORTE

Departamento de Transportación

FICHA	TIPO DE VEHICULO	MARCA	AÑO	CAPACIDAD	NO. DE CHASIS	CONDICION DE TENENCIA	CONDICION DE CERRADO
CG-05	Camión Compactador	Isuzu FTR	2021	9 TON	LWLYUAVK6ML003238	Propio	Cerrado
FOTO							





DIRECCION DE EQUIPO Y TRANSPORTE

Departamento de Transportación

FICHA	TIPO DE VEHICULO	MARCA	AÑO	CAPACIDAD	NO. DE CHASIS	CONDICION DE TENENCIA	CONDICION DE CERRADO
CG-06	Camión Compactador	Isuzu FTR	2021	9 TON	LWLYUAVK7ML003233	Propio	Cerrado
FOTO							



• RNC 423-00256-5 Carretera Mella #49, Esq. Av. San Vicente de Paúl, Santo Domingo Este, R.D.
 (809) 788-7676 www.ayuntamientosde.gob.do Alcaldiasderd Alcaldía ASDE









Ayuntamiento Santo Domingo Este
Ciudad Justa y Creativa

DIRECCION DE EQUIPO Y TRANSPORTE

Departamento de Transportación

FICHA	TIPO DE VEHICULO	MARCA	AÑO	CAPACIDAD	NO. DE CHASIS	CONDICION DE TENENCIA	CONDICION DE CERRADO
CG-07	Camión Compactador	Isuzu FTR	2021	9 TON	LWLYUAVK5ML003859	Propio	Cerrado
FOTO							








• RNC 423-00256-5  Carretera Mella #49, Esq. Av. San Vicente de Paúl, Santo Domingo Este, R.D.
 (809) 788-7676  www.ayuntamientosde.gob.do   Alcaldiasderd  Alcaldía ASDE

DIRECCION DE EQUIPO Y TRANSPORTE

Departamento de Transportación

FICHA	TIPO DE VEHICULO	MARCA	AÑO	CAPACIDAD	NO. DE CHASIS	CONDICION DE TENENCIA	CONDICION DE CERRADO
CG-08	Camión Compactador	Isuzu FTR	2021	9 TON	LWLYUAVK1ML003230	Propio	Cerrado
FOTO							









• RNC 423-00256-5  Carretera Mella #49, Esq. Av. San Vicente de Paúl, Santo Domingo Este, R.D.
 (809) 788-7676  www.ayuntamientosde.gov.do   Alcaaldasderd  Alcaaldía ASDE

DIRECCION DE EQUIPO Y TRANSPORTE

Departamento de Transportación

FICHA	TIPO DE VEHICULO	MARCA	AÑO	CAPACIDAD	NO. DE CHASIS	CONDICION DE TENENCIA	CONDICION DE CERRADO
CG-09	Camión Compactador	Isuzu FTR	2021	9 TON	LWLYUAVK5ML003232	Propio	Cerrado
FOTO							









• RNC 423-00256-5  Carretera Mella #49, Esq. Av. San Vicente de Paúl, Santo Domingo Este, R.D.
 (809) 788-7676  www.ayuntamientosde.gob.do   Alcadiaasderd  Alcadía ASDE

DIRECCION DE EQUIPO Y TRANSPORTE

Departamento de Transportación

FICHA	TIPO DE VEHICULO	MARCA	AÑO	CAPACIDAD	NO. DE CHASIS	CONDICION DE TENENCIA	CONDICION DE CERRADO
CG-10	Camión Compactador	Isuzu FTR	2021	9 TON	LWLYUAVK4ML003237	Propio	Cerrado
FOTO							



• RNC 423-00256-5  Carretera Mella #49, Esq. Av. San Vicente de Paúl, Santo Domingo Este, R.D.
 (809) 788-7676  www.ayuntamientosde.gob.do   Alcaldiasderd  Alcaldía ASDE

DIRECCION DE EQUIPO Y TRANSPORTE

Departamento de Transportación

FICHA	TIPO DE VEHICULO	MARCA	AÑO	CAPACIDAD	NO. DE CHASIS	CONDICION DE TENENCIA	CONDICION DE CERRADO
CG-11	Camión Compactador	Isuzu FTR	2021	9 TON	LWLJUAVK4ML003241	Propio	Cerrado
FOTO							



DIRECCION DE EQUIPO Y TRANSPORTE

Departamento de Transportación

FICHA	TIPO DE VEHICULO	MARCA	AÑO	CAPACIDAD	NO. DE CHASIS	CONDICION DE TENENCIA	CONDICION DE CERRADO
CG-12	Camión Compactador	Isuzu FTR	2021	9 TON	LWLYUAVK5ML005272	Propio	Cerrado
FOTO							









DIRECCION DE EQUIPO Y TRANSPORTE

Departamento de Transportación

FICHA	TIPO DE VEHICULO	MARCA	AÑO	CAPACIDAD	NO. DE CHASIS	CONDICION DE TENENCIA	CONDICION DE CERRADO
CG-13	Camión Compactador	Isuzu FTR	2021	9 TON	LWLYUAVK5ML005272	Propio	Cerrado
FOTO							









• RNC 423-00256-5  Carretera Mella #49, Esq. Av. San Vicente de Paúl, Santo Domingo Este, R.D.
 (809) 788-7676  www.ayuntamientosde.gob.do   Alcaldiaasderd  Alcaldía ASDE

DIRECCION DE EQUIPO Y TRANSPORTE

Departamento de Transportación

FICHA	TIPO DE VEHICULO	MARCA	AÑO	CAPACIDAD	NO. DE CHASIS	CONDICION DE TENENCIA	CONDICION DE CERRADO
CG-14	Camión Compactador	Isuzu FTR	2021	9 TON	LWLYUAVK5ML005272	Propio	Cerrado
FOTO							









• RNC 423-00256-5  Carretera Mella #49, Esq. Av. San Vicente de Paúl, Santo Domingo Este, R.D.
 (809) 788-7676  www.ayuntamientosde.gob.do   Alcaldiasderd  Alcaldía ASDE

DIRECCION DE EQUIPO Y TRANSPORTE

Departamento de Transportación

FICHA	TIPO DE VEHICULO	MARCA	AÑO	CAPACIDAD	NO. DE CHASIS	CONDICION DE TENENCIA	CONDICION DE CERRADO
CG-15	Camión Compactador	Isuzu FTR	2021	9 TON	LWLYUAVK4ML003383	Propio	Cerrado
FOTO							



• RNC 423-00256-5  Carretera Mella #49, Esq. Av. San Vicente de Paúl, Santo Domingo Este, R.D.
 (809) 788-7676  www.ayuntamientosde.gob.do   Alcaldiasderd  Alcaldía ASDE

DIRECCION DE EQUIPO Y TRANSPORTE

Departamento de Transportación

FICHA	TIPO DE VEHICULO	MARCA	AÑO	CAPACIDAD	NO. DE CHASIS	PLACA	CONDICION DE TENENCIA	CONDICION DE CERRADO
CP-70	Camión Compactador	Isuzu Reward NQ	2018	4 TON	JAAN1R71KJ7100177	L381582	Propio	Cerrado
FOTO								



DIRECCION DE EQUIPO Y TRANSPORTE

Departamento de Transportación

FICHA	TIPO DE VEHICULO	MARCA	AÑO	CAPACIDAD	NO. DE CHASIS	PLACA	CONDICION DE TENENCIA	CONDICION DE CERRADO
CP-71	Camión Compactador	Isuzu Reward NQ	2018	4 TON	JAAAN1R71KJ7100180	L381586	Propio	Cerrado
FOTO								



DIRECCION DE EQUIPO Y TRANSPORTE

Departamento de Transportación

FICHA	TIPO DE VEHICULO	MARCA	AÑO	CAPACIDAD	NO. DE CHASIS	PLACA	CONDICION DE TENENCIA	CONDICION DE CERRADO
CP-72	Camión Compactador	Isuzu Reward NQ	2018	4 TON	JAAN1R71KJ7100139	L379124	Propio	Cerrado
FOTO								



DIRECCION DE EQUIPO Y TRANSPORTE

Departamento de Transportación

FICHA	TIPO DE VEHICULO	MARCA	AÑO	CAPACIDAD	NO. DE CHASIS	PLACA	CONDICION DE TENENCIA	CONDICION DE CERRADO
CP-73	Camión Compactador	Isuzu Reward NQ	2018	4 TON	JAAN1R71KJ7100179	L381580	Propio	Cerrado
FOTO								



DIRECCION DE EQUIPO Y TRANSPORTE

Departamento de Transportación

FICHA	TIPO DE VEHICULO	MARCA	AÑO	CAPACIDAD	NO. DE CHASIS	PLACA	CONDICION DE TENENCIA	CONDICION DE CERRADO
CP-74	Camión Compactador	Isuzu Reward NQ	2018	4 TON	JAAN1R71KJ7100178	L381587	Propio	Cerrado
FOTO								



DIRECCION DE EQUIPO Y TRANSPORTE

Departamento de Transportación

FICHA	TIPO DE VEHICULO	MARCA	AÑO	CAPACIDAD	NO. DE CHASIS	PLACA	CONDICION DE TENENCIA	CONDICION DE CERRADO
CP-75	Camión Compactador	Isuzu Reward NQ	2018	4 TON	JAAN1R71KJ7100138	L379125	Propio	Cerrado
FOTO								



DIRECCION DE EQUIPO Y TRANSPORTE

Departamento de Transportación

FICHA	TIPO DE VEHICULO	MARCA	AÑO	CAPACIDAD	NO. DE CHASIS	PLACA	CONDICION DE TENENCIA	CONDICION DE CERRADO
CP-76	Camión Compactador	Isuzu Reward NQ	2018	4 TON	JAAN1R71KJ7100174	L381579	Propio	Cerrado
FOTO								



DIRECCION DE EQUIPO Y TRANSPORTE

Departamento de Transportación

FICHA	TIPO DE VEHICULO	MARCA	AÑO	CAPACIDAD	NO. DE CHASIS	PLACA	CONDICION DE TENENCIA	CONDICION DE CERRADO
CP-77	Camión Compactador	Isuzu Reward NQ	2018	4 TON	JAAN1R71KJ7100175	L381585	Propio	Cerrado
FOTO								

