



Alcaldía Santo Domingo Este
Ciudad Justa y Creativa

DIRECCION EQUIPOS Y TRANSPORTE

25 de Marzo del 2022
DGET/1656/2022

Al : **Ing. Aníbal Arias Disla**
Director Secretaria Técnica (ASDE)

Asunto : **Remisión del Inventario de los Equipos Asde.**

Anexo : **Comunicación Y Listado**

Distinguido Secretario Técnico.

Cortésmente, después de un cordial saludo nos dirigimos a su despacho, para remitirle el inventario de los Equipos del Asde, de la Dirección de Equipo y Transporte. **Ver Detalles en el anexo.**

Para su fines correspondientes y fines de lugar.

ATENTAMENTE.

Sr. Agustín Dávila
Director de Equipos y Transporte



AD/ep



Ayuntamiento Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

" Año de la Creatividad y Limpieza Integral "

**Dirección de Equipo y Transporte
Departamento de Transportación**

Santo Domingo Este
24 de Marzo del 2022.-

A l : Sr. Agustín Dávila
Director de Equipo y Transporte

Asunto : Inventarios de los Equipos del ASDE


Cortésmente, Después de un afectuoso saludo, les estamos enviando el inventario de los Camiones Compactadores del Ayuntamiento Santo Domingo Este (ASDE) de la Dirección de Equipos y Transporte, del Departamento de Transportación.

Para su conocimiento y fines de lugar.

Atentamente,


Emmanuel A. Pérez
Encargado De Transportación

EP/dg.-



Alcaldía Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa



“ Año de la Creatividad y Limpieza Integral”

Dirección de Equipo y Transporte
Departamento de Transportación

Santo Domingo Este
25 de Marzo del 2021.-

Listado Del Parqueo Vehicular de Camiones Nuevos

No.	Ficha	Marca	Modelo	Año	Chasis	Placa	Dirección	Status
1	CP-70	Isuzu Reward NQ	NQR71L-KN5VAY	2018	JAAN1R71KJ100177	L381582	Limpieza y Aseo	Operando
2	CP-71	Isuzu Reward NQ	NQR71L-KN5VAY	2018	JAAN1R71KJ100180	L381586	Limpieza y Aseo	Operando
3	CP-72	Isuzu Reward NQ	NQR71L-KN5VAY	2018	JAAN1R71KJ100139	L379124	Limpieza y Aseo	Operando
4	CP-73	Isuzu Reward NQ	NQR71L-KN5VAY	2018	JAAN1R71KJ100179	L381580	Limpieza y Aseo	Operando
5	CP-74	Isuzu Reward NQ	NQR71L-KN5VAY	2018	JAAN1R71KJ100178	L381587	Limpieza y Aseo	Operando
6	CP-75	Isuzu Reward NQ	NQR71L-KN5VAY	2018	JAAN1R71KJ100138	L379125	Limpieza y Aseo	Operando
7	CP-76	Isuzu Reward NQ	NQR71L-KN5VAY	2018	JAAN1R71KJ100174	L381579	Limpieza y Aseo	Operando
8	CP-77	Isuzu Reward NQ	NQR71L-KN5VAY	2018	JAAN1R71KJ100175	L381585	Limpieza y Aseo	Operando

Listado Del Parqueo Vehicular de los Camiones Compactadores Nuevos 2021

No.	Ficha	Marca	Modelo	Año	Chasis	Placa	Dirección	Status
1	CP-01	Powerstar Isuzu	Isuzu ELF	2021	LWLDAR3G4ML056470		Limpeza y Aseo	Operando
2	CP-02	Powerstar Isuzu	Isuzu ELF	2021	LWLDAR3G3ML057102		Limpeza y Aseo	Operando
3	CP-03	Powerstar Isuzu	Isuzu ELF	2021	LWLDAR3G3ML057103		Limpeza y Aseo	Operando
4	CP-04	Powerstar Isuzu	Isuzu ELF	2021	LWLDAR3G5ML057215		Limpeza y Aseo	Operando
5	CP-05	Powerstar Isuzu	Isuzu ELF	2021	LWLDAR3G7ML057216		Limpeza y Aseo	Operando
6	CP-06	Powerstar Isuzu	Isuzu ELF	2021	LWLDAR3G9ML057217		Limpeza y Aseo	Operando
7	CP-07	Powerstar Isuzu	Isuzu ELF	2021	LWLDAR3G1M1057194		Limpeza y Aseo	Operando
8	CP-08	Powerstar Isuzu	Isuzu ELF	2021	LWLDAR3G5ML057521		Limpeza y Aseo	Operando
9	CP-09	Powerstar Isuzu	Isuzu ELF	2021	LWLDAR3G5ML053380		Limpeza y Aseo	Operando
10	CP-10	Powerstar Isuzu	Isuzu ELF	2021	LWLDAR3G5ML056937		Limpeza y Aseo	Operando
11	CG-01	Powerstar Isuzu	Isuzu FTR	2021	LWLYUAVK4ML003240		Limpeza y Aseo	Operando
12	CG-02	Powerstar Isuzu	Isuzu FTR	2021	LWLYUAVK3ML003231		Limpeza y Aseo	Operando
13	CG-03	Powerstar Isuzu	Isuzu FTR	2021	LWLYUAVK8ML003239		Limpeza y Aseo	Operando
14	CG-04	Powerstar Isuzu	Isuzu FTR	2021	LWLYUAVK7ML005273		Limpeza y Aseo	Operando
15	CG-05	Powerstar Isuzu	Isuzu FTR	2021	LWLYUAVK6ML003238		Limpeza y Aseo	Operando
16	CG-06	Powerstar Isuzu	Isuzu FTR	2021	LWLYUAVK7ML003233		Limpeza y Aseo	Operando
17	CG-07	Powerstar Isuzu	Isuzu FTR	2021	LWLYUAVK5ML003859		Limpeza y Aseo	Operando
18	CG-08	Powerstar Isuzu	Isuzu FTR	2021	LWLYUAVK1ML003230		Limpeza y Aseo	Operando
19	CG-09	Powerstar Isuzu	Isuzu FTR	2021	LWLYUAVK5ML003232		Limpeza y Aseo	Operando
20	CG-10	Powerstar Isuzu	Isuzu FTR	2021	LWLYUAVK4ML003237		Limpeza y Aseo	Operando
21	CG-11	Powerstar Isuzu	Isuzu FTR	2021	LWLYUAVK6ML003241		Limpeza y Aseo	Operando
22	CG-12	Powerstar Isuzu	Isuzu FTR	2021	LWLYUAVK5ML005272		Limpeza y Aseo	Operando
23	CG-13	Powerstar Isuzu	Isuzu FTR	2021	LWLYUAVK8ML003385		Limpeza y Aseo	Operando
24	CG-14	Powerstar Isuzu	Isuzu FTR	2021	LWLYUAVK6ML003384		Limpeza y Aseo	Operando
25	CG-15	Powerstar Isuzu	Isuzu FTR	2021	LWLYUAVK4ML003383		Limpeza y Aseo	Operando

Emmanuel A. Pérez
Encargado De Transportación






Alcaldía Santo Domingo Este
Ciudad Justa y Creativa

DIRECCION DE EQUIPO Y TRANSPORTE

Departamento de Transportación

Santo Domingo Este
25 de Marzo del 2022.-

FICHA	TIPO DE VEHICULO	MARCA	AÑO	CAPACIDAD	NO. DE CHASIS	CONDICION DE TENENCIA	CONDICION DE CERRADO
CP-01	Camión Compactador	Isuzu ELF	2021	4 TON	LWLDAR3G4M1056470	Propio	Cerrado
FOTO							



• RNC 423-00256-5 • Carretera Mella #49, Esq. Av. San Vicente de Paul, Santo Domingo Este, R.D.
(809) 788-7676 • www.ayuntamientosde.gob.do • Alcaldiasderd • Alcaldía ASDE





Alcaldía Santo Domingo Este
Justicia y Creatividad

DIRECCION DE EQUIPO Y TRANSPORTE

Departamento de Transportación

Santo Domingo Este
25 de Marzo del 2022.-

FICHA	TIPO DE VEHICULO	MARCA	AÑO	CAPACIDAD	NO. DE CHASIS	CONDICION DE TENENCIA	CONDICION DE CERRADO
CP-02	Camión Compactador	Isuzu ELF	2021	4 TON	LWLDAR3G3ML057102	Propio	Cerrado
FOTO							



• RNC 423-00256-5 • Carretera Mella #49, Esq. Av. San Vicente de Paulí, Santo Domingo Este, R.D.
• (809) 788-7676 • www.ayuntamientosde.gob.do • Alcaldíasderd • Alcaldía ASDE





Alcaldía Santo Domingo Este
Ciudad Justicia y Desarrollo

DIRECCION DE EQUIPO Y TRANSPORTE

Departamento de Transportación

Santo Domingo Este
25 de Marzo del 2022.-

FICHA	TIPO DE VEHICULO	MARCA	AÑO	CAPACIDAD	NO. DE CHASIS	CONDICION DE TENENCIA	CONDICION DE CERRADO
CP-03	Camión Compactador	Isuzu ELF	2021	4 TON	LWLDAR3G3M1U057103	Propio	Cerrado
FOTO							



• RNC 423-00256-5 Carretera Mella #49, Esq. Av. San Vicente de Paúl, Santo Domingo Este, R.D.
(809) 788-7676 www.ayuntamientosde.gob.do Alcaldíasderd Alcaldía ASDE





Alcaldía Santo Domingo Este
Ciudad Justa y Creativa

DIRECCION DE EQUIPO Y TRANSPORTE

Departamento de Transportación

Santo Domingo Este
25 de Marzo del 2022.-

FICHA	TIPO DE VEHICULO	MARCA	AÑO	CAPACIDAD	NO. DE CHASIS	CONDICION DE TENENCIA	CONDICION DE CERRADO
CP-04 FOTO	Camión Compactador	Isuzu ELF	2021	4 TON	LWLDAR3G5ML057215	Propio	Cerrado



• RNC 423-00256-5 • Carretera Mella #49, Esq. Av. San Vicente de Paúl, Santo Domingo Este, R.D.
(809) 788-7676 • www.ayuntamientosde.gob.do • Alcaldíasderd • Alcaldía ASDE





Alcaldía Santo Domingo Este
Ciudad Justa y Creativa

DIRECCION DE EQUIPO Y TRANSPORTE

Departamento de Transportación

Santo Domingo Este
25 de Marzo del 2022.-

FICHA	TIPO DE VEHICULO	MARCA	AÑO	CAPACIDAD	NO. DE CHASIS	CONDICION DE TENENCIA	CONDICION DE CERRADO
CP-05	Camión Compactador	Isuzu ELF	2021	4 TON	LW1DAR3G7ML057216	Propio	Cerrado
FOTO							



• RNC 423-00256-5 • Carretera Mella #49, Esq. Av. San Vicente de Paul, Santo Domingo Este, R.D.
(809) 788-7676 • www.ayuntamientosde.gob.do • Alcaldíasderd • Alcaldía ASDE





Alcaldía Santo Domingo Este
Ciudad Justa y Creativa

DIRECCION DE EQUIPO Y TRANSPORTE

Departamento de Transportación

Santo Domingo Este
25 de Marzo del 2022.-

FICHA	TIPO DE VEHICULO	MARCA	AÑO	CAPACIDAD	NO. DE CHASIS	CONDICION DE TENENCIA	CONDICION DE CERRADO
CP-06 FOTO	Camión Compactador	Isuzu ELF	2021	4 TON	LWLDAR3G9ML057217	Propio	Cerrado



• RNC 423-00256-5 • Carretera Meilla #49, Esq. Av. San Vicente de Paul, Santo Domingo Este, R.D.
(809) 788-7676 • www.ayuntamientosde.gob.do • Alcaldíasderd • Alcaldía ASDE





Alcaldía Santo Domingo Este
Ciudad Justa y Decidida

DIRECCION DE EQUIPO Y TRANSPORTE

Departamento de Transportación

Santo Domingo Este
25 de Marzo del 2022.-

FICHA	TIPO DE VEHICULO	MARCA	AÑO	CAPACIDAD	NO. DE CHASIS	CONDICION DE TENENCIA	CONDICION DE CERRADO
CP-07	Camión Compactador	Isuzu ELF	2021	4 TON	LWLDAR3G1M1057194	Propio	Cerrado
FOTO							



• RNC 423-00256-5 Carretera Mella #49, Esq. Av. San Vicente de Paul, Santo Domingo Este, R.D.
(809) 788-7676 www.ayuntamientosde.gob.do Alcaldíasderd Alcaldía ASDE






Alcaldía Santo Domingo Este
Ciudad Justicia y Creativa

DIRECCION DE EQUIPO Y TRANSPORTE

Departamento de Transportación

Santo Domingo Este
25 de Marzo del 2022.-

FICHA	TIPO DE VEHICULO	MARCA	AÑO	CAPACIDAD	NO. DE CHASIS	CONDICION DE TENENCIA	CONDICION DE CERRADO
CP-08	Camión Compactador	Isuzu ELF	2021	4 TON	LWLDAR3G5ML057521	Propio	Cerrado
FOTO							



• RNC 423-00256-5 • Carretera Mella #49, Esq. Av. San Vicente de Paul, Santo Domingo Este, R.D.
(809) 788-7676 • www.ayuntamientosde.gob.do • Alcaldíasderd • Alcaldía ASDE





Alcaldía Santo Domingo Este
Ciudad Justa y Creativa

DIRECCION DE EQUIPO Y TRANSPORTE
Departamento de Transportación

Santo Domingo Este
25 de Marzo del 2022.-

FICHA	TIPO DE VEHICULO	MARCA	AÑO	CAPACIDAD	NO. DE CHASIS	CONDICION DE TENENCIA	CONDICION DE CERRADO
CP-09 FOTO	Camión Compactador	Isuzu ELF	2021	4 TON	LW1DAR3G5M1D53380	Propio	Cerrado



- RNC 423-00256-5
- Carretera Mella #49, Esq. Av. San Vicente de Paul, Santo Domingo Este, R.D.
- (809) 788-7676
- www.ayuntamientosde.gob.do
- Alcaldíaasderd
- Alcaldía ASDE





Alcaldía Santo Domingo Este
Ciudad Justa y Decidida

DIRECCION DE EQUIPO Y TRANSPORTE

Departamento de Transportación

Santo Domingo Este
25 de Marzo del 2022.-

FICHA	TIPO DE VEHICULO	MARCA	AÑO	CAPACIDAD	NO. DE CHASIS	CONDICION DE TENENCIA	CONDICION DE CERRADO
CP-10	Camión Compactador	Isuzu ELF	2021	4 TON	LWLDAR3G5M1056937	Propio	Cerrado
FOTO							



• RNC 423-00256-5 • Carretera Mella #49, Esq. Av. San Vicente de Paul, Santo Domingo Este, R.D.
(809) 788-7676 • www.ayuntamientosde.gob.do • [Alcaldiasderd](#) • [Alcaldia ASDE](#)






Alcaldía Santo Domingo Este
Ciudad Justa y Creativa

DIRECCION DE EQUIPO Y TRANSPORTE

Departamento de Transportación

Santo Domingo Este
25 de Marzo del 2022.-

FICHA	TIPO DE VEHICULO	MARCA	AÑO	CAPACIDAD	NO. DE CHASIS	CONDICION DE TENENCIA	CONDICION DE CERRADO
CG-02	Camión Compactador	Isuzu FTR	2021	9 TON	LW1YUAVK3ML003231	Propio	Cerrado
FOTO							



• RNC 423-00256-5 • Carretera Mella #49, Esq. Av. San Vicente de Paul, Santo Domingo Este, R.D.
(809) 788-7676 • www.ayuntamientosed.gov.do • Alcaldía ASDE






Alcaldía Santo Domingo Este
Ciudad Justa y Reactiva

DIRECCION DE EQUIPO Y TRANSPORTE

Departamento de Transportación

Santo Domingo Este
25 de Marzo del 2022.-

FICHA	TIPO DE VEHICULO	MARCA	AÑO	CAPACIDAD	NO. DE CHASIS	CONDICION DE TENENCIA	CONDICION DE CERRADO
CG-02	Camión Compactador	Isuzu FTR	2021	9 TON	LWLVUAVK3ML003231	Propio	Cerrado
FOTO							



• RNC 423-00256-5 • Carretera Mella #49, Esq. Av. San Vicente de Pauli, Santo Domingo Este, R.D.
(809) 788-7676 • www.ayuntamientosde.gob.do • Alcaldía ASDE





Alcaldía Santo Domingo Este
Ciudad Justa y Creativa

DIRECCION DE EQUIPO Y TRANSPORTE

Departamento de Transportación

Santo Domingo Este
25 de Marzo del 2022.-

FICHA	TIPO DE VEHICULO	MARCA	AÑO	CAPACIDAD	NO. DE CHASIS	CONDICION DE TENENCIA	CONDICION DE CERRADO
CG-03	Camión Compactador	Isuzu FTR	2021	9 TON	LWLVUAVK8ML003239	Propio	Cerrado
FOTO							



• RNC 423-00256-5 • Carretera Mella #49, Esq. Av. San Vicente de Paul, Santo Domingo Este, R.D.
(809) 788-7676 • www.ayuntamientosde.gob.do • Alcaldíasderd • Alcaldía ASDE





Alcaldía Santo Domingo Este


Ciudad Justa y Creativa

DIRECCION DE EQUIPO Y TRANSPORTE

Departamento de Transportación

Santo Domingo Este
25 de Marzo del 2022.-

FICHA	TIPO DE VEHICULO	MARCA	AÑO	CAPACIDAD	NO. DE CHASIS	CONDICION DE TENENCIA	CONDICION DE CERRADO
CG-04	Camión Compactador	Isuzu FTR	2021	9 TON	LW1YUAVK7ML005273	Propio	Cerrado
FOTO							



• RNC 423-00256-5 Carretera Mella #49, Esq. Av. San Vicente de Paul, Santo Domingo Este, R.D.
(809) 788-7676 www.ayuntamientosde.gob.do Alcaldíasderd Alcaldía ASDE






Alcaldía Santo Domingo Este
Ciudad Justa y Creativa

DIRECCION DE EQUIPO Y TRANSPORTE

Departamento de Transportación

Santo Domingo Este
25 de Marzo del 2022.-

FICHA	TIPO DE VEHICULO	MARCA	AÑO	CAPACIDAD	NO. DE CHASIS	CONDICION DE TENENCIA	CONDICION DE CERRADO
CG-05	Camión Compactador	Isuzu FTR	2021	9 TON	LW1YUAVK6M1D03238	Propio	Cerrado
FOTO							



• RNC 423-00256-5 Carretera Mella #49, Esq. Av. San Vicente de Paul, Santo Domingo Este, R.D.
(809) 788-7676 www.ayuntamientosde.gob.do Alcaldíasderd Alcaldía ASDE






Alcaldía Santo Domingo Este
Ciudad Justa y Creativa

DIRECCION DE EQUIPO Y TRANSPORTE
Departamento de Transportación

FICHA	TIPO DE VEHICULO	MARCA	AÑO	CAPACIDAD	NO. DE CHASIS	CONDICION DE TENENCIA	CONDICION DE CERRADO
CG-06	Camión Compactador	Isuzu FTR	2021	9 TON	LW1YUAVK7ML003233	Propio	Cerrado
FOTO							



• RNC 423-00256-5 • Carretera Mella #49, Esq. Av. San Vicente de Paul, Santo Domingo Este, R.D.
(809) 788-7676 • www.ayuntamientosde.gob.do • Alcaldía ASDE






Alcaldía Santo Domingo Este
Ciudad Justa y Creativa

DIRECCION DE EQUIPO Y TRANSPORTE

Departamento de Transportación

FICHA	TIPO DE VEHICULO	MARCA	AÑO	CAPACIDAD	NO. DE CHASIS	CONDICION DE TENENCIA	CONDICION DE CERRADO
CG-07	Camión Compactador	Isuzu FTR	2021	9 TON	LWLYUAVV5M1L003859	Propio	Cerrado
FOTO							



• RNC 423-00256-5 Carretera Mella #49, Esq. Av. San Vicente de Paulí, Santo Domingo Este, R.D.
(809) 788-7676 www.ayuntamientosde.gob.do AlcaldíaASDE






Alcaldía Santo Domingo Este
Ciudad Justa y Querida

DIRECCION DE EQUIPO Y TRANSPORTE
Departamento de Transportación

FICHA	TIPO DE VEHICULO	MARCA	AÑO	CAPACIDAD	NO. DE CHASIS	CONDICION DE TENENCIA	CONDICION DE CERRADO
CG-08 FOTO	Camión Compactador	Isuzu FTR	2021	9 TON	LWLYUAVK1ML003230	Propio	Cerrado



• RNC 423-00256-5 Carretera Mella #49, Esq. Av. San Vicente de Paul, Santo Domingo Este, R.D.
(809) 788-7676 www.ayuntamientosde.gob.do Alcaldíasderd Alcaldía ASDE





Alcaldía Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

DIRECCION DE EQUIPO Y TRANSPORTE

Departamento de Transportación

FICHA	TIPO DE VEHICULO	MARCA	AÑO	CAPACIDAD	NO. DE CHASIS	CONDICION DE TENENCIA	CONDICION DE CERRADO
CG-09	Camión Compactador	Isuzu FTR	2021	9 TON	LWL1YUAVK5ML003232	Propio	Cerrado
FOTO							



• RNC 423-00256-5 Carretera Mella #49, Esq. Av. San Vicente de Paúl, Santo Domingo Este, R.D.
 (809) 788-7676 www.ayuntamientosde.gob.do [Alcaldiasderd](#) [Alcaldia ASDE](#)






Alcaldía Santo Domingo Este
Ciudad Justa y Creativa

DIRECCION DE EQUIPO Y TRANSPORTE Departamento de Transportación

FICHA	TIPO DE VEHICULO	MARCA	AÑO	CAPACIDAD	NO. DE CHASIS	CONDICION DE TENENCIA	CONDICION DE CERRADO
CG-10 FOTO	Camión Compactador	Isuzu FTR	2021	9 TON	LW1YUAVK4M1003237	Propio	Cerrado



• RNC 423-00256-5 Carretera Mella #49, Esq. Av. San Vicente de Paul, Santo Domingo Este, R.D.
(809) 788-7676 www.ayuntamientosde.gob.do Alcaldíasderd Alcaldía ASDE






Alcaldía Santo Domingo Este
Ciudad Justa y Creativa

DIRECCION DE EQUIPO Y TRANSPORTE Departamento de Transportación

FICHA	TIPO DE VEHICULO	MARCA	AÑO	CAPACIDAD	NO. DE CHASIS	CONDICION DE TENENCIA	CONDICION DE CERRADO
CG-11	Camión Compactador	Isuzu FTR	2021	9 TON	LW1YUAVK4M1D03241	Propio	Cerrado
FOTO							



• RNC 423-00256-5 • Carretera Mella #49, Esq. Av. San Vicente de Paul, Santo Domingo Este, R.D.
(809) 788-7676 • www.ayuntamientosde.gob.do • [Alcaldiasderd](#) • [Alcaldia ASDE](#)





Alcaldía Santo Domingo Este
Ciudad Justicia y Paesina

DIRECCION DE EQUIPO Y TRANSPORTE
Departamento de Transportación

FICHA	TIPO DE VEHICULO	MARCA	AÑO	CAPACIDAD	NO. DE CHASIS	CONDICION DE TENENCIA	CONDICION DE CERRADO
CG-12	Camión Compactador	Isuzu FTR	2021	9 TON	LW1VUAVK5ML005272	Propio	Cerrado
FOTO							



• RNC 423-00256-5 Carretera Mella #49, Esq. Av. San Vicente de Paulí, Santo Domingo Este, R.D.
(809) 788-7676 www.ayuntamientosde.gob.do AlcaldíaASDERD Alcaldía ASDE





Alcaldía Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creadora

DIRECCION DE EQUIPO Y TRANSPORTE
Departamento de Transportación

FICHA	TIPO DE VEHICULO	MARCA	AÑO	CAPACIDAD	NO. DE CHASIS	CONDICION DE TENENCIA	CONDICION DE CERRADO
CG-12	Camión Compactador	Isuzu FTR	2021	9 TON	LWLVUAVK5ML005272	Propio	Cerrado
FOTO							

• RNC 423-00256-5 • Carretera Mella #49, Esq. Av. San Vicente de Paul, Santo Domingo Este, R.D.
(809) 788-7676 • www.ayuntamientosde.gob.do • Alcaldíasderd • Alcaldía ASDE





Alcaldía Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

DIRECCION DE EQUIPO Y TRANSPORTE
Departamento de Transportación

FICHA	TIPO DE VEHICULO	MARCA	AÑO	CAPACIDAD	NO. DE CHASIS	CONDICION DE TENENCIA	CONDICION DE CERRADO
CG-12 FOTO	Camión Compactador	Isuzu FTR	2021	9 TON	LWL1YUAVK5ML005272	Propio	Cerrado



• RNC 423-00256-5 Carretera Mella #49, Esq. Av. San Vicente de Paul, Santo Domingo Este, R.D.
(809) 788-7676 www.ayuntamientosde.gob.do Alcaldíasderd Alcaldía ASDE





Alcaldía Santo Domingo Este
Ciudad Justicia y Creativa

DIRECCION DE EQUIPO Y TRANSPORTE
Departamento de Transportación

FICHA	TIPO DE VEHICULO	MARCA	AÑO	CAPACIDAD	NO. DE CHASIS	CONDICION DE TENENCIA	CONDICION DE CERRADO
CG-15	Camión Compactador	Isuzu FTR	2021	9 TON	LW1YUAVK4ML003383	Propio	Cerrado
FOTO							



• RNC 423-00256-5 Carretera Mella #49, Esq. Av. San Vicente de Paulí, Santo Domingo Este, R.D.
(809) 788-7676 www.ayuntamientosde.gob.do Alcaldiasasderd Alcaldía ASDE






Alcaldía Santo Domingo Este
Ciudad Justicia y Creativa

DIRECCION DE EQUIPO Y TRANSPORTE
Departamento de Tránsito

7A	TIPO DE VEHICULO	MARCA	AÑO	CAPACIDAD	NO. DE CHASIS	PLACA	CONDICION DE TENENCIA	CONDICION DE CERRADO
70	Camión Compactador	Isuzu Revard NQ	2018	4 TON	JAANLR71KJ7100177	L381582	Propio	Cerrado
FO								



• RNC 423-00256-5 Carretera Mella #49, Esq. Av. San Vicente de Paul, Santo Domingo Este, R.D.
 (809) 788-7676 www.ayuntamientosde.gob.do [Alcaldiasderd](#) [Alcaldía ASDE](#)





Alcaldía Santo Domingo Este
Ciudad Justa y Creativa

DIRECCION DE EQUIPO Y TRANSPORTE
Departamento de Transportación

FICHA	TIPO DE VEHICULO	MARCA	AÑO	CAPACIDAD	NO. DE CHASIS	PLACA	CONDICION DE TENENCIA	CONDICION DE
CP-71 FOTO	Camión Compactador	Isuzu Reward NQ	2018	4 TON	JAA11R71KJ7100180	L381586	Propio	CERRADO



• RNC 423-00256-5 Carretera Mella #49, Esq. Av. San Vicente de Paul, Santo Domingo Este, R.D.
(809) 788-7676 www.ayuntamientosde.gob.do Alcaldíasderd Alcaldía ASDE






Alcaldía Santo Domingo Este
Ciudad Justa y Creativa

DIRECCION DE EQUIPO Y TRANSPORTE

Departamento de Transportación

FICHA	TIPO DE VEHICULO	MARCA	AÑO	CAPACIDAD	NO. DE CHASIS	PLACA	CONDICION DE TENENCIA	CONDICION DE CERRADO
CP-72 FOTO	Camión Compactador	Isuzu Reward NQ	2018	4 TON	JAAN1R71KJ7100139	1379124	Propio	CERRADO Cerrado



• RNC 423-00256-5 Carretera Mella #49, Esq. Av. San Vicente de Paul, Santo Domingo Este, R.D.
(809) 788-7676 www.ayuntamientosde.gob.do Alcaldíasderd Alcaldía ASDE






Alcaldía Santo Domingo Este
Ciudad Justa y Decidida

DIRECCION DE EQUIPO Y TRANSPORTE
Departamento de Transportación

FICHA	TIPO DE VEHICULO	MARCA	AÑO	CAPACIDAD	NO. DE CHASIS	PLACA	CONDICION DE TENENCIA	CONDICION DE
CP-73 FOTO	Camión Compactador	Isuzu Reward NQ	2018	4 TON	JAA11R71KJ7100179	1381580	Propio	CERRADO Cerrado



• RNC 423-00256-5 • Carretera Mella #49, Esq. Av. San Vicente de Paúl, Santo Domingo Este, R.D.
(809) 788-7676 • www.ayuntamientosde.gob.do • Alcaldía ASDE






Alcaldía Santo Domingo Este
Ciudad Justa y Creativa

DIRECCION DE EQUIPO Y TRANSPORTE
Departamento de Transportación

FICHA	TIPO DE VEHICULO	MARCA	AÑO	CAPACIDAD	NO. DE CHASIS	PLACA	CONDICION DE TENENCIA	CONDICION DE CERRADO
CP-74 FOTO	Camión Compactador	Isuzu Reward NQ	2018	4 TON	JAAN1R71KJ7100178	L381587	Propio	Cerrado



• RNC 423-00256-5 Carretera Mella #49, Esq. Av. San Vicente de Paul, Santo Domingo Este, R.D.
(809) 788-7676 www.ayuntamientosde.gob.do Alcaldiasderd Alcaldía ASDE






Alcaldía Santo Domingo Este
Ciudad Justa y Próspera

DIRECCION DE EQUIPO Y TRANSPORTE
Departamento de Transportación

FICHA	TIPO DE VEHICULO	MARCA	AÑO	CAPACIDAD	NO. DE CHASIS	PLACA	CONDICION DE TENENCIA	CONDICION DE CERRADO
CP-75 FOTO	Camión Compactador	Isuzu Reward NQ	2018	4 TON	JAA1R71KJ7100138	L379125	Propio	Cerrado



• RNC 423-00256-5 Carretera Mella #49, Esq. Av. San Vicente de Paul, Santo Domingo Este, R.D.
(809) 788-7676 www.ayuntamientosde.gob.do Alcaldíasderd Alcaldía ASDE






Alcaldía Santo Domingo Este

Unidad Justicia y Creativa

DIRECCION DE EQUIPO Y TRANSPORTE

Departamento de Transportación

FICHA	TIPO DE VEHICULO	MARCA	AÑO	CAPACIDAD	NO. DE CHASIS	PLACA	CONDICION DE TENENCIA	CONDICION DE CERRADO
CP-76 FOTO	Camión Compactador	Isuzu Reward NQ	2018	4 TON	JAAN1R71KJ7100174	L381579	Propio	Cerrado



• RNC 423-00256-5 Carretera Mella #49, Esq. Av. San Vicente de Paul, Santo Domingo Este, R.D.
(809) 788-7676 www.ayuntamientosde.gob.do Alcaldíasderd Alcaldía ASDE






Alcaldía Santo Domingo Este

Qualidad Justicia y Creatividad

DIRECCION DE EQUIPO Y TRANSPORTE

Departamento de Transportación

FICHA	TIPO DE VEHICULO	MARCA	AÑO	CAPACIDAD	NO. DE CHASIS	PLACA	CONDICION DE TENENCIA	CONDICION DE CERRADO
CP-77 FOTO	Camión Compactador	Isuzu Reward NQ	2018	4 TON	JAAN1R71KJ7100175	L381585	Propio	CERRADO Cerrado



• RNC 423-00256-5 • Carretera Mella #49, Esq. Av. San Vicente de Paúl, Santo Domingo Este, R.D.
• (809) 788-7676 • www.ayuntamientosedesde.gob.do • Alcaldía asderd • Alcaldía ASDE






Alcaldía Santo Domingo Este
Ciudad Justa y Creativa

DIRECCION DE EQUIPO Y TRANSPORTE
Departamento de Transportación

Área Desabolladura



Santo Domingo Este
25 de Marzo del 2022.-

• RNC 423-00256-5 • Carretera Mella #49, Esq. Av. San Vicente de Paul, Santo Domingo Este, R.D.
(809) 788-7676 www.ayuntamientosde.gob.do AlcaldíaASDE






Alcaldía Santo Domingo Este
Ciudad Justa y Creativa

DIRECCION DE EQUIPO Y TRANSPORTE
Departamento de Transportación
Lavadero de Vehiculos

Santo Domingo Este
25 de Marzo del 2022.-



• RNC 423-00256-5 • Carretera Mella #49, Esq. Av. San Vicente de Paul, Santo Domingo Este, R.D.
(809) 788-7676 • www.ayuntamientosde.gob.do • Alcaldíasderd • Alcaldía ASDE

Emmanuel A. Pérez

Encargado De Transportación

