



DANKOT GROUP
Grupo de Limpieza Urbana



Martes 10 de Mayo 2022

Al : **Ing. Aníbal Arias**
Secretario Técnico ASDE

Asunto : **Remisión documentación solicitada sobre nuestros equipos**
Para ser Suministradas al SISMAP Municipal

Anexo : **Documento impreso, sellado y firmado**

Reciba un saludo cordial director técnico, sobre la solicitud que nos realizara sobre nuestra flotilla de vehículos con los detalles que nos especificó y una foto de cada uno de ellos, le remitimos dicha documentación tal y como las solicito impresa, sellada y firmada.

El documento anexo contiene los detalles solicitados

Sin otro particular, se despide

Atentamente

Ing. Industrial Vladimir Martínez

Gerente de Operaciones DANKOT GROUP y Experto en Tecnologías de Gestión y Manejo de Residuos sólidos y 3R'S, para países de Centro, Sur América y el Caribe [Certificated For JICA, Government Japan]

RELACION DE EQUIPOS DANKOT GROUP



Ing. Vladimir Martínez
Gerente de operaciones Dankot Group

NO.	FICHAS	PLACA			Estructura
	DUQUEZA	/ CHASIS	Marca	Modelo	Caja de Residuo
2	38592	L297002	MACK	COMPACTADOR	CERRADO



Ing. Vladimir Martínez
Gerente de operaciones Dankot Group

NO.	FICHAS	PLACA			Estructura
	DUQUEZA	/ CHASIS	Marca	Modelo	Caja de Residuo
3	38593	L286497	MACK	COMPACTADOR	CERRADO



Ing. Vladimir Martínez
Gerente de operaciones Dankot Group

NO.	FICHAS	PLACA			Estructura
	DUQUEZA	/ CHASIS	Marca	Modelo	Caja de Residuo
4	38594	CHASIS 1HTWGAAR68J667849	MACK	COMPACTADOR	CERRADO



Ing. Vladimir Martínez
Gerente de operaciones Dankot Group

NO.	FICHAS	PLACA			Estructura
	DUQUEZA	/ CHASIS	Marca	Modelo	Caja de Residuo
8	38598	L-290306	MACK	COMPACTADOR	CERRADO



Ing. Vladimir Martínez
 Gerente de operaciones Dankot Gro

NO.	FICHAS	PLACA			Estructura
	DUQUEZA	/ CHASIS	Marca	Modelo	Caja de Residuo
9	38599	CHASIS 1M2K185C01M008080	MACK	COMPACTADOR	CERRADO



Ing. Vladimir Martinez
Gerente de operaciones Dankot Group

NO.	FICHAS	PLACA			Estructura
	DUQUEZA	/ CHASIS	Marca	Modelo	Caja de Residuo
10	38901	CHASIS 1M2AC07C52M005696	MACK	COMPACTADOR	CERRADO



[Handwritten signature]

DANILOT GROUP
OPERACIONES
 Santo Domingo, R.D.

Ing. Vladimir Martínez
 Gerente de operaciones Danilot Group

NO.	FICHAS	PLACA			Estructura
	DUQUEZA	/ CHASIS	Marca	Modelo	Caja de Residuo
12	38903	CHASIS NO.1M2K193COPM005133	MACK	COMPACTADOR	CERRADO





 Ing. Vladimir M...

 Gerente de operaciones Dankot Group

NO.	FICHAS	PLACA			Estructura
	DUQUEZA	/ CHASIS	Marca	Modelo	Caja de Residuo
13	38904	L297003	MACK	COMPACTADOR	CERRADO



NO.	FICHAS	PLACA			Estructura
	DUQUEZA	/ CHASIS	Marca	Modelo	Caja de Residuo
14	38905	L303673	Mack	Compactador	Cerrada



Ing. Vladimir Martínez
Gerente de operaciones Dankot Group

NO.	FICHAS	PLACA			Estructura
	DUQUEZA	/ CHASIS	Marca	Modelo	Caja de Residuo
15	38906	L303651	MACK	COMPACTADOR	CERRADO




Ing. Vladimir Martínez
Gerente de operaciones Dankot Group

NO.	FICHAS	PLACA			Estructura
	DUQUEZA	/ CHASIS	Marca	Modelo	Caja de Residuo
16	38907	L-302586	MACK	COMPACTADOR	CERRADO



Ing. Vladimir Martínez
Gerente de operaciones Dankot Group


NO.	FICHAS	PLACA			Estructura
	DUQUEZA	/ CHASIS	Marca	Modelo	Caja de Residuo
18	38582	CHASIS NO.1M2K193COPM005133	MACK	VOLQUETA	ABIERTA



DANKOT GROUP S.R.L.
 OPERACIONES
 Santo Domingo

Ing. Vladimir Martínez
 Gerente de operaciones Dankot Group


NO.	FICHAS	PLACA			Estructura
	DUQUEZA	/ CHASIS	Marca	Modelo	Caja de Residuo
22	38913	CHASIS 1M2AC07C21M003869	MACK	COMPACTADOR	CERRADO



Ing. Vladimir Martínez
Gerente de operaciones Dankot Group



NO.	FICHAS	PLACA			Estructura
	DUQUEZA	/ CHASIS	Marca	Modelo	Caja de Residu
24	38915	DISPONIBLE	MACK	COMPACTADOR	CERRADO





 Sr. Vladimir Martínez
 Gerente de operaciones Dankot Group
 OPERACIONES
 Santo Domingo, R.D.

NO.	FICHAS	PLACA			Estructura
	DUQUEZA	/ CHASIS	Marca	Modelo	Caja de Residuo
27	38918	L-162635	MACK	ROLL ON	ABIERTO




NO.	FICHAS	PLACA			Estructura
	DUQUEZA	/ CHASIS	Marca	Modelo	Caja de Residu
33	38924	L221866	MACK	COMPACTADOR	CERRADO



Ing. Vladimir Martínez
Gerente de operaciones Dankot Group

NO.	FICHAS	PLACA			Estructura
	DUQUEZA	/ CHASIS	Marca	Modelo	Caja de Residuos

34	38925	L303649	FREELINE	COMPACTADOR	CERRADO
----	-------	---------	----------	-------------	---------




Ing. Vladimir Martínez
Gerente de operaciones Dankot Group

NO.	FICHAS	PLACA			Estructura
	DUQUEZA	/ CHASIS	Marca	Modelo	Caja de Residuo
35	38926	DISPONIBLE	MACK	COMPACTADOR	CERRADO



Ing. Vladimir Martínez
Gerente de Operaciones Dankot Group

NO.	FICHAS	PLACA			Estructura
	DUQUEZA	/ CHASIS	Marca	Modelo	Caja de Residu
36	38927	L153400	MACK	COMPACTADOR	CERRADO



Ing. Vladimir Martínez
Gerente de operaciones Dankot Group

NO.	FICHAS	PLACA			Estructura
	DUQUEZA	/ CHASIS	Marca	Modelo	Caja de Residu
39	38930	CHASIS 1M2AU04C79M002455	MACK	COMPACTADOR	CERRADO



Ing. Vladimir Martínez
Gerente de operaciones Danpot Group




NO.	FICHAS	PLACA			Estructura
	DUQUEZA	/ CHASIS	Marca	Modelo	Caja de Residu
40	38931	CHASIS 1M2AU04C89M002464	MACK	COMPACTADOR	CERRADO



Ing. Vladimir Martínez
Gerente de operaciones Danko


NO.	FICHAS	PLACA			Estructura
	DUQUEZA	/ CHASIS	Marca	Modelo	Caja de Residu
42	38903	L-276332	MACK	Volqueta	Abierto



Ing. Vladimir Martínez
Gerente de operaciones Dankot Group



NO.	FICHAS	PLACA			Estructura
	DUQUEZA	/ CHASIS	Marca	Modelo	Caja de Residu
45	38585	L-152306	MACK	VOLQUETA	ABIERTO



Ing. Vladimir Martínez
Gerente de operaciones Dankot Group



NO.	FICHAS	PLACA			Estructura
	DUQUEZA	/ CHASIS	Marca	Modelo	Caja de Residu
47	28973	IM2AVO2C8CM006311	MACK	COMPACTADOR	CERRADO



Ing. Vladimir Martinez
 Gerente de operaciones Dankot Group

NO.	FICHAS	PLACA			Estructura
	DUQUEZA	/ CHASIS	Marca	Modelo	Caja de Residu
51	Peq 01	NKR817066655	IZUZU	COMPACTADOR	CERRADO



Ing. Vladimir Martínez
Gerente de operaciones



NO.	FICHAS	PLACA			Estructura
	DUQUEZA	/ CHASIS	Marca	Modelo	Caja de Residu
52	Peq 02	504029	HINO	COMPACTADOR	CERRADO



Ing. Vladimir Martínez
Gerente de operaciones Dankot Group

NO.	FICHAS	PLACA			Estructura
	DUQUEZA	/ CHASIS	Marca	Modelo	Caja de Residu
55	Peq 05	XZV4540001918	IZUZU	COMPACTADOR	CERRADO



Ing. Vladimir Martínez
Gerente de operaciones Dankot Group

NO.	FICHAS	PLACA			Estructura
	DUQUEZA	/ CHASIS	Marca	Modelo	Caja de Residu
57	Peq 07	MK35A-10381	HINO	COMPACTADOR	CERRADO




Ing. Vladimir Martínez
Gerente de operaciones Dankot Group

NO.	FICHAS	PLACA			Estructura
	DUQUEZA	/ CHASIS	Marca	Modelo	Caja de Residu



Ing. Vladimir Martínez
Gerente de operaciones Dankot Group

NO.	FICHAS	PLACA			Estructura
	DUQUEZA	/ CHASIS	Marca	Modelo	Caja de Residuo



Ing. Vladimir Martínez
Gerente de Operaciones Dankot G