



Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

"Año de la Creatividad y de la Limpieza Integral"

DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO

Departamento de Operaciones

Informe De Cumplimiento De Rutas, Frecuencias y Cobertura De Agosto Del 2022

La Unidad de Monitoreo y Control del Departamento de Operaciones de Residuos Sólidos, se encarga de dar seguimiento al cumplimiento de las Rutas establecidas en toda el área que comprende el **municipio de Santo Domingo Este**. Los mecanismos utilizados para medir el cumplimiento y cobertura son: sistema **GPS**, supervisión continua de camiones en ruta, comunicación continua con las recolectoras contratadas, conocimiento diario de las salidas de los camiones de cada compañía y rutas especiales con los diversos vehiculos de la institución.

El esquema de trabajo que desarrollamos está estipulado de la siguiente manera:

Circunscripción No. 1: tiene cuarenta y cuatro (**44**) **camiones compactadores**, en horario matutino tenemos treinta (**30**) **camiones compactadores grandes** y ocho (**8**) **camiones compactadores pequeños** de 3.5 toneladas y en horario nocturno cinco (**5**) **camiones compactadores grandes** y un (**1**) **camión compactador pequeño** que a su vez tienen cuarenta y cuatro (**44**) **fiscalizadores**. La circunscripción está fragmentada en seis (6) polígonos cada uno de ellos con un encargado.

- I. **Polígono:** está dividido entre *Alma Rosa* que tiene cinco (5) camiones compactadores grandes y *El Ensanche Ozama* que posee tres (3) camiones compactadores grandes y un (1) camión compactador pequeño.
- II. **Polígono:** está dividido entre *Mendoza* que tiene tres (3) camiones compactadores grandes y dos (2) camiones compactadores pequeños y *Duarte* que posee tres (3) camiones compactadores grandes y tres (3) camiones compactadores pequeños.
- III. **Polígono:** está dividido entre *Alma Rosa II* que tiene tres (3) camiones compactadores grandes y un (1) camión compactador pequeño y *Villa Faro* que posee tres (3) camiones compactadores grandes.
- IV. **Polígono:** está dividido entre *Las Américas* tiene tres (3) camiones compactadores grandes y *Villa Duarte* que posee tres (3) camiones compactadores grandes.
- V. **Polígono:** *Los Mameyes* que tiene tres (3) camiones compactadores grandes.
- VI. **Polígono:** está dividido entre *Isabelita* que tiene tres (3) camiones compactadores grandes y dos (2) camiones compactadores pequeños y *Valle Del Este* que posee tres (3) camiones compactadores grandes.

Circunscripción No. 2: tiene treinta y dos (**32**) **camiones**, en horario matutino tenemos quince (**15**) **camiones compactadores grandes** y diez (**10**) **camiones compactadores**



Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

"Año de la Creatividad y de la Limpieza Integral"
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
Departamento de Operaciones

pequeños y en horario nocturno tenemos siete (7) **camiones compactadores grandes**, que a su vez tienen treinta y dos (32) **fiscalizadores**. La circunscripción esta fragmentada en trece (13) polígonos cada uno de ellos con un encargado.

- I. **Polígono (Lomisa):** tiene tres (3) camiones compactadores grandes y un (1) camión compactador pequeño.
- II. **Polígono (Lucerna):** tiene dos (2) camiones compactador grandes y un (1) camión compactador pequeño.
- III. **Polígono (Amapola):** tiene un (1) camión compactador grande y dos (2) camiones compactadores pequeños.
- IV. **Polígono (Vietnam):** tiene dos (2) camiones compactadores grandes.
- V. **Polígono (Barrio Puerto Rico):** tiene dos (2) camiones compactadores grandes.
- VI. **Polígono (Moisés):** tiene un (1) camión compactador grande.
- VII. **Polígono (Canta La Rana):** tiene un (1) camión compactador grande y dos (2) camiones compactadores pequeños.
- VIII. **Polígono (Los Tres Brazos):** tiene dos (2) camiones compactadores grandes.
- IX. **Polígono (Los Minas Viejos):** tiene un (1) camión compactador grande y dos (2) camiones compactadores pequeños.
- X. **Polígono (Barrio la Enfermera):** tiene un (1) camión compactador grande y dos (2) camiones compactadores pequeños.
- XI. **Polígono (Los Minas Sur):** tiene dos (2) camiones compactadores grandes.
- XII. **Polígono (La Milagrosa):** tiene dos (2) camiones compactadores grandes.
- XIII. **Polígono (La Fe):** tiene dos (2) camiones compactadores grandes.

Circunscripción No. 3: tiene treinta (30) **camiones compactadores**, los cuales laboran tanto en horario matutino como en horario vespertino. La circunscripción esta fragmentada en seis (6) polígonos cada uno de ellos con un encargado.

- I. **Polígono (El Almirante):** tiene cuatro (4) camiones compactadores grandes.
- II. **Polígono (Los Tamarindos):** tiene cuatro (4) camiones compactadores grandes.
- III. **Polígono (Ana Teresa Balaguer):** tiene cinco (5) camiones compactadores grandes.
- IV. **Polígono (Invivienda):** tiene cuatro (4) camiones compactadores grandes.
- V. **Polígono (Los Frailes):** tiene once (11) camiones compactadores grandes.
- VI. **Polígono (Ciudad Juan Bosch):** tiene dos (2) camiones compactadores grandes.

Las rutas y frecuencias establecidas estan divididas entre varias compañías recolectoras, las cuales son **Dankot Group S.R.L.** que comprende toda el área de la Circunscripción No. 1 a excepcion del primer poligono de dicha circunscripción, el cual es realizado por el **Ayuntamiento de Santo Domingo Este, Xenakis Inverment S.R.L.** que comprende la



Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

"Año de la Creatividad y de la Limpieza Integral"
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
Departamento de Operaciones

Circunscripción No. 3 y el Ayuntamiento Santo Domingo Este comprende toda el area de la Circunscripción No. 2.

El servicio de recolección de residuos sólidos en el municipio de **Santo Domingo Este**, alcanza el **100% de cobertura** en todos los sectores y barrios del territorio, brindando el servicio de recolección de dos (2) a tres (3) veces por semana. Cubriendo todas las comunidades, tanto en la zona urbana como en la zona rural.

En el mismo orden, atendemos las reclamaciones de los ciudadanos con la finalidad de sustentar cualquier dificultad que se pueda presentar en el servicio, dando respuesta inmediata o a más tardar cuarenta y ocho (48) horas laborables.

Atentamente,


Lic. Augusto Márquez
Encargado del Departamento de Operaciones



A Alcaldía Santo Domingo Este
Ciudad Justa y Creativa
 "Año de la Creatividad y de la Limpieza Integral"
DIRECCION DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
 Departamento de Operaciones

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Circunscripción 2 Ayuntamiento de Santo Domingo Este					Agosto del 2022																															% de Cump	Observaciones
					Semana 1							Semana 2							Semana 3							Semana 4											
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI		
1	CP-03	LOMISA	Lu, Mi y Vi	7:00AM/3:00PM																																92.9%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedo sin hacer, la ruta Lomisa.
2	CP-05	EL CACHÓN DE LA RUBIA	Lu, Mi y Vi	7:00AM/3:00PM																																92.9%	Se daño la manguera hidraulica, se quedo sin hacer la ruta El Cachón de la Rubia.
3	CV-37	DON ÓSCAR	Lu, Mi y Sa	7:00AM/3:00PM																																85.7%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Don Oscar.
4	CG-04	ORIENTE IV	Ma y Sa	7:00AM/3:00PM																																100.0%	
5	CG-07	CABIRMA DEL ESTE	Lu, Mi y Vi	7:00AM/3:00PM																																100.0%	
6	CP-70	LUCERNA	Lu, Mi y Vi	7:00AM/3:00PM																																85.7%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedo sin hacer la ruta Lucerna.
7	CG-15	TITO IV	Lu, Mi y Vi	7:00AM/3:00PM																																100.0%	
8	CG-09	VISTA HERMOSA	Lu, Mi y Vi	7:00AM/3:00PM																																100.0%	
9	CG-13	PRADO DEL CACHÓN	Lu, Mi y Vi	7:00AM/3:00PM																																100.0%	
10	CV-38	CACHÓN ADENTRO	Lu, Mi y Vi	7:00AM/3:00PM																																100.0%	
11	CP-72	SAN ANTONIO	Lu, Mi y Vi	7:00AM/3:00PM																																100.0%	
12	CG-05	HERMANAS MIRABAL	Lu, Mi y Vi	7:00AM/3:00PM																																92.9%	Se daño la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Hermanas Mirabal.
13	CG-12	AMAPOLAS	Lu, Mi y Vi	7:00AM/3:00PM																																100.0%	
14	CG-11	CANCINO	Lu, Mi y Vi	7:00AM/3:00PM																																100.0%	
15	CP-74	KATANGA	Ma, Ju y Sa	7:00AM/3:00PM																																92.3%	Se daño la manguera hidraulica, se quedo sin hacer la ruta Katanga.
16	CP-77	VIETNAM	Ma, Ju y Sa	7:00AM/3:00PM																																92.3%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedo sin hacer la ruta Vietnam.
17	CP-01	LOS CARTONES	Lu a Sab	7:00AM/3:00PM																																92.6%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Los Cartones.
18	CP-04	RIVERA DEL OZAMA	Ma, Ju y Sa	7:00AM/3:00PM																																92.3%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Rivera del Ozama.



Alcaldía Santo Domingo Este
Ciudad Justa y Creativa
 "Año de la Creatividad y de la Limpieza Integral"
 DIRECCION DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
 Departamento de Operaciones

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Circunscripción 2					Agosto del 2022																												% de Cump	Observaciones
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					Semana 1							Semana 2							Semana 3							Semana 4								
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO		
19	CP-06	MIL FLORES	Ma y Ju	7:00AM/3:00PM																													88.9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Mil Flores.
20	CP-03	MIRADOR DEL OZAMA	Ma y Ju	7:00AM/3:00PM																													88.9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Mirador del Ozama.
21	CG-16	CRISTO REY	Ma y Ju	7:00AM/3:00PM																													100.0%	
22	CV-30	LA MILAGROSA	Lu, Mi y Vi	7:00AM/3:00PM																													92.9%	Se le reventaron dos neumaticos del lado izquierdo, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta La Milagrosa.
23	CP-73	BARRIO LA ENFERMERA	Lu, Mi y Vi	7:00AM/3:00PM																													92.9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Barrio la Enfermera.
24	CG-15	LOS MINAS VIEJO	Ma, Ju y Sa	7:00AM/3:00PM																													100.0%	
25	CV-29	SAN LORENZO LOS MINAS	Lu, Mi y Vi	7:00AM/3:00PM																													92.9%	Se daño la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta San Lorenzo Los Minas.
26	CG-10	LOS MINAS SUR	Lu, Mi y Vi	7:00AM/3:00PM																													92.9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Los Mina Sur.
27	CG-06	LOS MINAS CENTRO	Lu, Mi y Vi	7:00AM/3:00PM																													100.0%	
28	CP-02	PIDOCA	Lu a Sab	7:00AM/3:00PM																													88.9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Pidoca.
29	CG-03	ENSANCHE FELICIDAD	Ma, Ju y Sa	7:00AM/3:00PM																													100.0%	
30	CG-14	INVI	Lu, Mi y Vi	7:00AM/3:00PM																													100.0%	
31	CP-71	LA FE	Lu, Mi y Vi	7:00AM/3:00PM																													100.0%	
32	CG-02	BARRIO PUERTO RICO	Ma, Ju y Sa	7:00AM/3:00PM																													92.3%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Barrio Puerto Rico.
33	CG-08	MOISES	Lu, Mi y Vi	7:00AM/3:00PM																													100.0%	



Alcaldía Santo Domingo Este
Ciudad Justa y Creativa
 "Año de la Creatividad y de la Limpieza Integral"
 DIRECCION DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
 Departamento de Operaciones

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Agosto del 2022

Circunscripción 2					Agosto del 2022																												% de Cump	Observaciones									
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					Semana 1							Semana 2							Semana 3							Semana 4																	
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO			LU	MA	MI						
34	CP-06	CANTA LA RANA	Lu, Mi y Vi	7:00AM/3:00PM																																						92.9%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Canta La Rana.
35	CP-04	LOS TRES BRAZOS	Lu, Mi y Vi	7:00AM/3:00PM																																						92.9%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Los Tres Brazos.
36	CP-76	LA LILA	Ma, Ju y Sa	7:00AM/3:00PM																																						92.3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer la ruta La Lila.

Leyenda	
Días Cumplidos	
Días Incumplidos	

LIMPIEZA Y ASEO URBANO
 Lic. Augusto Marquez
 Encargado de Operaciones
ASDE DEPTO. OPERACIONES



Alcaldía Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

"Año de la Creatividad y de la Limpieza Integral"

DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO

Departamento de Operaciones

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Agosto del 2022

Circunscripción I					Agosto del 2022																												% de Cump	Observaciones	
Dankot Group y El Ayuntamiento de Santo Domingo Este					Semana 1							Semana 2							Semana 3							Semana 4									
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO			
1	CP-07	Ensanche Ozama	Ma, Ju y Sa	4:30PM																														84.6%	El camión sufrió una falla mecánica en el motor no pudo completar la rutas Ensanche Ozama.
2	CP-07	Alma Rosa I	Lu, Mi y Vi	4:00PM																														100.0%	
3	CP-10	Resp. Palma De Alma Rosa	Lu, Mi y Vi	4:00PM																														85.7%	El camión sufrió una avería en el motor por lo que se calentó, no pudo hacer la ruta de Resp. Palma De Alma Rosa.
4	38906	Sector Capotillo	Ma, Ju y Sa	6:00AM																														100.0%	
5	38597	Alma Rosa II	Lu, Mi y Vi	6:00AM																														85.7%	El camión sufrió una avería en el motor por lo que se calentó, se quedó sin realizar la ruta Alma Rosa II.
6	38902	Villa Faro	Ma, Ju y Sa	6:00AM																														100.0%	
7	38911	Villa Maria	Ma, Ju y Sa	6:00AM																														92.3%	El camión sufrió una avería en el motor por lo que se calentó, se quedó sin realizar la ruta Villa Maria.
8	CP-09	Palma de Alma Rosa	Lu, Mi y Vi	4:00PM																														92.9%	El camión sufrió una avería en el motor, por lo que se calentó, no pudo hacer la ruta Palma de Alma Rosa.
9	38909	Mi Hogar	Lu, Mi y Vi	6:00AM																														100.0%	
10	38584	Carolina	Lu, Mi y Vi	6:00AM																														85.7%	Falla mecánica en la "cuchara" no se pudo arreglar, se quedó sin hacer la ruta Carolina.
11	38925	Hamarap	Lu, Mi y Vi	6:00AM																														100.0%	
12	CP-08	Villa Olimpica	Lu, Mi y Vi	4:30PM																														92.9%	El camión sufrió una avería en el motor, por lo que se calentó, se quedó sin realizar la ruta Villa Olimpica.
13	CG-01	Las Américas	Lu, Mi y Vi	4:30PM																														100.0%	
14	CP-08	Respaldo Los Tres Ojos	Ma, Ju y Sa	4:00PM																														92.3%	Falla mecánica en el volante, no funcionaba por falta de aceite, no pudo hacer la ruta Respaldo Los Tres Ojos.
15	38957	Calero	Ma, Ju y Sa	6:00AM																														100.0%	
16	38905	Los Molinos	Ma, Ju y Sa	7:00AM																														84.6%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Los Molinos.
17	38915	Los Angeles	Lu, Mi y Vi	6:30AM																														100.0%	
18	38921	Franconia	Lu, Mi y Vi	6:30AM																														85.7%	Falla mecánica en la "cuchara" no se pudo arreglar, se quedó sin hacer la ruta Franconia.
19	38930	Valle del Este	Ma, Ju y Sa	6:00AM																														100.0%	
20	38907	Calle Primera Maquiteria	Lu, Mi y Vi	6:30AM																														100.0%	



Aldia Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

"Año de la Creatividad y de la Limpieza Integral"

DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO

Departamento de Operaciones

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Circunscripción I Dankot Group y El Ayuntamiento de Santo Domingo Este					Agosto del 2022																															% de Cump	Observaciones
					Semana 1							Semana 2							Semana 3							Semana 4											
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI		
21	38598	Campana	Ma, Ju y Sa	6:30AM																																84.6%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Campana.
22	38930	Res. Mil Flores	Lu, Mi y Vi	6:00AM																																92.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Res. Mil Flores.
23	38918	Residencial Paraiso Oriental	Lu, Mi y Vi	6:00AM																																100.0%	
24	38924	Residencial del Este	Ma, Ju y Sa	7:00AM																																92.3%	Falla mecánica en el volante, no funcionaba por falta de aceite, no pudo hacer la ruta Residencial del Este
25	38928	Los Antares	Lu y Vi	6:30AM																																100.0%	
26	38952	Los Planetas	Lu, Mi y Vi	6:30AM																																92.9%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Los Planetas.
27	38925	Los Coquitos	Ma, Ju y Sa	7:00AM																																92.3%	Falla mecánica en el volante, no funcionaba por falta de aceite, no pudo hacer la ruta Los Coquitos.
28	38917	Los Farallones	Lu, Mi y Vi	7:00AM																																100.0%	
29	38922	Barrio La Isabela	Ma, Ju y Sa	7:00AM																																100.0%	
30	38911	Los Mameyes	Lu, Mi y Vi	6:30AM																																92.9%	El camión sufrió una falla mecánica en el motor, por lo que no pudo completar la rutas Los Mameyes.
31	38909	Los Trinitarios	Ma, Ju y Sa	7:00AM																																84.6%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, por lo que se quedo sin hacer la ruta Los Trinitarios.
32	CP-75	El Duarte	Ma, Ju y Sa	4:00PM																																100.0%	
33	38919	El Brisal	Lu, Mi y Vi	6:30AM																																85.7%	El camión sufrió una averia en el motor por lo que se calento, no pudo hacer la ruta El Brisal.
34	38931	Los Alpes I	Ma, Ju y Sa	6:30AM																																84.6%	El camión sufrió una falla mecánica en el motor, no pudo completar la ruta Los Alpes I.
35	38908	Carola	Ma, Ju y Sa	6:30AM																																100.0%	
36	38954	El Alba	Ma, Ju y Sa	7:00AM																																92.3%	Falla mecánica en el volante, no funcionaba por falta de aceite, no pudo hacer la ruta El Alba.
37	38904	Cancino I	Lu, Mi y Vi	6:30AM																																100.0%	
38	38596	Residencial Miseses	Lu, Mi y Vi	6:30AM																																85.7%	El camión sufrió una averia en el motor por lo que se calento, se quedo sin realizar la ruta Residencial Miseses.
39	38901	Residencial Mella	Lu, Mi y Vi	6:30AM																																100.0%	
40	38599	Narciza	Lu, Mi y Vi	7:00AM																																85.7%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Narciza.
41	38920	Bello Campo	Ma, Ju y Sa	6:30AM																																100.0%	



Alcaldía Santo Domingo Este
Ciudad Justa y Creativa
 "Año de la Creatividad y de la Limpieza Integral"
 DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
 Departamento de Operaciones

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Circunscripción I					Agosto del 2022																															% de Cump	Observaciones
Dankot Group y El Ayuntamiento de Santo Domingo Este					Semana 1							Semana 2							Semana 3							Semana 4											
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI		
42	38903	Mi Sueño	Ma, Ju y Sa	6:30AM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	100.0%	
43	38928	Isabel	Ma, Ju y Sa	6:30AM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	84.6%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Isabel.
44	38585	Arco Iris	Ma, Ju y Sa	7:00AM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	100.0%	
45	38912	Amanda I	Lu, Mi y Vi	7:00AM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	100.0%	
46	38926	Amanda II	Lu, Mi y Vi	7:00AM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	92.9%	Falla mecánica en la "cuchara" no se pudo arreglar, se quedo sin hacer la ruta Amanda II.
47	38915	Residencial Oasis	Ma, Ju y Sa	6:30AM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	84.6%	El camión sufrió una falla mecánica en el motor no pudo completar la ruta Residencial Oasis.
48	38921	Alpes II	Ma, Ju y Sa	6:30AM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	100.0%	
49	38914	Esperanza	Lu, Mi y Vi	7:00AM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	100.0%	
50	38916	La Lotería	Ma, Ju y Sa	6:30AM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	92.3%	Falla mecánica en el motor no funcionaba, se quedo sin realizar la ruta La Lotería.
51	38913	El Rosal	Ma, Ju y Sa	6:30AM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	84.6%	Falla mecánica en el volante, no funcionaba por falta de aceite, no pudo hacer la ruta El Rosal.
52	38923	Ensanche Isabelita	Lu, Mi y Vi	6:30AM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	78.6%	El camión sufrió una falla mecánica en el motor, no pudo completar las rutas Ensanche Isabelita.
53	38910	El Italia	Lu, Mi y Vi	7:00AM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	100.0%	

Leyenda	
Días Cumplidos	
Días Incumplidos	





A Alcaldía Santo Domingo Este
Ciudad Justa y Creativa
 "Año de la Creatividad y de la Limpieza Integral"
DIRECCION DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
 Departamento de Operaciones

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Circunscripción 3					Agosto del 2022																															% de Cump	Observaciones
Xenakis Invertments					Semana 1							Semana 2							Semana 3							Semana 4											
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI		
1	39219	La Toronja	Lu y Vi.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta La Toronja.
2	39220	La Llave	Lu y Vi.	7:00am/3:00pm																																100.0%	
3	39221	Residencial Los Corales	Lu, Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																																100.0%	
4	39222	Residencial Arismar	Lu, Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																																85.7%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer la ruta Residencial Arismar.
5	39223	Res. Nuevo Amanecer	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																																100.0%	
6	39224	Club de Leones	Ma y Vi.	7:00am/3:00pm																																100.0%	
7	39225	Villa Venencia	Ma y Vi.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Se le reventaron dos neumáticos al camión, no pudo terminar la ruta Villa Venencia.
8	39226	Mercadito	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																																100.0%	
9	39227	Tamarindo	Lu, Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																																100.0%	
10	39228	Rosalía	Ma, Ju y Sa.	7:00am/3:00pm																																84.6%	Se le reventaron dos neumáticos al camión, no pudo terminar la ruta Rosalía.
11	39229	Villa Altagracia	Ma, Ju y Sa.	7:00am/3:00pm																																84.6%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Villa Altagracia.
12	39230	Corporanea	Lu y Ma.	7:00am/3:00pm																																100.0%	
13	39231	Solares Almirante	Lu, Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																																85.7%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Solares Almirante.
14	39232	Almirante Dentro	Vi y Sa.	7:00am/3:00pm																																87.5%	Se le reventaron 2 neumáticos al camión, no pudo terminar la ruta Almirante Dentro.
15	39204	Enfermera	Mi y Ju.	7:00am/3:00pm																																100.0%	
16	39217	Ramón Matias Mella	Mi y Ju.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Ramón Matias Mella.



A Alcaldía Santo Domingo Este
Ciudad Justa y Creativa
 "Año de la Creatividad y de la Limpieza Integral"
DIRECCION DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
 Departamento de Operaciones

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Agosto del 2022

Circunscripción 3					Agosto del 2022																												% de Cump	Observaciones			
Xenakis Invertments					Semana 1							Semana 2							Semana 3							Semana 4											
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO			LU	MA	MI
17	39214	Batey Monserrat	Mi y Ju.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Batey Monserrat.
18	39209	Brisa Oriental	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																																100.0%	
19	39201	Educadores	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo arreglar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Educadores.
20	39213	Radiante	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																																100.0%	
21	39210	Brisas del Este	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																																100.0%	
22	39205	Hainamosa	Lu, Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																																85.7%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer la ruta Hainamosa.
23	39203	Los Molinos	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer la ruta Los Molinos.
24	39208	Trinitarios II	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo arreglar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Trinitarios II.
25	39219	Eugenio Maria de Hostos	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer la ruta Eugenio Maria de Hostos.
26	39220	Los Prados	Ma y Vi.	7:00am/3:00pm																																100.0%	
27	39201	Mirador del Este	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Mirador del Este.
28	39212	Regina	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																																100.0%	
29	39217	La Moneda de Brisa Oriental	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer la ruta La Moneda de Brisa Oriental.



Alcaldía Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

"Año de la Creatividad y de la Limpieza Integral"

DIRECCION DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO

Departamento de Operaciones

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Agosto del 2022

Circunscripción 3					Semana 1							Semana 2							Semana 3							Semana 4							% de Cump	Observaciones		
Xenakis Invertments					LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO			LU	MA
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
30	39202	Residencial Miranda	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																															100.0%	
31	39232	Los Frailes II	Lu, Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																															85.7%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo arreglar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Los Frailes II.
32	39212	Tropical del Este	Ma y Ju.	7:00am/3:00pm																															88.9%	Se le reventaron 2 neumáticos al camión, no pudo terminar la ruta Tropical del Este.
33	39209	Los Frailes III	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																															88.9%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo arreglar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Los Frailes III.
34	39216	Fr. Del Rosario Sánchez	Ma y Ju.	7:00am/3:00pm																															88.9%	Se le reventó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Fr. Del Rosario Sánchez.
35	39221	Residencial Marbella	Ma y Vi.	7:00am/3:00pm																															88.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Residencial Marbella.
36	39201	San Bartolo	Lu y Vi.	7:00am/3:00pm																															88.9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta San Bartolo.
37	39223	San Bartolo II	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																															88.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta San Bartolo II.
38	39214	Farallones	Ma, Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																															85.7%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedó sin hacer la ruta Farrallones.
39	39206	Residencial Canaria	Lu y Vi.	7:00am/3:00pm																															100.0%	
40	39225	Grua	Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																															88.9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Grua.



Aldia Santo Domingo Este
Ciudad Justa y Creativa
 "Año de la Creatividad y de la Limpieza Integral"
DIRECCION DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
 Departamento de Operaciones

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Agosto del 2022

Circunscripción 3					Agosto del 2022																												% de Cump	Observaciones			
Xenakis Invertments					Semana 1							Semana 2							Semana 3							Semana 4											
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO			LU	MA	MI
41	39212	Villa Esfuerzo, Caña y Mango	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Villa Esfuerzo, Caña y Mango.
42	39226	Restauradores y Kennedy	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Restauradores y Kennedy.
43	39205	Corales y Restauradores	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo arreglar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Corales y Restauradores.
44	39204	Barrio Nuevo	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																																100.0%	
45	39232	Marbella	Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba, no se pudo hacer la ruta Marbella.
46	39220	Barrio Número II	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Se le reventaron los 2 neumáticos traseros, no se pudo terminar la ruta de Barrio Número II.
47	39203	Burrito	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedó sin hacer la ruta Burrito.
48	39227	Brisa del Este	Lu y Sa.	7:00am/3:00pm																																100.0%	
49	39210	Las Flores	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Las Flores.
50	39228	Los Laureles	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																																100.0%	
51	39215	Los San Juaneros	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																																100.0%	
52	39208	Villa Liberación	Lu y Vi.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Se le explotaron 2 gomas al camión, no pudo terminar la ruta Villa Liberación.
53	39208	Respaldo los 3 Ojos	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																																100.0%	



Alcaldía Santo Domingo Este
Ciudad Justa y Creativa
 "Año de la Creatividad y de la Limpieza Integral"
 DIRECCION DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
 Departamento de Operaciones

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Agosto del 2022

Circunscripción 3					Semana 1							Semana 2							Semana 3							Semana 4							% de Cump	Observaciones		
Xenakis Invertments					LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO			LU	MA
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
54	39229	El Perla, Y Manz. 11-9-7-13-1	Lu y Vi.	7:00am/3:00pm																															88.9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta El Perla, Y Manz. 11-9-7-13-1.
55	39206	Manzana 23 y 24	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																															88.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Manzana 23 y 24.
56	39220	Villas Colinas	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																															88.9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Villas Colinas.
57	39218	Casitas de los Padres y Apartamentos	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																															88.9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Casitas de los Padres y Apartamentos.
58	39204	Perla Parte 2da.	Lu y Vi.	7:00am/3:00pm																															88.9%	Se le reventaron dos neumático al camión, no pudo terminar la ruta la Perla Parte 2da.
59	39218	Las Acacias y Corambal	Lu y Sa.	7:00am/3:00pm																															88.9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Las Acacias y Corambal.
60	39214	Brisa de las Charles y Barahoneros	Lu y Sa.	7:00am/3:00pm																															88.9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Brisa de las Charles y Barahoneros.
61	39201	Buena Ventura	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																															100.0%	
62	39221	Mendoza C/Duarte y Rayoli	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																															88.9%	El camión sufrió una falla mecánica en el motor no pudo completar la ruta Mendoza C/Duarte y Rayoli.
63	39209	Los Coquitos	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																															100.0%	



A Alcaldía Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

"Año de la Creatividad y de la Limpieza Integral"

DIRECCION DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO


Departamento de Operaciones

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Agosto del 2022

Circunscripción 3 Xenakis Invertments

No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	Semana 1							Semana 2							Semana 3							Semana 4							% de Cump	Observaciones						
					LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO								
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			29	30	31			
64	39218	Nancy Nadensha	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																																		88.9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Nancy Nadensha.	
65	39210	Nuevo Amanecer	Lu y Sa.	7:00am/3:00pm																																		100.0%		
66	39224	Jerusalén	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																																		88.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Jerusalén.	
67	39216	Agua Loca y Luz María	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																																		88.9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Agua Loca y Luz María.	
68	39223	Maranata	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																																		100.0%		
69	39222	Club de Aduanas	Ma y Vi.	7:00am/3:00pm																																			88.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Club de Aduanas.
70	39225	Invidorex	Lu y Sa.	7:00am/3:00pm																																		88.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Invidorex.	
71	39215	Ana Teresa Balaguer	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																																			100.0%	
72	39230	Invimosa y Nuevo Renacer	Lu, Ju y Sa.	7:00am/3:00pm																																			84.6%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo arreglar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Invimosa y Nuevo Amanecer.
73	39202	El Hoyo	Ma, Ju y Vi.	7:00am/3:00pm																																			84.6%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta El Hoyo.
74	39222	Los Pinos	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																																			100.0%	
75	39213	Invicéa	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																																			88.9%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo arreglar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Invicéa.



A Alcaldía Santo Domingo Este
Ciudad Justa y Creativa
"Año de la Creatividad y de la Limpieza Integral"
DIRECCION DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
 Departamento de Operaciones

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Agosto del 2022

Circunscripción 3					Agosto del 2022																												% de Cump	Observaciones			
Xenakis Invertments					Semana 1							Semana 2							Semana 3							Semana 4											
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO			LU	MA	MI
76	39224	Paraiso	Lu y Sa.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Paraiso.
77	39230	Villa Las Américas y Las Capillas	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Villa Las Américas y Las Capillas.
78	39231	La Ureña	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo arreglar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta La Ureña.
79	39222	Cancela Arriba	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																																100.0%	
80	39216	Cancela Abajo	Lu y Vi.	7:00am/3:00pm																																100.0%	
81	39206	Rivera del Caribe	Lu, Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																																85.7%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedó sin hacer la ruta Rivera del Caribe.
82	39202	Ciudad Juan Bosch	Lu, Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																																92.9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedó sin hacer la ruta Ciudad Juan Bosch.
83	39215	Invivienda	Lu a Sa.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Invivienda.

Leyenda	
Días Cumplidos	
Días Incumplidos	

