

Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

"Año de la Creatividad y de la Limpieza Integral"

DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO

Departamento de Operaciones

Informe De Cumplimiento De Rutas, Frecuencias y Cobertura De Septiembre Del 2022


La Unidad de Monitoreo y Control del Departamento de Operaciones de Residuos Sólidos, se encarga de dar seguimiento al cumplimiento de las Rutas establecidas en toda el área que comprende el **municipio de Santo Domingo Este**. Los mecanismos utilizados para medir el cumplimiento y cobertura son: sistema **GPS**, supervisión continua de camiones en ruta, comunicación continua con las recolectoras contratadas, conocimiento diario de las salidas de los camiones de cada compañía y rutas especiales con los diversos vehiculos de la institución.

El esquema de trabajo que desarrollamos está estipulado de la siguiente manera:

Circunscripción No. 1: tiene cuarenta y cuatro (**44**) **camiones compactadores**, en horario matutino tenemos treinta (**30**) **camiones compactadores grandes** y ocho (**8**) **camiones compactadores pequeños** de 3.5 toneladas y en horario nocturno cinco (**5**) **camiones compactadores grandes** y un (**1**) **camión compactador pequeño** que a su vez tienen cuarenta y cuatro (**44**) **fiscalizadores**. La circunscripción está fragmentada en seis (6) polígonos cada uno de ellos con un encargado.

- I. **Polígono:** está dividido entre *Alma Rosa* que tiene cinco (5) camiones compactadores grandes y *El Ensanche Ozama* que posee tres (3) camiones compactadores grandes y un (1) camión compactador pequeño.
- II. **Polígono:** está dividido entre *Mendoza* que tiene tres (3) camiones compactadores grandes y dos (2) camiones compactadores pequeños y *Duarte* que posee tres (3) camiones compactadores grandes y tres (3) camiones compactadores pequeños.
- III. **Polígono:** está dividido entre *Alma Rosa II* que tiene tres (3) camiones compactadores grandes y un (1) camión compactador pequeño y *Villa Faro* que posee tres (3) camiones compactadores grandes.
- IV. **Polígono:** está dividido entre *Las Américas* tiene tres (3) camiones compactadores grandes y *Villa Duarte* que posee tres (3) camiones compactadores grandes.
- V. **Polígono:** *Los Mameyes* que tiene tres (3) camiones compactadores grandes.
- VI. **Polígono:** está dividido entre *Isabelita* que tiene tres (3) camiones compactadores grandes y dos (2) camiones compactadores pequeños y *Valle Del Este* que posee tres (3) camiones compactadores grandes.

Circunscripción No. 2: tiene cuarenta (**40**) **camiones**, en horario matutino tenemos trece (**13**) **camiones compactadores grandes**, cinco (**5**) **camiones compactadores pequeños** y



Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

"Año de la Creatividad y de la Limpieza Integral"

DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO

Departamento de Operaciones

seis (6) **camiones volteo cielo abierto**, en horario nocturno tenemos seis (6) **camiones compactadores grandes**, ocho (8) **camiones compactadores pequeños** y dos (2) **camiones volteos cielo abierto**, y estos a su vez cuentan con cuarenta (40) **fiscalizadores**. La circunscripción esta fragmentada en cuatro (4) **polígonos** cada uno de ellos con un encargado.

- I. **Polígono (Cancino):** tiene nueve (9) camiones compactadores grandes y tres (3) camiones compactadores pequeños.
- II. **Polígono (Los Mina Norte):** tiene tres (3) camiones compactador grandes, tres (3) camiones compactadores pequeños y dos (2) camiones volteos cielo abierto.
- III. **Polígono (Los Mina Sur):** tiene cuatro (4) camiones compactadores grandes, cuatro (4) camiones compactadores pequeños y dos (2) camiones volteos cielo abierto.
- IV. **Polígono (Los Tres Brazos):** tiene tres (3) camiones compactadores grandes, tres (3) camiones compactadores pequeños y cuatro (4) camiones volteos cielo abierto.

Circunscripción No. 3: tiene treinta (30) **camiones compactadores**, los cuales laboran tanto en horario matutino como en horario vespertino. La circunscripción esta fragmentada en seis (6) polígonos cada uno de ellos con un encargado.

- I. **Polígono (El Almirante):** tiene cuatro (4) camiones compactadores grandes.
- II. **Polígono (Los Tamarindos):** tiene cuatro (4) camiones compactadores grandes.
- III. **Polígono (Ana Teresa Balaguer):** tiene cinco (5) camiones compactadores grandes.
- IV. **Polígono (Invivienda):** tiene cuatro (4) camiones camiones compactadores grandes.
- V. **Polígono (Los Frailes):** tiene once (11) camiones compactadores grandes.
- VI. **Polígono (Ciudad Juan Bosch):** tiene dos (2) camiones compactadores grandes.

Las rutas y frecuencias establecidas estan divididas entre varias compañías recolectoras, las cuales son **Dankot Group S.R.L.** que comprende toda el área de la Circunscripción No. 1 a excepcion del primer poligono de dicha circunscripción, el cual es realizado por el **Ayuntamiento de Santo Domingo Este, Xenakis Inverment S.R.L.** que comprende la Circunscripción No. 3 y el **Ayuntamiento Santo Domingo Este** comprende toda el area de la Circunscripción No. 2.

El servicio de recolección de residuos sólidos en el municipio de **Santo Domingo Este**, alcanza el **100% de cobertura** en todos los sectores y barrios del territorio, brindando el servicio de recolección de dos (2) a tres (3) **veces por semana**. Cubriendo todas las comunidades, tanto en la zona urbana como en la zona rural.



Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

"Año de la Creatividad y de la Limpieza Integral"

DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO

Departamento de Operaciones

En el mismo orden, atendemos las reclamaciones de los ciudadanos con la finalidad de sustentar cualquier dificultad que se pueda presentar en el servicio, dando respuesta inmediata o a más tardar cuarenta y ocho (48) horas laborables.

Atentamente,



Dic. Augusto Márquez
Encargado del Departamento de Operaciones



Alcaldía Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

"Año de la Creatividad y de la Limpieza Integral"

DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO

Departamento de Operaciones

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Septiembre del 2022

Circunscripción 1

Dankot Group y El Ayuntamiento de Santo Domingo Este

No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	Septiembre del 2022																														% de Cump	Observaciones			
					Semana 1							Semana 2							Semana 3																				
					JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI					
1	CP-07	Ensanche Ozama	Ma, Ju y Sa	4:30PM																																84.6%	El camión sufrió una falla mecánica en el motor no pudo completar la ruta Ensanche Ozama.		
2	CP-07	Alma Rosa I	Lu, Mi y Vi	4:00PM																																	92.3%	El camión sufrió una avería en el motor, por lo que se calentó, no pudo hacer la ruta de Alma Rosa I.	
3	CP-10	Resp Palma De Alma Rosa	Lu, Mi y Vi	4:00PM																																	100.0%		
4	38906	Sector Capotillo	Ma, Ju y Sa	6:00AM																																	100.0%		
5	38597	Alma Rosa II	Lu, Mi y Vi	6:00AM																																	84.6%	El camión sufrió una avería en el motor, por lo que se calentó, se quedó sin realizar la ruta Alma Rosa II.	
6	38902	Villa Faro	Ma, Ju y Sa	6:00AM																																	92.3%	Falla mecánica en el volante, no funcionaba por falta de aceite, no pudo hacer la ruta Villa Faro.	
7	38911	Villa María	Ma, Ju y Sa	6:00AM																																	84.6%	El camión sufrió una avería en el motor por lo que se calentó, se quedó sin realizar la ruta Villa María.	
8	CP-09	Palma de Alma Rosa	Lu, Mi y Vi	4:00PM																																	92.3%	El camión sufrió una avería en el motor por lo que se calentó, no pudo hacer la ruta Palma de Alma Rosa.	
9	38909	Mi Hogar	Lu, Mi y Vi	6:00AM																																	100.0%		
10	38584	Carolina	Lu, Mi y Vi	6:00AM																																	84.6%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Carolina.	
11	38925	Hamarap	Lu, Mi y Vi	6:00AM																																	92.3%	Falla mecánica en la "cuchara" no se pudo arreglar, se quedó sin hacer la ruta Hamarap.	
12	CP-08	Villa Olímpica	Lu, Mi y Vi	4:30PM																																	84.6%	El camión sufrió una avería en el motor por lo que se calentó, se quedó sin realizar la ruta Villa Olímpica.	
13	CG-01	Las Américas	Lu, Mi y Vi	4:30PM																																	92.3%	El camión sufrió una avería en el motor por lo que se calentó, no pudo hacer la ruta Las Américas.	
14	CP-08	Respaldo Los Tres Ojos	Ma, Ju y Sa	4:00PM																																		84.6%	Falla mecánica en el volante, no funcionaba por falta de aceite, no pudo hacer la ruta Respaldo Los Tres Ojos.
15	38957	Calero	Ma, Ju y Sa	6:00AM																																		84.6%	El camión sufrió una falla mecánica en el motor no pudo completar la ruta Calero.



Alcaldía Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

"Año de la Creatividad y de la Limpieza Integral"

DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO

Departamento de Operaciones

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

					Septiembre del 2022																															
Circunscripción 1					Semana 1						Semana 2						Semana 3																			
Dankot Group y el Ayuntamiento de Santo Domingo Este					JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	% de Cump	Observaciones
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
16	38905	Los Molinos	Ma, Ju y Sa	7:00AM																															84.6%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Los Molinos.
17	38915	Los Angeles	Lu, Mi y Vi	6:30AM																															92.3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Los Angeles.
18	38921	Franconia	Lu, Mi y Vi	6:30AM																															92.3%	Falla mecánica en la "cuchara" no se pudo arreglar, se quedó sin hacer la ruta Franconia.
19	38930	Valle del Este	Ma, Ju y Sa	6:00AM																															100.0%	
20	38907	Calle Primera Maquiteria	Lu, Mi y Vi	6:30AM																															100.0%	
21	38598	Campana	Ma, Ju y Sa	6:30AM																															92.3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedó sin hacer la ruta Campana.
22	38930	Res. Mil Flores	Lu, Mi y Vi	6:00AM																															92.3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Res. Mil Flores.
23	38918	Residencial Paraiso Oriental	Lu, Mi y Vi	6:00AM																															100.0%	
24	38924	Residencial del Este	Ma, Ju y Sa	7:00AM																															84.6%	Falla mecánica en el volante, no funcionaba por falta de aceite, no pudo hacer la ruta Residencial del Este
25	38928	Los Antares	Lu y Vi	6:30AM																															100.0%	
26	38952	Los Planetas	Lu, Mi y Vi	6:30AM																															84.6%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Los Planetas.
27	38925	Los Coquitos	Ma, Ju y Sa	7:00AM																															92.3%	Falla mecánica en el volante, no funcionaba por falta de aceite, no pudo hacer la ruta Los Coquitos.
28	38917	Los Farallones	Lu, Mi y Vi	7:00AM																															100.0%	
29	38922	Barrio La Isabela	Ma, Ju y Sa	7:00AM																															84.6%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedó sin hacer la ruta Barrio La Isabela.
30	38911	Los Mameyes	Lu, Mi y Vi	6:30AM																															92.3%	El camión sufrió una falla mecánica en el motor no pudo completar la ruta Los Mameyes.
31	38909	Los Trinitarios	Ma, Ju y Sa	7:00AM																															92.3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer la ruta Barrio Los Trinitarios.
32	CP-75	El Duarte	Ma, Ju y Sa	4:00PM																														84.6%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta El Duarte.	
33	38919	El Brisal	Lu, Mi y Vi	6:30AM																															92.3%	El camión sufrió una avería en el motor, por lo que se calentó, no pudo hacer la ruta El Brisal.



Alcaldía Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

"Año de la Creatividad y de la Limpieza Integral"

DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO

Departamento de Operaciones

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Circunscripción 1 Dankot Group y El Ayuntamiento de Santo Domingo Este					Septiembre del 2022																														% de Cump	Observaciones
					Semana 1				Semana 2				Semana 3																							
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI		
34	38931	Los Alpes I	Ma, Ju y Sa	6:30AM																															92.3%	El camión sufrió una falla mecánica en el motor no pudo completar la ruta Los Alpes I.
35	38908	Carola	Ma, Ju y Sa	6:30AM																															100.0%	
36	38954	El Alba	Ma, Ju y Sa	7:00AM																															84.6%	Falla mecánica en el volante, no funcionaba por falta de aceite, no pudo hacer la ruta El Alba.
37	38904	Cancino I	Lu, Mi y Vi	6:30AM																															100.0%	
38	38596	Residencial Mieses	Lu, Mi y Vi	6:30AM																															84.6%	El camión sufrió una avería en el motor por lo que se calentó, se quedó sin realizar la ruta Residencial Mieses.
39	38901	Residencial Mella	Lu, Mi y Vi	6:30AM																															92.3%	El camión sufrió una avería en el motor por lo que se calentó, se quedó sin realizar la ruta Residencial Mella.
40	38599	Narciza	Lu, Mi y Vi	7:00AM																															84.6%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Narciza.
41	38920	Bello Campo	Ma, Ju y Sa	6:30AM																															100.0%	
42	38903	Mi Sueño	Ma, Ju y Sa	6:30AM																															92.3%	Falla mecánica en el volante, no funcionaba por falta de aceite, no pudo hacer la ruta Mi Sueño.
43	38928	Isabel	Ma, Ju y Sa	6:30AM																															84.6%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedó sin hacer la ruta Isabel.
44	38585	Arco Iris	Ma, Ju y Sa	7:00AM																															84.6%	El camión sufrió una falla mecánica en el motor no pudo completar las rutas Arco Iris.
45	38912	Amanda I	Lu, Mi y Vi	7:00AM																															84.6%	El camión sufrió una avería en el motor por lo que se calentó, se quedó sin realizar la ruta Amanda I.
46	38926	Amanda II	Lu, Mi y Vi	7:00AM																															92.3%	Falla mecánica en la "cuchara" no se pudo arreglar, se quedó sin hacer la ruta Amanda II.
47	38915	Residencial Oasis	Ma, Ju y Sa	6:30AM																															92.3%	El camión sufrió una falla mecánica en el motor no pudo completar la ruta Residencial Oasis.
48	38921	Alpes II	Ma, Ju y Sa	6:30AM																															100.0%	
49	38914	Esperanza	Lu, Mi y Vi	7:00AM																															84.6%	Falla mecánica en el volante, no funcionaba por falta de aceite, no pudo hacer la ruta Esperanza.
50	38916	La Lotería	Ma, Ju y Sa	6:30AM																															92.3%	Falla mecánica en el motor no funcionaba, se quedó sin realizar la ruta La Lotería.



Alcaldía Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

"Año de la Creatividad y de la Limpieza Integral"

DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO


Departamento de Operaciones

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Septiembre del 2022

Circunscripción 1																																					
Dankot Group y El Ayuntamiento de Santo Domingo Este					Semana 1								Semana 2								Semana 3																
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	% de Cump	Observaciones	
51	38913	El Rosal	Ma, Ju y Sa	6:30AM																																92.3%	Falla mecánica en el volante, no funcionaba por falta de aceite, no pudo hacer la ruta El Rosal.
52	38923	Ensanche Isabelita	Lu, Mi y Vi	6:30AM																																92.3%	El camión sufrió una falla mecánica en el motor no pudo completar la rutas Ensanche Isabelita.
53	38910	El Italia	Lu, Mi y Vi	7:00AM																																100.0%	

Leyenda	
Días Cumplidos	
Días Incumplidos	





Alcaldía Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

"Año de la Creatividad y de la Limpieza Integral"

DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO

Departamento de Operaciones

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Circunscripción 2 Ayuntamiento de Santo Domingo Este					Septiembre del 2022																														% de Cump	Observaciones
					Semana 1					Semana 2					Semana 3																					
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI		
1	CG-01 CG-02 CP-01	Cabirma del Este	Lunes, Miercoles y Viernes	04:00 p.m.-12:00 a.m.																															92%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedo sin hacer, la ruta Cabirma del Este.
2	CG-03 CP-02 CP-03	Lucerna I	Lunes y Jueves	04:00 p.m.-12:00 a.m.																															89%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedo sin hacer la ruta Lucerna I.
3	CG-01 CG-02 CG-03	Lucerna II	Lunes y Jueves	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															89%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Lucerna II.
4	CG-01 CG-02 CG-03	Residencial Tito IV, Residencial El Bosque y Residencial Belinda	Martes y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															100%	
5	CP-01	Cachón de la Rubia	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															92%	Se daño la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Cachón de la Rubia.
6	CG-04	Residencial Don Oscar	Martes, Jueves y Sabado	04:00 p.m.-12:00 a.m.																															100%	
7	CG-07 CG-08 CG-09	Vista Hermosa	Miercoles y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															100%	
8	CG-05 CP-04 CP-05	Residencial Amapola	Miercoles y Sabado	04:00 p.m.-12:00 a.m.																															88%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Residencial Amapola.
9	CG-05 CP-04 CP-05	Altos de Cancino	Martes y Viernes	04:00 p.m.-12:00 a.m.																															100%	



Alcaldía Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

"Año de la Creatividad y de la Limpieza Integral"

DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO

Departamento de Operaciones

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

					Septiembre del 2022																															
Circunscripción 2					Semana 1				Semana 2				Semana 3																							
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	% de Cump	Observaciones
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
10	CG-10	Bloque No. 10 "Santo Cristo De Los Milagros"	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															100%	
11	CP-02	Juan Pablo II	Lunes, Miercoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															100%	
12	CG-11 CG-12 CV-01	Vietnam	Lunes, Miercoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															100%	
13	CG-04 CP-06	San Antonio con Culo de Maco	Lunes, Miercoles y	04:00 p.m.-12:00 a.m.																															100%	
14	CG-11 CG-12 CV-01	Katanga	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															100%	
15	CP-12	Las Frutas	Martes, Jueves y Sabado	04:00 p.m.-12:00 a.m.																															92%	Se le revento un neumatico del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Las Frutas.
16	CP-11 CV-01	Barrio Puerto Rico	Lunes, Miercoles y Viernes	04:00 p.m.-12:00 a.m.																															92%	Se le revento un neumatico del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Barrio Puerto Rico.
17	CG-06 CP-11	Maria Trinidad Sanchez con Los Cerros Primeros	Martes, Jueves y Sabado	04:00 p.m.-12:00 a.m.																															92%	Se daño la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Maria Trinidad Sanchez Con Los Cerros Primero.
18	CP-08	Moises I y Jardines Primera Etapa	Lunes y Jueves	04:00 p.m.-12:00 a.m.																															89%	Se daño la manguera hidraulica, se quedo sin hacer la ruta Moises I y Jardines Primera Etapa.
19	CG-06 CP-09	Genesis y Ramon Matias Mella	Lunes, Miercoles y	04:00 p.m.-12:00 a.m.																															100%	



Aldía Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

"Año de la Creatividad y de la Limpieza Integral"

DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO

Departamento de Operaciones

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Septiembre del 2022

Circunscripción 2					Semana 1				Semana 2				Semana 3																							
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI									
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% de Cump	Observaciones
28	CP-05	Pidoca	Lunes, Miércoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															100%	
29	CG-14 CP-06	El Invi y La Milagrosa	Lunes, Miércoles y	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															100%	
30	CG-15	Los Transformadores	Lunes, Miércoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																															85%	Se le reventaron dos neumaticos del lado izquierdo, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Los Transformadores.

Leyenda	
Días Cumplidos	
Días Incumplidos	





Alcaldía Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

"Año de la Creatividad y de la Limpieza Integral"
 DIRECCION DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
 Departamento de Operaciones

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Septiembre del 2022

Circunscripción 3					Semana 1				Semana 2				Semana 3				% de Cump	Observaciones																	
Xenakis Invertments					JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU			MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI						
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	39219	La Toronja	Lu y Vi.	7:00am/3:00pm																														100.0%	
2	39220	La Llave	Lu y Vi.	7:00am/3:00pm																														88.9%	Se le reventaron dos neumatico al camión, no pudo terminar la ruta La Llave.
3	39221	Residencial Los Corales	Lu, Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																														100.0%	
4	39222	Residencial Arismar	Lu, Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																														84.6%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Residencial Arismar.
5	39223	Res. Nuevo Amanecer	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																														87.5%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Res. Nuevo Amanecer.
6	39224	Club de Leones	Ma y Vi.	7:00am/3:00pm																														88.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Club de los Leones.
7	39225	Villa Venencia	Ma y Vi.	7:00am/3:00pm																														88.9%	Se le reventaron dos neumatico al camión, no pudo terminar la ruta Villa Venencia.
8	39226	Mercadito	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																														87.5%	Se le revento un neumatico del lado derecho, no se pudo arreglar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta el Mercadito.
9	39227	Tamarindo	Lu, Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																														84.6%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Tamarindo.



Alcaldía Santo Domingo Este
Ciudad Justa y Creativa

"Año de la Creatividad y de la Limpieza Integral"
 DIRECCION DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
 Departamento de Operaciones

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Septiembre del 2022

Circunscripción 3					Semana 1				Semana 2				Semana 3				% de Cump	Observaciones																	
Xenakis Invertments					JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU			MA	MI	JU	VI	SA	DO											
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
10	39228	Rosalía	Ma, Ju y Sa.	7:00am/3:00pm																														84.6%	Se le reventaron dos neumático al camión, no pudo terminar la ruta Rosalía.
11	39229	Villa Altagracia	Ma, Ju y Sa.	7:00am/3:00pm																														84.6%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Villa Altagracia.
12	39230	Corporanea	Lu y Ma.	7:00am/3:00pm																														100.0%	
13	39231	Solares Almirante	Lu, Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																														84.6%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Solares Almirante.
14	39232	Almirante Dentro	Vi y Sa.	7:00am/3:00pm																														88.9%	Se le explotaron 2 gomas al camión, no pudo terminar la ruta Almirante Dentro.
15	39204	Enfermera	Mi y Ju.	7:00am/3:00pm																														88.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Enfermera.
16	39217	Ramón Matías Mella	Mi y Ju.	7:00am/3:00pm																														88.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Ramón Matías Mella.
17	39214	Batey Monserrat	Mi y Ju.	7:00am/3:00pm																														100.0%	
18	39209	Brisa Oriental	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																														88.9%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo arreglar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Brisa Oriental.
19	39201	Educadores	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																														100.0%	
20	39213	Radiante	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																														88.9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Radiante.



Alcaldía Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

"Año de la Creatividad y de la Limpieza Integral"

DIRECCION DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO

Departamento de Operaciones

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Septiembre del 2022

Circunscripción 3					Septiembre del 2022																														% de Cump	Observaciones
Xenakis Invertments					Semana 1				Semana 2				Semana 3																							
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI		
21	39210	Brisas del Este	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																															100.0%	
22	39205	Hainamosa	Lu, Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																														84.6%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Hainamosa.	
23	39203	Los Molinos	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																														87.5%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Los Molinos.	
24	39208	Trinitarios II	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																														88.9%	Se le revento un neumatico del lado derecho, no se pudo arreglar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Trinitarios II.	
25	39219	Eugenio Maria de Hostos	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																														100.0%		
26	39220	Los Prados	Ma y Vi.	7:00am/3:00pm																														88.9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Los Prados.	
27	39201	Mirador del Este	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																														87.5%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Mirador del Este.	
28	39212	Regina	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																														100.0%		
29	39217	La Moneda de Brisa Oriental	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																														87.5%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta La Moneda de Brisa Oriental.	
30	39202	Residencial Miranda	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																														87.5%	Se le revento un neumatico del lado derecho, no se pudo arreglar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Residencial Miranda.	



Alcaldía Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

"Año de la Creatividad y de la Limpieza Integral"
DIRECCION DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO

Departamento de Operaciones

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Septiembre del 2022

Circunscripción 3					Semana 1				Semana 2				Semana 3				% de Cump	Observaciones																	
Xenakis Invertments					JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU			MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI						
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
31	39232	Los Frailes II	Lu, Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																														84.6%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo arreglar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Los Frailes II.
32	39212	Tropical del Este	Ma y Ju.	7:00am/3:00pm																														88.9%	Se le explotaron 2 gomas al camión, no pudo terminar la ruta Tropical del Este.
33	39209	Los Frailes III	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																														88.9%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo arreglar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Los Frailes III.
34	39216	Fr. Del Rosario Sánchez	Ma y Ju.	7:00am/3:00pm																														88.9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Fr. Del Rosario Sánchez.
35	39221	Residencial Marbella	Ma y Vi.	7:00am/3:00pm																														88.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Residencial Marbella.
36	39201	San Bartolo	Lu y Vi.	7:00am/3:00pm																														88.9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta San Bartolo.
37	39223	San Bartolo II	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																														87.5%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta San Bartolo II.
38	39214	Farallones	Ma, Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																														83.3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedó sin hacer la ruta Farrallones.



Aldía Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

"Año de la Creatividad y de la Limpieza Integral"
DIRECCION DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
Departamento de Operaciones

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Septiembre del 2022

Table with columns: Circunscripción 3, Xenakis Inverments, Ruta, Dias, Horario, and weekly performance metrics (Semana 1-3) for routes 68-76. Includes % de Cump and Observaciones.



Alcaldía Santo Domingo Este
Ciudad Justa y Creativa


"Año de la Creatividad y de la Limpieza Integral"
DIRECCION DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
Departamento de Operaciones

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Septiembre del 2022

Circunscripción 3					Septiembre del 2022																														% de Cump	Observaciones	
Xenakis Inverments					Semana 1							Semana 2							Semana 3																		
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI			
77	39230	Villa Las Américas y Las Capillas	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																																87.5%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Villa Las Américas y Las Capillas.
78	39231	La Ureña	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																															87.5%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo arreglar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta La Ureña.	
79	39222	Cancela Arriba	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																															100.0%		
80	39216	Cancela Abajo	Lu y Vi.	7:00am/3:00pm																															88.9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Cancela Abajo.	
81	39206	Rivera del Caribe	Lu, Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																															100.0%		
82	39202	Ciudad Juan Bosch	Lu, Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																															92.3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedó sin hacer la ruta Ciudad Juan Bosch.	
83	39215	Invienda	Lu a Sa.	7:00am/3:00pm																															88.5%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Invienda.	

Leyenda	
Días Cumplidos	
Días Incumplidos	





Alcaldía Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

"Año de la Creatividad y de la Limpieza Integral"
DIRECCION DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO

Departamento de Operaciones

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Septiembre del 2022

Circunscripción 3					Semana 1				Semana 2				Semana 3				% de Cump	Observaciones																
Xenakis Invertments					JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU			MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI					
Nº.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	39232	Los Frailes II	Lu, Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																													84.6%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo arreglar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Los Frailes II.
32	39212	Tropical del Este	Ma y Ju.	7:00am/3:00pm																													88.9%	Se le explotaron 2 gomas al camión, no pudo terminar la ruta Tropical del Este.
33	39209	Los Frailes III	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																													88.9%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo arreglar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Los Frailes III.
34	39216	Fr. Del Rosario Sánchez	Ma y Ju.	7:00am/3:00pm																													88.9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Fr. Del Rosario Sánchez.
35	39221	Residencial Marbella	Ma y Vi.	7:00am/3:00pm																													88.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Residencial Marbella.
36	39201	San Bartolo	Lu y Vi.	7:00am/3:00pm																													88.9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta San Bartolo.
37	39223	San Bartolo II	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																													87.5%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta San Bartolo II.
38	39214	Farallones	Ma, Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																													83.3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedó sin hacer la ruta Farrallones.



Aldía Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

"Año de la Creatividad y de la Limpieza Integral"
 DIRECCION DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
 Departamento de Operaciones

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Septiembre del 2022

Circunscripción 3					Semana 1														Semana 2							Semana 3							% de Cump	Observaciones			
Xenakis Invertments					JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI			JU	VI	
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
39	39206	Residencial Canaria	Lu y Vi.	7:00am/3:00pm																															100.0%		
40	39225	Grua	Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																															88.9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Grua.	
41	39212	Villa Esfuerzo, Caña y Mango	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																															87.5%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Villa Esfuerzo, Caña y Mango.	
42	39226	Restauradores y Kennedy	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Restauradores y Kennedy.
43	39205	Corales y Restauradores	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																																87.5%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo arreglar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Corales y Restauradores.
44	39204	Barrio Nuevo	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																																100.0%	
45	39232	Marbella	Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Marbella.
46	39220	Barrio Número II	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																																100.0%	
47	39203	Burrito	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																																87.5%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedó sin hacer la ruta Burrito.
48	39227	Brisa del Este	Lu y Sa.	7:00am/3:00pm																																87.5%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Brisa del Este.



Alcaldía Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

"Año de la Creatividad y de la Limpieza Integral"

DIRECCION DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO

Departamento de Operaciones

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Septiembre del 2022

Circunscripción 3					Semana 1				Semana 2				Semana 3				% de Cump	Observaciones																	
Xenakis Invertments					JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU			MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI						
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
49	39210	Las Flores	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																														100.0%	
50	39228	Los Laureles	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																														87.5%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo arreglar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Los Laureles.
51	39215	Los San Juaneros	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																														88.9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Los San Juaneros.
52	39208	Villa Liberación	Lu y Vi.	7:00am/3:00pm																														88.9%	Se le explotaron 2 gomas al camión, no pudo terminar la ruta Villa Liberación.
53	39208	Respaldo Los Tres Ojos	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																														87.5%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedó sin hacer la ruta Respaldo Los Tres Ojos.
54	39229	El Perla, Y Manz. 11-9-7-13-1	Lu y Vi.	7:00am/3:00pm																														88.9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta El Perla, Y Manz. 11-9-7-13-1
55	39206	Manzana 23 y 24	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																														87.5%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Manzana 23 y 24.
56	39220	Villas Colinas	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																														100.0%	
57	39218	Casitas de los Padres y Apartamentos	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																														100.0%	
58	39204	Perla Parte 2da.	Lu y Vi.	7:00am/3:00pm																														88.9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Perla Parte 2da.



Alcaldía Santo Domingo Este
Ciudad Justa y Creativa

"Año de la Creatividad y de la Limpieza Integral"
DIRECCION DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
Departamento de Operaciones

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Septiembre del 2022

Circunscripción 3					Septiembre del 2022																														% de Cump	Observaciones
Xenakis Invertments					Semana 1							Semana 2							Semana 3																	
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
59	39218	Las Acacias y Corambal	Lu y Sa.	7:00am/3:00pm																															100.0%	
60	39214	Brisa de las Charles y Barahoneros	Lu y Sa.	7:00am/3:00pm																															87.5%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Brisa de las Charles y Barahoneros.
61	39201	Buena Ventura	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																															100.0%	
62	39221	Mendoza C/Duarte y Rayoli	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																															87.5%	El camión sufrió una falla mecánica en el motor no pudo completar la ruta Mendoza C/Duarte y Rayoli.
63	39209	Los Coquitos	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																															87.5%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Los Coquitos.
64	39218	Nancy Nadensha	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																															100.0%	
65	39210	Nuevo Amanecer	Lu y Sa.	7:00am/3:00pm																															87.5%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Nuevo Amanecer.
66	39224	Jerusalén	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																															87.5%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Jerusalén.
67	39216	Agua Loca y Luz María	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																															87.5%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Agua Loca y Luz María.