



Santo Domingo Este

*Ciudad Justa y Creativa*

*"Año de la Creatividad y de la Limpieza Integral"*

DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO

Departamento de Operaciones

## ***Informe De Cumplimiento De Rutas, Frecuencias y Cobertura De Diciembre Del 2022***

La Unidad de Monitoreo y Control del Departamento de Operaciones de Residuos Sólidos, se encarga de dar seguimiento al cumplimiento de las Rutas establecidas en toda el área que comprende el **municipio de Santo Domingo Este**. Los mecanismos utilizados para medir el cumplimiento y cobertura son: sistema **GPS**, supervisión continua de camiones en ruta, comunicación continua con las recolectoras contratadas, conocimiento diario de las salidas de los camiones de cada compañía y rutas especiales con los diversos vehiculos de la institución.

El esquema de trabajo que desarrollamos está estipulado de la siguiente manera:

**Circunscripción No. 1:** tiene cuarenta y cuatro (44) **camiones compactadores**, en horario matutino tenemos treinta (30) **camiones compactadores grandes** y ocho (8) **camiones compactadores pequeños** de 3.5 toneladas y en horario nocturno cinco (5) **camiones compactadores grandes** y un (1) **camión compactador pequeño** que a su vez tienen cuarenta y cuatro (44) **fiscalizadores**. La circunscripción está fragmentada en seis (6) polígonos cada uno de ellos con un encargado.

- I. **Polígono:** está dividido entre *Alma Rosa* que tiene cinco (5) camiones compactadores grandes y *El Ensanche Ozama* que posee tres (3) camiones compactadores grandes y un (1) camión compactador pequeño.
- II. **Polígono:** está dividido entre *Mendoza* que tiene tres (3) camiones compactadores grandes y dos (2) camiones compactadores pequeños y *Duarte* que posee tres (3) camiones compactadores grandes y tres (3) camiones compactadores pequeños.
- III. **Polígono:** está dividido entre *Alma Rosa II* que tiene tres (3) camiones compactadores grandes y un (1) camión compactador pequeño y *Villa Faro* que posee tres (3) camiones compactadores grandes.
- IV. **Polígono:** está dividido entre *Las Américas* tiene tres (3) camiones compactadores grandes y *Villa Duarte* que posee tres (3) camiones compactadores grandes.
- V. **Polígono:** *Los Mameyes* que tiene tres (3) camiones compactadores grandes.
- VI. **Polígono:** está dividido entre *Isabelita* que tiene tres (3) camiones compactadores grandes y dos (2) camiones compactadores pequeños y *Valle Del Este* que posee tres (3) camiones compactadores grandes.

**Circunscripción No. 2:** tiene cuarenta (40) **camiones**, en horario matutino tenemos trece (13) **camiones compactadores grandes**, cinco (5) **camiones compactadores pequeños** y



Santo Domingo Este

*Ciudad Justa y Creativa*

*"Año de la Creatividad y de la Limpieza Integral"*  
**DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO**  
**Departamento de Operaciones**

seis (6) camiones volteo cielo abierto, en horario nocturno tenemos seis (6) camiones compactadores grandes, ocho (8) camiones compactadores pequeños y dos (2) camiones volteos cielo abierto, y estos a su vez cuentan con cuarenta (40) fiscalizadores. La circunscripción está fragmentada en cuatro (4) polígonos cada uno de ellos con un encargado.

- I. Polígono (*Cancino*): tiene nueve (9) camiones compactadores grandes y tres (3) camiones compactadores pequeños.
- II. Polígono (*Los Mina Norte*): tiene tres (3) camiones compactador grandes, tres (3) camiones compactadores pequeños y dos (2) camiones volteos cielo abierto.
- III. Polígono (*Los Mina Sur*): tiene cuatro (4) camiones compactadores grandes, cuatro (4) camiones compactadores pequeños y dos (2) camiones volteos cielo abierto.
- IV. Polígono (*Los Tres Brazos*): tiene tres (3) camiones compactadores grandes, tres (3) camiones compactadores pequeños y cuatro (4) camiones volteos cielo abierto.

**Circunscripción No. 3:** tiene treinta (30) camiones compactadores, los cuales laboran tanto en horario matutino como en horario vespertino. La circunscripción está fragmentada en seis (6) polígonos cada uno de ellos con un encargado.

- I. Polígono (*El Almirante*): tiene cuatro (4) camiones compactadores grandes.
- II. Polígono (*Los Tamarindos*): tiene cuatro (4) camiones compactadores grandes.
- III. Polígono (*Ana Teresa Balaguer*): tiene cinco (5) camiones compactadores grandes.
- IV. Polígono (*Invivienda*): tiene cuatro (4) camiones compactadores grandes.
- V. Polígono (*Los Frailes*): tiene once (11) camiones compactadores grandes.
- VI. Polígono (*Ciudad Juan Bosch*): tiene dos (2) camiones compactadores grandes.

Las rutas y frecuencias establecidas están divididas entre varias compañías recolectoras, las cuales son **Dankot Group S.R.L.** que comprende toda el área de la Circunscripción No. 1 a excepción del primer polígono de dicha circunscripción, el cual es realizado por el **Ayuntamiento de Santo Domingo Este, Xenakis Inverment S.R.L.** que comprende la Circunscripción No. 3 y el **Ayuntamiento Santo Domingo Este** comprende toda el área de la Circunscripción No. 2.

El servicio de recolección de residuos sólidos en el municipio de **Santo Domingo Este**, alcanza el **100% de cobertura** en todos los sectores y barrios del territorio, brindando el servicio de recolección de dos (2) a tres (3) veces por semana. Cubriendo todas las comunidades, tanto en la zona urbana como en la zona rural.



**Santo Domingo Este**

*Ciudad Justa y Creativa*

*"Año de la Creatividad y de la Limpieza Integral"*

**DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO**

**Departamento de Operaciones**

En el mismo orden, atendemos las reclamaciones de los ciudadanos con la finalidad de sustentar cualquier dificultad que se pueda presentar en el servicio, dando respuesta inmediata o a más tardar cuarenta y ocho (48) horas laborables.

**Atentamente,**



**Lic. Augusto Márquez**

*Encargado del Departamento de Operaciones*

SECRETARIA DE ECONOMIA


Comisión Nacional de Comercio Exterior

INSTITUTO DE LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO

Departamento de Operaciones

El presente documento tiene por objeto informar a los señores interesados en el trámite de importación de mercancías, que para poder realizar el trámite de importación, es necesario que el importador presente en el momento de la declaración de importación, el documento que se indica a continuación:

ANEXOS





Alcaldía Santo Domingo Este

*Ciudad Justa y Creativa*

*“Año de la Creatividad y de la Limpieza Integral”*  
**DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO**  
**Departamento de Operaciones**

**Informe De Cobertura Del Servicio De Recolección De Residuos Sólidos En  
Los Sectores, Barrios y/o Urbanizaciones Del Municipio de Santo Domingo  
Este De Diciembre 2022**

La Unidad de Monitoreo y Control del Departamento de Operaciones de Residuos Sólidos, se encarga de dar seguimiento al cumplimiento de las Rutas establecidas en toda el área que comprende el **municipio de Santo Domingo Este**. Los mecanismos utilizados para medir el cumplimiento y cobertura son: sistema **GPS**, supervisión continua de camiones en ruta, comunicación continua con las recolectoras contratadas, conocimiento diario de las salidas de los camiones de cada compañía y rutas especiales con los diversos vehiculos de la institución.

El esquema de trabajo que desarrollamos está estipulado de la siguiente manera:

**Circunscripción No. 1:** tiene cuarenta y cuatro (44) **camiones compactadores**, en horario matutino tenemos treinta (30) **camiones compactadores grandes** y ocho (8) **camiones compactadores pequeños** de 3.5 toneladas y en horario nocturno cinco (5) **camiones compactadores grandes** y un (1) **camión compactador pequeño** que a su vez tienen cuarenta y cuatro (44) **fiscalizadores**. La circunscripción está fragmentada en seis (6) polígonos cada uno de ellos con un encargado.

- I. **Polígono:** está dividido entre *Alma Rosa* que tiene cinco (5) camiones compactadores grandes y *El Ensanche Ozama* que posee tres (3) camiones compactadores grandes y un (1) camión compactador pequeño.
- II. **Polígono:** está dividido entre *Mendoza* que tiene tres (3) camiones compactadores grandes y dos (2) camiones compactadores pequeños y *Duarte* que posee tres (3) camiones compactadores grandes y tres (3) camiones compactadores pequeños.
- III. **Polígono:** está dividido entre *Alma Rosa II* que tiene tres (3) camiones compactadores grandes y un (1) camión compactador pequeño y *Villa Faro* que posee tres (3) camiones compactadores grandes.
- IV. **Polígono:** está dividido entre *Las Américas* tiene tres (3) camiones compactadores grandes y *Villa Duarte* que posee tres (3) camiones compactadores grandes.
- V. **Polígono:** *Los Mameyes* que tiene tres (3) camiones compactadores grandes.
- VI. **Polígono:** está dividido entre *Isabelita* que tiene tres (3) camiones compactadores grandes y dos (2) camiones compactadores pequeños y *Valle Del Este* que posee tres (3) camiones compactadores grandes.



Alcaldía Santo Domingo Este

*Ciudad Justa y Creativa*

*“Año de la Creatividad y de la Limpieza Integral”*  
**DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO**  
**Departamento de Operaciones**

**Circunscripción No. 2:** tiene cuarenta (40) camiones, en horario matutino tenemos trece (13) camiones compactadores grandes, cinco (5) camiones compactadores pequeños y seis (6) camiones volteo cielo abierto, en horario nocturno tenemos seis (6) camiones compactadores grandes, ocho (8) camiones compactadores pequeños y dos (2) camiones volteos cielo abierto, y estos a su vez cuentan con cuarenta (40) fiscalizadores. La circunscripción esta fragmentada en cuatro (4) polígonos cada uno de ellos con un encargado.

- I. **Polígono (Cancino):** tiene nueve (9) camiones compactadores grandes y tres (3) camiones compactadores pequeños.
- II. **Polígono (Los Mina Norte):** tiene tres (3) camiones compactador grandes, tres (3) camiones compactadores pequeños y dos (2) camiones volteos cielo abierto.
- III. **Polígono (Los Mina Sur):** tiene cuatro (4) camiones compactadores grandes, cuatro (4) camiones compactadores pequeños y dos (2) camiones volteos cielo abierto.
- IV. **Polígono (Los Tres Brazos):** tiene tres (3) camiones compactadores grandes, tres (3) camiones compactadores pequeños y cuatro (4) camiones volteos cielo abierto.

**Circunscripción No. 3:** tiene treinta (30) camiones compactadores, los cuales laboran tanto en horario matutino como en horario vespertino. La circunscripción esta fragmentada en seis (6) polígonos cada uno de ellos con un encargado.

- I. **Polígono (El Almirante):** tiene cuatro (4) camiones compactadores grandes.
- II. **Polígono (Los Tamarindos):** tiene cuatro (4) camiones compactadores grandes.
- III. **Polígono (Ana Teresa Balaguer):** tiene cinco (5) camiones compactadores grandes.
- IV. **Polígono (Invivienda):** tiene cuatro (4) camiones camiones compactadores grandes.
- V. **Polígono (Los Frailes):** tiene once (11) camiones compactadores grandes.
- VI. **Polígono (Ciudad Juan Bosch):** tiene dos (2) camiones compactadores grandes.

Las rutas y frecuencias establecidas estan divididas entre varias compañías recolectoras, las cuales son **Dankot Group S.R.L** que comprende toda el área de la Circunscripción No. 1 a excepcion del primer poligono de dicha circunscripción, el cual es realizado por el **Ayuntamiento de Santo Domingo Este, Xenakis Inverment S.R.L.** que comprende la Circunscripción No. 3 y el **Ayuntamiento Santo Domingo Este** comprende toda el area de la Circunscripción No. 2.

El servicio de recolección de residuos sólidos en el municipio de **Santo Domingo Este**, alcanza el **100% de cobertura** en todos los sectores y barrios del territorio, brindando el



Alcaldía Santo Domingo Este

*Ciudad Justa y Creativa*

*“Año de la Creatividad y de la Limpieza Integral”*  
**DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO**  
**Departamento de Operaciones**

servicio de recolección de dos (2) a tres (3) veces **por semana**. Cubriendo todas las comunidades, tanto en la zona urbana como en la zona rural.

En el mismo orden, atendemos las reclamaciones de los ciudadanos con la finalidad de sustentar cualquier dificultad que se pueda presentar en el servicio, dando respuesta inmediata o a más tardar cuarenta y ocho (48) horas laborables.

Ver anexo de sectores, barrios y/o urbanizaciones que reciben en la actualidad el servicio de recolección de desechos sólidos en el Municipio.


Atentamente,



Lic. Augusto MORALES  
Encargado de Operaciones

INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS  
INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

El presente documento tiene por objeto informar a los señores directores de las dependencias mencionadas en el artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sobre el procedimiento que se está llevando a cabo para la creación de un nuevo órgano judicial, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en el Poder Judicial de la Federación. Este Tribunal tendrá competencia para conocer y resolver los recursos de amparo y de hábeas corpus que se interpongan contra los actos de autoridad de las dependencias mencionadas en el artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como los recursos de amparo y de hábeas corpus que se interpongan contra los actos de autoridad de las dependencias mencionadas en el artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como los recursos de amparo y de hábeas corpus que se interpongan contra los actos de autoridad de las dependencias mencionadas en el artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.





Alicaldía Santo Domingo Este

*Ciudad Justa y Creativa*

"Año de la Creatividad y de la Limpieza Integral"

DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO

Departamento de Operaciones

## REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Diciembre del 2022

Circunscripción I					Diciembre del 2022																															% de Cump	Observaciones
Dankot Group y El Ayuntamiento de Santo Domingo Este					Semana 1				Semana 2				Semana 3																								
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA		
1	CP-07	Ensanche Ozama	Ma, Ju y Sa	4:30PM																																92.9%	Falla mecánica en el motor no funcionaba, se quedo sin realizar la ruta Ensanche Ozama.
2	CP-07	Alma Rosa I	Lu, Mi y Vi	4:00PM																																84.6%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Alma Rosa I.
3	CP-10	Resp.Palma De Alma Rosa	Lu, Mi y Vi	4:00PM																																92.3%	Averia en la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Resp.Palma De Alma Rosa.
4	38906	Sector Capotillo	Ma, Ju y Sa	6:00AM																																85.7%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Sector Capotillo.
5	38597	Alma Rosa II	Lu, Mi y Vi	6:00AM																																92.3%	El camión sufrió una falla mecánica en el motor no pudo completar la ruta Los Alma Rosa II.
6	38902	Villa Faro	Ma, Ju y Sa	6:00AM																																85.7%	El camión sufrió una falla mecánica en el motor no pudo completar la ruta Villa Faro.
7	38911	Villa Maria	Ma, Ju y Sa	6:00AM																																85.7%	Falla mecánica en el volante, no funcionaba por falta de aceite, no pudo hacer la ruta Villa María.
8	CP-09	Palma de Alma Rosa	Lu, Mi y Vi	4:00PM																																100.0%	
9	38909	Mi Hogar	Lu, Mi y Vi	6:00AM																																92.3%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Mi Hogar.
10	38584	Carolina	Lu, Mi y Vi	6:00AM																																100.0%	
11	38925	Hamarap	Lu, Mi y Vi	6:00AM																																100.0%	



A Alcaldía Santo Domingo Este

*Ciudad Justa y Creativa*

"Año de la Creatividad y de la Limpieza Integral"

DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO

Departamento de Operaciones

## REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Circunscripción 1					Diciembre del 2022																															% de Cump	Observaciones
					Semana 1				Semana 2				Semana 3																								
Dankot Group y El Ayuntamiento de Santo Domingo Este					JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA		
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
12	CP-08	Villa Olímpica	Lu, Mi y Vi	4:30PM																																92.3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Villa Olímpica.
13	CG-01	Las Américas	Lu, Mi y Vi	4:30PM																																92.3%	El camión sufrió una avería en el motor por lo que se calentó, no pudo hacer la ruta Las Américas.
14	CP-08	Respaldo Los Tres Ojos	Ma, Ju y Sa	4:00PM																																85.7%	Falla mecánica en el volante, no funcionaba por falta de aceite, no pudo hacer la ruta Respaldo Los Tres Ojos.
15	38957	Calero	Ma, Ju y Sa	6:00AM																																100.0%	
16	38905	Los Molinos	Ma, Ju y Sa	7:00AM																																92.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Los Molinos.
17	38915	Los Angeles	Lu, Mi y Vi	6:30AM																																100.0%	
18	38921	Franconia	Lu, Mi y Vi	6:30AM																																92.3%	Falla mecánica en la "cuchara" no se pudo arreglar, se quedó sin hacer la ruta Franconia.
19	38930	Valle del Este	Ma, Ju y Sa	6:00AM																																92.9%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Valle del Este.
20	38907	Calle Primera Maquiteria	Lu, Mi y Vi	6:30AM																																84.6%	El camión sufrió una avería en el motor por lo que se calentó, se quedó sin realizar la ruta Calle Primera Maquiteria.
21	38598	Campana	Ma, Ju y Sa	6:30AM																																100.0%	
22	38930	Res. Mil Flores	Lu, Mi y Vi	6:00AM																																84.6%	Falla mecánica en la "cuchara" no se pudo arreglar, se quedó sin hacer la ruta Res. Mil Flores.



Alcaldía Santo Domingo Este

*Ciudad Justa y Creativa*

"Año de la Creatividad y de la Limpieza Integral"

DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO

Departamento de Operaciones

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Diciembre del 2022

Circunscripción 1					Diciembre del 2022																															% de Cump	Observaciones
Dankot Group y El Ayuntamiento de Santo Domingo Este					Semana 1				Semana 2				Semana 3																								
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA		
23	38918	Residencial Paraiso Oriental	Lu, Mi y Vi	6:00AM																																92.3%	El camión sufrió una avería en el motor por lo que se calentó, se quedó sin realizar la ruta Residencial Paraiso Oriental.
24	38924	Residencial del Este	Ma, Ju y Sa	7:00AM																																92.9%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Residencial del Este.
25	38928	Los Antares	Lu y Vi	6:30AM																																88.9%	El camión sufrió una falla mecánica en el motor no pudo completar la ruta Los Antares.
26	38952	Los Planetas	Lu, Mi y Vi	6:30AM																																92.3%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Los Planetas.
27	38925	Los Coquitos	Ma, Ju y Sa	7:00AM																																100.0%	
28	38917	Los Farallones	Lu, Mi y Vi	7:00AM																																100.0%	
29	38922	Barrio La Isabela	Ma, Ju y Sa	7:00AM																																85.7%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Barrio La Isabela.
30	38911	Los Mameyes	Lu, Mi y Vi	6:30AM																																84.6%	El camión sufrió una avería en el motor por lo que se calentó, se quedó sin realizar la ruta Los Mameyes.
31	38909	Los Trinitarios	Ma, Ju y Sa	7:00AM																																92.9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer la ruta Los Trinitarios.
32	CP-75	El Duarte	Ma, Ju y Sa	4:00PM																																92.9%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedó sin hacer la ruta El Duarte.
33	38919	El Brisal	Lu, Mi y Vi	6:30AM																																84.6%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta El Brisal.



Municipalidad Santo Domingo Este

*Ciudad Justa y Creativa*

"Año de la Creatividad y de la Limpieza Integral"

DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO

Departamento de Operaciones

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Diciembre del 2022

Circunscripción I					Diciembre del 2022																															% de Cump	Observaciones
Dankot Group y El Ayuntamiento de Santo Domingo Este					Semana 1				Semana 2				Semana 3																								
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA		
34	38931	Los Alpes I	Ma, Ju y Sa	6:30AM																																100.0%	
35	38908	Carola	Ma, Ju y Sa	6:30AM																																100.0%	
36	38954	El Alba	Ma, Ju y Sa	7:00AM																																92.9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedó sin hacer la ruta El Alba.
37	38904	Cancino I	Lu, Mi y Vi	6:30AM																																92.3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Cancino I.
38	38596	Residencial Mieses	Lu, Mi y Vi	6:30AM																																100.0%	
39	38901	Residencial Mella	Lu, Mi y Vi	6:30AM																																100.0%	
40	38599	Narciza	Lu, Mi y Vi	7:00AM																																92.3%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Narciza.
41	38920	Bello Campo	Ma, Ju y Sa	6:30AM																																92.9%	Falla mecánica en el volante, no funcionaba por falta de aceite, no pudo hacer la ruta Bello Campo.
42	38903	Mi Sueño	Ma, Ju y Sa	6:30AM																																92.9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Mi Sueño.
43	38928	Isabel	Ma, Ju y Sa	6:30AM																																92.9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedó sin hacer la ruta Isabel.
44	38585	Arco Iris	Ma, Ju y Sa	7:00AM																																100.0%	
45	38912	Amanda I	Lu, Mi y Vi	7:00AM																																92.3%	El camión sufrió una avería en el motor por lo que se calentó, se quedó sin realizar la ruta Amanda I.
46	38926	Amanda II	Lu, Mi y Vi	7:00AM																																92.3%	Falla mecánica en la "cuchara" no se pudo arreglar, se quedó sin hacer la ruta Amanda II.
47	38915	Residencial Oasis	Ma, Ju y Sa	6:30AM																																92.9%	El camión sufrió una falla mecánica en el motor no pudo completar la ruta Residencial Oasis.



Alcaldía Santo Domingo Este  
*Ciudad Justa y Creativa*  
 "Año de la Creatividad y de la Limpieza Integral"  
**DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO**  
 Departamento de Operaciones

**REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA**

**Diciembre del 2022**

Circunscripción 1					Semana 1							Semana 2							Semana 3							% de Cump	Observaciones										
Dankot Group y El Ayuntamiento de Santo Domingo Este					JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI			JU	VI	SA							
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
48	38921	Alpes II	Ma, Ju y Sa	6:30AM																																92.9%	Falla mecánica en la "cuchara" no se pudo arreglar, se quedo sin hacer la ruta Alpes II.
49	38914	Esperanza	Lu, Mi y Vi	7:00AM																																92.3%	El camión sufrió una avería en el motor, por lo que se calentó, no pudo hacer la ruta Esperanza.
50	38916	La Lotería	Ma, Ju y Sa	6:30AM																																92.9%	El camión sufrió una avería en el motor, por lo que se calentó, no pudo hacer la ruta La Lotería.
51	38913	El Rosal	Ma, Ju y Sa	6:30AM																																92.9%	Falla mecánica en el volante, no funcionaba por falta de aceite, no pudo hacer la ruta El Rosal.
52	38923	Ensanche Isabelita	Lu, Mi y Vi	6:30AM																																84.6%	El camión sufrió una falla mecánica en el motor no pudo completar la rutas Ensanche Isabelita.
53	38910	El Italia	Lu, Mi y Vi	7:00AM																																84.6%	Avería en la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta El Italia.

Leyenda	
Días Cumplidos	
Días Incumplidos	







Alcaldía Santo Domingo Este  
Ciudad Justa y Creativa

"Año de la Creatividad y de la Limpieza Integral"  
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO  
Departamento de Operaciones

## REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Diciembre del 2022

Circunscripción 2					Diciembre del 2022																												% de Cump	Observaciones			
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					Semana 1							Semana 2							Semana 3																		
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI			JU	VI	SA
1	CG-01 CG-02 CP-01	Cabirma del Este	Lunes, Miercoles y Viernes	04:00 p.m.- 12:00 a.m.																																92.3%	Se le revento un neumatico del lado derecho, no se pudo arreglar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Cabirma del Este.
2	CG-03 CP-02 CP-03	Lucerna I	Lunes y Jueves	04:00 p.m.- 12:00 a.m.																																88.9%	Se le reventaron dos neumatico al camión, no pudo terminar la ruta Residencial Lucerna I.
3	CG-01 CG-02 CG-03	Lucerna II	Lunes y Jueves	08:00 a.m.-2:00 p.m.																																88.9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Lucerna II.
4	CG-01 CG-02 CG-03	Residencial Tito IV, Residencial El Bosque y Residencial Belinda	Martes y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																																88.9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Residencial Tito IV, Residencial El Bosque y Residencial Belinda.
5	CP-01	Cachón de la Rubia	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																																85.7%	Se daño la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Cachón de la Rubia.
6	CG-04	Residencial Don Oscar	Martes, Jueves y Sabado	04:00 p.m.- 12:00 a.m.																																92.9%	Se daño la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Residencial Don Oscar.
7	CG-07 CG-08 CG-09	Vista Hermosa	Miercoles y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																																100.0%	



Alcaldía Santo Domingo Este

*Ciudad Justa y Creativa*

"Año de la Creatividad y de la Limpieza Integral"

DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO

Departamento de Operaciones

## REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Circunscripción 2				Diciembre del 2022																												% de Cump	Observaciones				
				Ayuntamiento de Santo Domingo Este				Semana 1							Semana 2							Semana 3															
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA		
8	CG-05 CP-04 CP-05	Residencial Amapola	Miercoles y Sabado	04:00 p.m.-12:00 a.m.																																88.9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Residencial Amapola.
9	CG-05 CP-04 CP-05	Altos de Cancino	Martes y Viernes	04:00 p.m.-12:00 a.m.																																88.9%	Se daño la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Altos de Cancino.
10	CG-10	Bloque No. 10 "Santo Cristo De Los Milagros"	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																																92.9%	Se le reventaron dos neumaticos del lado izquierdo, no se pudo reparar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Bloque No. 10 "Santo Cristo De Los Milagros"
11	CP-02	Juan Pablo II	Lunes, Miercoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																																100.0%	
12	CG-11 CG-12 CV-01	Vietnam	Lunes, Miercoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																																92.3%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedo sin hacer, la ruta Vietnam.
13	CG-04 CP-06	San Antonio con Culo de Maco	Lunes, Miercoles y Viernes	04:00 p.m.-12:00 a.m.																																92.3%	Se daño la grua, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta San Antonio con Culo de Maco.
14	CG-11 CG-12 CV-01	Katanga	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																																92.9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Katanga.



Alcaldía Santo Domingo Este

*Ciudad Justa y Creativa*

"Año de la Creatividad y de la Limpieza Integral"

DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO

Departamento de Operaciones

## REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Circunscripción 2				Diciembre del 2022																												% de Cump	Observaciones				
				Ayuntamiento de Santo Domingo Este				Semana 1							Semana 2							Semana 3															
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	JU 1	VI 2	SA 3	DO 4	LU 5	MA 6	MI 7	JU 8	VI 9	SA 10	DO 11	LU 12	MA 13	MI 14	JU 15	VI 16	SA 17	DO 18	LU 19	MA 20	MI 21	JU 22	VI 23	SA 24	DO 25	LU 26	MA 27	MI 28	JU 29	VI 30	SA 31		
15	CP-12	Las Frutas	Martes, Jueves y Sabado	04:00 p.m.-12:00 a.m.																																92.9%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Las Frutas.
16	CP-11 CV-01	Barrio Puerto Rico	Lunes, Miércoles y Viernes	04:00 p.m.-12:00 a.m.																																92.3%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Barrio Puerto Rico.
17	CG-06 CP-11	Maria Trinidad Sanchez con Los Cerros Primeros	Martes, Jueves y	04:00 p.m.-12:00 a.m.																																100.0%	
18	CP-08	Moises I y Jardines Primera Etapa	Lunes y Jueves	04:00 p.m.-12:00 a.m.																																100.0%	
19	CG-06 CP-09	Genesis y Ramon Matias Mella	Lunes, Miércoles y Viernes	04:00 p.m.-12:00 a.m.																																92.3%	Se dañó la manguera hidráulica, se quedó sin hacer la ruta Genesis y Ramon Matias Mella.
20	CP-10	Moises II y Jardines Segunda Etapa	Martes y Viernes	04:00 p.m.-12:00 a.m.																																88.9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Moises II y Jardines Segunda Etapa.
21	CG-12 CG-13 CP-03 CV-02 CV-03 CV-04 CV-05	Santo Tomas de Aquino y Altos del Ozama	Lunes, Miércoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																																92.3%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Santo Tomas de Aquino y Altos del Ozama.



Alcaldía Santo Domingo Este  
Ciudad Justa y Creativa

"Año de la Creatividad y de la Limpieza Integral"  
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO

Departamento de Operaciones

## REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

					Diciembre del 2022																																
Circunscripción 2					Semana 1				Semana 2				Semana 3													% de Cump	Observaciones										
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI			JU	VI	SA	LU	MA	MI	JU	VI	SA	
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
22	CG-12 CG-13 CP-03 CV-02 CV-03 CV-04 CV-05	La Milagrosa, Cristo Rey, Rivera del Ozama, Mirador del Ozama, Mil Flores y Barrio El Barco	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																																85.7%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta La Milagrosa, Cristo Rey, Rivera del Ozama, Mirador del Ozama, Mil Flores y Barrio El Barco.
23	CG-07 CP-07 CV-02	Las Enfermeras, Barrio La Isla y Barrio Ambar	Lunes, Miercoles y Viernes	04:00 p.m.-12:00 a.m.																																92.3%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedo sin hacer, la ruta Las Enfermeras, Barrio La Isla y Barrio Ambar.
24	CP-02	Ramón Emilio	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																																92.9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Ramón Emilio.
25	CG-10	Ensanche Felicidad I	Lunes, Miercoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																																84.6%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedo sin hacer, la ruta Ensanche Felicidad I.
26	CG-14	Gómez Díaz	Martes, Jueves y Sabado	08:00 a.m.-2:00 p.m.																																100.0%	
27	CP-04	Ensanche Felicidad II	Lunes, Miercoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																																92.3%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Ensanche Felicidad II.
28	CP-05	Pidoca	Lunes, Miercoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																																92.3%	El camión sufrió una falla en el volante, se quedo sin hacer, la ruta Pidoca.
29	CG-14 CP-06	El Invi y La Milagrosa	Lunes, Miercoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																																84.6%	Se dañó la grúa, no se pudo reparar en el mismo día, se quedo sin hacer la ruta El Invi y La Milagrosa.



Alcaldía Santo Domingo Este  
*Ciudad Justa y Creativa*


"Año de la Creatividad y de la Limpieza Integral"  
 DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO  
 Departamento de Operaciones

## REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

### Diciembre del 2022

Circunscripción 2																																					
Ayuntamiento de Santo Domingo Este					Semana 1							Semana 2							Semana 3																		
					JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA		
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% de Cump	Observaciones
30	CG-15	Los Transformadores	Lunes, Miercoles y Viernes	08:00 a.m.-2:00 p.m.																																92.3%	Se daño la manguera hidraulica, se quedo sin hacer la ruta Los Transformadores.

Leyenda	
Días Cumplidos	
Días Incumplidos	





Alcaldía Santo Domingo Este  
Ciudad Justa y Creativa

"Año de la Creatividad y de la Limpieza Integral"  
DIRECCION DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO

Departamento de Operaciones

## REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Diciembre del 2022

Circunscripción 3					Diciembre del 2022																												% de Cump	Observaciones			
Xenakis Invertments					Semana 1				Semana 2				Semana 3																								
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI			JU	VI	SA
1	39219	La Toronja	Lu y Vi.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta La Toronja.
2	39220	La Llave	Lu y Vi.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta La Llave.
3	39221	Residencial Los Corales	Lu, Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																																92.3%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Residencial Los Corales.
4	39222	Residencial Arismar	Lu, Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																																100.0%	
5	39223	Res. Nuevo Amanecer	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Res. Nuevo Amanecer.
6	39224	Club De Los Leones	Ma y Vi.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Club De Los Leones.
7	39225	Villa Venencia	Ma y Vi.	7:00am/3:00pm																																100.0%	
8	39226	Mercadito	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Mercadito.
9	39227	Tamarindo	Lu, Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																																84.6%	Se le revento un neumático del lado derecho, no se pudo arreglar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Tamarindo.
10	39228	Rosalía	Ma, Ju y Sa.	7:00am/3:00pm																																100.0%	
11	39229	Villa Altigracia	Ma, Ju y Sa.	7:00am/3:00pm																																85.7%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Villa Altigracia.



Alcaldía Santo Domingo Este  
Ciudad Justa y Creativa

"Año de la Creatividad y de la Limpieza Integral"  
DIRECCION DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO

Departamento de Operaciones

## REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Diciembre del 2022

Circunscripción 3					Diciembre del 2022																												% de Cump	Observaciones			
Xenakis Invertments					Semana 1				Semana 2				Semana 3																								
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI			JU	VI	SA
12	39230	Corporanea	Lu y Ma.	7:00am/3:00pm																																87.5%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Corporanea.
13	39231	Solares Almirante	Lu, Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																																92.3%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Solares Almirante.
14	39232	Almirante Dentro	Vi y Sa.	7:00am/3:00pm																																90.0%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Almirante Dentro.
15	39204	Enfermera	Mi y Ju.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Enfermera.
16	39217	Ramón Matias Mella	Mi y Ju.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Ramón Matias Mella.
17	39214	Batey Monserrat	Mi y Ju.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo arreglar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Batey Monserrat.
18	39209	Brisa Oriental	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Brisa Oriental.
19	39201	Educadores	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Educadores.



Alcaldía Santo Domingo Este  
Ciudad Justa y Creativa

"Año de la Creatividad y de la Limpieza Integral"  
DIRECCION DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO

Departamento de Operaciones

## REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Diciembre del 2022

Circunscripción 3

Xenakis Invertments

Circunscripción 3					Diciembre del 2022																												% de Cump	Observaciones			
Xenakis Invertments					Semana 1				Semana 2				Semana 3																								
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI			JU	VI	SA
20	39213	Radiante	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm	■							■																								88.9%	Se le revento un neumático del lado derecho, no se pudo arreglar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Radiante.
21	39210	Brisas del Este	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm								■																								88.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Brisas del Este.
22	39205	Hainamosa	Lu, Mi y Vi.	7:00am/3:00pm		■																			■											92.3%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Hainamosa.
23	39203	Los Molinos	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm			■																													88.9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Los Molinos.
24	39208	Trinitarios II	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm															■																	88.9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Trinitarios II.
25	39219	Eugenio Maria de Hostos	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Se le explotaron 2 gomas al camión, no pudo terminar la ruta Eugenio Maria de Hostos.
26	39220	Los Prados	Ma y Vi.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Los Prados.
27	39201	Mirador del Este	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																																100.0%	
28	39212	Regina	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																																100.0%	
29	39217	La Moneda de Brisa Oriental	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																																100.0%	
30	39202	Residencial Miranda	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Residencial Miranda.



Alcaldía Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

"Año de la Creatividad y de la Limpieza Integral"  
DIRECCION DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO

Departamento de Operaciones

### REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

#### Diciembre del 2022

Circunscripción 3					Diciembre del 2022																												% de Cump	Observaciones			
Xenakis Invertments					Semana 1							Semana 2							Semana 3																		
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI			JU	VI	SA
31	39232	Los Frailes II	Lu, Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																																84.6%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo arreglar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Los Frailes II.
32	39212	Tropical del Este	Ma y Ju.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedó sin hacer la ruta Tropical del Este.
33	39209	Los Frailes III	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Los Frailes III.
34	39216	Fr. Del Rosario Sánchez	Ma y Ju.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Fr. Del Rosario Sánchez.
35	39221	Residencial Marbella	Ma y Vi.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Residencial Marbella.
36	39201	San Bartolo	Lu y Vi.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedó sin hacer la ruta San Bartolo.
37	39223	San Bartolo II	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																																100.0%	
38	39214	Farallones	Ma, Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																																84.6%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Farallones.
39	39206	Residencial Canaria	Lu y Vi.	7:00am/3:00pm																																100.0%	
40	39225	Grua	Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Grua.



Alcaldía Santo Domingo Este  
Ciudad Justa y Creativa

"Año de la Creatividad y de la Limpieza Integral"  
DIRECCION DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO

Departamento de Operaciones

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Diciembre del 2022

Circunscripción 3					Diciembre del 2022																												% de Cump	Observaciones			
Xenakis Invertments					Semana 1				Semana 2				Semana 3																								
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI			JU	VI	SA
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
41	39212	Villa Esfuerzo, Caña y Mango	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Se le explotaron 2 gomas al camión, no pudo terminar la ruta Villa Esfuerzo, Caña y Mango.
42	39226	Restauradores y Kennedy	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Restauradores y Kennedy.
43	39205	Corales y Restauradores	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo reparar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Corales y Restauradores.
44	39204	Barrio Nuevo	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Barrio Nuevo.
45	39232	Marbella	Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Marbella.
46	39220	Barrio Número II	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo arreglar el mismo día, se quedó sin hacer la ruta Barrio Número II.
47	39203	Burrito	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Burrito.
48	39227	Brisa del Este	Lu y Sa.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Brisa del Este.



Alcaldía Santo Domingo Este

*Ciudad Justa y Creativa*

"Año de la Creatividad y de la Limpieza Integral"

DIRECCION DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO

Departamento de Operaciones

## REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Diciembre del 2022

Circunscripción 3					Diciembre del 2022																												% de Cump	Observaciones			
Xenakis Invertments					Semana 1				Semana 2				Semana 3																								
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI			JU	VI	SA
49	39210	Las Flores	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Las Flores.
50	39228	Los Laureles	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																																100.0%	
51	39215	Los San Juaneros	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Los San Juaneros.
52	39208	Villa Liberación	Lu y Vi.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Villa Liberación.
53	39208	Respaldo Los Tres Ojos	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Respaldo Los Tres Ojos.
54	39229	El Perla, Y Manz. 11-9-7-13-1	Lu y Vi.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Se le revento un neumático del lado derecho, no se pudo arreglar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta El Perla, Y Manz. 11-9-7-13-1.
55	39206	Manzana 23 y 24	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																																100.0%	
56	39220	Villas Colinas	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																																100.0%	
57	39218	Casitas de los Padres y Apartamentos	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Se le reventaron dos neumáticos al camión, no pudo terminar la ruta Casitas de los Padres y Apartamentos.
58	39204	Perla Parte 2da.	Lu y Vi.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Perla Parte 2da.
59	39218	Las Acacias y Corambal	Lu y Sa.	7:00am/3:00pm																																100.0%	



Alcaldía Santo Domingo Este  
Ciudad Justa y Creativa

"Año de la Creatividad y de la Limpieza Integral"  
DIRECCION DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO

Departamento de Operaciones

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Diciembre del 2022

Circunscripción 3					Diciembre del 2022																															% de Cump	Observaciones
Xenakis Invertments					Semana 1				Semana 2				Semana 3																								
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
60	39214	Brisa de las Charles y Barahoneros	Lu y Sa.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Brisa de las Charles y Barahoneros.
61	39201	Buena Ventura	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Se le reventaron dos neumatico al camión, no pudo terminar la ruta Buena Ventura.
62	39221	Mendoza C/Duarte y Rayoli	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Mendoza C/Duarte y Rayoli.
63	39209	Los Coquitos	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Los Coquitos.
64	39218	Nancy Nadensha	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Nancy Nadensha.
65	39210	Nuevo Amanecer	Lu y Sa.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Nuevo Amanecer.
66	39224	Jerusalén	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Jerusalén.
67	39216	Agua Loca y Luz María	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Agua Loca y Luz María.
68	39223	Maranata	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																																88.9%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Maranata.



Alcaldía Santo Domingo Este  
Ciudad Justa y Creativa

"Año de la Creatividad y de la Limpieza Integral"  
DIRECCION DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO

Departamento de Operaciones

## REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Diciembre del 2022

Circunscripción 3					Diciembre del 2022																												% de Cump	Observaciones					
Xenakis Invertments					Semana 1				Semana 2				Semana 3																										
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI			JU	VI	SA		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
69	39222	Club de Aduanas	Ma y Vi.	7:00am/3:00pm																																		88.9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Club de Aduanas.
70	39225	Invidorex	Lu y Sa.	7:00am/3:00pm																																		88.9%	Se le reventó un neumático del lado derecho, no se pudo arreglar el mismo día, se quedo sin hacer la ruta Invidorex.
71	39215	Ana Teresa Balaguer	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																																		100.0%	
72	39230	Invimosa y Nuevo Renacer	Lu, Ju y Sa.	7:00am/3:00pm																																		85.7%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Invimosa y Nuevo Renacer.
73	39202	El Hoyo	Ma, Ju y Vi.	7:00am/3:00pm																																		85.7%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta El Hoyo.
74	39222	Los Pinos	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																																		100.0%	
75	39213	Invicca	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																																		88.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta Invicca.
76	39224	Paraiso	Lu y Sa.	7:00am/3:00pm																																		100.0%	
77	39230	Villa Las Américas y Las Capillas	Ma y Sa.	7:00am/3:00pm																																		88.9%	Falla mecánica en la manguera hidráulica se quedo sin hacer la ruta Villa Las Américas y Las Capillas.
78	39231	La Ureña	Mi y Sa.	7:00am/3:00pm																																		88.9%	Se calentó el motor del camión, no se pudo terminar la ruta La Ureña.
79	39222	Cancela Arriba	Lu y Ju.	7:00am/3:00pm																																		88.9%	Se le explotó una botella de la prensa hidráulica, el camión no pudo terminar la ruta Cancela Arriba.



Alcaldía Santo Domingo Este  
*Ciudad Justa y Creativa*

"Año de la Creatividad y de la Limpieza Integral"  
DIRECCION DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO

Departamento de Operaciones

## REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE RUTA Y FRECUENCIA

Diciembre del 2022

Circunscripción 3					Diciembre del 2022																												% de Cump	Observaciones				
Xenakis Invertments					Semana 1							Semana 2							Semana 3																			
No.	FICHAS	RUTA	DIAS	HORARIO	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI			JU	VI	SA	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
80	39216	Cancela Abajo	Lu y Vi.	7:00am/3:00pm																																	88.9%	Presentó una falla en el motor, no funcionaba no se pudo hacer la ruta Cancela Abajo.
81	39206	Rivera del Caribe	Lu, Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																																	84.6%	Falla mecánica en la manguera hidráulica, se quedo sin hacer la ruta Rivera del Caribe.
82	39202	Ciudad Juan Bosch	Lu, Mi y Vi.	7:00am/3:00pm																																	100.0%	
83	39215	Invivienda	Lu a Sa.	7:00am/3:00pm																																	85.2%	Se pincharon las dos gomas traseras, no se pudo terminar la ruta Invivienda.

Leyenda	
Días Cumplidos	
Días Incumplidos	

